

XA20272 - 2022 Suzuki Offroad

Km.stand	41 338	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	Har ikke
Ant. nøkler	1	Antirustgaranti	Ja	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff		Heftelser	Nei	Siste service, dato	18.09.2024
Farge	Grå	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	39 170
Egenvekt	2015	Medfølger sommerdekk	Ja	PKK utført	
Effekt	185	Medfølger vinterdekk	Ja	Servicehefte/servicer fulgt	Ja
Chassisnr.	JSTGBRFV60D082598	Tilhengerfeste	Nei	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	30.06.2022	Er prøvekjørt	Ja	Utskrift dato	02.01.2025

FORKLARING: A = Nytt/Byttet B = Normal iht. alder/km. C = Slitt/Svak funksjon iht. alder/km. D = Defekt - = Ikke testet

Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4	B	Nøkler

Eksteriør

2.1	B	Lakk
2.2	B	Antirustbehandling/under bil
2.3	C	Panser
2.4	B	Kanaler
2.5	C	Dører/bakluke
2.6	B	Låser/tyverisikring
2.7	C	Skjermer
2.8	C	Støtfanger/grill
2.9	B	Sensorer/parkeringsensor
2.10	B	Tak/Takluke/Panoramatak
2.11	B	Cabriolet/Hardtop
2.12	B	Speil
2.13	B	Elektronisk forb. til tilhenger
2.14	B	Rust
2.15	B	Frontvindu/vinduer
2.16	B	Vinduspussere/-spyler
2.17	B	Dekk/reservehjul
2.18	B	Felger
2.19	B	Hjulmuttere/-bolter
2.20	B	Avtagbar tilhengerkule
2.21	B	Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1	B	Lysfunksjon foran
3.2	B	Lysfunksjon bak
3.3	B	Markeringslys
3.4	B	Retningslys
3.5	B	Nødsignallys
3.6	B	Parkeringslys
3.7	B	Refleks
3.8	B	Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1	B	Dashbord
4.2	B	Instrumenter og brytere
4.3	B	Midtkonsoll/midtarmlene
4.4	B	Dørtrekk
4.5	B	Seter
4.6	B	Taktrekk
4.7	B	Tepper/bekledning
4.8	B	Bagasjeromskjuler
4.9	B	Vindusheiser
4.10	B	Bilbelte
4.11	B	Airbager
4.12	B	Varme/AC/Klima
4.13	B	Signalhorn/Lydsignal
4.14	B	Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15	B	Navigasjon
4.16	B	Refleksvest
4.17	B	Varseltrekant
4.18	B	Skillevegg varerom

Motor

5.1	B	Avlesning av feilkoder
5.2	B	Batteri
5.3	B	Tenningsanlegg
5.4	B	Drivstoffanlegg
5.5	B	Dynamo/lading
5.6	B	Eksosanlegg
5.7	B	Elektroniske styresystemer
5.8	B	Kjølesystem/vannpumpe
5.9	B	Motorfester/demper
5.10	B	Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11	B	Service
5.12	B	Start/arbeidslyd
5.13	B	Trekraft
5.14	B	Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15	B	Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurensing)

Gir og drivlinje

7.1	B	Girkassefunksjon
7.2	B	Differensial funksjon
7.3	B	Clutch/kobling
7.4	B	System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring

8.1	B	Ratt/styringsmekanisme
8.2	B	Ledd
8.3	B	Retningstabilitet/selvopprettig
8.4	B	Aksler
8.5	B	For-/bakstilling
8.6	B	Fjærer/luftbelger
8.7	B	Stabilisatorstag
8.8	B	Hjullager

Bremseser


9.1	B	Bremsefunksjon/ABS
9.2	B	Pedal/vandring
9.3	B	Parkeringsbrems betjening
9.4	B	Bremsekraftforsterker
9.5	B	Lasteavhengig ventil
9.6	B	Bremsebelegg
9.7	B	Tromler/Skiver
9.8	B	Rør/slanger
9.9	B	Lekkasjer
9.10	B	Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

Normal bruks slitasje ift alder, noe kosmetiske skader

Dato: 02.01.2025
Signatur selger

Dato: 02.01.2025
Signatur kunde



KOMMENTARER

- 2.1 Eksteriør - Lakk - Oversiktsbilder av bilen
- 2.3 Eksteriør - Panser - Mye striper panser
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Bulk bakluke
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Striper førerdør og venstre bakdør, liten bulk i stripa på førerdør
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Striper høyre bakdør
- 2.7 Eksteriør - Skjermer - Bulk venstre bakskjerm
- 2.8 Eksteriør - Støtfanger/grill - Skade front
- 2.8 Eksteriør - Støtfanger/grill - Skade/striper høyre foran
- 2.8 Eksteriør - Støtfanger/grill - Oppstripet venstre foran
- 5.11 Motor - Service - Service dokumentasjon

BILDER



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.8 Skade front



2.7 Bulk venstre bakskjerm



2.8 Skade/striper høyre foran



2.5 Bulk bakluke



2.3 Mye striper panser



2.3 Mye striper panser

BILDER



2.5 Striper førerdør og venstre bakdør, liten bulk i stripa på førerdør



2.5 Striper førerdør og venstre bakdør, liten bulk i stripa på førerdør



2.8 Oppstripet venstre foran



2.8 Oppstripet venstre foran

8. Dokumentasjon av foreskrevet vedlikehold 15

Service nr 1	Service nr 2	Service nr 3
<input checked="" type="checkbox"/> Service	<input checked="" type="checkbox"/> Service	<input type="checkbox"/> Service
<input checked="" type="checkbox"/> Olje motor	<input checked="" type="checkbox"/> Olje motor	<input type="checkbox"/> Olje motor
<input type="checkbox"/> Olje girkasse	<input type="checkbox"/> Olje girkasse	<input type="checkbox"/> Olje girkasse
<input type="checkbox"/> Registerreim byttet	<input type="checkbox"/> Registerreim byttet	<input type="checkbox"/> Registerreim byttet
<input type="checkbox"/> Kjølevæske byttet	<input type="checkbox"/> Kjølevæske byttet	<input type="checkbox"/> Kjølevæske byttet
<input type="checkbox"/> Bremsvæske byttet	<input type="checkbox"/> Bremsvæske byttet	<input type="checkbox"/> Bremsvæske byttet
<input checked="" type="checkbox"/> Utført rustkontroll	<input checked="" type="checkbox"/> Utført rustkontroll	<input type="checkbox"/> Utført rustkontroll
Km stand:	Km stand:	Km stand:
17177	39170	
Dato:	Dato:	Dato:
18.09.24	19.09.24	
stempel og sign	stempel og sign	stempel og sign
Neste service ved km:	Neste service ved km:	Neste service ved km:
37177	44170	
Neste service innen dato:	Neste service innen dato:	Neste service innen dato:
2.8.2024	19.09.25	

5.11 Service dokumentasjon



2.5 Striper høyre bakdør

PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD

Prøvekjørt	Føreforhold	Maks hastighet	Unormal lyd
Ja	Vått	80 km/t	Nei

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	6	6	6	6	Uke 01, 2022
Vinterdekk	6	6	7	7	Uke 24, 2022
Bremseklosser	50%	50%	50%	50%	