



4433520

NAF Bruktbiltest

Testdato
26.03.2024



Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander	Kontaktperson	
Medlemsnummer	95140190	Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	389049		



Kjøretøy

Bilmerke	Mercedes-Benz	Motorstørrelse	cm ³
Modell	EQC 400 4MATIC	Motoreffekt	300 kW
Type	204 X	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	ZZ30671	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	WDD2938901F002247	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	65229	Bruktimportert	Ja
Farge	Grå	Registreringsår	2019
		Registrert første gang	02.10.2019



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



4433520

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.5	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er mangler	
3.6		Nøkkel/er virker ikke	
3.13		* Nøkkel og bilen kommuniserer ikke - feilsøk for nærmere kontroll	
4.3	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet
4.7		Aktivert serviceindikator	
4.8		Frist for EU kontroll er overskredet	
6.10	Bremseskiver	Rust på bremseskive:	Høyre foran, Venstre bak, Venstre foran, Høyre bak
21.17	Varsellamper	* Varsler feil på: Aktiv bremsassistert begrenset, Aktiv blindsonassistert fungere ikke - feilsøk for nærmere kontroll	
22.2	Varsellamper utvidet	Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
50.14	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	* Panel ved brytere på midtkonsoll, skadet - se bilde/vedlegg	
53.1	Sentrallås	Fjernbetjening virker ikke	på 1 av 1 nøkkel
65.11	Dekk	Dekk er skjevslitt:	Høyre foran, Venstre foran
67.17	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Støtfanger foran, Venstre baksjerm
86.10		Karosseriskade	Venstre baksjerm, Støtfanger foran
91.3	Dashbord / midtkonsoll	* Hanskerom - rift(er)	
93.2	Taktrekk	Skittent taktrekk	Midten, Bak
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre bakdør
103.3	Interiør generelt	Manglende/løse/skadet deler eller deksler:	Høyre foran, Midten foran
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
17.32	Lys	* Baklykter -riper	
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
64.8	Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid	* Beskyttelsesdeksel - riper	
65.22	Dekk	Noe skjevslitt dekk	Høyre foran, Venstre foran
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Venstre bak
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.16	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Støtfanger bak, Venstre bakdør
86.17		Diverse småbulker/lakkriper	



4433520

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
86.18		Småbulker:	Høyre forskjerm, Høyre baksjerm, Høyre bakdør, Høyre fordør, Venstre fordør
86.19		Bulk(er)	Venstre baksjerm
86.20		Steinsprut:	Hele karosseriet
86.30		Bilen har noe penselflekking av steinsprut/riper i lakk	
86.34		* Lakksår/Lakkskader/Skadet del(er): Venstre baksjerm, støtfanger foran og bak.	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll
Tilstand 12 volt batteri	Ikke tilgjengelig for kontroll

Servicehistorikk

Angitte servicer er de som er oppført i serviceheftet/annen dokumentasjon funnet i bilen. Avvik i forhold til angitte serviceintervaller/retningslinjer i serviceheftet, anmerkes og fremkommer i rapporten.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	5 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	0 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Glatt;Isete
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	02.10.2023
Ikke prøvekjørt pga:	Dekk ikke i forhold til sesong



4433520

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr **R**
4 - Service/ Dokum. **R**

Bremser

- 5 - Bremsbelegg ✓
6 - Bremseskiver **R**
8 - Parkeringsbrems ✓
9 - Bremsvirkning ✓
10 - Bremsvæsknivå ✓
12 - Bremsørør ✓
13 - Bremseslanger ✓
14 - Bremskraftforsterker ✓
15 - Bremsedal ✓
16 - Lasteavhengig reduksjonsventil ✓

Lys og signaler

- 17 - Lys **O**

Lys og signaler

- 19 - Refleks ✓
20 - Lyd / lyssignaler ✓
21 - Varsellamper **R**
22 - Varsellamper utvidet **R**

e-Diagnose

- 23 - Full systemskann **R**

Motor

- 30 - Kjølevæske ✓
31 - Kjølevifte ✓
32 - Kjølesystem ✓

Drivverk

- 41 - Differensial ✓
42 - Drivaksler ✓

Elektriske anlegg

- 44 - Instrument belysning ✓
45 - Instrumenter ✓
46 - Radio / Multimedia ✓
47 - Elektrisk vindusheis ✓
48 - Oppvarmet bakrute ✓
49 - Kupevifte ✓
50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) **R**
51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
53 - Sentrallås **R**
54 - Setevarmer ✓
57 - Batteri ytre tilstand |
58 - Tilstand 12 volt batteri |
59 - Tilhengerkontakt ✓
60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer **O**
61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓
62 - Ladekabel elbil/hybrid ✓
63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓
64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid **O**

Hjul, dekk, felg

- 65 - Dekk **R**
66 - Felg **O**
67 - Ekstra hjulsett **R**
68 - Hjullager ✓
70 - Hjulcapsler/navkopper ✓

Styring

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
72 - Styresnekke, tannstang ✓
73 - Styrestag/ledd ✓
74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

- 75 - Støtdempere ✓
76 - Stabilisator ✓
77 - Fjærer / fjærbein ✓
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
80 - Travers ✓



4433520

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	R
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	R
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	R
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	R
104 - Varseltrekant	✓



4433520

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremseskiver		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	350,00
9.2		Bremsevirkning, HF	350,00
9.3		Bremsevirkning, VB	300,00
9.4		Bremsevirkning, HB	300,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	-48 °C
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	22 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	4 °C
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke tilgjengelig for kontroll
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	3,70 mm
65.2		Mønsterdybde HF	3,80 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,70 mm
65.4		Mønsterdybde HB	6,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



4433520


Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



4433520



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



4433520



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt




28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



4433520

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF Næring
Rosenholmveien 4B
1252 Oslo
Telefon: 91183650
Fax:
E-mail: Kjetil.oppi@naf.no
Website:



26. mar. 2024

Køretøj: Mercedes EQC 400 (293) 4Matic
Motorkode: 780.998
Produktionsår: 19-
Kilometerstand: 65229 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: ZZ30671
VIN:
Testet: 26. mar. 2024 07:50:02

Fejlkode

Motor **PTCU: Drivlinje** **1 Fejl**

Fejlkode: U109087
CAN-bus til telematik-styreenhed
Kommunikation forstyrret.

Motor **SG-EM: Effektelektronik** **1 Fejl**

Fejlkode: U0122FB
CAN-bus-forbindelse til styreenhed for antispinsystem
Kommunikation forstyrret.

Motor **BMS: batterimanagementsystem** **0 Fejl**

Motor **Jævnstrøm-ladeforbindelsesenhed** **7 Fejl**

Fejlkode: P0CF464

Fejlkode: P0E8700
Jævnstrømsladning
Indgangsspænding for høj.

Fejlkode: P13CD8F
Ladeapparat eldrivmotor-/gatewaybatteri
Kommunikation med ekstern lader indeholder fejl.

Fejlkode: P145800
Ladestander
Isoleringsfejl

Fejlkode: P161400
styreenhed

Styreenhedsreset udført.

Fejlkode: P1C5DFB

Fejlkode: P1CADFA
Ladestander
Kommunikation forstyrret.

Motor **DDW DC-DC-konverter** **0 Fejl**

Motor **SG-LG Oplader tio batteripakke** **2 Fejl**

Fejlkode: P0CFD00
Drivlinjestyreenhed
Opladningen kunne ikke startes.

Fejlkode: P0D8400
On-Board-oplader
Indgangsstrømkreds med fejl.

Motor **SOGE motorlydssimulator** **0 Fejl**

ABS **ESP: elektronisk stabiliseringsprogram** **0 Fejl**

Airbag **SRS: Supplemental Restraint System** **0 Fejl**

Airbag **RevGus VL Reversibel selestrammer VF** **0 Fejl**

Airbag **RevGus VR Reversibel selestrammer HF** **0 Fejl**

Klimaanelæg **KLA Klimaanelæg** **0 Fejl**

Sikkerhed **Højre bagradarsensor** **0 Fejl**

Sikkerhed **Venstre bagradarsensor** **0 Fejl**

Sikkerhed **ABA: Aktiv bremseassistent** **ikke tilgængelig**

Sikkerhed **Aktiv fartpilot** **2 Fejl**

Fejlkode: C163AFA
Radarsensor
Sensor forurennet/defekt.

Fejlkode: C1636FC
Styreenhed for adaptiv fartpilot
Justering med fejl.

Sikkerhed **Aktiv fartpilot/bremseassistent** **2 Fejl**

Fejlkode: B1FFCFF
Navigationssoftware
Forkert eller ugyldigt.

Fejlkode: U145C78
CAN-bus/forbindelse til adaptiv fartpilot

Kommunikation forstyrret.

Komfort **KI: Kombiinstrument** **2 Fejl**

Fejlkode: P1C5C00
Batteri-afladningssikring
Sikkerhedsafbrydelse aktiv.

Fejlkode: U014164
CAN-bus-forbindelse til karosseristyreenhed foran
CAN-meddelelse ikke plausibel.

Komfort **KAR Kamera med udvidet virkelighed** **2 Fejl**

Fejlkode: U016887
CAN-busforbindelse til elektronisk tændingslås
CAN-meddelelse mangler.

Fejlkode: U142686
CAN-bus-forbindelse til audiostyremodul/infotainmentsystem
Signal mangler/med fejl.

Komfort **MFK: Multifunktionskamera** **1 Fejl**

Fejlkode: B229B97
Multifunktionskamera
Systemfunktion ukorrekt/nedsat.

Komfort **SAM (karosseristyreenhed) fører** **1 Fejl**

Fejlkode: B1F4500
Starterbatteri
Modstand for stor.

Komfort **SAM hinten Karosseristyreenhed bag** **1 Fejl**

Fejlkode: B1E612A

Komfort **LRE Ratstammeelektronik** **0 Fejl**

Komfort **AML Stemningsbelysning** **0 Fejl**

Komfort **AHE: Anhængerregistrering** **0 Fejl**

Komfort **PARK: Parkeringshjælp** **0 Fejl**

Komfort **TSG VL Dørstyreenhed VF** **0 Fejl**

Komfort **TSG VR Dørstyreenhed HF** **0 Fejl**

Komfort **TSG HL Dørstyreenhed VB** **0 Fejl**

Komfort **TSG HR Dørstyreenhed HB** **0 Fejl**

Komfort	GES Bevægelsesstyringsensor	ikke tilgængelig
Komfort	MKS-VL: Multikontursæde foran til venstre	ikke tilgængelig
Komfort	MKS-VR: Multikontursæde foran til højre	ikke tilgængelig
Komfort	CS Car Sharing	ikke tilgængelig
Komfort	Head-up-display	0 Fejl
Komfort	PSD: Panoramatag	0 Fejl
Komfort	SG-SW-L Styreenhed forlygte til venstre	0 Fejl
Komfort	SG-SW-R Styreenhed forlygte til højre	0 Fejl
Komfort	HKS: Bagklapstyring	0 Fejl
Komfort	ESE indstilling førersæde	0 Fejl
Komfort	ESE indstilling passagersæde	0 Fejl
Komfort	RFK: Bakkamera	ikke tilgængelig
Komfort	KG 2 CAN OBD	1 Fejl

Fejlkode: B1A5A96
Dørgrebsføler førerside
Intern fejl.

Komfort	DBE: Øvre karosseristyreenhed	0 Fejl
Komfort	EZS: Elektr. tændingslås	0 Fejl
Komfort	MRM OBD	0 Fejl
Komfort	TPAD: Touchpad	0 Fejl
Undervogn	ELC: Elektronisk undervognskontrol	0 Fejl
Styretøj	Elektr. servostyring	1 Fejl

Fejlkode: B210F00
Spændingsforsyning kl. 30
Spændingsforsyning med fejl.

Audio/Video	ZAN OBD	0 Fejl
Audio/Video	Telematik HERMES	0 Fejl
Audio/Video	MTAS Mobiltelefonholder	0 Fejl
Audio/Video	Lydsystem	ikke tilgængelig

Audio/Video	MBUX Head Unit	0 Fejl
Audio/Video	ZBE: Centralt betjeningspanel	ikke tilgængelig
Dæktryksovervågning	RDK OBD	0 Fejl

Digital Service Report

Vehicle info

Vehicle EQC 400 4MATIC
First reg. date 02.10.2019
FIN WDD2938901F002247

Next Service 11.2023
83986 km

(Please note the additional information in your vehicle (owner's manual, service booklet and service interval indicator) on the performance of the next service)

Service report 2

Mercedes-Benz	VALENCIA DISTRIBUIDORA ANGAL AUTOMOCION, S.L.U. Micer Mascó 27 Valencia	Date	22.11.2022
		Rep.-order-no.	21524
		Mileage	58986 km

Performed services

Service	Service B
Workshop code	NON
Remaining time	15 Days
Remaining distance	-1888 km

Replaced / renewed

Dust filter replaced	<input checked="" type="checkbox"/>
----------------------	-------------------------------------

Until next service

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Warr. against rusting through	<input checked="" type="checkbox"/>

Service interval in accordance with Mercedes-Benz AG specification

Complied with	<input checked="" type="checkbox"/>
---------------	-------------------------------------

Addworks

accomplished	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------	-------------------------------------

Service report 1

Mercedes-Benz

Bertel O. Steen Asker og Bærum AS
Løxaveien 5
Rud

Date 08.11.2021
Rep.-order-no. 6828630
Mileage 32098 km

Performed services

Service Service A
Workshop code D0D
Remaining time -61 Days
Remaining distance 2200 km

Replaced / renewed

Dust filter replaced
Brake fluid replaced

Until next service

Mercedes-Benz Mobilo
Warr. against rusting through

Service interval in accordance with Mercedes-Benz AG specification

Complied with

Addworks

accomplished
