



4848841

# NAF Bruktbiltest

**Testdato**  
02.09.2024

## Kunde

<b>Navn</b>	Auksjonen.no As	<b>Kontaktperson</b>	
<b>Medlemsnummer</b>	94448735	<b>Navn</b>	Auksjonen.no As
<b>Adresse</b>	Døvleveien 23	<b>Telefon</b>	33 30 05 40
<b>Postnummer og -sted</b>	3170 SEM	<b>E-post</b>	
<b>Telefon</b>	33 30 05 40		
<b>Ekstern referanse</b>	426398		



## Kjøretøy

<b>Bilmerke</b>	Mercedes-Benz	<b>Motorstørrelse</b>	2148 cm <sup>3</sup>
<b>Modell</b>	VIANO CDI 2.2	<b>Motoreffekt</b>	110 kW
<b>Type</b>	639	<b>Aksler i drift</b>	1
<b>Registreringsnr.</b>	DL20392	<b>Drivstofftype</b>	Diesel
<b>Understellsnr.</b>	WDF63981313090298	<b>Kjøretøygruppe</b>	101
<b>Km.stand.</b>	359708	<b>Bruktimportert</b>	Nei
<b>Farge</b>	Sølv	<b>Registreringsår</b>	2005
		<b>Registrert første gang</b>	30.08.2005



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



4848841

**Testresultater**

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
2.6	Unormal lyd	Ulyd fra hjuloppheng foran	
2.8		Ulyd fra motor	
3.13	Nøkler / Utstyr	* 1 stk nøkkel virker/aktiveres ikke i tenningslåsen - feilsøk for nærmere kontroll	
4.3	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
4.7		Aktivert serviceindikator	
6.10	Bremseeskiver	Rust på bremseskive:	Venstre bak, Venstre foran, Høyre bak, Høyre foran
6.12		Stor rustskade på bremseskjold:	Høyre foran, Venstre foran
8.2	Parkeringsbrems	Svak bremsevirkning:	Venstre, Høyre
8.6		For stor dødgang	
11.2	Bremsevæskens kokepunkt	Kokepunkt er under 150 grader - skift bremsevæske	
12.4	Bremserør	Rustskade på bremseserør:	Høyre bak, Venstre bak
17.11	Lys	Skadet lykteglass:	Høyre baklys
17.15		Vann / kondens i lykt:	Venstre nærlys
20.5	Lyd / lyssignaler	* Bremselys lyser konstant - feilsøk for nærmere kontroll.	
21.17	Varsellamper	* Varsler feil på bremseser og ESP/ABS - feilsøk for nærmere kontroll	
27.2	Motor virkemåte	Støy / ulyd forkant av motor	
27.16		* Bilen lader ikke, må bruke booster konstant - feilsøk for nærmere kontroll	
28.1	Utvendig tilstand motor	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
40.4	Girkasse (automatisk)	Oljelekkasje	
40.15		* Girkasse er ikke funksjonstestet pga bilen lader ikke - forbehold om ukjente feil og mangler under kjøring.	
50.5	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Svak kjølevirkning	
51.5	Vindusvisker, spyler (foran/bak)	Vindusvisker virker ikke	Bakrute
56.4	Drivrem generator	* Mulig defekt dynamo - feilsøk for nærmere kontroll	
58.6	Tilstand 12 volt batteri	Bør skifte batteri!	
67.17	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
70.3	Hjulkapsler/navkopper	Hjulkapsel som ikke fremstår hel og komplett pga. sprekker, defekter, skader og/eller mangler, skift: 4 hjulkapsler	



4848841

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret • Reparasjonsmetode: Skift	
83.2	Dør-/panseråpner	Feil ved panserlås.	
83.15		* Panseråpner/wire/deksel - skadet/virker ikke	
86.2	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Støtfanger bak, Støtfanger foran, Venstre forskjerm
86.3		Skadet:	Høyre sidekanal
86.8		Rustangrep:	Venstre sidekanal, Høyre bakskjerm
86.9		Rust/rusthull:	Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm, Venstre sidekanal
86.11		Steinsprut/lakksår	Støtfanger foran, Venstre fordør, Bakluke, Støtfanger bak, Venstre bakskjerm
86.15		* Ombygning fra rullestol fester til 8 seter.	
88.7	Underside	Skade på jekkfeste:	Fremre del av høyre sidekanal, Fremre del av venstre sidekanal
88.8		Rustskade:	Venstre sidekanal, Høyre sidekanal, Midten av venstre sidekanal, Bakre del av venstre sidekanal, Midtre del av høyre sidekanal, Bakre del av høyre sidekanal
88.9		Rust ved jekkfeste:	Fremre del av venstre sidekanal, Fremre del av høyre sidekanal
92.1	Luftdyse kupé	Luftdyse skadet:	Midten foran
92.2		Betjening for luftdyse virker ikke:	Midten foran
96.1	Dørtrekk	Hull/rift/flenge i dørtrekk:	Høyre fordør
98.3	Seter	Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre foran
102.2	Laste-/bagasjerom	Skader i deksler/panel/vegger/gulv	
103.3	Interiør generelt	Manglende/løse/skadet deler eller deksler:	Venstre foran, Venstre side bakerst

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
5.10	Bremsebelegg	Bremsekloss/-er ikke kontrollert pga manglende innsyn:	Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran, Venstre foran
33.13	Eksosanlegg	Betydelig rust i eksosanlegg	
58.9	Tilstand 12 volt batteri	Svekket batteri, kan gi kaldstartproblemer	
86.16	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Høyre forskjerm



4848841

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
86.17		Diverse småbulker/lakkriper	
86.18		Småbulker:	Bakluke, Venstre fordør, Høyre fordør, Høyre bakdør, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm
86.19		Bulk(er)	Venstre fordør, Støtfanger bak, Høyre sidekanal
86.20		Steinsprut:	Hele karosseriet
86.24		Rustangrep:	Bakluke, Venstre fordør, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm, Høyre sidekanal, Høyre bakdør, Høyre fordør
86.28		Variierende kvalitet på rep.lakkering	Høyre fordør, Høyre bakdør, Høyre bakskjerm, Støtfanger bak
86.30		Bilen har noe penselflekking av steinsprut/riper i lakk	
87.11	Utvendig speil	Ripe i speilhus:	Venstre, Høyre
88.12	Underside	Rustangrep i vognbunn / understell	Venstre side midten, Høyre side midten, Midten bak, Midten, Høyre bak, Venstre bak
91.5	Dashbord / midtkonsoll	* Dashbord - sår/riper	
93.5	Taktrekk	Skittent taktrekk	
93.6		Mindre riper/skader i taktrekk	Bak, Midten
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Høyre fordør, Venstre fordør
97.7		Rust:	Venstre fordør

### Ikke utførte

Punkt	Årsak
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll
Bremsevirkning	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Full systemskann	Skader/avvik som forhindrer vurdering



4848841

## Servicehistorikk

Angitte servicer er de som er oppført i serviceheftet/annen dokumentasjon funnet i bilen. Avvik i forhold til angitte serviceintervaller/retningslinjer i serviceheftet, anmerkes og fremkommer i rapporten.

## Testforhold

<b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b>	5 km/t
<b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>	14 °C
<b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>	Vått
<b>Bilen ble prøvekjørt:</b>	Driftsvarm motor
<b>Er bilen skitten eller nediset:</b>	Nei
<b>Frist for neste EU kontroll</b>	28.02.2025



4848841

**Prøvekjøring**2 - Unormal lyd **R****Generell informasjon**3 - Nøkler / Utstyr **R**4 - Service/ Dokum. **R****Bremser**5 - Bremsbelegg **O**6 - Bremseskiver **R**8 - Parkeringsbrems **R**

9 - Bremsvirkning |

10 - Bremsvæsknivå ✓

11 - Bremsvæskens kokepunkt **R**12 - Bremserør **R**

13 - Bremseslanger ✓

14 - Bremskraftforsterker ✓

15 - Brems pedal ✓

**Lys og signaler**17 - Lys **R**

19 - Refleks ✓

**Lys og signaler**20 - Lyd / lyssignaler **R**21 - Varsellamper **R**

22 - Varsellamper utvidet ✓

**e-Diagnose**

23 - Full systemskann |

**Motor**27 - Motor virkemåte **R**28 - Utvendig tilstand motor **R**

29 - Oljenivå motor ✓

30 - Kjølevæske ✓

31 - Kjølevifte ✓

32 - Kjølesystem ✓

33 - Eksosanlegg **O**

35 - Motorfester ✓

36 - Drivstofftank, rør, slange ✓

37 - Registerreim ✓

**Drivverk**40 - Girkasse (automatisk) **R**

41 - Differensial ✓

42 - Drivaksler ✓

43 - Mellomaksel ✓

**Elektriske anlegg**

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter ✓

46 - Radio / Multimedia ✓

47 - Elektrisk vindusheis ✓

48 - Oppvarmet bakrute ✓

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) **R**51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) **R**

53 - Sentrallås ✓

54 - Setevarmer ✓

56 - Drivrem generator **R**

57 - Batteri ytre tilstand |

58 - Tilstand 12 volt batteri **R****Hjul, dekk, felg**

65 - Dekk ✓

66 - Felg ✓

**Hjul, dekk, felg**67 - Ekstra hjulsett **R**

68 - Hjullager ✓

69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ✓

70 - Hjul kapsler/navkopper **R****Styring**

71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

72 - Styresnekke, tannstang ✓

73 - Styrestag/ledd ✓

74 - Styreservo ✓

**Hjuloppheng**

75 - Støtdempere ✓

76 - Stabilisator ✓

77 - Fjærer / fjærbein ✓

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

80 - Travers ✓



4848841

## Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	R
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	O
88 - Underside	R
89 - Understellsnummer	✓

## Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	O
92 - Luftdyse kupé	R
93 - Taktrekk	O
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	R
97 - Døråpning	O
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	R
103 - Interiør generelt	R
104 - Varseltrekant	✓



4848841

**Måleverdier**

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver		Ikke mulig å måle uten demontering
9.1	Bremsevirkning		Skader/avvik som forhindrer vurdering
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	-50 °C
37.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	22 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	16 °C
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	8,20 mm
65.2		Mønsterdybde HF	6,40 mm
65.3		Mønsterdybde VB	4,10 mm
65.4		Mønsterdybde HB	8,20 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Stålfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



**Bilder og vedlegg****1. Lakk / karosseri utvendig****2. Lakk / karosseri utvendig****3. Lakk / karosseri utvendig****4. Lakk / karosseri utvendig****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



4848841



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt




30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



4848841

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.