



5135230

NAF Bruktbiltest

Testdato
02.01.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33 30 05 40
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33 30 05 40		



Kjøretøy

Bilmerke	Audi	Motorstørrelse	1395 cm ³
Modell	A3 Sportback	Motoreffekt	90 kW
Type	8V	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	UF58348	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	WAUZZZ8V5DA025278	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	140191	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2013
Karosseritype	Kombikupé	Registrert første gang	28.02.2013
		Frist for neste EU kontroll	12.09.2025



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5135230

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.7	Service/ Dokum.	Aktivert serviceindikator	
6.10	Bremseskiver	Rust på bremseskive:	Venstre foran, Høyre foran
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
67.7	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde under 1,6mm for sommerdekk og 3,0mm for vinterdekk:	2 dekk
67.18		Dekk er skjevslitt:	2 dekk
69.6	Reservehjul / dekkreparasjonssett	Dekkreparasjonssett, holdbarhetsdato har utløpt	
86.2	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Høyre sidekanal, Venstre bakdør, Venstre baksjerm
86.3		Skadet:	Venstre bakdør, Venstre baksjerm

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.12	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
9.12	Bremsevirkning	Svak bremsevirkning:	Venstre bak
11.4	Bremsevæskens kokepunkt	Kokepunkt er under 180 grader. Anbefaler bremsevæskeskift.	
28.7	Utvendig tilstand motor	Oljesvetting	Bakkant motor
28.9		Motorvask anbefales	
67.27	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	2 felger
67.28		Dekk er noe skjevslitt	2 dekk
67.32		* Sommerdekk dimensjon 225/45R17. NAF anbefaler minimum dekkmønster 3, 0 mm på sommerhjul (krav = 1,6 mm)	
86.16	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Panser, Høyre baksjerm
86.17		Diverse småbulker/lakkriper	
86.27		Vanskelig å vurdere fordi bilen er:	skitten
86.32		Lakkrens ut over normal klargjøring:	
89.5	Understellsnummer	* Kjøretøyet er avregistrert og kan ikke brukes	
93.5	Taktrekk	Skittent taktrekk	

Ref.Id	Justeres	Resultat	Beskrivelse
51.16	Vindusvisker, spylar (foran/bak)	Spylervæske er etterfylt	



5135230

Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Dato	Km.stand
26.01.2023	116250
02.11.2021	91289
15.09.2017	55463
19.02.2015	27432
14.02.2013	1

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	70 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	-2 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Glatt
Er bilen skitten eller nediset:	Ja
Frist for neste EU kontroll	13.09.2025



5135230

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper ✓

Generell informasjon

3 - Nøkler / Utstyr ✓

4 - Service/ Dokum. R

Bremser

5 - Bremsbelegg ✓

6 - Bremseskiver R

8 - Parkeringsbrems ✓

9 - Bremsvirkning O

10 - Bremsvæskeniå ✓

11 - Bremsvæskens kokepunkt O

12 - Bremserør ✓

13 - Bremseslanger ✓

14 - Bremskraftforsterker ✓

15 - Brems pedal ✓

Lys og signaler

17 - Lys ✓

19 - Refleks ✓

20 - Lyd / lyssignaler ✓

21 - Varsellamper ✓

22 - Varsellamper utvidet ✓

e-Diagnose

23 - Full systemskann R

Motor

25 - Avgassanalyse (Bensin) ✓

27 - Motor virkemåte ✓

28 - Utvendig tilstand motor O

29 - Oljenivå motor ✓

30 - Kjølevæske ✓

31 - Kjølevifte ✓

32 - Kjølesystem ✓

33 - Eksosanlegg ✓

35 - Motorfester ✓

36 - Drivstofftank, rør, slange ✓

37 - Registerreim ✓

Drivverk

38 - Clutch ✓

39 - Girkasse (manuell) ✓

41 - Differensial ✓

42 - Drivaksler ✓

Elektriske anlegg

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter ✓

46 - Radio / Multimedia ✓

47 - Elektrisk vindusheis ✓

48 - Oppvarmet bakrute ✓

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) J

52 - Lyktespyler / Visker ✓

53 - Sentrallås ✓

54 - Setevarmer ✓

55 - Ladespenning generator ✓

56 - Drivrem generator ✓

57 - Batteri ytre tilstand ✓

58 - Tilstand 12 volt batteri ✓

Hjul, dekk, felg

65 - Dekk ✓

66 - Felg ✓

67 - Ekstra hjulsett R

Hjul, dekk, felg

68 - Hjullager ✓

69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett R

70 - Hjulcapsler/navkopper ✓

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

72 - Styresnekke, tannstang ✓

73 - Styrestag/ledd ✓

74 - Styreservo ✓



5135230

Hjuloppheng

75 - Støtdempere	✓
76 - Stabilisator	✓
77 - Fjærer / fjærbein	✓
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
80 - Travers	✓

Karosseri

81 - Frontrute	✓
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	O

Interiør


91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	O
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5135230

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	22,00 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	22,20 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	22,20 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	8,00 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	9,90 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	9,90 mm
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	160,00
9.2		Bremsevirkning, HF	180,00
9.3		Bremsevirkning, VB	160,00
9.4		Bremsevirkning, HB	200,00
25.1	Avgassanalyse (Bensin)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	50 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	210000
37.2		eller ved, måneder:	Uavhengig av antall måneder
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	5 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,50 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,50 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	EN
58.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	570 ampere
58.3		Målt kaldstart-kapasitet:	581 ampere
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,50 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	5,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	0,00 mm
67.2		Mønsterdybde	0,00 mm
67.3		Mønsterdybde	2,40 mm
67.4		Mønsterdybde	2,20 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

Bilder og vedlegg**1. Generelt****2. Generelt****3. Generelt****4. Generelt****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**



5135230



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5135230



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt




32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



5135230



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



5135230

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF senter Ålesund
Storevågen70
6020 Ålesund
Telefon: 41456863
Fax:
E-mail: Terje.hoel@naf.no
Website: NAF.no



2. jan. 2025

Køretøj: Audi A3 1.4i 16V TSI Sportback
Motorkode: CMBA
Produktionsår: 12-16
Kilometerstand: 140191 (udlæst fra styreenhed)
Registrering Nr: UF58348
VIN: WAUZZZ8V5DA025278 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 2. jan. 2025 10:24:59

Fejlkode

OBD **OBD** **0 Fejl**

Drivlinje **Motorelektronik 1** **6 Fejl**

Fejlkode: 19404
Turbolader/kompressor
Effekt mangler/fejlfunktion.

Fejlkode: 10203
Forbrændingsudsætter
Forbrændingsudsætter konstateret.

Fejlkode: 10591
Forbrænding cyl. 1
Forbrændingsudsætter konstateret.

Fejlkode: 10593
Forbrænding cyl. 3
Forbrændingsudsætter konstateret.

Fejlkode: 10594
Forbrænding cyl. 4
Forbrændingsudsætter konstateret.

Fejlkode: 10592
Forbrænding cyl. 2
Forbrændingsudsætter konstateret.

bremsesystem **Bremseelektronik** **1 Fejl**

Fejlkode: 32945
Styreenhed elektro-mekanisk parkeringsbremse
Funktion ukorrekt.

bremsesystem	Bremsekraftforstærkning	ikke tilgængelig
Passiv sikkerhed	Airbag	0
Passiv sikkerhed	Nødopkaldssystem/telematiksystem	ikke tilgængelig
Termostyring	Varme/klimaanlæg	1 Fejl

Fejlkode: 1048833

Funktionsbegrænsning på grund af kompressorfrakobling
Kompressorfrakobling forårsaget af motor konstateret.

Termostyring	Parkerings-/tilskudsvarmer	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Frontkammersystem	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Radarsensor adaptiv fartpilot	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Vognbaneskiftassistent	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Vognbaneskiftassistent 2	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Parkeringssensor	2 Fejl

Fejlkode: 13637120

Databus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 13637426

Databus
Meddelelse ukorrekt.

Førerassistentsystem	Bakkammersystem	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Fjernlysassistent	ikke tilgængelig
Komfort	Gateway-elektronik 1	0
Komfort	Kombiinstrument	0
Komfort	Lygtenivellering	0
Komfort	Lysstyring venstre	ikke tilgængelig
Komfort	Lysstyring højre	ikke tilgængelig
Komfort	Lysstyring venstre 2	ikke tilgængelig
Komfort	Lysstyring højre 2	ikke tilgængelig
Komfort	Multifunktionsmodul	ikke tilgængelig
Komfort	Førerdørselektronik	0 Fejl

Komfort	Passagerdørselektronik	0
Komfort	Dørelektronik BV	1 Fejl
Fejlkode: 65586 Knap til rudehejs Uplausibelt signal.		
Komfort	Dørelektronik BH	0
Komfort	Skydetag	ikke tilgængelig
Komfort	Sædejustering fører	ikke tilgængelig
Komfort	Sædejustering passager	ikke tilgængelig
Komfort	Diagnose-interface-bus	0
Komfort	Anhængerfunktion	ikke tilgængelig
Komfort	Specialfunktion	ikke tilgængelig
Komfort	Specialfunktion 2	ikke tilgængelig
Komfort	Aktuator for karosseristøj	ikke tilgængelig
Komfort	Motorlydssimulator	ikke tilgængelig
Komfort	Bagklapselektronik	ikke tilgængelig
Komfort	Mikrofonstyreenhed	ikke tilgængelig
Gearkasse	Firhjulselektronik	ikke tilgængelig
Gearkasse	Gearelektronik	ikke tilgængelig
Tyverisikring	Interface adgangs- og startsystem	ikke tilgængelig
Undervogn	Hjuldæmpningselektronik	ikke tilgængelig
Styretøj	Servostyring	0
Styretøj	Ratstammemodul	0
Styretøj	Elektron. Ratstammelåsning	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Sound-system	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Tv-tuner	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Informationselektronik	1 Fejl

Fejlkode: 6179
Multimedia-visningsenhed 1
Fejl i videoforbindelse.

Dæktryksovervågning

Dæktryksovervågning

ikke tilgængelig

KONTANTNOTA

Kunde

51386
VESTRE HERMAN STRØMSVIK
O.A.DEVOLDS GATE 8 A

6002 ÅLESUND

Bilinformasjon

Reg.nr: UF58348
Bilmerke/modell:
Kilometerstand: 116250
Understellsnr.:

**Husk å ettertrekke hjulbolter etter ca 30 km. ved
bremseskiveskift innkjøring ca 100km**

Express Bilservice as

Sjømannsveien 7 6001 Ålesund

Telefon 70132600 Telefax

Org.nr. no984589808mva

Faktura informasjon

Fakturanummer 123354
Fakturadato 26.01.2023 14:16:06
Ordrenummer 29822
Avdeling:
Forsendelse HENTES
Vår ref Stig Daleli
Deres ref

Varenummer	Varenavn	Lever	Pris	Rabatt %	Sum	Inkl. mva
15-OC977/1	OLJEFILTER	1,00	168,00		168,00	210,00
ARB	Arbeid	1,00	1 000,00		1 000,00	1 250,00
OLJELL	valvoline synpower xl-iii 5w30	4,00	200,00		800,00	1 000,00

oljeservice

Kontantbilaget er gjort opp som følger:

Bankkort/Minibank kort 2548,00

Sum eks.mva.	25,00 % Mva.	Øreavrund.	Verkstedmateriell	Rabatt	Sum inkl. mva.
2 038,00	509,50	0,50	70,00	0,00	2 548,00

Bilhuset Sunde AS

Servicetype

Service-inspeksjon

Servicestatus

Fullført

Bil

UF58348

Km. stand

91289

Dato

02/11/2021

Kommentar

Oljeservice, kupefilter og tennplugger.



[DIGITAL-SERVICEBOOK.COM](https://www.digital-servicebook.com)



Komplett dokumentasjon

Bildata

Chassisnr.	WAUZZZ8V5DA025278
Typebetegnelse	A3 Sportback 1.4 R4 90 M6S
Dato for utlevering	2013-02-28

Inspeksjon med oljeskift (fleksibel)

Dato	2017-09-15
Kjørelengde	55463 km
Ordrenr.	526311
Utførte tilleggsarbeider	<input checked="" type="checkbox"/> Inspeksjon med oljeskift (fleksibel) <input checked="" type="checkbox"/> Støv- og pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Bremsvæskeservice <input checked="" type="checkbox"/> Tennplugg
Utført av	MØLLER BIL ÅLESUND BRUSDALSVEIEN 201 6011 ÅLESUND Norway
Autorisert Audi Service partner	Ja
Mobilitetsgaranti	Ja (til visning av service)

Tilleggsarbeider

Dato	2016-01-29
Kjørelengde	38355 km
Ordrenr.	673488
Utførte tilleggsarbeider	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsvæskeservice
Utført av	MØLLER BIL ÅLESUND BRUSDALSVEIEN 201 6011 ÅLESUND Norway
Autorisert Audi Service partner	Ja
Mobilitetsgaranti	Ja (til visning av service)



Inspeksjon med oljeskift (fleksibel)

Dato	2015-01-19
Kjørelengde	27432 km
Ordrenr.	647720
Utførte tilleggsarbeider	✓ Støv- og pollenfilter
Utført av	MØLLER BIL ÅLESUND BRUSDALSVEIEN 201 6011 ÅLESUND Norway
Autorisert Audi Service partner	Ja
Mobilitetsgaranti	Ja (til visning av service)

Verkstedets merknader

Dato	2014-07-11
Kjørelengde	19661 km
Oppgradering 45D3 og 90H6	
Utført av	MØLLER BIL ÅLESUND BRUSDALSVEIEN 201 6011 ÅLESUND Norway
Autorisert Audi Service partner	Ja

Klargjøringsinspeksjon

Dato	2013-02-14
Kjørelengde	0 km
Ordrenr.	503016
Utvidet garanti	Kontraktutløp 2018-02-27 Kjørelengde 100000 KM
Utført av	MØLLER BIL KLARGJØRING Skur 91 Bekkelaget 0193 OSLO Norway
Autorisert Audi Service partner	Ja
Mobilitetsgaranti	Ja (til visning av service)