



5157308

NAF Bruktbiltest

Testdato
09.01.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander	Kontaktperson	
Medlemsnummer	95140190	Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	452797		



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	2967 cm ³
Modell	AMAROK	Motoreffekt	kW
Type	2H	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	LS87478	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WV1ZZZ2HZHH007436	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	221473	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2016
Karosseritype	Separat førerhus	Registrert første gang	02.12.2016
		Frist for neste EU kontroll	28.11.2023



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5157308

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.9	Nøkler / Utstyr	Bilens display eller systemscann indikerer at det er svakt/tomt batteri på en eller flere nøkler	
4.6	Service/ Dokum.	Service er ikke utført i hht produsentens spesifikasjoner. Dette kan medføre uforutsett verditap og evt garantibortfall. Kostnader må vurderes nærmere ved avregning.	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
4.8		Frist for EU kontroll er overskredet	
6.10	Bremseskiver	Rust på bremseskive:	Venstre bak, Høyre bak
22.3	Varsellamper utvidet	Varsellampe for OBD (Motorlampe) lyser	
22.7		Varsellampe for gløding (Motor) lyser	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
28.1	Utvendig tilstand motor	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
48.1	Oppvarmet bakrute	Oppvarmet bakrute virker ikke:	
50.7	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Svak eller ingen varme fra varmeapparat	
54.2	Setevarmer	Setevarme virker ikke:	Venstre foran, Høyre foran
58.6	Tilstand 12 volt batteri	Bør skifte batteri!	
67.17	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
84.4	Lås	Feil ved låsesylinder	Bakluke/-dør, Venstre fordør
84.6		* Lås på ettermontert hard top funker ikke	
86.2	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Støtfanger foran
86.3		Skadet:	Støtfanger foran
86.8		Rustangrep:	Panser, Tak, Venstre bakdør, Venstre sidekanal, Høyre bakdør
86.13		Lakkslipp/flassing	Høyre bakdør, Panser
87.6	Utvendig speil	Speilvarme virker ikke:	Venstre side, Høyre side
87.7		Innfelling av speil virker ikke:	Høyre side
92.1	Luftdyse kupé	Luftdyse skadet:	Midten foran
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre fordør
104.2	Varseltrekant	Mangler.	
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
1.16	Kjøreegenskaper	* Ikke prøvekjørt grunnet diverse feil. Redusert test	
5.11	Bremsebelegg	Bremseklosser bør byttes samtidig som bremseskivene	



5157308

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
29.11	Oljenivå motor	Lavt oljenivå	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
102.8	Laste-/bagasjerom	Lasterom har spesialinnredning	

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Dato	Km.stand
20.10.2021	147986
05.06.2020	124546
11.02.2019	88130
18.12.2017	47208
28.12.2022	Ukjent

Testforhold

Frist for neste EU kontroll

29.11.2023

Ikke prøvekjørt pga:

Alvorlig feil



5157308

Prøvekjøring1 - Kjøreegenskaper **O****Generell informasjon**3 - Nøkler / Utstyr **R**4 - Service/ Dokum. **R****Bremser**5 - Bremsbelegg **O**6 - Bremseskiver **R**10 - Bremsvæsknivå **✓**12 - Bremserør **✓**13 - Bremseslanger **✓****Lys og signaler**17 - Lys **✓**19 - Refleks **✓**20 - Lyd / lyssignaler **✓**21 - Varsellamper **✓**22 - Varsellamper utvidet **R****e-Diagnose**23 - Full systemskann **R****Motor**28 - Utvendig tilstand motor **R**29 - Oljenivå motor **O**30 - Kjølevæske **✓**31 - Kjølevifte **✓**32 - Kjølesystem **✓**33 - Eksosanlegg **✓**35 - Motorfester **✓**36 - Drivstofftank, rør, slange **✓**37 - Registerreim **✓****Elektriske anlegg**44 - Instrument belysning **✓**45 - Instrumenter **✓**47 - Elektrisk vindusheis **✓**48 - Oppvarmet bakrute **R**49 - Kupevifte **✓**50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) **R**51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) **✓**54 - Setevarmer **R**55 - Ladespenning generator **✓**56 - Drivrem generator **✓****Elektriske anlegg**57 - Batteri ytre tilstand **✓**58 - Tilstand 12 volt batteri **R**59 - Tilhengerkontakt **✓****Hjul, dekk, felg**65 - Dekk **✓**66 - Felg **O**67 - Ekstra hjulsett **R**69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett **✓****Hjuloppheng**75 - Støtdempere **✓**76 - Stabilisator **✓**77 - Fjærer / fjærbein **✓**78 - Opphengs- / bærearmer foraksel **✓**79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel **✓**80 - Travers **✓****Karosseri**81 - Frontrute **O**82 - Siderute/bakrute **✓**83 - Dør-/panseråpner **✓**84 - Lås **R**86 - Lakk / karosseri utvendig **R**87 - Utvendig speil **R**88 - Underside **✓**89 - Understellsnummer **✓**90 - Tilhengerfeste **✓**



5157308

Interiør


- 91 - Dashbord / midtkonsoll ✓
- 92 - Luftdyse kupé **R**
- 93 - Taktrekk ✓
- 94 - Solskjerm ✓
- 95 - Innvendig speil ✓
- 96 - Dørtrekk ✓
- 97 - Døråpning **R**
- 98 - Seter ✓
- 99 - Bilbelte ✓
- 100 - Gulvmatter/-teppe ✓
- 102 - Laste-/bagasjerom **O**
- 103 - Interiør generelt ✓
- 104 - Varseltrekant **R**



5157308

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	4 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	50 °C
37.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	18 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	9 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,20 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,80 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	6,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	6,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet

Bilder og vedlegg**1. Generelt****2. Generelt****3. Generelt****4. Generelt****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**



5157308



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Varsellamper utvidet



17. Lakk / karosseri utvendig



18. Lakk / karosseri utvendig



19. Lakk / karosseri utvendig



20. Lakk / karosseri utvendig




21. Lakk / karosseri utvendig




22. Generelt




23. Generelt




24. Generelt




25. Generelt




26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Luftdyse kupé



31. Døråpning



32. Døråpning



33. Generelt



34. Lakk / karosseri utvendig



35. Generelt



36. Generelt

**37. Generelt****38. Generelt****39. Generelt****40. Generelt****41. Utvendig tilstand motor****42. Utvendig tilstand motor****43. Bremseskiver****44. Generelt****45. Generelt**



5157308

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



9. jan. 2025

Køretøj: Volkswagen Amarok 3.0 V6 24V TDI 4Motion BlueMotion
Motorkode: DDXC
Produktionsår: 16-22
Kilometerstand: 221470 (udlæst fra styreenhed)
Registrering Nr: LS87478
VIN: WV1ZZZ2HZHH007436 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 9. jan. 2025 09:16:45

Fejlkode

OBD

OBD

7 Fejl

Fejlkode: P2463
Partikelfilter
Delvist tilstoppet

Fejlkode: P2463
Partikelfilter
Delvist tilstoppet

Fejlkode: P2002
Dieselpartikelfilter række 1
Virkningsgrad under minimum.

Fejlkode: P20EE
NOx-adsorptionskatalysator bank 1
Virkningsgrad under minimum.

Fejlkode: P2463
Partikelfilter
Delvist tilstoppet

Fejlkode: P2002
Dieselpartikelfilter række 1
Virkningsgrad under minimum.

Fejlkode: P20EE
NOx-adsorptionskatalysator bank 1
Virkningsgrad under minimum.

Drivlinje

Motorelektronik 1

3 Fejl

Fejlkode: 5188
Partikelfilter

Hella Gutmann Solutions GmbH

Sodbelastning for høj.

Fejlkode: 5189
Dieselpartikelfilter række 1
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 17277
NOx-adsorptionskatalysator bank 1
Virkningsgrad under minimum.

bremsesystem **Bremseelektronik** **1 Fejl**

Fejlkode: 129
Funktionsbegrænsning
Funktion begrænset grundet overspænding

Passiv sikkerhed **Airbag** **0**

Passiv sikkerhed **Nødopkaldssystem/telematiksystem** **ikke tilgængelig**

Termostyring **Varme/klimaanlæg** **0**

Termostyring **Parkerings-/tilskudsvarmer** **7 Fejl**

Fejlkode: 265
Databus
Budskab mangler.

Fejlkode: 274
Databus
Budskab mangler.

Fejlkode: 323
Databus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 373
Spændingsforsyning
Spænding for lav.

Fejlkode: 375
Funktionsbegrænsning
Funktion begrænset grundet underspænding.

Fejlkode: 76
Spændingsforsyning
Overspænding registreret.

Fejlkode: 36
Brændstofstand
For lavt påfyldningsniveau.

Førerassistentsystem **Parkeringssensor 2** **1 Fejl**

Fejlkode: 1112105
Parkeringssensor FV i midten
Uplausibelt signal.

Førerassistentsystem	Bak-/360 graders kamerasystem	ikke tilgængelig
Komfort	Gateway-elektronik 1	6 Fejl

Fejlkode: 532
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: 446
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændings-/strømforsyning lav.

Fejlkode: 447
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændings-/strømforsyning høj.

Fejlkode: 538
Referencespænding
Referencespænding med fejl.

Fejlkode: 1598
Batteriovervågning
Spænding for lav.

Fejlkode: 1332
Dørstyreenhed passagerside
Funktion ukorrekt.

Komfort	Kombiinstrument	2 Fejl
----------------	------------------------	---------------

Fejlkode: 13893888
Funktionsbegrænsning
Funktion begrænset grundet overspænding

Fejlkode: 13635840
Spændingsforsyning
Spænding for lav.

Komfort	Betjenings-/infodisplay Tag	0
----------------	------------------------------------	----------

Komfort	Diagnose-interface-bus	0
----------------	-------------------------------	----------

Komfort	Batteriregulering	1 Fejl
----------------	--------------------------	---------------

Fejlkode: 1598
Batteriovervågning
Spænding for lav.

Komfort	Anhængerfunktion	0
----------------	-------------------------	----------

Komfort	Specialfunktion	ikke tilgængelig
----------------	------------------------	-------------------------

Gearkasse	Gearelektronik	0
------------------	-----------------------	----------

Gearkasse	Firhjulselektronik	ikke tilgængelig
------------------	---------------------------	-------------------------

Gearkasse	Differentialspærreelektronik	2 Fejl
<p>Fejlkode: 4 Forsyningspænding Spænding for høj.</p> <p>Fejlkode: 12656896 CAN-bus Manglende meddelelse</p>		
Tyverisikring	Startspærre	0
Styretøj	Ratvinkel	0
Infotainmentsystem	Informationselektronik	3 Fejl
<p>Fejlkode: 1539 Funktionsbegrænsning Funktion begrænset grundet underspænding.</p> <p>Fejlkode: 517 Bashøjtaler FH Afbrydelse i strømkreds .</p> <p>Fejlkode: 2565 GPS-antenne Afbrydelse i strømkreds .</p>		
Dæktryksovervågning	Dæktryksovervågning	ikke tilgængelig