



5124813

# NAF Bruktbiltest

Testdato  
20.12.2024



## Kunde

<b>Navn</b>	Auksjonen.no As	<b>Kontaktperson</b>	
<b>Medlemsnummer</b>	94448735	<b>Navn</b>	Auksjonen.no As
<b>Adresse</b>	Døvleveien 23	<b>Telefon</b>	33 30 05 40
<b>Postnummer og -sted</b>	3170 SEM	<b>E-post</b>	
<b>Telefon</b>	33 30 05 40		



## Kjøretøy

<b>Bilmerke</b>	Toyota	<b>Motorstørrelse</b>	cm <sup>3</sup>
<b>Modell</b>	Proace City Electric	<b>Motoreffekt</b>	100 kW
<b>Type</b>	E	<b>Aksler i drift</b>	1
<b>Registreringsnr.</b>	EE81375	<b>Drivstofftype</b>	Elektrisk
<b>Understellsnr.</b>	YAREAZKXZGJ002680	<b>Kjøretøygruppe</b>	315
<b>Km.stand.</b>	17638	<b>Bruktimportert</b>	Ja
<b>Farge</b>	Hvit	<b>Registreringsår</b>	2022
<b>Karosseritype</b>	Integrert førerhus	<b>Registrert første gang</b>	30.11.2022
		<b>Frist for neste EU kontroll</b>	29.11.2026



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5124813

## Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.3	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet
23.2	Full systemskann	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
86.5	Lakk / karosseri utvendig	Pyntelist løs, skadet eller mangler:	Høyre fordør
86.11		Steinsprut/lakksår	Bakluke

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
69.10	Reservehjul / dekkreparasjonssett	Bilen er ikke utstyrt med reservehjul	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Småbulker:	Bakluke
86.34		* Diverse spor etter dekor/folie.	
102.8	Laste-/bagasjerom	Lasterom har spesialinnredning	

## Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

## Testforhold

<b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b>	80 km/t
<b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>	1 °C
<b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>	Tørt
<b>Er bilen skitten eller nediset:</b>	Nei
<b>Frist for neste EU kontroll</b>	30.11.2026



5124813

**Prøvekjøring**

1 - Kjøreegenskaper ✓

**Generell informasjon**

3 - Nøkler / Utstyr ✓

4 - Service/ Dokum. R

**Bremser**

5 - Bremsbelegg ✓

6 - Bremseskiver ✓

8 - Parkeringsbrems ✓

9 - Bremsevirkning ✓

10 - Bremsevæskeniå ✓

11 - Bremsevæskens kokepunkt ✓

12 - Bremsør ✓

13 - Bremseslanger ✓

14 - Bremskraftforsterker ✓

15 - Bremsedal ✓

**Lys og signaler**

17 - Lys ✓

19 - Refleks ✓

20 - Lyd / lyssignaler ✓

21 - Varsellamper ✓

22 - Varsellamper utvidet ✓

**e-Diagnose**

23 - Full systemskann R

**Motor**

28 - Utvendig tilstand motor ✓

30 - Kjølevæske ✓

31 - Kjølevifte ✓

32 - Kjølesystem ✓

35 - Motorfester ✓

**Drivverk**

40 - Girkasse (automatisk) ✓

42 - Drivaksler ✓

**Elektriske anlegg**

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter ✓

46 - Radio / Multimedia ✓

47 - Elektrisk vindusheis ✓

48 - Oppvarmet bakrute ✓

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

53 - Sentrallås ✓

54 - Setevarmer ✓

57 - Batteri ytre tilstand ✓

58 - Tilstand 12 volt batteri ✓

59 - Tilhengerkontakt ✓

61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓

62 - Ladekabel elbil/hybrid ✓

63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓

64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓

**Hjul, dekk, felg**

65 - Dekk ✓

66 - Felg ✓

**Hjul, dekk, felg**

67 - Ekstra hjulsett ✓

68 - Hjullager ✓

69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett O

**Styring**

71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

72 - Styresnekke, tannstang ✓

73 - Styrestag/ledd ✓

74 - Styreservo ✓

**Hjuloppheng**

75 - Støtdempere ✓

76 - Stabilisator ✓

77 - Fjærer / fjærbein ✓

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

80 - Travers ✓



5124813

## Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

## Interiør


91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	O
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5124813

**Måleverdier**

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	300,00
9.2		Bremsevirkning, HF	300,00
9.3		Bremsevirkning, VB	300,00
9.4		Bremsevirkning, HB	300,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	21 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	3 °C
58.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	EN
58.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	640 ampere
58.3		Målt kaldstart-kapasitet:	502 ampere
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	5,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	6,00 mm
67.2		Mønsterdybde	6,00 mm
67.3		Mønsterdybde	6,00 mm
67.4		Mønsterdybde	6,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Stålfelg

**Bilder og vedlegg****1. Generelt****2. Generelt****3. Generelt****4. Generelt****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**





5124813



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5124813



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt





5124813

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF Næring Rykkinn  
 Folkvangveien 22  
 1348 Rykkinn  
 Telefon: +4791183650  
 Fax:  
 E-mail: Kjetil.oppi@naf.no  
 Website:



20. des. 2024

Køretøj: Toyota Proace City Electric  
 Motorkode: ZKX (ZK01)  
 Produktionsår: 21-  
 Kilometerstand: 17638 (skrevet af kontrolløren)  
 Registrering Nr: EE81375  
 VIN: YAREAZKXZGJ002680 (udlæst fra styreenhed)  
 Testet: 20. des. 2024 08:55:21

---

Fejlkode

---

<b>Drivlinje</b>	<b>Elektromotor</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Drivlinje</b>	<b>Fremdriftsbatteri</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Drivlinje</b>	<b>Intern højspændingsbatteri-oplader</b>	<b>6 Fejl</b>

Fejlkode: P10E6  
 Ladeenhed til højspændingsbatteri/DC-DC-konverter  
 Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P10E6  
 Ladeenhed til højspændingsbatteri/DC-DC-konverter  
 Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P1A71  
 Ladeenhed til højspændingsbatteri/DC-DC-konverter  
 Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P120D  
 Temperaturføler eldrifts-/ledningsnet-batteri-oplader  
 Funktion/strømkreds med fejl.

Fejlkode: P0562  
 Jævnstrømsomformer  
 Spændingsværdi på 12-V-side ukorrekt.

Fejlkode: U1187  
 CAN-bus-forbindelse til drivlinjestyreenhed  
 Kommunikation forstyrret.

<b>Drivlinje</b>	<b>Centralstyreenhed eldrivkæde/ hybrid drivkæde</b>	<b>0 Fejl</b>
------------------	--	---------------

<b>Drivlinje</b>	<b>Kontaktafbryder til ledningsnetbatteri 1</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Drivlinje</b>	<b>Ladekontrol</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>bremsesystem</b>	<b>ABS/ESP</b>	<b>1 Fejl</b>

Fejlkode: C162A-7A  
Trykføler for bremsekraftforstærker  
Uplausibelt signal.

<b>Passiv sikkerhed</b>	<b>Airbag OBD</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Termostyring</b>	<b>Klimaanlæg</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Termostyring</b>	<b>Klimatiseringsautomatik bag</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Termostyring</b>	<b>Klimaanlægsbetjeningsenhed bag</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Førerassistentsystem</b>	<b>Multifunktionskamera</b>	<b>2 Fejl</b>

Fejlkode: B1238-00  
Multifunktionskamera  
Synsfelt delvist/helt begrænset.

Fejlkode: U1208-29  
CAN-bus/forbindelse til motorstyreenhed  
Kommunikation forstyrret.

<b>Førerassistentsystem</b>	<b>Parkeringsensor</b>	<b>1 Fejl</b>
-----------------------------	------------------------	---------------

Fejlkode: U1F00-00  
Diagnosticeringsmodul  
Fejl ikke optaget i fejlrapporten.

<b>Komfort</b>	<b>Central styreenhed BSI</b>	<b>27 Fejl</b>
----------------	-------------------------------	----------------

Fejlkode: U1F22  
CAN-kommunikation med parkeringsensor  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1F40  
Styreenhed batteriovervågning  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1F43  
Kommunikation med airbagstyreenhed  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1F3E  
CAN-bus til telematik-styreenhed  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1F39  
Regn-/lyssensor  
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1F42  
Hella Gutmann Solutions GmbH

Klimastyreenhed  
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1F25  
CAN-bus-forbindelse til kombiinstrument  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1F27  
Betjeningsenhed/infodisplay til infotainment  
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1F28  
Kontaktmodul under rat  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1F38  
Funktionsdisplay i kombiinstrument  
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1F36  
CAN-kommunikation med servicemodul/telematikstyreenhed  
ingen kommunikation

Fejlkode: B173E  
nøgle  
Fejlagtig registrering.

Fejlkode: B173D  
nøgle  
Fejlagtig registrering.

Fejlkode: B2EA0  
Fjernkodning af styreenhed  
Serviceparameter fejlbehæftet.

Fejlkode: B1165  
Bremselys venstre side  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B12DA

Fejlkode: B1717  
Dørlås dobbeltdør bag  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1865  
Motorstartfrigivelsessignal fra startknap og karosseristyreenhed  
Signaler indbyrdes uplausible.

Fejlkode: B1327  
Varmeelement 3 el. ekstravarme  
Aktivering fejler.

Fejlkode: B1326  
Varmeelement 1 el. ekstravarme  
Aktivering fejler.

Fejlkode: U1F14  
Karosseri, CAN-bus  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1F16  
Hella Gutmann Solutions GmbH



CAN-bus komfort  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1F15  
Infotainment-CAN-bus  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1F00  
Diagnosticeringsmodul  
Fejl ikke optaget i fejlrapporten.

Fejlkode: U1F1A  
LIN-bus  
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1F1B  
LIN-bus  
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1F05  
Tilstand fjernaktiveringsledning  
Funktion ukorrekt.

**Komfort** **Motorskifteenhed BSM** **ikke tilgængelig**

**Komfort** **Kombiinstrument** **0 Fejl**

**Komfort** **Multifunktionsskærm** **ikke tilgængelig**

**Komfort** **Multifunktions-touchscreen** **1 Fejl**

Fejlkode: U1FA0-00  
Audio-/videoforbindelser  
Kommunikation forstyrret.

**Komfort** **Ratkontaktmodul** **2 Fejl**

Fejlkode: B1836-00  
Transponderantenne  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1836-12  
Transponderantenne  
Funktion ukorrekt.

**Komfort** **Ratbetjeningsknapper** **0 Fejl**

**Komfort** **Multiplex-betjeningsenhed** **0 Fejl**

**Komfort** **Regn-/lyssensor CAN** **0 Fejl**

**Komfort** **Spændingsbevaring** **ikke tilgængelig**

**Komfort** **Køretøjsafstandsassistent** **ikke tilgængelig**

**Komfort** **HUD head-up-display** **ikke tilgængelig**

<b>Komfort</b>	<b>Elektronisk tændingslås</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Akustisk fodgængeradvarel (AVAS)</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>Automatgearkasse-betjening</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Tyverisikring</b>	<b>Tyverialarm</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Tyverisikring</b>	<b>alarmhorn</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Styretøj</b>	<b>Elektr. servostyring</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Infotainmentsystem</b>	<b> Servicemodul</b>	<b>1 Fejl</b>

Fejlkode: DTC 0D93  
Telematik-styreenhed  
Fejl i kommunikation.

<b>Infotainmentsystem</b>	<b>Radio</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Infotainmentsystem</b>	<b>Navigation</b>	<b>4 Fejl</b>

Fejlkode: B154E  
Mikrofon 2  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U18A1  
CAN-bus-forbindelse til telematik-styreenhed  
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: B1506  
Telematik-styreenhed  
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: B1003  
styreenhed  
Kodning med fejl.