

## UF85132 - 2019 Peugeot Partner Stasjonsvogn

Km.stand	<b>40 724</b>	Bruktimportert	<b>Nei</b>	Reg.reim skiftet, dato	
Ant. nøkler	<b>2</b>	Antirustgaranti	<b>Ja</b>	Reg.reim skiftet, km	<b>0</b>
Drivstoff	<b>Diesel</b>	Heftelser	<b>Nei</b>	Siste service, dato	<b>03.01.2024</b>
Farge	<b>Grå</b>	Koll.puter utkoblet	<b>Nei</b>	Siste service, km	<b>40 521</b>
Egenvekt	<b>1417</b>	Medfølger sommerdekk	<b>Ja</b>	PKK utført	<b>12.09.2023</b>
Effekt	<b>102</b>	Medfølger vinterdekk	<b>Ja</b>	Servicehefte/servicer fulgt	<b>Ja / Nei</b>
Chassisnr.	<b>VR3EFYHYCKJ728050</b>	Tilhengerfeste	<b>Ja</b>	Vognmappe m/instruksjonsbok	<b>Ja</b>
Første reg.	<b>12.09.2019</b>	Er prøvekjørt	<b>Nei</b>	Utskrift dato	<b>15.01.2025</b>

FORKLARING: A = Nytt/Byttet B = Normal iht. alder/km. C = Slitt/Svak funksjon iht. alder/km. D = Defekt – = Ikke testet

## Identitet

1.1	A	Understellsnr.
1.2	A	Kjennemerke
1.3	A	Dokumentasjon/godkjenninger
1.4	B	Nøkler

## Eksteriør

2.1	B	Lakk
2.2	B	Antirustbehandling/under bil
2.3	B	Panser
2.4	B	Kanaler
2.5	C	Dører/bakluke
2.6	B	Låser/tyverisikring
2.7	B	Skjermer
2.8	B	Støtfanger/grill
2.9	B	Sensorer/parkeringsensor
2.10	B	Tak/Takluke/Panoramatak
2.11	B	Cabriolet/Hardtop
2.12	B	Speil
2.13	B	Elektronisk forb. til tilhenger
2.14	B	Rust
2.15	B	Frontvindu/vinduer
2.16	B	Vinduspussere/-spyler
2.17	C	Dekk/reservehjul
2.18	B	Felger
2.19	B	Hjulmuttere/-bolter
2.20	B	Avtagbar tilhengerkule
2.21	B	Tilhengerfeste

## Utvendig lys

3.1	B	Lysfunksjon foran
3.2	B	Lysfunksjon bak
3.3	B	Markeringslys
3.4	B	Retningslys
3.5	B	Nødsignallys
3.6	B	Parkeringslys
3.7	B	Refleks
3.8	B	Andre lys

## Interiør og instrumenter

4.1	B	Dashbord
4.2	B	Instrumenter og brytere
4.3	B	Midtkonsoll/midtarmlene
4.4	B	Dørtrekk
4.5	B	Seter
4.6	B	Taktrekk
4.7	B	Tepper/bekledning
4.8	B	Bagasjeromskjuler
4.9	B	Vindusheiser
4.10	B	Bilbelte
4.11	B	Airbager
4.12	B	Varme/AC/Klima
4.13	B	Signalhorn/Lydsignal
4.14	B	Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15	B	Navigasjon
4.16	B	Refleksvest
4.17	B	Varseltrekant
4.18	B	Skillevegg varerom

## Motor

5.1	B	Avlesning av feilkoder
5.2	B	Batteri
5.3	B	Tenningsanlegg
5.4	B	Drivstoffanlegg
5.5	B	Dynamo/lading
5.6	B	Eksosanlegg
5.7	B	Elektroniske styresystemer
5.8	B	Kjølesystem/vannpumpe
5.9	B	Motorfester/demper
5.10	B	Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11	B	Service
5.12	B	Start/arbeidslyd
5.13	B	Trekraft
5.14	B	Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15	B	Dieselpumpe/dyser/gløding

## Miljø

6.1	A	Støy
6.2	A	Avgass
6.3	A	Lekkasjer (forurensing)

## Gir og drivlinje

7.1	B	Girkassefunksjon
7.2	B	Differensial funksjon
7.3	B	Clutch/kobling
7.4	B	System for stabilitet (ESP)

## Hjuloppheng og styring

8.1	B	Ratt/styringsmekanisme
8.2	B	Ledd
8.3	B	Retningstabilitet/selvopprettig
8.4	B	Aksler
8.5	B	For-/bakstilling
8.6	B	Fjærer/luftbelger
8.7	B	Stabilisatorstag
8.8	B	Hjullager


## Bremseser

9.1	B	Bremsefunksjon/ABS
9.2	B	Pedal/vandring
9.3	B	Parkeringsbrems betjening
9.4	B	Bremsekraftforsterker
9.5	B	Lasteavhengig ventil
9.6	B	Bremsebelegg
9.7	C	Tromler/Skiver
9.8	B	Rør/slanger
9.9	B	Lekkasjer
9.10	B	Bremsevæske

## GENERELL BESKRIVELSE

Dato: 15.01.2025  
Signatur selger


Dato: 15.01.2025  
Signatur kunde



## KOMMENTARER

- 2.1 Eksteriør - Lakk - Flere riper rundt om på bil
- 2.1 Eksteriør - Lakk - Oversiktsbilder av bilen
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Bakluke høyre side ved lykt, skade/bulk
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Skyvedør og passasjer dør høyre side, endel striper, noe betong søl
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Skyvedør venstre side er veldig treg, vanskelig å få lukket den
- 2.7 Eksteriør - Skjermer - Bak skjerm høyre side, oppripet
- 2.8 Eksteriør - Støtfanger/grill - Skrapet ved lykt, mindre stripe på lykt. Venstre foran
- 2.17 Eksteriør - Dekk/reservehjul - Mangler endel pigg
- 5.11 Motor - Service - Servicebok
- 9.7 Bremses - Tromler/Skiver - Rust skiver bak, spes høyre side
- 9.7 Bremses - Tromler/Skiver - Rust skiver foran

## BILDER



5.11 Servicebok





2.5 Bakluke høyre side ved lykt, skade/bulk



2.5 Bakluke høyre side ved lykt, skade/bulk



2.7 Bak skjerm høyre side, oppripet



2.5 Skyvedør og passasjer dør høyre side, endel striper, noe betong søl



2.5 Skyvedør og passasjer dør høyre side, endel striper, noe betong søl



2.5 Skyvedør og passasjer dør høyre side, endel striper, noe betong søl



9.7 Rust skiver bak, spes høyre side



9.7 Rust skiver foran



9.7 Rust skiver foran



2.17 Mangler endel pigg



## BILDER



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen

## DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	2.5	2.5	2.5	2.5	Uke 23, 2019
Vinterdekk	4	4	4	4	Uke 15, 2019
Bremseklosser	50%	50%	60%	60%	