



4546186

NAF Bruktbiltest

Testdato
10.05.2024



Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33 30 05 40
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33 30 05 40		
Ekstern referanse	395620		



Kjøretøy

Bilmerke	Audi	Motorstørrelse	2995 cm ³
Modell	S5	Motoreffekt	kW
Type	B8	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	BT28690	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	WAUZZZ8TXCA008604	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	160985	Bruktimportert	Ja
Farge	Grå	Registreringsår	2011
		Registrert første gang	22.11.2011



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



4546186

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.9	Kjøreegenskaper	Vibrasjoner ved bremsing	
3.6	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er virker ikke	
4.6	Service/ Dokum.	Service er ikke utført i hht produsentens spesifikasjoner. Dette kan medføre uforutsett verditap og evt garantibortfall. Kostnader må vurderes nærmere ved avregning.	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
4.7		Aktivert serviceindikator	
6.8	Bremseskiver	Slitt bremseskive:	Venstre foran
9.8	Bremsevirkning	Vesentlig pulserende bremsevirkning:	Venstre bak, Høyre bak, Venstre foran
22.3	Varsellamper utvidet	Varsellampe for OBD (Motorlampe) lyser	
66.9	Felg	* Spacere er montert, felg stikker utenfor	
67.17	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
69.7	Reservehjul / dekkreparasjonssett	Dekkreparasjonssett mangler	
78.7	Opphengs- / bærearmer foraksel	* Lekkasje fra foring foran HB	
86.8	Lakk / karosseri utvendig	Rustangrep:	Venstre sidekanal, Høyre sidekanal
87.10	Utvendig speil	* Feil på utfelling til V speil	
88.2	Underside	Skadet/løst plastdeksel:	Midten foran
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre fordør
100.1	Gulvmatter/-teppe	Gulvmatte skadet eller mangler:	Høyre foran
103.1	Interiør generelt	Forurensing og/eller ubehagelig lukt	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.15	Bremseskiver	Bremseskivetykkelse er fortsatt innenfor fabrikantens toleranser, men nærmer seg minimums tykkelse	Høyre foran
10.3	Bremsevæsknivå	Bremsevæskebeholder ikke tilgjengelig for kontroll	
14.6	Bremsekraftforsterker	* Ikke tilgjengelig for kontroll	
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
29.12	Oljenivå motor	Bilen er ikke utstyrt med peilepinne, oljenivå er ikke kontrollert	
58.11	Tilstand 12 volt batteri	* Ikke tilgjengelig for kontroll	
65.24	Dekk	* Liten skade på siden av HF dekk	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	



4546186

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.19		Bulk(er)	Venstre fordør, Høyre fordør, Høyre bakskjerm
86.21		Små lakkblærer:	Venstre bakskjerm, Venstre fordør, Høyre bakskjerm
87.13	Utvendig speil	* Speilvarme er automatisk, ikke funksjonsprøvd	

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Dato	Km.stand
Ukjent	150190
04.10.2022	140414
14.01.2022	124514
19.04.2021	113114
Ukjent	107220
Ukjent	96010
11.11.2016	75092
05.09.2015	65157
12.11.2014	55653
11.06.2014	47544
28.06.2013	28530
11.10.2012	18257

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	8 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Frist for neste EU kontroll	09.07.2025



4546186

Prøvekjøring1 - Kjøreegenskaper **R****Generell informasjon**3 - Nøkler / Utstyr **R**4 - Service/ Dokum. **R****Bremser**

5 - Bremsbelegg ✓

6 - Bremseskiver **R**

8 - Parkeringsbrems ✓

9 - Bremsvirkning **R**10 - Bremsvæsknivå **O**

12 - Bremsørør ✓

13 - Bremseslanger ✓

14 - Bremskraftforsterker **O**

15 - Brems pedal ✓

Lys og signaler

17 - Lys ✓

19 - Refleks ✓

Lys og signaler

20 - Lyd / lyssignaler ✓

21 - Varsellamper ✓

22 - Varsellamper utvidet **R****e-Diagnose**23 - Full systemskann **O****Motor**

27 - Motor virkemåte ✓

28 - Utvendig tilstand motor ✓

29 - Oljenivå motor **O**

30 - Kjølevæske ✓

31 - Kjølevifte ✓

32 - Kjølesystem ✓

33 - Eksosanlegg ✓

35 - Motorfester ✓

36 - Drivstofftank, rør, slange ✓

37 - Registerreim ✓

Drivverk

40 - Girkasse (automatisk) ✓

41 - Differensial ✓

42 - Drivaksler ✓

43 - Mellomaksel ✓

Elektriske anlegg

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter ✓

47 - Elektrisk vindusheis ✓

48 - Oppvarmet bakrute ✓

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

52 - Lyktespyler / Visker ✓

53 - Sentrallås ✓

54 - Setevarmer ✓

55 - Ladespenning generator ✓

56 - Drivrem generator ✓

57 - Batteri ytre tilstand ✓

58 - Tilstand 12 volt batteri **O****Hjul, dekk, felg**65 - Dekk **O****Hjul, dekk, felg**66 - Felg **R**67 - Ekstra hjulsett **R**

68 - Hjullager ✓

69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett **R****Styring**

71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

72 - Styresnekke, tannstang ✓

73 - Styrestag/ledd ✓

74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

75 - Støtdempere ✓

76 - Stabilisator ✓

77 - Fjærer / fjærbein ✓

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel **R**

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

80 - Travers ✓



4546186

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	R
88 - Underside	R
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	R
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	R
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	R
104 - Varseltrekant	✓



4546186

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	28,00 mm
6.2		Bremseskivetykkelse VF	27,90 mm
6.3		Bremseskivetykkelse HF	28,40 mm
6.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	20,00 mm
6.5		Bremseskivetykkelse VB	22,00 mm
6.6		Bremseskivetykkelse HB	21,90 mm
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	210,00
9.2		Bremsevirkning, HF	250,00
9.3		Bremsevirkning, VB	150,00
9.4		Bremsevirkning, HB	150,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	50 °C
37.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	22 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	12 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,30 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,70 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	7,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	7,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	7,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



4546186

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt




4546186




13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt




16. Generelt




17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt




20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



4546186



25. Generelt



26. Generelt



27. Dekk



28. Høyre kanal



29. Høyre fordør



30. Høyre bakskjerm



31. Høyre bakskjerm



32. Venstre bakskjerm




33. Venstre kanal



34. Opphøngs- / bærearmer foraksel



35. Generelt



36. Generelt



4546186



37. Venstre fordør



4546186

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



10. mai 2024

Køretøj: Audi S5 3.0i V6 24V TFSI Quattro
Motorkode: CGWC
Produktionsår: 11-16
Kilometerstand: 160980 (udlæst fra styreenhed)
Registrering Nr: BT28690
VIN: WAUZZZ8TXCA008604 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 10. mai 2024 09:43:01

Fejlkode

OBD	OBD	2 Fejl
Fejlkode: P0141 Lambdasondevarme række 1 sensor 2 Strømkreds med fejl.		
Fejlkode: P0141 Lambdasondevarme række 1 sensor 2 Strømkreds med fejl.		
Motor	Motorelektronik 1	1 Fejl
Fejlkode: 6385 Lambdasondevarme række 1 sensor 2 Strømkreds med fejl.		
ABS	Bremseelektronik	0
ABS	Parkeringsbremse	0
Airbag	Airbag	0
Klimaanlæg	Varme/klimaanlæg	0
Klimaanlæg	Parkerings-/tilskudsvarmer	ikke tilgængelig
Komfort	Kombiinstrument	0
Komfort	Central styreenhed komfort	0
Komfort	Gateway-elektronik 1	0

Komfort	Diagnose-interface-bus	0
Komfort	Betjeningsenhed/visningsenhed	ikke tilgængelig
Komfort	Førerørselektronik	0
Komfort	Passagerørselektronik	0
Komfort	Bagklapselektronik	ikke tilgængelig
Komfort	Lygtenivellering	ikke tilgængelig
Komfort	Fjernlysassistent	ikke tilgængelig
Komfort	Parkeringssensor 2	ikke tilgængelig
Komfort	Anhængerfunktion	ikke tilgængelig
Komfort	Radarsensor adaptiv fartpilot	ikke tilgængelig
Komfort	Radarsensor adaptiv fartpilot 2	ikke tilgængelig
Komfort	Sædejustering fører	1 Fejl

Fejlkode: 3332
 Sædehøjdeindstillings-servomotor
 Funktion ukorrekt.

Komfort	Sædejustering passager	0
Komfort	Telefon-/mobilforberedelse	ikke tilgængelig
Komfort	Specialfunktion	ikke tilgængelig
Komfort	Vognbaneskiftassistent	ikke tilgængelig
Komfort	Vognbaneassistent (LDW)	ikke tilgængelig
Komfort	Bak-/360 graders kamerasystem	0
Komfort	Aktuator for karosseristøj	0
Komfort	Motorlydssimulator	ikke tilgængelig
Gearkasse	Gearelektronik	0
Gearkasse	Firhjulselektronik	ikke tilgængelig
Tyverisikring	Adgangs-/startrettigheder	0
Undervogn	Hjuldæmpningselektronik	ikke tilgængelig
Styretøj	aktiv styring	ikke tilgængelig

Styretøj	Servostyring	0
Styretøj	Ratstammemodul	0
Audio/Video	Mediaplayer 1	ikke tilgængelig
Audio/Video	Mediaplayer 2	ikke tilgængelig
Audio/Video	Radiotuner	0
Audio/Video	Mediaplayer 3	ikke tilgængelig
Audio/Video	Radiotuner digital	ikke tilgængelig
Audio/Video	Navigation	ikke tilgængelig
Audio/Video	Sound-system	0
Audio/Video	Tv-tuner	ikke tilgængelig
Audio/Video	Sprogstyring	ikke tilgængelig
Audio/Video	Informationselektronik	1 Fejl

Fejlkode: 862

Antenne til navigation (GPS) R50/R52

Fejl i antennefunktion.

Dæktryksovervågning	Dæktryksovervågning	ikke tilgængelig
----------------------------	----------------------------	-------------------------