



5178458

NAF Bruktbiltest

Testdato
16.01.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander	Kontaktperson	
Medlemsnummer	95140190	Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Adresse	Døvlevei 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	447468		



Kjøretøy

Bilmerke	Toyota	Motorstørrelse	2494 cm ³
Modell	HIACE 4WD	Motoreffekt	75 kW
Type	KLH18L-SBMRHW	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	AJ58420	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	JT121JK1800004477	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	201198	Bruktimportert	Nei
Farge	Grønn	Registreringsår	2004
		Registrert første gang	25.11.2004
		Frist for neste EU kontroll	28.08.2024



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5178458

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Bilen er ikke prøvekjørt/startet pga nøkler mangler.	
3.5	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er mangler	
4.3	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Kjørelengde mellom servicer er overskredet, Tid mellom servicer er overskredet
4.8		Frist for EU kontroll er overskredet	
4.9		* Sist kjente KmStand: 28.11.2022 - 201198 km.	
6.10	Bremsekiver	Rust på bremseskive:	Venstre foran, Høyre foran
7.4	Bremsetromler	Demonger tromler for nærmere kontroll:	Venstre bak, Høyre bak
8.6	Parkeringsbrems	For stor dødgang	
17.11	Lys	Skadet lyktelass:	Venstre baklys
27.16	Motor virkemåte	* Bilen/motoren starter ikke pga nøkkel mangler - ukjent tilstand på motoren.	
30.2	Kjølevæske	Lavt væsknivå	
32.6	Kjølesystem	Lavt kjølevæsknivå	
37.3	Registerreim	Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales	
67.17	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Bakluke, Støtfanger bak
86.5		Pyntelist løs, skadet eller mangler:	Støtfanger foran
86.9		Rust/rusthull:	Støtfanger bak
86.11		Steinsprut/lakksår	Støtfanger bak, Høyre bakdør
86.15		* Vanskelig og vurdere utvendig karosseri for skader pga, skitten bil, vann og snø - forbehold ukjente feil og mangler.	
98.2	Seter	Misfarget/skittent:	Venstre foran, Høyre foran, Midten foran
98.3		Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre foran
102.2	Laste-/bagasjerom	Skader i deksler/panel/vegger/gulv	
104.2	Varseltrekant	Mangler.	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.18		Småbulker:	Bakluke, Høyre bakskjerm
86.19		Bulk(er)	Bakluke



5178458

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
86.24		Rustangrep:	Venstre sidekanal, Høyre sidekanal, Høyre bakskjerm, Venstre bakskjerm, Høyre bakdør, Venstre fordør, Venstre bakdør, Bakluke, Høyre forskjerm, Venstre forskjerm
86.30		Bilen har noe penselflekking av steinsprut/riper i lakk	
87.11	Utvendig speil	Ripe i speilhus:	Venstre, Høyre
96.4	Dørtrekk	Liten skade i dørtrekk:	Venstre skyvedør, Bakluke/-dør, Høyre skyvedør
96.5		Skittent/misfarget dørtrekk	Venstre skyvedør, Høyre skyvedør, Høyre fordør, Venstre fordør, Bakluke/-dør
97.7	Døråpning	Rust:	Høyre skyvedør, Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre skyvedør

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Bremsevæsknivå	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Bremserør	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Bremsekraftforsterker	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Bremsepedal	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Lyd / lyssignaler	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Kjølevifte	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Motorfester	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Elektrisk vindusheis	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Oppvarmet bakrute	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Kupevifte	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Sentrallås	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Batteri ytre tilstand	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Ratt, rattaksel, ledd	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Styreservo	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Fjærer / fjærbein	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Travers	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Drivakslar	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Styrestag/ledd	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Opphengs- / bærearmer foraksel	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Opphengs- / bærearmer bakaksel	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Varsellamper	Skader/avvik som forhindrer vurdering



5178458

Punkt	Årsak
Instrument belysning	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Tilstand 12 volt batteri	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Unormal lyd	Bilen er ikke prøvekjørt
Bremsevirkning	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Utvendig tilstand motor	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Eksosanlegg	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Differensial	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Mellomaksel	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Vindusvisker, spyler (foran/bak)	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Hjullager	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Støtdempere	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Stabilisator	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Frontrute	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Underside	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Setevarmer	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Clutch	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Reservehjul / dekkreparasjonssett	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Lås	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Varsellamper utvidet	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Styresnekke, tannstang	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Bremsevæskens kokepunkt	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Bremseslanger	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Full systemskann	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Girkasse (manuell)	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Radio / Multimedia	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Drivstofftank, rør, slange	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Lasteavhengig reduksjonsventil	Skader/avvik som forhindrer vurdering

Servicehistorikk

Angitte servicer er de som er oppført i serviceheftet/annen dokumentasjon funnet i bilen. Avvik i forhold til angitte serviceintervaller/retningslinjer i serviceheftet, anmerkes og fremkommer i rapporten.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	0 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	2 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Glatt;Isete;Vått
Er bilen skitten eller nediset:	Ja
Frist for neste EU kontroll	29.08.2024
Ikke prøvekjørt pga:	Ikke kjørbare;Starter ikke



5178458

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper **R**
- 2 - Unormal lyd |

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr **R**
- 4 - Service/ Dokum. **R**

Bremser

- 5 - Bremsbelegg **✓**
- 6 - Bremseskiver **R**
- 7 - Bremsetromler **R**
- 8 - Parkeringsbrems **R**
- 9 - Bremsvirkning |
- 10 - Bremsvæskeniå |
- 11 - Bremsvæskens kokepunkt |
- 12 - Bremserør |
- 13 - Bremseslanger |
- 14 - Bremskraftforsterker |
- 15 - Bremsedal |
- 16 - Lasteavhengig reduksjonsventil |

Lys og signaler

- 17 - Lys **R**
- 19 - Refleks **✓**
- 20 - Lyd / lyssignaler |
- 21 - Varsellamper |
- 22 - Varsellamper utvidet |

e-Diagnose

- 23 - Full systemskann |

Motor

- 27 - Motor virkemåte **R**
- 28 - Utvendig tilstand motor |
- 29 - Oljenivå motor **✓**
- 30 - Kjølevæske **R**
- 31 - Kjølevifte |
- 32 - Kjølesystem **R**
- 33 - Eksosanlegg |
- 35 - Motorfester |
- 36 - Drivstofftank, rør, slange |
- 37 - Registerreim **R**

Drivverk

- 38 - Clutch |
- 39 - Girkasse (manuell) |
- 41 - Differensial |
- 42 - Drivaksler |
- 43 - Mellomaksler |

Elektriske anlegg

- 44 - Instrument belysning |
- 45 - Instrumenter **✓**
- 46 - Radio / Multimedia |
- 47 - Elektrisk vindusheis |
- 48 - Oppvarmet bakrute |
- 49 - Kupevifte |
- 50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) |
- 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) |
- 53 - Sentrallås |
- 54 - Setevarmer |
- 56 - Drivrem generator **✓**
- 57 - Batteri ytre tilstand |
- 58 - Tilstand 12 volt batteri |
- 59 - Tilhengerkontakt **✓**

Hjul, dekk, felg

- 65 - Dekk **✓**
- 66 - Felg **O**
- 67 - Ekstra hjulsett **R**

Hjul, dekk, felg

- 68 - Hjullager |
- 69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett |
- 70 - Hjulcapsler/navkopper **✓**

Styring

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd |
- 72 - Styresnekke, tannstang |
- 73 - Styrestag/ledd |
- 74 - Styreservo |



5178458

Hjuloppheng

75 - Støtdempere	
76 - Stabilisator	
77 - Fjærer / fjærbein	
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	
80 - Travers	

Karosseri

81 - Frontrute	
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	O
88 - Underside	
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	O
97 - Døråpning	O
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	R
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	R



5178458


Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	0 stk
6.1	Bremseskiver	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet
6.2		Bremseskivetykkelse VF	Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet
6.3		Bremseskivetykkelse HF	Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet
6.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	0,00 mm
6.5		Bremseskivetykkelse VB	0,00 mm
6.6		Bremseskivetykkelse HB	0,00 mm
9.1	Bremsevirkning		Skader/avvik som forhindrer vurdering
30.1	Kjølevæske		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	150000
37.2		eller ved, måneder:	0
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Skader/avvik som forhindrer vurdering
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Skader/avvik som forhindrer vurdering
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,20 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,10 mm
65.3		Mønsterdybde VB	8,70 mm
65.4		Mønsterdybde HB	6,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet


Bilder og vedlegg**1. Lakk / karosseri utvendig****2. Lakk / karosseri utvendig****3. Lys****4. Generelt****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**



5178458



13. Generelt



14. Generelt



5178458

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.