



5118819

NAF Bruktbiltest

Testdato
23.12.2024



Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33 30 05 40
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33 30 05 40		



Kjøretøy

Bilmerke	Skoda	Motorstørrelse	1395 cm ³
Modell	SUPERB	Motoreffekt	110 kW
Type	3T	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	AE46864	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	TMBJB9NP2G7017845	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	188558	Bruktimportert	Nei
Farge	Brun	Registreringsår	2015
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	10.12.2015
		Frist for neste EU kontroll	22.06.2025



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5118819

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.6	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er virker ikke	
3.9		Bilens display eller systemscann indikerer at det er svakt/tomt batteri på en eller flere nøkler	
6.7	Bremseskiver	Bremseskivetykkelse er under fabrikantens minimumsmål	Høyre bak
17.15	Lys	Vann / kondens i lykt:	Venstre baklys
19.2	Refleks	Skade på refleks:	Venstre side
22.2	Varsellamper utvidet	Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
47.5	Elektrisk vindusheis	* Feil funksjon vindus brytere fører panel, feil ruter beveger seg	
50.3	Varmeapparat / klimaapparat (AC)	Klimaapparat virker ikke	
51.6	Vindusvisker, spyler (foran/bak)	Dårlig viskerblad:	Bakrute
58.5	Tilstand 12 volt batteri	Bør lade batteri	
60.5	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	* Fjernkontroll virker ikke	
67.15	Ekstra hjulsett	Vesentlig oksidering på felg:	4 felger
67.23		Vesentlig ripe(r) inn til grunnmaterialet på felg:	2 felger
76.2	Stabilisator	Slakk i ledd til stabilisatorstang:	Høyre bak
86.7	Lakk / karosseri utvendig	Rust / korrosjon i innvendig kant:	Høyre fordør
98.3	Seter	Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre foran
98.6		* Søm løsnet sete venstre bak	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.15	Service/ Dokum.	* Se vedlegg. Service informasjon hentet ut.	
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Høyre foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
17.29	Lys	Kraketert lyktglass	Venstre baklys
17.30		Dugg i lykt:	Venstre nærlys, Høyre nærlys, Venstre tåkelys, Høyre tåkelys
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
28.8	Utvendig tilstand motor	Liten oljelekkasje	Bunnpanne
28.11		* Olje søl ved påfylling/dyser	



5118819

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
65.22	Dekk	Noe skjevslitt dekk	Venstre foran, Venstre bak, Høyre foran, Høyre bak
66.12	Felg	Påbegynnende oksidering:	Høyre bak, Venstre foran, Venstre bak, Høyre foran
67.28	Ekstra hjulsett	Dekk er noe skjevslitt	4 dekk
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
81.10		Slitt frontrute	
82.14	Siderute/bakrute	Slitt rute:	Bakrute
83.22	Dør-/panseråpner	* Noe trege dører	
86.27	Lakk / karosseri utvendig	Vanskelig å vurdere fordi bilen er:	skitten
88.12	Underside	Rustangrep i vognbunn / understell	
93.5	Taktrekk	Skittent taktrekk	
96.4	Dørtrekk	Liten skade i dørtrekk:	Høyre fordør
103.6	Interiør generelt	* Bruksslitasje	

Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	70 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	5 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Vått
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Ja
Frist for neste EU kontroll	23.06.2025



5118819

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper ✓

Generell informasjon3 - Nøkler / Utstyr **R**4 - Service/ Dokum. **O****Bremser**

5 - Bremsbelegg ✓

6 - Bremseskiver **R**

8 - Parkeringsbrems ✓

9 - Bremsvirkning ✓

10 - Bremsvæsknivå ✓

11 - Bremsvæskens kokepunkt ✓

12 - Bremsør ✓

13 - Bremseslanger ✓

14 - Bremskraftforsterker ✓

15 - Brems pedal ✓

Lys og signaler17 - Lys **R**19 - Refleks **R**

20 - Lyd / lyssignaler ✓

21 - Varsellamper ✓

22 - Varsellamper utvidet **R****e-Diagnose**23 - Full systemskann **R****Motor**

25 - Avgassanalyse (Bensin) ✓

27 - Motor virkemåte ✓

28 - Utvendig tilstand motor **O**

29 - Oljenivå motor ✓

30 - Kjølevæske ✓

31 - Kjølevifte ✓

32 - Kjølesystem ✓

33 - Eksosanlegg ✓

34 - HC i kjølesystem ✓

35 - Motorfester ✓

36 - Drivstofftank, rør, slange ✓

37 - Registerreim ✓

Drivverk

40 - Girkasse (automatisk) ✓

41 - Differensial ✓

42 - Drivaksler ✓

Elektriske anlegg

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter ✓

46 - Radio / Multimedia ✓

47 - Elektrisk vindusheis **R**

48 - Oppvarmet bakrute ✓

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) **R**51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) **R**

52 - Lyktespyler / Visker ✓

53 - Sentrallås ✓

54 - Setevarmer ✓

55 - Ladespenning generator ✓

56 - Drivrem generator ✓

57 - Batteri ytre tilstand ✓

58 - Tilstand 12 volt batteri **R**

59 - Tilhengerkontakt ✓

60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer **R****Hjul, dekk, felg**65 - Dekk **O**66 - Felg **O**67 - Ekstra hjulsett **R****Hjul, dekk, felg**

68 - Hjullager ✓

69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ✓

70 - Hjulcapsler/navkopper ✓

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

72 - Styresnekke, tannstang ✓

73 - Styrestag/ledd ✓

74 - Styreservo ✓



5118819

Hjuloppheng

75 - Støtdempere	✓
76 - Stabilisator	R
77 - Fjærer / fjærbein	✓
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
80 - Travers	✓

Karosseri

81 - Frontrute	○
82 - Siderute/bakrute	○
83 - Dør-/panseråpner	○
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	○
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	○
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	○
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	○
104 - Varseltrekant	✓



5118819

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	Kontrollert visuelt
6.2		Bremsekivetykkelse VF	Kontrollert visuelt
6.3		Bremsekivetykkelse HF	Kontrollert visuelt
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	10,00 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	10,10 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	9,70 mm
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	200,00
9.2		Bremsevirkning, HF	180,00
9.3		Bremsevirkning, VB	200,00
9.4		Bremsevirkning, HB	200,00
25.1	Avgassanalyse (Bensin)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	43 °C
34.1	HC i kjølesystem	HC i kjølesystem	0 ppm
37.1	Registerreim		Ikke oppgitt av produsent
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	28 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,70 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,70 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	EN
58.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	680 ampere
58.3		Målt kaldstart-kapasitet:	577 ampere
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	7,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	4,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	4,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	4,00 mm
67.2		Mønsterdybde	4,00 mm
67.3		Mønsterdybde	3,50 mm
67.4		Mønsterdybde	3,50 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5118819



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt




20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5118819



25. Generelt




26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



5118819

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF Senter Haugesund
Hemmingstadveien 21
5535 Haugesund
Telefon: +4745391156
Fax:
E-mail: Eirik.ostebo@naf.no
Website: WWW.Naf.No



23. des. 2024

Køretøj: Skoda Superb-III 1.4i 16V TSI Combi Green tec
Motorkode: CZEA
Produktionsår: 15-18
Kilometerstand: 188564 (udlæst fra styreenhed)
Registrering Nr: AE46864
VIN: TMBJB9NP2G7017845 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 23. des. 2024 09:13:50

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
Drivlinje	Motorelektronik 1	0! Fejl
bremsesystem	Bremseelektronik	0! Fejl
bremsesystem	Bremsekraftforstærkning	ikke tilgængelig
Passiv sikkerhed	Airbag	0 Fejl
Passiv sikkerhed	Nødopkaldssystem/telematiksystem	ikke tilgængelig
Termostyring	Varme/klimaanlæg	0! Fejl
Termostyring	Parkerings-/tilskudsvarmer	0! Fejl
Førerassistentsystem	Frontkamarasystem	0! Fejl
Førerassistentsystem	Radarsensor adaptiv fartpilot	0 Fejl
Førerassistentsystem	Vognbaneskiftassistent	0! Fejl
Førerassistentsystem	Parkeringssensor	0 Fejl
Førerassistentsystem	Bak-/360 graders kamerasystem	0 Fejl
Førerassistentsystem	Fjernlysassistent	ikke tilgængelig
Komfort	Diagnose-interface-bus	0! Fejl
Komfort	Gateway-elektronik 1	0! Fejl

Komfort	Kombiinstrument	0! Fejl
Komfort	Lygtenivellering	0 Fejl
Komfort	Lysstyring venstre 2	ikke tilgængelig
Komfort	Lysstyring højre 2	ikke tilgængelig
Komfort	Sædejustering fører	0! Fejl
Komfort	Førerdørselektronik	0! Fejl
Komfort	Passagerdørselektronik	0 Fejl
Komfort	Dørelektronik førerside bag	0 Fejl
Komfort	Dørelektronik passagerside bag	0 Fejl
Komfort	Skydetag	ikke tilgængelig
Komfort	Skydetagsstyreenhed 2	ikke tilgængelig
Komfort	Bagklapselektronik	0 Fejl
Komfort	Anhængerfunktion	0! Fejl
Komfort	Multifunktionsmodul	ikke tilgængelig
Komfort	Specialfunktion	ikke tilgængelig
Gearkasse	Gearelektronik	0 Fejl
Gearkasse	Firhjulselektronik	ikke tilgængelig
Tyverisikring	Interface adgangs- og startsystem	0! Fejl
Undervogn	Hjuldæmpningselektronik	0! Fejl
Styretøj	Servostyring	0 Fejl
Styretøj	Ratstammemodul	0 Fejl
Styretøj	Elektron. ratstammelåsning	0 Fejl
Infotainmentsystem	Sound-system	2 Fejl
<p>Fejlkode: 1559 Kabinetventilator Strømkreds med fejl.</p> <p>Fejlkode: 600 Dobbelt-subwoofer Højtaler 1 fejlbehæftet.</p>		
Infotainmentsystem	Tv-tuner	ikke tilgængelig

NAF Senter Haugesund
Hemmingstadveien 21
5535 Haugesund
Telefon: +4745391156
Fax:
E-mail: Eirik.ostebo@naf.no
Website: WWW.Naf.No



23. des. 2024

Køretøj: Skoda Superb-III 1.4i 16V TSI Combi Green tec
Motorkode: CZEA
Produktionsår: 15-18
Kilometerstand: 188564 (udlæst fra styreenhed)
Registrering Nr: AE46864
VIN: TMBJB9NP2G7017845 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 23. des. 2024 09:09:15

Fejlkode

OBD **OBD** **0 Fejl**

Drivlinje **Motorelektronik 1** **2 Fejl**

Fejlkode: 17158
CAN-bus-forbindelse til ABS/ESP-styreenhed
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 4675
ABS-system
Udlæs fejlkodehukommelsen.

bremsesystem **Bremseelektronik** **2 Fejl**

Fejlkode: 16388
Dæktryksovervågningsystem
ikke tilgængelig

Fejlkode: 16401
Dæktrykadvarsel
Advarselsmeddelelse aktiv.

bremsesystem **Bremsekraftforstærkning** **ikke tilgængelig**

Passiv sikkerhed **Airbag** **0 Fejl**

Passiv sikkerhed **Nødopkaldssystem/telematiksystem** **ikke tilgængelig**

Termostyring **Varme/klimaanlæg** **1 Fejl**

Fejlkode: 263425
Luftkvalitetsføler
Hella Gutmann Solutions GmbH

Funktion ukorrekt.

Termostyring **Parkerings-/tilskudsvarmer** **2 Fejl**

Fejlkode: 56
Ingen flammedannelse
Flammedannelse ophørt med at fungere.

Fejlkode: 36
Brændstofdrevet tilskudsvarmer
Brændstofstand for lav til at starte opvarmning.

Førerassistentsystem **Frontkammersystem** **1 Fejl**

Fejlkode: 1123205
Databus
Meddelelse ukorrekt.

Førerassistentsystem **Radarsensor adaptiv fartpilot** **0 Fejl**

Førerassistentsystem **Vognbaneskiftassistent** **1 Fejl**

Fejlkode: 338048
CAN-bus
Meddelelse ukorrekt.

Førerassistentsystem **Parkeringssensor** **0 Fejl**

Førerassistentsystem **Bak-/360 graders kamerasystem** **0 Fejl**

Førerassistentsystem **Fjernlysassistent** **ikke tilgængelig**

Komfort **Diagnose-interface-bus** **1 Fejl**

Fejlkode: 66565
Databus
Fejl i systemdiagnose.

Komfort **Gateway-elektronik 1** **2 Fejl**

Fejlkode: 395521
Karosseristyreenhed
Begrænset funktion, da fejlbeskyttelsen er aktiv

Fejlkode: 1049604
Dørbelysning 1 VF
ingen kommunikation

Komfort **Kombiinstrument** **1 Fejl**

Fejlkode: 1048578
styreenhed
Kalibrering mangler/med fejl.

Komfort	Lygtenivellering	0 Fejl
Komfort	Lysstyring venstre 2	ikke tilgængelig
Komfort	Lysstyring højre 2	ikke tilgængelig
Komfort	Sædejustering fører	2 Fejl

Fejlkode: 9653256
Sædehøjdeindstillings-trykknop
Mekanisk fejl

Fejlkode: 13893632
Funktionsbegrænsning
Funktion begrænset grundet underspænding.

Komfort	Førerdørselektronik	2 Fejl
----------------	----------------------------	---------------

Fejlkode: 65588
Rudehejs-servomotor
Grundindstilling mangler/med fejl.

Fejlkode: 65799
Døradvarels-/indstigningslampe
Strømkreds med fejl.

Komfort	Passagerdørselektronik	0 Fejl
Komfort	Dørelektronik førerside bag	0 Fejl
Komfort	Dørelektronik passagerside bag	0 Fejl
Komfort	Skydetag	ikke tilgængelig
Komfort	Skydetagsstyreenhed 2	ikke tilgængelig
Komfort	Bagklapselektronik	0 Fejl
Komfort	Anhængerfunktion	2 Fejl








Fejlkode: 656394
Anhængerbaglygte
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: 656650
Anhængerblinklys højre side
Strømkreds med fejl.

Komfort	Multifunktionsmodul	ikke tilgængelig
Komfort	Specialfunktion	ikke tilgængelig
Gearkasse	Gearelektronik	0 Fejl

Gearkasse Tyverisikring	Firhjulselektronik Interface adgangs- og startsystem	ikke tilgængelig 1 Fejl
<p>Fejlkode: 1052939 Sensor berøring udvendigt dørhåndtag førerside Afbrydelse i strømkreds .</p>		
Undervogn	Hjuldæmpningselektronik	1 Fejl
<p>Fejlkode: 452874 Køretøjsniveausensor HF Afbrydelse/kortslutning til plus</p>		
Styretøj	Servostyring	0 Fejl
Styretøj	Ratstammemodul	0 Fejl
Styretøj	Elektron. ratstammelåsning	0 Fejl
Infotainmentsystem	Sound-system	2 Fejl
<p>Fejlkode: 1559 Kabinetventilator Strømkreds med fejl.</p>		
<p>Fejlkode: 600 Dobbelt-subwoofer Højtaler 1 fejlbehæftet.</p>		
Infotainmentsystem	Tv-tuner	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Informationselektronik	0 Fejl

Date of delivery: 2015-12-10

	Entry	Type of service	Dealership	Date of performing operations	Mileage/km
	Workshop remark	Workshop remark	NO007700	2018-09-12	85000 km
	Workshop remark	Workshop remark	NO007700	2018-09-12	85000 km
	Service record	Inspection with Oil change (flexible)	NO007700	2018-09-12	85000 km
	Workshop remark	Workshop remark	NO007700	2017-10-05	58018 km
	Service record	Inspection with Oil change (flexible)	NO007700	2017-10-05	58018 km
	Service record	Inspection with Oil change (flexible)	NO007700	2016-10-24	32284 km
	Workshop remark	Workshop remark	NO007700	2016-01-18	3423 km

Workshop remark

Date of performing operations 2018-09-12
Mileage/km 85000 km
Order number 519449



Service performed by
DAHLES AUTO
HERBERGVEIEN 4 TUNEJORDET
1710 SARPSBORG
Norway

Close

Workshop remark

Date of performing operations 2018-09-12
Mileage/km 85000 km
Order number 519449



Service performed by

DAHLES AUTO
HERBERGVEIEN 4 TUNEJORDET
1710 SARPSBORG
Norway

Close

Inspection with Oil change (flexible)

Date of performing operations 2018-09-12
Mileage/km 85000 km
Order number 519449



Additional work carried out

Air cleaner element
Brake fluid service

Mobility guarantee

Yes (until Service is displayed)

Service performed by

DAHLES AUTO
HERBERGVEIEN 4 TUNEJORDET
1710 SARPSBORG
Norway

Close

Workshop remark

Date of performing operations 2017-10-05
Mileage/km 58018 km
Order number 596484



Service performed by

DAHLES AUTO
HERBERGVEIEN 4 TUNEJORDET
1710 SARPSBORG
Norway

Close

Inspection with Oil change (flexible)

Date of performing operations 2017-10-05
Mileage/km 58018 km
Order number 596484



Additional work carried out

Dust and pollen filter
Spark plug
Additional Inspection scope

Mobility guarantee

Yes (until Service is displayed)

Service performed by

DAHLES AUTO
HERBERGVEIEN 4 TUNEJORDET
1710 SARPSBORG
Norway

Close

Inspection with Oil change (flexible)

Date of performing operations 2016-10-24

Mileage/km 32284 km

Order number 572863



Mobility guarantee Yes (until Service is displayed)

Service performed by

DAHLES AUTO
HERBERGVEIEN 4 TUNEJORDET
1710 SARPSBORG
Norway

Close

Workshop remark

Date of performing operations 2016-01-18

Mileage/km 3423 km

Order number



Service performed by

DAHLES AUTO
HERBERGVEIEN 4 TUNEJORDET
1710 SARPSBORG
Norway

Close