



5170189

NAF Bruktbiltest

Testdato
14.01.2025



Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33 30 05 40
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33 30 05 40		
Ekstern referanse	461974		



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	1395 cm ³
Modell	PASSAT	Motoreffekt	115 kW
Type	3C	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	BT49333	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	WVWZZZ3CZHE027363	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	102020	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2016
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	10.08.2016
		Frist for neste EU kontroll	28.09.2025



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5170189

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.6	Service/ Dokum.	Service er ikke utført i hht produsentens spesifikasjoner. Dette kan medføre uforutsett verditap og evt garantibortfall. Kostnader må vurderes nærmere ved avregning.	Tid mellom servicer er overskredet
33.6	Eksosanlegg	Løst varmedeksel:	Bakre eksospotte
51.6	Vindusvisker, spyler (foran/bak)	Dårlig viskerblad:	Bakrute
65.8	Dekk	Piggdekk med slitte og/eller lite pigger	Høyre bak
67.14	Ekstra hjulsett	Skadet felg:	1 felg
69.6	Reservehjul / dekkreparasjonssett	Dekkreparasjonssett, holdbarhetsdato har utløpt	
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Panser, Støtfanger bak
87.6	Utvendig speil	Speilvarme virker ikke:	Venstre side, Høyre side
90.1	Tilhengerfeste	Elektrisk nedfelling av hengerfeste virker ikke	
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Høyre bakdør

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.17	Bremseeskiver	Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
37.7	Registerreim	Bilfabrikanten oppgir ikke utskiftingsintervall for registerreima	
59.7	Tilhengerkontakt	* Ikke inspisert grunnet feil med elektronisk nedfelling	
67.27	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
97.6	Døråpning	Skadet deksel:	Venstre bakdør



5170189

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Dato	Km.stand
28.05.2024	96807
22.05.2023	88951
03.06.2022	80870
03.03.2020	66307
18.02.2019	50812
30.11.2018	45689
12.02.2018	29750
27.03.2017	13765

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	4 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Glatt;Isete;Vått
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Frist for neste EU kontroll	29.09.2025



5170189

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper ✓

Generell informasjon

3 - Nøkler / Utstyr ✓

4 - Service/ Dokum. R

Bremser

5 - Bremsbelegg ✓

6 - Bremseskiver O

8 - Parkeringsbrems ✓

9 - Bremsvirkning ✓

10 - Bremsvæsknivå ✓

12 - Bremsørør ✓

13 - Bremseslanger ✓

14 - Bremskraftforsterker ✓

15 - Brems pedal ✓

Lys og signaler

17 - Lys ✓

19 - Refleks ✓

20 - Lyd / lyssignaler ✓

21 - Varsellamper ✓

22 - Varsellamper utvidet ✓

e-Diagnose

23 - Full systemskann O

Motor

27 - Motor virkemåte ✓

28 - Utvendig tilstand motor ✓

29 - Oljenivå motor ✓

30 - Kjølevæske ✓

31 - Kjølevifte ✓

32 - Kjølesystem ✓

33 - Eksosanlegg R

35 - Motorfester ✓

36 - Drivstofftank, rør, slange ✓

37 - Registerreim O

Drivverk

40 - Girkasse (automatisk) ✓

42 - Drivaksler ✓

Elektriske anlegg

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter ✓

47 - Elektrisk vindusheis ✓

48 - Oppvarmet bakrute ✓

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) R

52 - Lyktespyler / Visker ✓

53 - Sentrallås ✓

54 - Setevarmer ✓

55 - Ladespenning generator ✓

56 - Drivrem generator ✓

59 - Tilhengerkontakt O

61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓

62 - Ladekabel elbil/hybrid ✓

63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓

64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓

Hjul, dekk, felg

65 - Dekk R

66 - Felg ✓

Hjul, dekk, felg

67 - Ekstra hjulsett R

68 - Hjullager ✓

69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett R

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

72 - Styresnekke, tannstang ✓

73 - Styrestag/ledd ✓

74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

75 - Støtdempere ✓

76 - Stabilisator ✓

77 - Fjærer / fjærbein ✓

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

80 - Travers ✓



5170189

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	R
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	R

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	R
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5170189

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	200,00
9.2		Bremsevirkning, HF	180,00
9.3		Bremsevirkning, VB	240,00
9.4		Bremsevirkning, HB	220,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	45 °C
37.1	Registerreim		Ikke oppgitt av produsent
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	21 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	8 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,90 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	15,10 volt
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	4,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	5,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	5,00 mm
67.2		Mønsterdybde	5,00 mm
67.3		Mønsterdybde	6,00 mm
67.4		Mønsterdybde	6,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5170189



13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt




17. Generelt



18. Generelt




19. Generelt




20. Generelt




21. Generelt




22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt

**25. Generelt****26. Lakk / karosseri utvendig****27. Lakk / karosseri utvendig****28. Generelt****29. Generelt****30. Døråpning****31. Døråpning****32. Ekstra hjulsett****33. Generelt****34. Generelt****35. Generelt****36. Generelt**



5170189



37. Generelt



38. Generelt



39. Dekk



40. Generelt



41. Generelt



5170189

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



14. jan. 2025

Køretøj: Volkswagen Passat 1.4i 16V TSI GTE Variant Hybrid BlueMotion
Motorkode: CUKC
Produktionsår: 15-18
Kilometerstand: 102020 (udlæst fra styreenhed)
Registrering Nr: BT49333
VIN: WWWZZZ3CZHE027363 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 14. jan. 2025 12:26:42

Fejlkode

OBD **OBD** **0 Fejl**

Drivlinje **Motorelektronik 1** **2 Fejl**

Fejlkode: 25446
CAN-kommunikation med eldriftsbatteri-styreenhed
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 25358
Centrallås-servomotor tankklap
sidder fast (lukket)

Drivlinje **Elektromotor 1** **0**

Drivlinje **Hybridbatteristyring** **1 Fejl**

Fejlkode: 29359
Samlet spænding 5 højspændingsbatteri
Kortslutning til plus.

Drivlinje **Højspændings-batterilader** **1 Fejl**

Fejlkode: 13705540
Databus
Meddelelse uplausibel.

bremsesystem **Bremseelektronik** **1 Fejl**

Fejlkode: 16401
Dæktrykadvarsel
Advarselsmeddelelse aktiv.

bremsesystem	Bremsekraftforstærkning	0
Passiv sikkerhed	Airbag	0
Passiv sikkerhed	Nødopkaldssystem/telematiksystem	0
Termostyring	Varme/klimaanlæg	1 Fejl

Fejlkode: 1048838
 Funktionsbegrænsning pga. styreenhed for batteriovervågning
 System aktivt.

Termostyring	Parkerings-/tilskudsvarmer	1 Fejl
---------------------	-----------------------------------	---------------

Fejlkode: 40
 Komfortvarmer
 Funktion deaktiveret på grund af afbrydelse ved forbruger.

Førerassistentsystem	Frontkammersystem	ikke tilgængelig
-----------------------------	--------------------------	-------------------------

Førerassistentsystem	Radarsensor adaptiv fartpilot	1 Fejl
-----------------------------	--------------------------------------	---------------

Fejlkode: 836
 Databus
 Meddelelse ukorrekt.

Førerassistentsystem	Vognbaneskiftassistent	ikke tilgængelig
-----------------------------	-------------------------------	-------------------------

Førerassistentsystem	Vognbaneskiftassistent 2	ikke tilgængelig
-----------------------------	---------------------------------	-------------------------

Førerassistentsystem	Parkeringsensor	0
-----------------------------	------------------------	----------

Førerassistentsystem	Bak-/360 graders kamerasystem	0
-----------------------------	--------------------------------------	----------

Førerassistentsystem	Fjernlysassistent	ikke tilgængelig
-----------------------------	--------------------------	-------------------------

Komfort	Gateway-elektronik 1	4 Fejl
----------------	-----------------------------	---------------

Fejlkode: 589592
 CAN-bus
 Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 204290
 Trådløs nøgle 1
 Spænding for lav.

Fejlkode: 204546
 Trådløs nøgle 2
 Spænding for lav.

Fejlkode: 197904
 Centrallås
 Overtemperatur konstateret.

Komfort	Kombiinstrument	1 Fejl
<p>Fejlkode: 16777020 Funktionsbegrænsning pga. kommunikationsforstyrrelse Funktion ukorrekt.</p>		
Komfort	Lygtenivellering	0
Komfort	Fører dørselektronik	2 Fejl
<p>Fejlkode: 65588 Rudehejs-servomotor Grundindstilling mangler/med fejl.</p> <p>Fejlkode: 65799 Døradvarsels-/indstigningslampe Strømkreds med fejl.</p>		
Komfort	Passagerdørselektronik	1 Fejl
<p>Fejlkode: 65799 Døradvarsels-/indstigningslampe Strømkreds med fejl.</p>		
Komfort	Dørelektronik førerside bag	0
Komfort	Dørelektronik passagerside bag	0
Komfort	Sædejustering fører	ikke tilgængelig
Komfort	Diagnose-interface-bus	4 Fejl
<p>Fejlkode: 66565 Databus Fejl i systemdiagnose.</p> <p>Fejlkode: 8526356 Autonom opladning System aktivt.</p> <p>Fejlkode: 8526357 Batteri køretøjets net Udligningsladning via højspændingsbatteri forkert.</p> <p>Fejlkode: 8526359 Autonom opladning Slørbeskyttelse aktiv.</p>		
Komfort	Anhængerfunktion	0
Komfort	Specialfunktion	ikke tilgængelig
Komfort	Bagklapselektronik	0

Komfort	Motorlydssimulator	ikke tilgængelig
Komfort	Head up-display	ikke tilgængelig
Komfort	Skydetag	ikke tilgængelig
Komfort	Multifunktionsmodul	ikke tilgængelig
Komfort	Lysstyring venstre	ikke tilgængelig
Komfort	Lysstyring højre	ikke tilgængelig
Komfort	Lysstyring venstre 2	ikke tilgængelig
Komfort	Lysstyring højre 2	ikke tilgængelig
Komfort	Aktuator for karosseristøj	0
Komfort	Specialkøretøjsassistent	ikke tilgængelig
Gearkasse	Firhjulselektronik	ikke tilgængelig
Gearkasse	Gearelektronik	0
Tyverisikring	Interface adgangs- og startsystem	2 Fejl
<p>Fejlkode: 133124 Databus Budskab mangler.</p>		
<p>Fejlkode: 14222592 Databus Budskab mangler.</p>		
Undervogn	Hjuldæmpningselektronik	ikke tilgængelig
Styretøj	Servostyring	0
Styretøj	Ratstammemodul	0
Styretøj	Elektron. Ratstammelåsning	0
Infotainmentsystem	Informationselektronik	0
Infotainmentsystem	Sound-system	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Tv-tuner	ikke tilgængelig
Dæktryksovervågning	Dæktryksovervågning	ikke tilgængelig