

XA19987 - 2020 Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Instyle+ Offroad

Km.stand	74 047	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	
Ant. nøkler	0	Antirustgaranti	Ja	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff	Strøm+bensin	Heftelser	Nei	Siste service, dato	23.05.2024
Farge	Grå	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	65 751
Egenvekt	1890	Medfølger sommerdekk	Nei	PKK utført	29.12.1899
Effekt	224	Medfølger vinterdekk	Ja	Servicehefte/servicer fulgt	Ja
Chassisnr.	JMBXDGG3WLZ024206	Tilhengerfeste	Nei	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	27.05.2020	Er prøvekjørt	Nei	Utskrift dato	09.01.2025

FORKLARING: A = Nytt/Byttet B = Normal iht. alder/km. C = Slitt/Svak funksjon iht. alder/km. D = Defekt – = Ikke testet

Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4	C	Nøkler

Eksteriør

2.1	B	Lakk
2.2	B	Antirustbehandling/under bil
2.3	B	Panser
2.4	B	Kanaler
2.5	C	Dører/bakluke
2.6	B	Låser/tyverisikring
2.7	C	Skjermer
2.8	C	Støtfanger/grill
2.9	B	Sensorer/parkeringsensor
2.10	B	Tak/Takluke/Panoramatak
2.11	B	Cabriolet/Hardtop
2.12	B	Speil
2.13	B	Elektronisk forb. til tilhenger
2.14	B	Rust
2.15	B	Frontvindu/vinduer
2.16	B	Vinduspussere/-spyler
2.17	C	Dekk/reservehjul
2.18	B	Felger
2.19	B	Hjulmuttere/-bolter
2.20	B	Avtagbar tilhengerkule
2.21	B	Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1	B	Lysfunksjon foran
3.2	B	Lysfunksjon bak
3.3	B	Markeringslys
3.4	B	Retningslys
3.5	B	Nødsignallys
3.6	B	Parkeringslys
3.7	B	Refleks
3.8	B	Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1	B	Dashbord
4.2	B	Instrumenter og brytere
4.3	B	Midtkonsoll/midtarmlene
4.4	B	Dørtrekk
4.5	B	Seter
4.6	B	Taktrekk
4.7	B	Tepper/bekledning
4.8	B	Bagasjeromskjuler
4.9	B	Vindusheiser
4.10	B	Bilbelte
4.11	B	Airbager
4.12	B	Varme/AC/Klima
4.13	B	Signalhorn/Lydsignal
4.14	B	Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15	B	Navigasjon
4.16	B	Refleksvest
4.17	B	Varseltrekant
4.18	B	Skillevegg varerom

Motor

5.1	C	Avlesning av feilkoder
5.2	B	Batteri
5.3	B	Tenningsanlegg
5.4	B	Drivstoffanlegg
5.5	B	Dynamo/lading
5.6	B	Eksosanlegg
5.7	C	Elektroniske styresystemer
5.8	B	Kjølesystem/vannpumpe
5.9	B	Motorfester/demper
5.10	B	Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11	B	Service
5.12	B	Start/arbeidslyd
5.13	B	Trekraft
5.14	B	Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15	B	Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurensing)

Gir og drivlinje

7.1	B	Girkassefunksjon
7.2	B	Differensial funksjon
7.3	B	Clutch/kobling
7.4	B	System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring

8.1	B	Ratt/styringsmekanisme
8.2	B	Ledd
8.3	B	Retningstabilitet/selvopprettig
8.4	B	Aksler
8.5	B	For-/bakstilling
8.6	B	Fjærer/luftbelger
8.7	B	Stabilisatorstag
8.8	B	Hjullager

Bremseser

9.1	B	Bremsefunksjon/ABS
9.2	B	Pedal/vandring
9.3	B	Parkeringsbrems betjening
9.4	B	Bremsekraftforsterker
9.5	B	Lasteavhengig ventil
9.6	B	Bremsebelegg
9.7	B	Tromler/Skiver
9.8	B	Rør/slanger
9.9	B	Lekkasjer
9.10	B	Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

God tilstand, noe svetteing på motor og bruksslitasje på karosseri/understell iht. alder og kilometerstand

Dato: 09.01.2025
Signatur selger

Dato: 09.01.2025
Signatur kunde



KOMMENTARER

- 1.4 Identitet - Nøkler - Lavt batterinivå i nøkkel
- 2.1 Eksteriør - Lakk - Oversiktsbilder
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Riper innsteg høyre framdør
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Ripe innsteg førerdør
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Bulk I høyre bakdør
- 2.7 Eksteriør - Skjermer - Riper venstre bakdør og bakskjerm
- 2.8 Eksteriør - Støtfanger/grill - Dype riper underkant av fremre støtfanger
- 2.17 Eksteriør - Dekk/reservehjul - Sprekker I kant av rullemønster vinterdekk
- 5.1 Motor - Avlesning av feilkoder - Feilkoder lagret I sky
- 5.7 Motor - Elektroniske styresystemer - Irr på jordingskabel til bakre elmotor
- 5.11 Motor - Service - Servicehefte

BILDER



2.5 Riper innsteg høyre framdør



2.5 Ripe innsteg førerdør



2.7 Riper venstre bakdør og bakskjerm



2.7 Riper venstre bakdør og bakskjerm



2.5 Bulk I høyre bakdør



2.8 Dype riper underkant av fremre støtfanger



2.8 Dype riper underkant av fremre støtfanger



2.8 Dype riper underkant av fremre støtfanger



2.8 Dype riper underkant av fremre støtfanger




2.17 Sprekker I kant av rullemønster vinterdekk

BILDER



5.7 Irr på jordingskabel til bakre elmotor



5.11 Servicehefte



2.1 Oversiktsbilder



2.1 Oversiktsbilder



2.1 Oversiktsbilder



2.1 Oversiktsbilder

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	0	0	0	0	
Vinterdekk	6	6	6	6	Uke 34, 2019
Bremseklosser	50%	50%	70%	70%	