



4052647

NAF Bruktbiltest

Testdato
13.10.2023



Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander	Kontaktperson	
Medlemsnummer	95140190	Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	358421		



Kjøretøy

Bilmerke	BMW	Motorstørrelse	1998 cm ³
Modell	530e iPerformance	Motoreffekt	135 kW
Type	6L	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	BT60984	Drivstofftype	1
Understellsnr.	WBAJA9105HG621920	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	119674	Bruktimportert	Nei
		Registreringsår	2017
		Registrert første gang	21.04.2017



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



4052647

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.5	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er mangler	
4.3	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet
4.8		Frist for EU kontroll er overskredet	
4.9		* se bilde/vedlegg for utførte servicer	
6.7	Bremseskiver	Bremseskivetykkelse er under fabrikantens minimumsmål	Høyre foran, Venstre foran
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
30.2	Kjølevæske	Lavt væskeniå	
32.6	Kjølesystem	Lavt kjølevæskeniå	
50.6	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Ingen kjøling (kan være på grunn av lav utetemperatur)	
56.3	Drivrem generator	Ulyd i strammehjul / remhjul	
65.12	Dekk	Deformasjon, rift eller andre visuelle skader av betydning på dekkets sideflate:	Høyre bak, Venstre bak, Venstre foran
66.8	Felg	Vesentlig ripe / hakk inn til grunnmaterialet:	Høyre foran
67.17	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret <ul style="list-style-type: none">• Reparasjonsmetode: Reparasjon	
103.4	Interiør generelt	* Noe intens parfymelukt i bilen	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.15	Bremseskiver	Bremseskivetykkelse er fortsatt innenfor fabrikantens toleranser, men nærmer seg minimums tykkelse	Høyre bak, Venstre bak
29.12	Oljenivå motor	Bilen er ikke utstyrt med peilepinne, oljenivå er ikke kontrollert	
40.16	Girkasse (automatisk)	Liten oljelekkasje	
43.8	Mellomaksel	Ikke tilgjengelig for kontroll	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Høyre bak, Venstre bak, Venstre foran
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Småbulker:	Høyre bakskjerm
86.20		Steinsprut:	Hele karosseriet
86.30		Bilen har noe penselflekking av steinsprut/riper i lakk	
86.34		* Lakksår/Lakkskader: Støtfanger foran og bak	

Ikke utførte



4052647

Punkt	Årsak
Bremsevirkning	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll
Tilstand 12 volt batteri	Ikke tilgjengelig for kontroll

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	4 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	11.02.2021



4052647

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper ✓
- 2 - Unormal lyd ✓

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr **R**
- 4 - Service/ Dokum. **R**

Bremser

- 5 - Bremsbelegg ✓
- 6 - Bremseskiver **R**
- 8 - Parkeringsbrems ✓
- 9 - Bremsvirkning |
- 10 - Bremsvæsknivå ✓
- 12 - Bremsørør ✓
- 13 - Bremseslanger ✓
- 14 - Bremskraftforsterker ✓
- 15 - Brems pedal ✓

Lys og signaler

- 17 - Lys ✓
- 19 - Refleks ✓
- 20 - Lyd / lyssignaler ✓
- 21 - Varsellamper ✓
- 22 - Varsellamper utvidet ✓

e-Diagnose

- 23 - Full systemskann **R**

Motor

- 28 - Utvendig tilstand motor ✓
- 29 - Oljenivå motor **O**
- 30 - Kjølevæske **R**
- 31 - Kjølevifte ✓
- 32 - Kjølesystem **R**
- 33 - Eksosanlegg ✓
- 35 - Motorfester ✓
- 36 - Drivstofftank, rør, slange ✓
- 37 - Registerreim ✓

Drivverk

- 40 - Girkasse (automatisk) **O**
- 41 - Differensial ✓
- 42 - Drivaksler ✓
- 43 - Mellomaksel **O**

Elektriske anlegg

- 44 - Instrument belysning ✓
- 45 - Instrumenter ✓
- 46 - Radio / Multimedia ✓
- 47 - Elektrisk vindusheis ✓
- 48 - Oppvarmet bakrute ✓
- 49 - Kupevifte ✓
- 50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) **R**
- 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
- 52 - Lyktespyler / Visker ✓
- 53 - Sentrallås ✓
- 54 - Setevarmer ✓
- 56 - Drivrem generator **R**
- 57 - Batteri ytre tilstand |
- 58 - Tilstand 12 volt batteri |
- 61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓
- 62 - Ladekabel elbil/hybrid ✓
- 63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓
- 64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓

Hjul, dekk, felg

- 65 - Dekk **R**

Hjul, dekk, felg

- 66 - Felg **R**
- 67 - Ekstra hjulsett **R**
- 68 - Hjullager ✓
- 70 - Hjulspakker/navkopper ✓

Styring

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
- 72 - Styresnekke, tannstang ✓
- 73 - Styrestag/ledd ✓
- 74 - Styreservo ✓



4052647

Hjuloppheng

75 - Støtdempere	✓
76 - Stabilisator	✓
77 - Fjærer / fjærbein	✓
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
80 - Travers	✓

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	O
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	R



4052647

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	28,40 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	27,90 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	27,90 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	18,40 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	18,90 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	18,90 mm
9.1	Bremsevirkning		Skader/avvik som forhindrer vurdering
30.1	Kjølevæske		Defekt måleutstyr ved NAF senteret
37.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke tilgjengelig for kontroll
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,10 mm
65.2		Mønsterdybde HF	4,10 mm
65.3		Mønsterdybde VB	4,30 mm
65.4		Mønsterdybde HB	3,20 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



4052647

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



4052647



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt




19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



4052647



25. Generelt



4052647

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF Næring
Rosenholmveien 4B
1252 Oslo
Telefon: 91183650
Fax:
E-mail: Kjetil.oppi@naf.no
Website:



13. okt. 2023

Køretøj: BMW 530e G30 iPerformance
Motorkode: B48 B20 B
Produktionsår: 16-20
Kilometerstand: 119674 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: BT60984
VIN:
Testet: 13. okt. 2023 07:50:51

Fejlkode

Motor **DME Motorstyreenhed** **3 Fejl**

Fejlkode: DTC 13820A
Kølergitter
Kølerjalousi blokeret under initialisering.

Fejlkode: DTC 030E0B
Batteriovervågning
Nødopladning af startbatteri afbrudt.

Fejlkode: DTC 138220
Kølergitter
Strømkreds med fejl.

Motor **SME Hukommelsesstyringselektronik** **0 Fejl**

Motor **EME Styreenhed til eldrivmotor** **1 Fejl**

Fejlkode: DTC 0316D8
Check Control-meddelelse
Restrækkevidde lille.

Motor **KLE Komfortopladningselektronik** **0 Fejl**

Motor **TFE Tankfunktionsstyreenhed** **0 Fejl**

ABS **DSC Elektronisk stabilitetsprogram** **1 Fejl**

Fejlkode: DTC 480A01
Udskridningsregistrering
Slet fejlkodehukommelsen.

Airbag	ACSM Airbagstyreenhed	0 Fejl
Klimaanlæg	IHKA Fuldautomatisk klimaanlæg	1 Fejl
<p>Fejlkode: DTC 801213 klimakompressor Ydelse reduceret pga. forbrugerreduktion.</p>		
Komfort	KOMBI Kombiinstrument	0 Fejl
Komfort	BDC Karosseristyreenhed	3 Fejl
<p>Fejlkode: DTC 804081 Fejlkode Fejlkode ikke defineret af producenten.</p> <p>Fejlkode: DTC 80442A Lysdrejekontakt (LIN-bus-system) Funktion ukorrekt.</p> <p>Fejlkode: DTC 8044D7 Kabine-lyskilder (LIN-bus-system) Antal defekte lyskilder.</p>		
Komfort	ACC Fjernområderadar	ikke tilgængelig
Komfort	KAFAS Kamerabaserede førerassistentsystemer	ikke tilgængelig
Komfort	ZGM Central gateway-styreenhed	1 Fejl
<p>Fejlkode: DTC CD0600</p>		
Komfort	HKFM Bagklapmodul	ikke tilgængelig
Komfort	SAS Styreenhed for specialudstyr	ikke tilgængelig
Komfort	AHM Anhængerstyreenhed	ikke tilgængelig
Komfort	CON Infotainmentbetjeningsenhed	0 Fejl
Komfort	FLE-L Forlyselektronik i venstre side	0 Fejl
Komfort	FLE-R Forlyselektronik i højre side	0 Fejl
Komfort	FZD Skydetagsstyreenhed	3 Fejl
<p>Fejlkode: DTC 801A55 Tyverialarm Alarm udløst.</p> <p>Fejlkode: DTC 030220 Skyde-/hævetag Initialisering ikke gennemført.</p>		

Fejlkode: DTC 801A4A
Kabinebeskyttelses- og hældningsvinkelsensor
Funktion deaktiveret.

Komfort **PMA Parkeringshjælp** **1 Fejl**

Fejlkode: DTC 803317
styreenhed
Intern fejl.

Komfort **SMFA Sædestyreenhed fører** **1 Fejl**

Fejlkode: DTC 802A30
Førersædeopvarmning
Varmeydelse sænket pga. lav spænding på ledningsnettet.

Komfort **TR SVC 360-graders kamera** **0 Fejl**

Komfort **LEM Kabinebelysningsstyreenhed** **ikke tilgængelig**

Komfort **SMBF Sædestyreenhed passager** **1 Fejl**

Fejlkode: DTC 802C30
Passagersædeopvarmning
Varmeydelse sænket pga. lav spænding på ledningsnettet.

Komfort **PCU Styreenhed til spændingsforsyning** **ikke tilgængelig**

Komfort **SPNMVL Sædepneumatikstyreenhed VF** **ikke tilgængelig**

Komfort **SPNMVR Sædepneumatikstyreenhed HF** **ikke tilgængelig**

Komfort **SRSNVL Nærområderadar VF** **ikke tilgængelig**

Komfort **SRSNVR Nærområderadar HF** **ikke tilgængelig**

Komfort **HRSNL Nærområderadar VB** **ikke tilgængelig**

Komfort **HRSNR Nærområderadar HB** **ikke tilgængelig**

Komfort **ENS Netværkstyreenhed** **ikke tilgængelig**

Komfort **NVE Natsynskamera** **ikke tilgængelig**

Gearkasse **EGS Gearkassestyreenhed** **0 Fejl**

Gearkasse **GWS Styreenhed til gearvælgerkontakt** **0 Fejl**

Gearkasse **VTG Fordelergearkassestyreenhed** **ikke tilgængelig**

Undervogn **EARSH Antirul-stabilisering bag** **ikke tilgængelig**

Undervogn **EARSV Antirul-stabilisering foran** **ikke tilgængelig**

Undervogn	VDP Elektronisk reguleret støddæmpning	ikke tilgængelig
Undervogn	HSR Styreenhed for aktiv bagaksel	ikke tilgængelig
Styretøj	EPS Servostyringsstyreenhed til elektrisk servostyring	ikke tilgængelig
Audio/Video	ASD Styreenhed til aktuator for motorslydsforstærker	ikke tilgængelig
Audio/Video	AMP Audioforstærker	ikke tilgængelig
Audio/Video	TCB Telematikstyreenhed	4 Fejl

Fejlkode: DTC 03178A
 Ignorer fejlkode
 Fejlkode ikke defineret af bilfabrikanten.

Fejlkode: DTC 031786
 Telematik-system
 "Last State Call" ukorrekt.

Fejlkode: DTC B7F34E
 Nødopkaldssystem
 Ingen adgang til internt SIM-kort.

Fejlkode: DTC 031785
 Fejlkode
 Fejlkode ikke defineret af producenten.

Audio/Video	HU-H Bruggerflade	3 Fejl
--------------------	--------------------------	---------------

Fejlkode: DTC B7F805
 Højre audioudgang
 Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC E1C600
 Ethernet-forbindelse
 ingen kommunikation

Fejlkode: DTC 031782
 Mobile online-tjenester
 Funktion begrænset.

Audio/Video	VM Videomodul	ikke tilgængelig
--------------------	----------------------	-------------------------