

Alltid til rett tid...
ELEKTROKOMPETANSE AS
 REGISTRERT INSTALLATØR



Beskrivelse	Antall	Enh.pris (ekskl. mva)	Rabatt	Beløp (ekskl. mva)	Mva (25 %)	Beløp (inkl. mva)
Timer				4 600,00	1 150,00	5 750,00
Feste- og koblingsmateriell	1	98,76		98,76	24,69	123,45
TRIO PN 3G1.5 ANTI-TWIN 100M	9 m	326,06	80,0%	586,91	146,73	733,64
STIKK. RS1091PT PH. ELKO	1 stk	558,01	60,0%	223,20	55,80	279,00
STIKK RS1050PT PH ELKO 6238	1 stk	405,69	60,0%	162,28	40,57	202,85
STIKK RS1090PT PH. ELKO	1 stk	584,17	60,0%	233,67	58,42	292,09
STIKK 1044PT 4-VEIS PH. ELKO	1 stk	1 387,18	60,0%	554,87	138,72	693,59
Termostat MTC4 Microtemp Hvit	1 stk	4 254,57	60,0%	1 701,83	425,46	2 127,29
Oppmøte servicebil	1	520,00		520,00	130,00	650,00
Sum				8 681,52	2 170,39	10 851,91
Øreavrunding						0,09
Betales til bankkonto 9001.18.92212 , KID: 1379510					NOK 10 852,00	

Fakturagrunnlag for faktura nummer 13795

Firma: Elektrokompetanse AS
Kunde: Rilke Gloppe
Prosjekt: 52697 Rilke Gloppe - Sanderstølen hotell: Rom 205 Rapport
Valuta: NOK

Bjørn Rune Skybak

Dato	Aktivitet	Kommentar	Timer	Timepris	Beløp
2023-01-27	Montør	27.01.2023- uttak av materiell hos grossist - demontert og remontert 2stk lamper pga skjult takpunkt - løsnet tapet pga skjult takpunkt -Trukket om 3stk punkter pga manglende jord kjøkken -Levert og montert 2stk jorda stikk i stue/kjøkken-løsning (over 180cm til neste ujorda pkt) -Festet kabel på list - Utført sluttkontroll - Dokumentert på Tripletex -Kastet spesialavfall (EE-avfall)	5,0	920	4 600,00

Rapport fra risikovurdering og sluttkontroll

Dokumentasjon av serviceoppdrag med lav risiko

Elektroinstallatør		Oppdragsgiver (Kunde)	
Firma/Navn:	Elektrokompetanse AS	Firma/Navn:	Rilke Gloppe
Kontaktperson:	Daniel Sørli	Kontaktperson:	
Adresse:	Postboks 81 Lambertseter	Adresse:	Wilhelms gate 6A
Postnr/Sted:	1101 OSLO	Postnr/Sted:	0168 Oslo
Telefon:	911 16 776 / 901 27 610	Telefon:	93668001
E-post:	knud@elektrokompetanse.com	E-post:	rilkegloppe@hotmail.com
Ordre		Kunde	
Ordrenummer:	52697	Kundenummer:	10936
Anleggsadresse			
Firma/Navn:	Rilke Gloppe		
Adresse:	Sanderstølen hotell Rom 205		
Postnr/Sted:			
Anleggsbeskrivelse			
Installasjon:	Endring	Type installasjon:	Boligblokker
NEK 400:		Annet (Beskriv norm):	Feb 88
Rapportens omfang			
☐ Hele anlegget	☒ Anleggsdel:	Stikk Stue/kjøkken løsning	

Viktig: Denne sjekklisten skal kun benyttes til enkle installasjonsoppdrag med lav risiko. Dersom det kan svares JA på ALLE sjekkpunkt i gruppen "Risikovurdering (Forutsetninger - lav risiko)" er arbeidet å anse som "mindre oppdrag med lav risiko" og sjekklisten kan benyttes. Dersom ikke, må komplett 5 Sikre dokumentasjon benyttes. Det er en forutsetning at utførende kommuniserer med eier/bruker. Forenklet dokumentasjon kan ikke benyttes for installasjoner som omfattes av NEK 400 del 7.

SJEKKPUNKT				
Risikovurdering (Forutsetninger - lav risiko)	Ja	Nei	Ikke aktuelt	KOMMENTAR
Foreligger det tilstrekkelig informasjon til å kunne vurdere forutsatt bruk?	☒	☐	☐	
Er ytre påvirkninger å anse som normale i forhold til NEK 400 tabell 51A?	☒	☐	☐	
Foreligger det tilstrekkelig informasjon om løsningene som er lagt til grunn i eksisterende anlegg?	☒	☐	☐	
Er det åpenbart at arbeidet ikke vil påvirke forutsetningene som er lagt til grunn for sikkerheten i eksisterende installasjon?	☒	☐	☐	
Er det åpenbart at endringer, utvidelser ikke vil kunne kategoriseres under del 7 i NEK 400?	☒	☐	☐	
Er utstyr valgt i forhold til bruk og temperatur?	☒	☐	☐	
SJEKKPUNKT				
Sluttkontroll (Lav risiko)	Ja	Nei	Ikke aktuelt	KOMMENTAR
Er kontinuitet i beskyttelsesleder og utjevningsforbindelser målt og funnet i orden?	☒	☐	☐	0.13-0.15ohm
Er isolasjonsmåling utført og funnet i orden?	☒	☐	☐	>200Mohm
Er andre nødvendige målinger og prøving av den nye installasjonen utført og funnet i orden? Spesifiser nedenfor.	☒	☐	☐	
Er utført arbeid kontrollert og funnet i orden?	☒	☐	☐	
Er benyttet utstyr tilpasset ytre påvirkninger, spenningsnivå og bruk?	☒	☐	☐	
Er utstyr valgt og montert iht. produsentens anvisning?	☒	☐	☐	
Er utstyret funksjonsprøvet og funnet i orden?	☒	☐	☐	

Er nødvendig merking av utstyr utført?	☒	☐	☐	
Foreligger dokumentasjon som er nødvendig for sikker bruk og vedlikehold?	☒	☐	☐	



Elsikkerhetsdokumentasjon

... Fortsettelse fra forrige side



medlem av nelfo

Denne dokumentasjonen er i samsvar med NELFOs standardiserte sjekklister og dokumentasjonsskjema.

Anleggsbeskrivelse / Spesielle forhold / Eventuelle forbehold

Montør/Kontrollert av:	
Navn:	Daniel Sørli
Dato:	2023-01-27
Signatur:	Elektronisk signert av Daniel Sørli. Signaturen er sikret med passord og verifisert av Tripletex som uavhengig tredjepart.

Samsvarserklæring

Samsvarserklæring med garanti

Elektroinstallatør		Oppdragsgiver (Kunde)	
Firma/Navn:	Elektrokompetanse AS	Firma/Navn:	Rilke Gloppe
Kontaktperson:	Daniel Sørli	Kontaktperson:	
Adresse:	Postboks 81 Lambertseter	Adresse:	Wilhelms gate 6A
Postnr/Sted:	1101 OSLO	Postnr/Sted:	0168 Oslo
Telefon:	911 16 776 / 901 27 610	Telefon:	93668001
E-post:	knud@elektrokompetanse.com	E-post:	rilkegloppe@hotmail.com

Ordre		Kunde	
Ordrenummer:	52697	Kundenummer:	10936
Anleggsadresse			
Firma/Navn:	Rilke Gloppe		
Adresse:	Sanderstølen hotell Rom 205		
Postnr/Sted:			

Anleggsbeskrivelse	
Type:	Endring
Nettsystem:	IT 230V
Arbeidsbeskrivelse:	27.01.2023 -Trukket om 3stk punkter pga manglende jord kjøkken -Lever og montert 2stk jorda stikk i stue/kjøkken-løsning (over 180cm til neste ujorda pkt) -Festet kabel på list - Utført sluttkontroll - Dokumentert på Tripletex -Kastet spesialavfall (EE-avfall)
Kommentar:	
Annet (Beskriv norm):	FEB88
Måler nr:	
Type anlegg:	Boligblokker

Denne dokumentasjonen er i samsvar med
 NELFOs standardiserte sjekklister og
 dokumentasjonsskjema. Bruk alltid en
 registrert elinstallatør som er medlem av
 NELFO.

Vi erklærer at planlegging/utførelse av installasjonen er i samsvar med sikkerhetskravene i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Dokumentasjonen i henhold til gjeldende regelverk er overlevert eier av anlegget.

Installatør/bemyndiget person	
Navn:	Knud Holck
Dato:	2023-01-31
Signatur:	Elektronisk signert av Knud Holck. Signaturen er sikret med passord og verifisert av Tripletex som uavhengig tredjepart.



Elektrokompetanse AS har overlatt oppfølging av denne faktura til

AXACTOR

Ved for sen betaling påløper purregebyr samt forsinkelsesrente med til enhver tid gjeldene rentesats iht. inkassoloven.

Vennligst benytt KID ved betaling.

Adresse: Postboks 81 Lambertseter
1101 Oslo

Fax: +47 22293137
Knud: Mobil: +47 91116776
Thomas: Mobil: +47 90127610

Org.nr: 989 916 319 MVA
Bank: 9001.18.92212

Web: www.elektrokompetanse.com
Mail: knud@elektrokompetanse.com
Mail: thomas@elektrokompetanse.com