



3961354

NAF Bruktbiltest

Testdato
07.09.2023

Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33 30 05 40
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33 30 05 40		
Ekstern referanse	344713		



Kjøretøy

Bilmerke	BMW	Motorstørrelse	2171 cm ³
Modell	520i A	Motoreffekt	125 kW
Type	3L	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	LS62580	Drivstofftype	1
Understellsnr.	WBANA31090B166621	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	350384	Bruktimportert	Ja
		Registreringsår	2004
		Registrert første gang	17.05.2004



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



3961354

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* - Bilen er ikke prøvekjørt. Nedsatt test.	
2.6	Unormal lyd	Ulyd fra hjuloppheng foran	
2.8		Ulyd fra motor	
2.9		Ulyd i drivverk	
3.5	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er mangler	
4.3	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
4.7		Aktivert serviceindikator	
6.10	Bremseskiver	Rust på bremseskive:	Venstre foran, Høyre foran, Venstre bak, Høyre bak
8.2	Parkeringsbrems	Svak bremsevirkning:	
17.2	Nærlys/-lykter	Virker ikke:	Venstre foran
18.2	Fjernlys/-lykter	Virker ikke:	Venstre foran
20.2	Parklys/-lykter	Virker ikke:	Venstre foran
21.4	Retningslys, nødsignallys/-lykter	Feil farge	Venstre sideblink, Høyre sideblink
25.2	Ryggelys/-lykter	Virker ikke:	Venstre bak
31.1	Varsellamper	Varsellampe for ABS lyser	
31.3		Varsellampe for SRS (airbag) lyser	
31.17		* - Diverse feilmeldinger og varsellamper.	
32.3	Varsellamper utvidet	Varsellampe for OBD (Motorlampe) lyser	
32.5		Varsellampe for ESP (Traction control) lyser	
33.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
38.1	Utvendig tilstand motor	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
43.12	Eksosanlegg	* - Olje på eksos, kommer inn røyk i kupe.	
60.14	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	* - AC virker bare på venstre side av bilen.	
61.6	Vindusvisker, spylar (foran/bak)	Dårlig viskerblad:	Begge sider foran
75.9	Dekk	Mønsterdybde under 1,6 mm for sommerdekk, eller 3,0 mm for vinterdekk:	Venstre foran, Høyre foran
75.11		Dekk er skjevslitt:	Venstre bak, Høyre bak
76.9	Felg	* - Montert spacere på .	
77.17	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
78.1	Hjullager	Ulyd i hjullager:	Venstre foran, Høyre foran
84.9	Styreservo	* - Oljelekkasje servo.	
86.1	Stabilisator	Slakk i lenkarm til stabilisatorstag:	Venstre foran
87.10	Fjærer / fjærbein	* - 2 forskjellige fjærer foran, En feil montert.	



3961354

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
89.1	Opphengs- / bærearmer bakaksel	Slakk i opphengskule:	Bakre venstre øvre
96.3	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Høyre sidekanal, Støtfanger foran, Panser, Støtfanger bak, Høyre bakdør, Høyre bakskjerm
96.9		Rust/rusthull:	Bakluke, Høyre bakdør, Høyre bakskjerm
97.5	Utvendig speil	Skade på speilramme / -hus	Venstre side, Høyre side
106.1	Dørtrekk	Hull/rift/flenge i dørtrekk:	Venstre fordør
113.1	Interiør generelt	Forurensing og/eller ubehagelig lukt	
113.2		Rens utover normal vask og klargjøring	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
33.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
39.11	Oljenivå motor	Lavt oljenivå	
53.8	Mellomaksel	Ikke tilgjengelig for kontroll	
75.24	Dekk	* - Piggfrie dekk bak.	
76.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
82.12	Styresnekke, tannstang	* - Slakk i tannstang.	
91.9	Frontrute	Noe steinsprut	
91.10		Slitt frontrute	
96.17	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
96.19		Bulk(er)	Venstre fordør, Venstre bakdør, Høyre fordør
96.26		Diverse lakkrust	
96.30		Bilen har noe penselflekking av steinsprut/riper i lakk	
96.33		Bilen er delvis omlakkert:	
98.12	Underside	Rustangrep i vognbunn / understell	
103.5	Taktrekk	Skittent taktrekk	
107.5	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør



3961354

Servicehistorikk

Angitte servicer er de som er oppført i serviceheftet/annen dokumentasjon funnet i bilen. Avvik i forhold til angitte serviceintervaller/retningslinjer i serviceheftet, anmerkes og fremkommer i rapporten.

Testforhold

Frist for neste EU kontroll

11.01.2025

Ikke prøvekjørt pga:

Alvorlig feil

Dato	Km.stand
13.08.2021	305622
09.09.2020	295321
11.06.2019	281325
16.11.2015	257358
15.07.2015	237703
19.11.2013	224706
28.08.2013	214640
30.04.2013	202668
09.01.2013	188027
16.04.2012	165294
16.03.2011	141403
25.06.2010	124164
11.02.2010	111666
17.08.2009	97788
25.02.2009	84157
21.07.2008	66887
22.03.2007	49482
27.03.2006	38427
09.05.2005	21300



3961354

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper **R**
- 2 - Unormal lyd **R**

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr **R**
- 4 - Service/ Dokum. **R**

Bremser

- 5 - Bremsbelegg ✓
- 6 - Bremseskiver **R**
- 8 - Parkeringsbrems **R**
- 9 - Bremsvirkning ✓
- 10 - Bremsvæskeniå ✓
- 12 - Bremsørør ✓
- 13 - Bremseslanger ✓
- 15 - Bremsedal ✓

Lys og signaler

- 17 - Nærlys/-lykter **R**
- 18 - Fjernlys/-lykter **R**
- 20 - Parklys/-lykter **R**
- 21 - Retningslys, nødsignallys/-lykter **R**

Lys og signaler

- 22 - Tåkelys/-lykter ✓
- 23 - Baklys/-lykter ✓
- 24 - Stopplys/-lykter ✓
- 25 - Ryggelys/-lykter **R**
- 26 - Skiltlys/-lykter ✓
- 28 - Refleks ✓
- 29 - Tåkebaklys/-lykter ✓
- 30 - Lyd / lyssignaler ✓
- 31 - Varsellamper **R**
- 32 - Varsellamper utvidet **R**

e-Diagnose

- 33 - Full systemskann **R**

Motor

- 37 - Motor virkemåte ✓
- 38 - Utvendig tilstand motor **R**
- 39 - Oljenivå motor **O**
- 40 - Kjølevæske ✓
- 42 - Kjølesystem ✓
- 43 - Eksosanlegg **R**
- 45 - Motorfester ✓
- 46 - Drivstofftank, rør, slange ✓
- 47 - Registerreim ✓

Drivverk

- 50 - Girkasse (automatisk) ✓
- 51 - Differensial ✓
- 52 - Drivaksler ✓
- 53 - Mellomaksel **O**

Elektriske anlegg

- 54 - Instrument belysning ✓
- 55 - Instrumenter ✓
- 57 - Elektrisk vindusheis ✓
- 58 - Oppvarmet bakrute ✓
- 59 - Kupevifte ✓
- 60 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) **R**
- 61 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) **R**
- 63 - Sentrallås ✓
- 64 - Setevarmer ✓
- 65 - Ladespenning generator ✓
- 66 - Drivrem generator ✓

Hjul, dekk, felg

- 75 - Dekk **R**
- 76 - Felg **R**
- 77 - Ekstra hjulsett **R**
- 78 - Hjullager **R**

Styring

- 81 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
- 82 - Styresnekke, tannstang **O**
- 83 - Styrestag/ledd ✓
- 84 - Styreservo **R**



3961354

Hjuloppheng

85 - Støtdempere	✓
86 - Stabilisator	R
87 - Fjærer / fjærbein	R
88 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
89 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	R
90 - Travers	✓

Karosseri

91 - Frontrute	O
92 - Siderute/bakrute	✓
93 - Dør-/panseråpner	✓
94 - Lås	✓
95 - Takluke/Panoramatak	✓
96 - Lakk / karosseri utvendig	R
97 - Utvendig speil	R
98 - Underside	O
99 - Understellsnummer	✓

Interiør

101 - Dashbord / midtkonsoll	✓
103 - Taktrekk	O
106 - Dørtrekk	R
107 - Døråpning	O
108 - Seter	✓
109 - Bilbelte	✓
110 - Gulvmatter/-teppe	✓
112 - Laste-/bagasjerom	✓
113 - Interiør generelt	R



3961354

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	200,00
9.2		Bremsevirkning, HF	200,00
9.3		Bremsevirkning, VB	180,00
9.4		Bremsevirkning, HB	180,00
40.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	-25 °C
47.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
60.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	21 °C
60.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	6 °C
65.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,30 volt
65.2		Ladespenning uten last (V)	14,30 volt
75.1	Dekk	Mønsterdybde VF	1,00 mm
75.2		Mønsterdybde HF	1,00 mm
75.3		Mønsterdybde VB	3,00 mm
75.4		Mønsterdybde HB	2,00 mm
75.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
76.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
77.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



3961354

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



3961354



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



3961354



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



3961354



37. Generelt



38. Generelt




39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



3961354

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



7. sep. 2023

Køretøj: BMW 520i E60
Motorkode: 22 6 S1 (M54 B22)
Produktionsår: 03-05
Kilometerstand: 350384 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: LS62580
VIN: WBANA31090B166621 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 7. sep. 2023 10:02:43

Fejlkode

OBD

OBD

2 Fejl

Fejlkode: P0154
Lambdasonde række 1 sensor 2
Ingen regulering registreret.

Fejlkode: P0154
Lambdasonde række 1 sensor 2
Ingen regulering registreret.

Motor

Siemens MS45 OBD

5 Fejl

Fejlkode: DTC 279C
Kennfeldt-køling
Aktivering via styreenhed mangler/fejler.

Fejlkode: DTC 29A8
Gateway-overvågning
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 299C
Intelligent batterisensor
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 29A3
Lambdasonde række 2 før kat.
Signal med fejl.

Fejlkode: DTC 299D
Intelligent batterisensor
Funktion ukorrekt.

ABS Fejlkode: DTC 5E32 Hjulføler BV Sensorspændingsforsyning med fejl. Fejlkode: DTC 5E30 Hjulføler BV Sensorspændingsforsyning med fejl.	DSC Elektronisk stabilitetsprogram	2 Fejl
Airbag Fejlkode: DTC 93FC Spændingsforsyning Spændingsforsyning lav.	MRS Airbagstyreenhed 5	1 Fejl
Airbag	Airbag SBSL OBD	0 Fejl
Airbag	Airbag SBSR OBD	0 Fejl
Airbag Fejlkode: DTC 9B01 Sikkerhedsbatteriterminal System udløst.	Airbag SFZ OBD	1 Fejl
Airbag	Airbag SSFA OBD	ikke tilgængelig
Airbag	Airbag SSBF OBD	ikke tilgængelig
Klimaanlæg Fejlkode: DTC 9C54 Luftkvalitetsføler Funktion ukorrekt. Fejlkode: DTC 9C78 Sprinklerdysevarmer Funktion ukorrekt. Fejlkode: DTC 9C7A Højre vandventil Funktion ukorrekt. Fejlkode: DTC 9C77 kølevandscirkulationspumpe Funktion ukorrekt. Fejlkode: DTC E714 CAN-bus Batterispændingssignal mangler/indeholder fejl.	IHKA Fuldautomatisk klimaanlæg	5 Fejl
Sikkerhed Fejlkode: DTC 93FC Styreenhed, spændingsforsyning Spændings-/strømforsyning lav. Hella Gutmann Solutions GmbH	SGM OBD	1 Fejl

Komfort	IKE Kombiinstrument	0 Fejl
Komfort	KBM karosseribasismodul	0 Fejl
Komfort	CID Infotainmentdisplay	1 Fejl

Fejlkode: DTC A468
Centralt informationsdisplay
Diagnosekabel med fejl.

Komfort	LM Lysstyreenhed 2	5 Fejl
----------------	---------------------------	---------------

Fejlkode: DTC 9308
Fjernlys venstre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 930A
Nærlys venstre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 930C
Positionslys venstre side
Afbrydelse i strømkreds .

Fejlkode: DTC 9322
Baklys højre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 9332
Ignorer fejlkode
Fejlkode ikke defineret af bilfabrikanten.

Komfort	AHL Dynamisk kurvelys	ikke tilgængelig
----------------	------------------------------	-------------------------

Komfort	PM Strømforsyningsmodul	1 Fejl
----------------	--------------------------------	---------------

Fejlkode: DTC A6A6
Kodning
Kodning med fejl.

Komfort	TMFA dørmodul førerdør	0 Fejl
----------------	-------------------------------	---------------

Komfort	TMBF dørmodul passagerdør	0 Fejl
----------------	----------------------------------	---------------

Komfort	SMFA Sædestyreenhed fører	1 Fejl
----------------	----------------------------------	---------------

Fejlkode: DTC 9E5C
Sædepude-hurtigvarmefelt
Funktion ukorrekt.

Komfort	SMBF Sædestyreenhed passager	0 Fejl
----------------	-------------------------------------	---------------

Komfort	SZL kontaktcenter ratstamme	0 Fejl
----------------	------------------------------------	---------------

Komfort	SZM kontaktcenter midterkonsol	0 Fejl
Komfort	PDC parkeringshjælp	1 Fejl
<p>Fejlkode: DTC 9E39 Parkeringssensor foran til venstre midt Strømkreds med fejl.</p>		
Komfort	RLS Regn- og lyssensor	0 Fejl
Komfort	SHD Skyde-/vippetagstyreenhed	0 Fejl
Komfort	NVK Natsynskamera	ikke tilgængelig
Komfort	NVE Natsynskamera	ikke tilgængelig
Komfort	ACC Fjernområderadar	ikke tilgængelig
Komfort	TLC advarsel om utilsigtet vognbaneskift	ikke tilgængelig
Komfort	Nødopkaldssystem OBD	ikke tilgængelig
Komfort	FLA Fjernlysstyreenhed	ikke tilgængelig
Komfort	CA Nøglefrit adgangssystem	ikke tilgængelig
Komfort	CON Infotainmentbetjeningsenhed	0 Fejl
Gearkasse	EGS Gearkassestyreenhed	1 Fejl
<p>Fejlkode: DTC 51AD</p>		
Tyverisikring	DWA tyverialarm	ikke tilgængelig
Tyverisikring	CAS Startspærrestyreenhed	1 Fejl
<p>Fejlkode: DTC A0B5 Hastighedsgiver Signal med fejl.</p>		
Tyverisikring	SINE Tyverialarm	ikke tilgængelig
Undervogn	ARS Antirul-stabilisering	ikke tilgængelig
Undervogn	EHC Niveaureguleringsstyreenhed	ikke tilgængelig
Styretøj	AL aktiv servostyring	ikke tilgængelig
Audio/Video	Audioforstærker OBD	ikke tilgængelig
Audio/Video	Antenneforstærker OBD	ikke tilgængelig
Audio/Video	NAV Navigationssystem	ikke tilgængelig

Audio/Video	Brugerflade OBD	0 Fejl
Audio/Video	Audio-gateway OBD	3 Fejl
Fejlkode: DTC E191		
Fejlkode: DTC E18D		
Ignorer fejlkode		
Fejlkode ikke defineret af bilfabrikanten.		
Fejlkode: DTC E18F		
Ignorer fejlkode		
Fejlkode ikke defineret af bilfabrikanten.		
Audio/Video	SBX Telefonstyreenhed	ikke tilgængelig
Audio/Video	Håndfri anordning OBD	ikke tilgængelig
Audio/Video	iPod-interface	ikke tilgængelig
Dæktryksovervågning	RDC Dæktryksstyreenhed	ikke tilgængelig