

VOLVO XC60 190 HK AUTOMAT FORHJULSDRIFT
TESTDATO: 04.12.2024
KODE: 1584719

RK94819	204 253 KM	27.10.2015 Førstegang registrert	Diesel
----------------	-------------------	--	---------------

CHASSISNR: YV1DZA8CDG2842421	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 30.09.2025

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)

IDENTITET	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE
EKSTERIØR	LYS
MOTOR	HJULOPPHENG/STYRING
BREMSER	GIR OG DRIVLINJE
INTERIØR	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Skjermer	ripe(r) Normalt ihht alder og km	
1.2 Dekk/Felger	Oppskrapet felg, normalt ihht alder om km	
1.3 Dekk/Felger	4 sommerdekk byttes og sette på nytt	
1.4 Støtfanger	ripe(r)	
1.5 Tak	riper	
1.6 Tak	steinsprut med rustflekker, normalt ihht alder og km	



1.1 Ripe(r) Normalt ihht alder og km



1.2 Oppskrapet felg, normalt ihht alder og km



1.2 Oppskrapet felg, normalt ihht alder og km



1.2 Oppskrapet felg, normalt ihht alder og km



1.3 4 sommerdekk byttes og sette på nytt



1.4 Ripe(r)



1.5 Riper




1.5 Riper



1.5 Riper



1.6 Steinsprut med rustflekker, normalt ihht alder og km



SERVICE OG VEDLÆKKEHOLD

Service nr.	Udført Km	Dato	Arbejdsordre nr.	Type service	Vedlækservice	Ekstra olie- og filterbytte	Bemærkning
3	56250	04.09.2018	844152	Kværneland Bil AS			Sk. startbatteri
4	80225	28.10.2019	618263	Bil i Nord AS			
5	114614	25.11.20					

WILCO SERVICE 20

Kværneland Bil AS
Eskervejen 7, 4341 Bryne
Tlf: 51 77 82 82
NO 977 047 684 MVA

Bil i Nord AS
Verkstedsvejen 3, 8400 Sorland
Tlf: 76 11 82 00 - Faks 76 12 82 78
Org.nr. NO 983 666 280 MVA

NYE VØLING AUTO AS
AUT. BILVERKSTED 01
REGNR. 9341
ASB - 8484 RISØYHAMN
C.D

Bil i Nord AS
Verkstedsvejen 3, 8400 Sorland
Tlf: 76 11 82 00 - Faks 76 12 82 78
Org.nr. NO 983 666 280 MVA

SERVICE OG VEDLÆKKEHOLD

Service nr.	Udført Km	Dato	Arbejdsordre nr.	Type service	Vedlækservice	Ekstra olie- og filterbytte	Bemærkning
6	139372	25.01.22					
7	163464	22.03.23					
8	179150	18.03.24	91142				

NYE VØLING AUTO AS
AUT. BILVERKSTED 01
REGNR. 9341
ASB - 8484 RISØYHAMN
C.D

NYE VØLING AUTO AS
AUT. BILVERKSTED 01
REGNR. 9341
ASB - 8484 RISØYHAMN
C.D

NYE VØLING AUTO AS
AUT. BILVERKSTED 01
REGNR. 9341
ASB - 8484 RISØYHAMN
C.D

NYE VØLING AUTO AS
AUT. BILVERKSTED 01
REGNR. 9341
ASB - 8484 RISØYHAMN
C.D

Bil i Nord AS
Verkstedsvejen 3, 8400 Sorland
Tlf: 76 11 82 00 - Faks 76 12 82 78
Org.nr. NO 983 666 280 MVA

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	60	Snø

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 11, 2022	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 18, 2018
-----------------------------------	--------------	-----------------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	3,3	3,2	3,4	3,5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	5,3	5	5,3	6

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
	187150

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerkning

IDENTITET

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR

- Avgass
- Batteri(er)
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølesystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Dieselpumpe/dyser/gløding
- Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.