

VX41785 - 2016 Peugeot Partner Kasse

| | | | | | |
|-------------|--------------------------|----------------------|------------|-----------------------------|-------------------|
| Km.stand | 141 514 | Bruktimportert | Nei | Reg.reim skiftet, dato | Har ikke |
| Ant. nøkler | 0 | Antirustgaranti | Ja | Reg.reim skiftet, km | 0 |
| Drivstoff | Diesel | Heftelser | Nei | Siste service, dato | 16.04.2024 |
| Farge | Grå | Koll.puter utkoblet | Nei | Siste service, km | 139 224 |
| Egenvekt | 1396 | Medfølger sommerdekk | Ja | PKK utført | 17.04.2024 |
| Effekt | 99 | Medfølger vinterdekk | Ja | Servicehefte/servicer fulgt | Ja / Nei |
| Chassisnr. | VF37FBHY6FJ856896 | Tilhengerfeste | Ja | Vognmappe m/instruksjonsbok | Ja |
| Første reg. | 22.01.2016 | Er prøvekjørt | Ja | Utskrift dato | 04.02.2025 |

FORKLARING:  = I orden  = Defekt - = Ikke testet

Identitet

| | | |
|-----|---|-----------------------------|
| 1.1 |  | Understellsnr. |
| 1.2 |  | Kjennemerke |
| 1.3 |  | Dokumentasjon/godkjenninger |
| 1.4 |  | Nøkler |

Eksteriør

| | | |
|------|---|---------------------------------|
| 2.1 |  | Lakk |
| 2.2 |  | Antirustbehandling/under bil |
| 2.3 |  | Panser |
| 2.4 |  | Kanaler |
| 2.5 |  | Dører/bakluke |
| 2.6 |  | Låser/tyverisikring |
| 2.7 |  | Skjermer |
| 2.8 |  | Støtfanger/grill |
| 2.9 |  | Sensorer/parkeringsensor |
| 2.10 |  | Tak/Takluke/Panoramatak |
| 2.11 |  | Cabriolet/Hardtop |
| 2.12 |  | Speil |
| 2.13 |  | Elektronisk forb. til tilhenger |
| 2.14 |  | Rust |
| 2.15 |  | Frontvindu/vinduer |
| 2.16 |  | Vinduspussere/-spyler |
| 2.17 |  | Dekk/reservehjul |
| 2.18 |  | Felger |
| 2.19 |  | Hjulmuttere/-bolter |
| 2.20 |  | Avtagbar tilhengerkule |
| 2.21 |  | Tilhengerfeste |


Utvendig lys

| | | |
|-----|---|-------------------|
| 3.1 |  | Lysfunksjon foran |
| 3.2 |  | Lysfunksjon bak |
| 3.3 |  | Markeringslys |
| 3.4 |  | Retningslys |
| 3.5 |  | Nødsignallys |
| 3.6 |  | Parkeringslys |
| 3.7 |  | Refleks |
| 3.8 |  | Andre lys |




Interiør og instrumenter

| | | |
|------|---|-------------------------|
| 4.1 |  | Dashbord |
| 4.2 |  | Instrumenter og brytere |
| 4.3 |  | Midtkonsoll/midtarmlene |
| 4.4 |  | Dørtrekk |
| 4.5 |  | Seter |
| 4.6 |  | Taktrekk |
| 4.7 |  | Tepper/bekledning |
| 4.8 |  | Bagasjeromskjuler |
| 4.9 |  | Vindusheiser |
| 4.10 |  | Bilbelte |
| 4.11 |  | Airbager |
| 4.12 |  | Varme/AC/Klima |
| 4.13 |  | Signalhorn/Lydsignal |
| 4.14 |  | Radio/CD/audio/iPod/USB |
| 4.15 |  | Navigasjon |
| 4.16 |  | Refleksvest |
| 4.17 |  | Varseltrekant |
| 4.18 |  | Skillevegg varerom |





Motor

| | | |
|------|---|---------------------------------|
| 5.1 |  | Avlesning av feilkoder |
| 5.2 |  | Batteri |
| 5.3 |  | Tenningsanlegg |
| 5.4 |  | Drivstoffanlegg |
| 5.5 |  | Dynamo/lading |
| 5.6 |  | Eksosanlegg |
| 5.7 |  | Elektroniske styresystemer |
| 5.8 |  | Kjølesystem/vannpumpe |
| 5.9 |  | Motorfester/demper |
| 5.10 |  | Oljeforbruk/Røykutvikling |
| 5.11 |  | Service |
| 5.12 |  | Start/arbeidslyd |
| 5.13 |  | Trekraft |
| 5.14 |  | Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor |
| 5.15 |  | Dieselpumpe/dyser/gløding |

Miljø

| | | |
|-----|---|-------------------------|
| 6.1 |  | Støy |
| 6.2 |  | Avgass |
| 6.3 |  | Lekkasjer (forurensing) |

Gir og drivlinje

| | | |
|-----|---|-----------------------------|
| 7.1 |  | Girkassefunksjon |
| 7.2 |  | Differensial funksjon |
| 7.3 |  | Clutch/kobling |
| 7.4 |  | System for stabilitet (ESP) |

Hjuloppheng og styring

| | | |
|-----|---|---------------------------------|
| 8.1 |  | Ratt/styringsmekanisme |
| 8.2 |  | Ledd |
| 8.3 |  | Retningstabilitet/selvopprettig |
| 8.4 |  | Aksler |
| 8.5 |  | For-/bakstilling |
| 8.6 |  | Fjærer/luftbelger |
| 8.7 |  | Stabilisatorstag |
| 8.8 |  | Hjullager |

Bremses

| | | |
|------|---|---------------------------|
| 9.1 |  | Bremsefunksjon/ABS |
| 9.2 |  | Pedal/vandring |
| 9.3 |  | Parkeringsbrems betjening |
| 9.4 |  | Bremsekraftforsterker |
| 9.5 |  | Lasteavhengig ventil |
| 9.6 |  | Bremsebelegg |
| 9.7 |  | Tromler/Skiver |
| 9.8 |  | Rør/slanger |
| 9.9 |  | Lekkasjer |
| 9.10 |  | Bremsevæske |

GENERELL BESKRIVELSE

Noe slitt utvendig i henhold til alder

Dato: 04.02.2025
Signatur selger

Dato: 04.02.2025
Signatur kunde



KOMMENTARER

- 2.1 Eksteriør - Lakk - Lakkskader og rustbobler er å finne på hele bil
- 2.1 Eksteriør - Lakk - Oversiktsbilder
- 2.2 Eksteriør - Antirustbehandling/under bil - Skade på plastikk under bil foran høyre bakhjul
- 2.2 Eksteriør - Antirustbehandling/under bil - Skade på bukplate under motor
- 2.3 Eksteriør - Panser - Rust på underside av panser
- 2.4 Eksteriør - Kanaler - Bulker og lakkskader på kanal venstre side
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Skadet nøkkellås førerdør, men lås virker
- 2.16 Eksteriør - Vinduspussere/-spyler - Bakre vindusviskermotor teipet sammen
- 4.18 Interiør og instrumenter - Skillevegg varerom - Verktøynnredning
- 5.2 Motor - Batteri - Bra batteri
- 5.11 Motor - Service - Servicehefter


BILDER



2.3 Rust på underside av panser



2.3 Rust på underside av panser



5.2 Bra batteri



4.18 Verktøynnredning



2.16 Bakre vindusviskermotor teipet sammen



2.1 Lakkskader og rustbobler er å finne på hele bil



2.1 Lakkskader og rustbobler er å finne på hele bil



2.1 Lakkskader og rustbobler er å finne på hele bil



2.1 Lakkskader og rustbobler er å finne på hele bil



2.1 Lakkskader og rustbobler er å finne på hele bil



2.2 Skade på plastikk under bil foran høyre bakhjul




2.2 Skade på bukplate under motor




2.4 Bulker og lakkskader på kanal venstre side




2.4 Bulker og lakkskader på kanal venstre side




5.11 Servicehefter



5.11 Servicehefter



5.11 Servicehefter



5.11 Servicehefter



2.1 Oversiktsbilder



2.1 Oversiktsbilder



2.1 Oversiktsbilder



2.1 Oversiktsbilder

BILDER



2.1 Oversiktsbilder



2.1 Oversiktsbilder



2.5 Skadet nøkkellås førerdør, men lås virker

PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD

| Prøvekjørt | Føreforhold | Maks hastighet | Unormal lyd |
|------------|-------------|----------------|-------------|
| Ja | Blandet | 80 km/t | Nei |

DEKK / BREMSER

| Målt i millimeter | VF | HF | VB | HB | Prod. uke |
|-------------------|------|------|-----|-----|--------------|
| Sommerdekk | 3 | 3 | 3 | 3 | Uke 03, 2019 |
| Vinterdekk | 5 | 5 | 5 | 5 | Uke 33, 2019 |
| Bremseklosser | 100% | 100% | 60% | 60% | |