



5207906

# NAF Verdivurdering

Testdato  
28.01.2025



## Kunde

<b>Navn</b>	Auksjonen.no As	<b>Kontaktperson</b>	
<b>Medlemsnummer</b>	94448735	<b>Navn</b>	Auksjonen.no As
<b>Adresse</b>	Døvleveien 23	<b>Telefon</b>	33300540
<b>Postnummer og -sted</b>	3170 SEM	<b>E-post</b>	
<b>Telefon</b>	33300540		
<b>Ekstern referanse</b>	463674		



## Kjøretøy

<b>Bilmerke</b>	Tesla	<b>Motorstørrelse</b>	cm <sup>3</sup>
<b>Modell</b>	Model S	<b>Motoreffekt</b>	66 kW
<b>Type</b>	002	<b>Aksler i drift</b>	2
<b>Registreringsnr.</b>	EL60663	<b>Drivstofftype</b>	Elektrisk
<b>Understellsnr.</b>	5YJSA7H20FFP68902	<b>Kjøretøygruppe</b>	101
<b>Km.stand.</b>	202557	<b>Bruktimportert</b>	Nei
<b>Farge</b>	Blå	<b>Registreringsår</b>	2015
<b>Karosseritype</b>	Kombikupé	<b>Registrert første gang</b>	28.03.2015
		<b>Frist for neste EU kontroll</b>	07.01.2025



## Informasjon

NAFs Verdivurdering benyttes ved forskjellige situasjoner hvor det er viktig å fastsette en så riktig verdi som mulig på den aktuelle bilen.

Produktet retter seg inn mot namsmenn, finansierings- og leasingselskaper samt skilsmisse- og arveoppgjør o.l. Verdivurderingen bygger på en begrenset teknisk undersøkelse av bilen. Rapporten må derfor ikke forveksles med en ordinær NAF-test.

På grunn av relativt raske svingninger i markedet har verdivurderingen begrenset varighet, vanligvis maksimalt 3 måneder med tilnærmet samme kilometerstand og ingen alvorlige hendelser i mellomtiden. Prisen baserer seg på undersøkelser gjennom etablerte databaser, bilforhandlere og/eller nettannonser.

Priser på skader/feil baserer seg på NAF sine rutiner og priser. Prisene blir deretter avskrevet i en tabell som tar hensyn til bilens utgangsverdi og alder. I tillegg vurderes innvirkning av udefinerbare feil.

Verdivurdering av bil under 3500 kg registrert totalvekt og 30 år utføres på det sted oppdragsgiver ønsker og i den tilstand bilen fremstilles.

Er vurderingen foretatt utenfor et NAF Senter skal dette fremkomme klart i rapporten.



5207906

**Testresultater**

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Bilen lader ikke ukjent årsak. Kunde informerer at det er knekt forstilling VF, ikke inspisert av Naf. Punkter i test er bare visuelt kontrollert ikke funksjonstestet. Redusert test	
4.5	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er mangler	
6.10	Bremseskiver	Rust på bremseskive:	Høyre foran, Venstre foran
44.2	Ladekabel elbil/hybrid	Ladekabel mangler	
45.1	Ladekontakt elbil/hybrid	Lokk/beskyttelse for ladekontakt skadet/virker ikke	
49.3	Felg	Skadet felg:	Venstre foran
62.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret • Reparasjonsmetode: Reparasjon	
64.11	Dør-/panseråpner	Slitt / skade på gummlist:	Venstre foran
67.1	Underside	Skadet/løs innerskjerm:	Venstre foran
71.3	Dashbord / midtkonsoll	* Skadet knapp på rattet	
77.3	Bagasjeromstildekning	Mangler:	
79.8	Støtfanger foran	Lakkskade	Lakkere
80.1	Støtfanger bak	Bulk(er) med lakkskade	Rette og lakkere
82.1	Venstre fordør	Bulk(er) med lakkskade	Rette og flekk-lakkere
92.3	Høyre speil	Ripe ned til grunnmaterialet	Skifte og lakkere
92.11		* Inn/ut felling funker ikke	
103.13	Bakluke	* Spoiler har løsnet	
107.1	Udefinerbare feil	Feil og mangler hvor omfang av rep. er ukjent Bilen lader ikke. Ukjent årsak/tilstand Skader i forstilling. Ukjent årsak/tilstand	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
3.12	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
5.11	Bremsebelegg	Bremseklosser bør byttes samtidig som bremseskivene	
6.17	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
39.6	Elektrisk vindusheis	* Slitte knapper VF	
49.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
70.8	Karosseri generelt	* Diverse lakk riper og småbulker	
75.12	Bilbelte	Deksel mangler:	Venstre foran



5207906

## Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon

## Kunde- og testforhold

Kundens representant/bilbruker har kun innlevert bilen, og ikke vært tilstede ved besiktigelsen.

**Forhold ved besiktigelse utenfor NAF senter** Kaldt lokale;Redusert belysning;Uten full testetrustning;Uten løftebukk

**Frist for neste EU kontroll** 08.01.2025

**Ikke prøvekjørt pga:** Alvorlig feil;Ikke kjørbar;Lite drivstoff / strøm;Starter ikke

**Er testen utført på NAF Senteret?** Nei



5207906

**Prøvekjøring**1 - Kjøreegenskaper **R****Generell informasjon**3 - Service/ Dokum. **O**4 - Nøkler / Utstyr **R****Bremser**5 - Bremsbelegg **O**6 - Bremseskiver **R****Lys og signaler**15 - Refleks **✓****Elektriske anlegg**39 - Elektrisk vindusheis **O**44 - Ladekabel elbil/hybrid **R**45 - Ladekontakt elbil/hybrid **R****Hjul, dekk, felg**48 - Dekk **✓**49 - Felg **R****Karosseri**62 - Frontrute **R**63 - Siderute/bakrute **✓**64 - Dør-/panseråpner **R**67 - Underside **R**68 - Understellsnummer **✓**70 - Karosseri generelt **O****Interiør**71 - Dashbord / midtkonsoll **R**72 - Taktrekk **✓**73 - Dørtrekk **✓**74 - Seter **✓**75 - Bilbelte **O**76 - Gulvmatter/-teppe **✓**77 - Bagasjeromstildekning **R**78 - Interiør generelt **✓****Støtfangere**79 - Støtfanger foran **R**80 - Støtfanger bak **R****Sone 1 (venstre side)**81 - Venstre forskjerm **✓**82 - Venstre fordør **R**83 - Venstre speil **✓**84 - Venstre bakdør **✓**85 - Venstre bakskjerm **✓**86 - Venstre kanal **✓**87 - Venstre utvendig synlig A-stolpe/takvange **✓****Sone 2 (høyre side)**90 - Høyre forskjerm **✓**91 - Høyre fordør **✓**92 - Høyre speil **R**93 - Høyre bakdør **✓**94 - Høyre bakskjerm **✓**95 - Høyre kanal **✓**96 - Høyre utvendig synlig A-stolpe/takvange **✓****Sone 3 (grill, panser, tak, bakluke)**100 - Panser **✓**101 - Tak **✓**102 - Takluke **✓**103 - Bakluke **R****Sone 5 (entre, lasterom)**104 - Døråpning **✓**105 - Lasterom **✓****Annet**107 - Udefinerbare feil **R**



5207906

**Måleverdier**

<b>Ref.Id</b>	<b>Punkt</b>	<b>Fråse</b>	<b>Måleverdi</b>
4.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
44.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	0 stk
48.1	Dekk	Mønsterdybde VF	Kontrollert visuelt
48.2		Mønsterdybde HF	Kontrollert visuelt
48.3		Mønsterdybde VB	Kontrollert visuelt
48.4		Mønsterdybde HB	Kontrollert visuelt
48.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
49.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg



5207906

## Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt




12. Generelt




5207906



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Ladekontakt elbil/hybrid



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Felg



30. Felg



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Støtfanger foran



35. Støtfanger foran



36. Støtfanger foran





5207906



**37. Frontrute**



**38. Venstre fordør**



**39. Venstre fordør**



**40. Støtfanger bak**



**41. Støtfanger bak**



**42. Generelt**



**43. Høyre speil**



**44. Støtfanger bak**



**45. Bakluke**



**46. Bakluke**



**47. Bilbelte**



**48. Ladekontakt elbil/hybrid**



5207906



**49. Dashbord / midtkonsoll**



**50. Dør-/panseråpner**



**51. Underside**



**52. Underside**



5207906

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.