

## EF30950 - 2022 BYD Atto3 Comfort Offroad

Km.stand	11 963	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	Har ikke
Ant. nøkler	2	Antirustgaranti	Ja	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff	Strøm	Heftelser	Nei	Siste service, dato	20.12.2023
Farge	Grå	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	5 488
Egenvekt	1750	Medfølger sommerdekk	Ja	PKK utført	29.12.1899
Effekt	204	Medfølger vinterdekk	Ja	Servicehefte/servicer fulgt	Ja
Chassisnr.	LGXCE4CB5N2108244	Tilhengerfeste	Nei	Vognmappe m/instruksjonsbok	Vet ikke
Første reg.	30.12.2022	Er prøvekjørt	Nei	Utskrift dato	04.02.2025

FORKLARING:  = I orden  = Defekt - = Ikke testet

## Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4		Nøkler

## Eksteriør

2.1		Lakk
2.2		Antirustbehandling/under bil
2.3		Panser
2.4		Kanaler
2.5		Dører/bakluke
2.6		Låser/tyverisikring
2.7		Skjermer
2.8		Støtfanger/grill
2.9		Sensorer/parkeringsensor
2.10		Tak/Takluke/Panoramatak
2.11		Cabriolet/Hardtop
2.12		Speil
2.13		Elektronisk forb. til tilhenger
2.14		Rust
2.15		Frontvindu/vinduer
2.16		Vinduspussere/-spyler
2.17		Dekk/reservehjul
2.18		Felger
2.19		Hjulmuttere/-bolter
2.20		Avtagbar tilhengerkule
2.21		Tilhengerfeste

## Utvendig lys

3.1		Lysfunksjon foran
3.2		Lysfunksjon bak
3.3		Markeringslys
3.4		Retningslys
3.5		Nødsignallys
3.6		Parkeringslys
3.7		Refleks
3.8		Andre lys

## Interiør og instrumenter

4.1		Dashbord
4.2		Instrumenter og brytere
4.3		Midtkonsoll/midtarmlene
4.4		Dørtrekk
4.5		Seter
4.6		Taktrekk
4.7		Tepper/bekledning
4.8		Bagasjeromskjuler
4.9		Vindusheiser
4.10		Bilbelte
4.11		Airbager
4.12		Varme/AC/Klima
4.13		Signalhorn/Lydsignal
4.14		Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15		Navigasjon
4.16		Refleksvest
4.17		Varseltrekant
4.18		Skillevegg varerom





## Motor

5.1		Avlesning av feilkoder
5.2		Batteri
5.3		Tenningsanlegg
5.4		Drivstoffanlegg
5.5		Dynamo/lading
5.6		Eksosanlegg
5.7		Elektroniske styresystemer
5.8		Kjølesystem/vannpumpe
5.9		Motorfester/demper
5.10		Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11		Service
5.12		Start/arbeidslyd
5.13		Trekraft
5.14		Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15		Dieselpumpe/dyser/gløding

## Miljø

6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurensing)

## Gir og drivlinje

7.1		Girkassefunksjon
7.2		Differensial funksjon
7.3		Clutch/kobling
7.4		System for stabilitet (ESP)

## Hjuloppheng og styring

8.1		Ratt/styringsmekanisme
8.2		Ledd
8.3		Retningstabilitet/selvopprettig
8.4		Aksler
8.5		For-/bakstilling
8.6		Fjærer/luftbelger
8.7		Stabilisatorstag
8.8		Hjullager

## Bremseser


9.1		Bremsefunksjon/ABS
9.2		Pedal/vandring
9.3		Parkeringsbrems betjening
9.4		Bremsekraftforsterker
9.5		Lasteavhengig ventil
9.6		Bremsebelegg
9.7		Tromler/Skiver
9.8		Rør/slanger
9.9		Lekkasjer
9.10		Bremsevæske

## GENERELL BESKRIVELSE

Relativt ny bil, normal bruks slitasje

Dato: 04.02.2025 Signatur selger

Dato: 04.02.2025 Signatur kunde



## KOMMENTARER

2.1 Eksteriør - Lakk - Oversiktsbilder av bilen

2.1 Eksteriør - Lakk - Noe vaskestriper i lakk, normalt for alder

5.11 Motor - Service - Servicedokumentasjon

## BILDER



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen

7. Dokumentasjon på vedlikehold (service).

<p><b>Service 1</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Full service</p> <p><input type="checkbox"/> Skifte bremsevæske</p> <p><input type="checkbox"/> Skifte frostvæske</p> <p><input type="checkbox"/> Skifte olje servostyring</p> <p><input type="checkbox"/> Skifte olje reduksjonsgir</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Utført rustkontroll</p>	<p><b>Service 2</b></p> <p><input type="checkbox"/> Full service</p> <p><input type="checkbox"/> Skifte bremsevæske</p> <p><input type="checkbox"/> Skifte frostvæske</p> <p><input type="checkbox"/> Skifte olje servostyring</p> <p><input type="checkbox"/> Skifte olje reduksjonsgir</p> <p><input type="checkbox"/> Utført rustkontroll</p>
<p>Km stand 5488</p>	<p>Stempel Dato og sign. 21/12-23 HS</p>
<p><b>Service 3</b></p> <p><input type="checkbox"/> Full service</p> <p><input type="checkbox"/> Skifte bremsevæske</p> <p><input type="checkbox"/> Skifte frostvæske</p> <p><input type="checkbox"/> Skifte olje servostyring</p> <p><input type="checkbox"/> Skifte olje reduksjonsgir</p> <p><input type="checkbox"/> Utført rustkontroll</p>	<p><b>Service 4</b></p> <p><input type="checkbox"/> Full service</p> <p><input type="checkbox"/> Skifte bremsevæske</p> <p><input type="checkbox"/> Skifte frostvæske</p> <p><input type="checkbox"/> Skifte olje servostyring</p> <p><input type="checkbox"/> Skifte olje reduksjonsgir</p> <p><input type="checkbox"/> Utført rustkontroll</p>
<p>Km stand</p>	<p>Stempel Dato og sign.</p>

LEIRABIL AS avd. Brekstad  
Postboks 15, 7130 Brekstad  
Tlf: 93 85 90 80 • www.leirabil.no  
Org.nr.: 967 407 593

5.11 Servicedokumentasjon

**DEKK / BREMSER**

<b>Målt i millimeter</b>	<b>VF</b>	<b>HF</b>	<b>VB</b>	<b>HB</b>	<b>Prod. uke</b>
Sommerdekk	5	5	5	5	Uke 39, 2022
Vinterdekk	7	7	7	7	Uke 37, 2022
Bremseklosser	70%	70%	70%	70%	