



5210664

NAF Bruktbiltest

Testdato
28.01.2025



Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	461217		



Kjøretøy

Bilmerke	Peugeot	Motorstørrelse	1997 cm ³
Modell	EXPERT	Motoreffekt	90 kW
Type	V	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	VH81786	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	VF3VFAHKHGZ041028	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	164776	Bruktimportert	Nei
Farge	Blå	Registreringsår	2016
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	08.09.2016
		Frist for neste EU kontroll	29.06.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5210664

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
2.6	Unormal lyd	Ulyd fra hjuloppheng foran	
4.3	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
50.3	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Klimaanlegg virker ikke	
51.6	Vindusvisker, spylar (foran/bak)	Dårlig viskerblad:	Begge sider foran
76.1	Stabilisator	Slakk i lenkarm til stabilisatorstag:	Høyre foran
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Bakluke, Tak, Høyre bakdør
86.8		Rustangrep:	Venstre forskjerm, Høyre forskjerm
86.15		* Mye maling søl utvendig karosseri, kupe og lasterom	
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre fordør, Venstre skyvedør
102.4	Laste-/bagasjerom	Forurensing og/eller ubehagelig lukt	
103.1	Interiør generelt	Forurensing og/eller ubehagelig lukt	
103.2		Rens utover normal vask og klargjøring	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.26		Diverse lakkrust	
98.9	Seter	* Slitt fører sete	



5210664

Servicehistorikk

Dato	Km.stand
06.08.2019	79501

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	3 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Glatt;Isete;Vått
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	30.06.2026



5210664

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper ✓
- 2 - Unormal lyd R

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr ✓
- 4 - Service/ Dokum. R

Bremser

- 5 - Bremsbelegg ✓
- 6 - Bremseskiver O
- 8 - Parkeringsbrems ✓
- 9 - Bremsvirkning ✓
- 10 - Bremsvæsknivå ✓
- 12 - Bremsørør ✓
- 13 - Bremseslanger ✓
- 14 - Bremskraftforsterker ✓
- 15 - Brems pedal ✓

Lys og signaler

- 17 - Lys ✓
- 19 - Refleks ✓
- 20 - Lyd / lyssignaler ✓
- 21 - Varsellamper ✓
- 22 - Varsellamper utvidet ✓

e-Diagnose

- 23 - Full systemskann R

Motor

- 27 - Motor virkemåte ✓
- 28 - Utvendig tilstand motor ✓
- 29 - Oljenivå motor ✓
- 30 - Kjølevæske ✓
- 31 - Kjølevifte ✓
- 32 - Kjølesystem ✓
- 33 - Eksosanlegg ✓
- 35 - Motorfester ✓
- 36 - Drivstofftank, rør, slange ✓
- 37 - Registerreim ✓

Drivverk

- 38 - Clutch ✓
- 39 - Girkasse (manuell) ✓
- 41 - Differensial ✓
- 42 - Drivaksler ✓

Elektriske anlegg

- 44 - Instrument belysning ✓
- 45 - Instrumenter ✓
- 47 - Elektrisk vindusheis ✓
- 48 - Oppvarmet bakrute ✓
- 49 - Kupevifte ✓
- 50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) R
- 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) R
- 53 - Sentrallås ✓
- 54 - Setevarmer ✓
- 55 - Ladespenning generator ✓
- 56 - Drivrem generator ✓
- 57 - Batteri ytre tilstand ✓

Elektriske anlegg

- 58 - Tilstand 12 volt batteri ✓
- 59 - Tilhengerkontakt ✓
- 60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer O

Hjul, dekk, felg

- 65 - Dekk ✓
- 66 - Felg ✓
- 67 - Ekstra hjulsett ✓
- 68 - Hjullager ✓
- 69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ✓

Styring

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
- 72 - Styresnekke, tannstang ✓
- 73 - Styrestag/ledd ✓
- 74 - Styreservo ✓



5210664

Hjuloppheng

- 75 - Støtdempere ✓
- 76 - Stabilisator **R**
- 77 - Fjærer / fjærbein ✓
- 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
- 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
- 80 - Travers ✓

Karosseri

- 81 - Frontrute ✓
- 82 - Siderute/bakrute ✓
- 83 - Dør-/panseråpner ✓
- 86 - Lakk / karosseri utvendig **R**
- 87 - Utvendig speil ✓
- 88 - Underside ✓
- 89 - Understellsnummer ✓
- 90 - Tilhengerfeste ✓

Interiør

- 94 - Solskjerm ✓
- 95 - Innvendig speil ✓
- 97 - Døråpning **R**
- 98 - Seter **O**
- 99 - Bilbelte ✓
- 102 - Laste-/bagasjerom **R**
- 103 - Interiør generelt **R**



5210664

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	220,00
9.2		Bremsevirkning, HF	220,00
9.3		Bremsevirkning, VB	180,00
9.4		Bremsevirkning, HB	180,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	160000
37.2		eller ved, måneder:	120
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Ikke målt pga. skader/avvik som forhindrer måling
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,40 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,40 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	EN
58.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	760 ampere
58.3		Målt kaldstart-kapasitet:	688 ampere
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	8,50 mm
65.2		Mønsterdybde HF	8,50 mm
65.3		Mønsterdybde VB	8,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	8,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Stålfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	7,00 mm
67.2		Mønsterdybde	7,00 mm
67.3		Mønsterdybde	7,00 mm
67.4		Mønsterdybde	7,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Stålfelg

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5210664



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5210664



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt




35. Generelt



36. Generelt



5210664



37. Generelt



5210664

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



28. jan. 2025

Køretøj: Peugeot Expert-IV 2.0 16V Blue-HDi 120 FAP Kassebil
Motorkode: AHK (DW10FE)
Produktionsår: 16-19
Kilometerstand: 164776 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: VH81786
VIN: VF3VFAHKHGZ041028 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 28. jan. 2025 12:18:36

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
Drivlinje	Delphi DCM 6.2	0 Fejl
Drivlinje	Ekstern additivstyreenhed	0 Fejl
bremsesystem	ABS/ESP	0 Fejl
Passiv sikkerhed	Airbag	1 Fejl
Fejlkode: B1400-64 CAN-bus Spændingsforsyning med fejl.		
Passiv sikkerhed	Servicemodul (automatisk nødopkald)	ikke tilgængelig
Termostyring	Klimaanlæg	0 Fejl
Termostyring	Klimatiseringsautomatik bag	ikke tilgængelig
Termostyring	Tilskudsvarmer	0 Fejl
Termostyring	Betjeningspanel klimaanlæg bag	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Multifunktionskamera	ikke tilgængelig
Komfort	Central styreenhed BSI	12 Fejl

Fejlkode: B1808
Startspærre
Frigivelsessignal forstyrret/overlapper.

Fejlkode: B1163
Nummerpladelys
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B114A
Positionsllys foran til højre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B114B
Positionsllys foran til venstre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1715
Dørlås-berøringskontakt FH
Tilstand ikke plausibel.

Fejlkode: B1716
Dørlås-berøringskontakt FV
Tilstand ikke plausibel.

Fejlkode: B1805
startermotor
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1811
Additivpumpe
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1825
Olieniveauekontrol
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1328
Aktivering bagrude-/sidespejlvarme
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B132A
Kølemiddeltryk
Lavtrykssystem fejlbehæftet.

Fejlkode: U1F00
Diagnosticeringsmodul
Fejl ikke optaget i fejlrapporten.

Komfort

Komfort

Fejlkode: B2EC0-12
Anhængerbaglygte højre side
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC1-12
Anhængerbaglygte
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC2-12
Anhængerblinklys højre side
Strømkreds med fejl.

Motorskifteenhed BSM

Anhængerstyreenhed (BSG)

ikke tilgængelig

16 Fejl

Fejlkode: B2EC3-12
Anhængerblinklys venstre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B2ECE-12
Anhænger-tågebaglygte
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2ED0-12
Anhænger-bremselys
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1002-00
styreenhed
Uventet reset

Fejlkode: B1011-96
Effektudgang styreenhed
Funktion deaktiveret.

Fejlkode: B2EC0-11
Anhængerbaglygte højre side
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC0-13
Anhængerbaglygte højre side
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC1-13
Anhængerbaglygte
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC2-13
Anhængerblinklys højre side
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC3-13
Anhængerblinklys venstre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B2ECE-13
Anhænger-tågebaglygte
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2ECF-13
Anhænderbaklys
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2ED0-13
Anhænger-bremselys
Strømkreds med fejl.

Komfort

Karosseriombygning (BSG)

16 Fejl

Fejlkode: B2EC0
Anhængerbaglygte højre side
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC1
Anhængerbaglygte

Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC2
Anhængerblinklys højre side
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC3
Anhængerblinklys venstre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B2ECE
Anhænger-tågebaglygte
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2ED0
Anhænger-bremselys
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1002
styreenhed
Uventet reset

Fejlkode: B1011
Effektudgang styreenhed
Funktion deaktiveret.

Fejlkode: B2EC0
Anhænderbaglygte højre side
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC0
Anhænderbaglygte højre side
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC1
Anhænderbaglygte
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC2
Anhænderblinklys højre side
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC3
Anhænderblinklys venstre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B2ECE
Anhænder-tågebaglygte
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2ECF
Anhænderbaklys
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2ED0
Anhænder-bremselys
Strømkreds med fejl.

Komfort

Kombiinstrument

0 Fejl

Komfort	Multifunktions-touchscreen	0 Fejl
Komfort	Parkeringsensor	12 Fejl
<p>Fejlkode: U1F00-00 Diagnosticeringsmodul Fejl ikke optaget i fejlrapporten.</p>		
<p>Fejlkode: B1244-97 Parkeringsensor bag til venstre side Funktion ukorrekt.</p>		
<p>Fejlkode: B1245-97 Parkeringsensor bag til højre side Funktion ukorrekt.</p>		
<p>Fejlkode: B1221-14 Parkeringsensor foran til venstre indvendig Funktion ukorrekt.</p>		
<p>Fejlkode: B1225-14 Parkeringsensor foran til højre indvendig Funktion ukorrekt.</p>		
<p>Fejlkode: B1226-14 Parkeringsensor foran til højre udvendigt Funktion ukorrekt.</p>		
<p>Fejlkode: B1250-92 Parkeringsensor foran til venstre side Funktion ukorrekt.</p>		
<p>Fejlkode: B1251-92 Parkeringsensor foran til højre side Funktion ukorrekt.</p>		
<p>Fejlkode: B1251-35 Parkeringsensor foran til højre side Funktion ukorrekt.</p>		
<p>Fejlkode: B1251-14 Parkeringsensor foran til højre side Funktion ukorrekt.</p>		
<p>Fejlkode: B1244-92 Parkeringsensor bag til venstre side Funktion ukorrekt.</p>		
<p>Fejlkode: B1245-92 Parkeringsensor bag til højre side Funktion ukorrekt.</p>		

Komfort	Ratkontaktmodul	3 Fejl
----------------	------------------------	---------------

Fejlkode: B1182-00
Vinduesviskerkontakt
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1835-00
Radiofjernbetjening

Signal/funktion med fejl.

Fejlkode: B126E-00
Fartpilot
Funktion ukorrekt.

Komfort	Ratbetjeningsknap	ikke tilgængelig
Komfort	Multiplex-betjeningsenhed	0 Fejl
Komfort	Regn-/lyssensor CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Spændingsbevaring	ikke tilgængelig
Komfort	Køretøjsafstandsassistent	ikke tilgængelig
Komfort	Head-up-display	ikke tilgængelig
Komfort	Elektron. tændingslås AVE	ikke tilgængelig
Gearkasse	automatgear	ikke tilgængelig
Gearkasse	Betjening automatgearkasse	ikke tilgængelig
Tyverisikring	Tyverialarm	ikke tilgængelig
Tyverisikring	alarmhorn	ikke tilgængelig
Styretøj	Elektr. servostyring	0 Fejl
Infotainmentsystem	Bilradio	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Navigationssystem	9 Fejl

Fejlkode: B1501
Audioudgang, forrest venstre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1502
Audioudgang, forrest højre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B153C
Multimediestyreenhed
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1506
Telematik-styreenhed
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: B1561
USB-tilslutning 3
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U1F6D
Info display
ingen kommunikation

Fejlkode: B153F
Touchscreen
Spændingsforsyning, strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1513
Forstærker
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1591
Bakkamerasystem
Fejl i kommunikation.