



5244360

# NAF Bruktbiltest

**Testdato**  
09.02.2025



## Kunde

|                            |                 |                      |                 |
|----------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| <b>Navn</b>                | Auksjonen.no As | <b>Kontaktperson</b> |                 |
| <b>Medlemsnummer</b>       | 94448735        | <b>Navn</b>          | Auksjonen.no As |
| <b>Adresse</b>             | Døvleveien 23   | <b>Telefon</b>       | 33300540        |
| <b>Postnummer og -sted</b> | 3170 SEM        | <b>E-post</b>        |                 |
| <b>Telefon</b>             | 33300540        |                      |                 |
| <b>Ekstern referanse</b>   | 466018          |                      |                 |



## Kjøretøy

|                         |                    |                                    |                      |
|-------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------|
| <b>Bilmerke</b>         | Toyota             | <b>Motorstørrelse</b>              | 1997 cm <sup>3</sup> |
| <b>Modell</b>           | Proace             | <b>Motoreffekt</b>                 | 120 kW               |
| <b>Type</b>             | X                  | <b>Aksler i drift</b>              | 1                    |
| <b>Registreringsnr.</b> | TF28507            | <b>Drivstofftype</b>               | Diesel               |
| <b>Understellsnr.</b>   | YARXURHH8DZ041588  | <b>Kjøretøygruppe</b>              | 315                  |
| <b>Km.stand.</b>        | 192429             | <b>Bruktimportert</b>              | Nei                  |
| <b>Farge</b>            | Sølv               | <b>Registreringsår</b>             | 2014                 |
| <b>Karosseritype</b>    | Integrert førerhus | <b>Registrert første gang</b>      | 06.01.2014           |
|                         |                    | <b>Frist for neste EU kontroll</b> | 07.09.2026           |



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5244360

## Testresultater

| Ref.Id | Repareres                        | Resultat   | Beskrivelse   |
|--------|----------------------------------|--|---|
| 2.6    | Unormal lyd                      | Ulyd fra hjuloppheng foran   |   |
| 3.5    | Nøkler / Utstyr                  | Nøkkel/er mangler  |   |
| 3.6    |                                  | Nøkkel/er virker ikke  |   |
| 4.7    | Service/ Dokum.                  | Aktivert serviceindikator  |   |
| 5.3    | Bremsebelegg                     | Slitt bremsebelegg   | Venstre bak, Høyre bak                                |
| 6.10   | Bremseskiver                     | Rust på bremseskive:   | Høyre foran, Høyre bak,<br>Venstre bak, Venstre foran |
| 8.7    | Parkeringsbrems                  | Feil ved parkbrems betjening   |   |
| 8.8    |                                  | Bremsen henger på  | Høyre, Venstre  |
| 9.6    | Bremsevirkning                   | Større enn 30% variasjon mellom venstre og høyre hjul:   | Bakaksel  |
| 9.7    |                                  | Bremsene ligger på:  | Høyre bak, Venstre bak                                |
| 17.12  | Lys                              | Krakelert lykteglass   | Høyre baklys  |
| 21.17  | Varsellamper                     | * Varsler feil på: motorlampe og dieselpartikkelfilter - feilsøk for nærmere kontroll.                                     |   |
| 23.1   | Full systemskann                 | Det finnes feilkoder, se rapport   |   |
| 23.2   |                                  | Diagnoseavlesing ligger i testrapport  |   |
| 27.2   | Motor virkemåte                  | Støy / ulyd forkant av motor   |   |
| 28.1   | Utvendig tilstand motor          | Oljlekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll  |   |
| 28.3   |                                  | Manglende / skadet deksel under motor  |   |
| 29.2   | Oljenivå motor                   | Oljenivå er langt under minimumsmerket, og kan ikke avleses på peilepinnen   |   |
| 30.2   | Kjølevæske                       | Lavt væsknivå  |   |
| 30.5   |                                  | * Kjølevæskebeholder, skitten - rengjør  |   |
| 32.6   | Kjølesystem                      | Lavt kjølevæsknivå   |   |
| 37.3   | Registerreim                     | Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales |   |
| 50.5   | Varmeapparat / klimaanlegg (AC)  | Svak kjølevirkning   |   |
| 51.6   | Vindusvisker, spyler (foran/bak) | Dårlig viskerblad:   | Begge sider foran                                     |
| 52.1   | Lyktespyler / Visker             | Spyler virker ikke:  | Venstre side, Høyre side                              |
| 52.4   |                                  | Manglende eller skadet deksel:   | Venstre side  |
| 53.1   | Sentrallås                       | Fjernbetjening virker ikke   | på 1 av 1 nøkkel                                      |
| 56.2   | Drivrem generator                | Slitt/morken/sprekt drivrem  |   |
| 58.5   | Tilstand 12 volt batteri         | Bør lade batteri   |   |
| 65.7   | Dekk                             | Piggdekk med vesentlig avvik (over 50%) i antall pigger:   | Høyre bak, Venstre bak,<br>Venstre foran, Høyre foran |
| 67.17  | Ekstra hjulsett                  | Ekstra hjulsett mangler  |   |



5244360

| Ref.Id | Repareres                      | Resultat                           | Beskrivelse   |
|--------|--------------------------------|------------------------------------|---|
| 74.1   | Styreservo                     | For lavt oljenivå                  |   |
| 74.4   |                                | Ulyd fra servopumpe                |   |
| 78.1   | Opphengs- / bærearmer foraksel | Slakk i opphengskule:              | Venstre nedre   |
| 86.2   | Lakk / karosseri utvendig      | Lakkriper:                         | Høyre bakdør, Støtfanger foran  |
| 86.3   |                                | Skadet:                            | Støtfanger foran, Venstre sidekanal   |
| 86.8   |                                | Rustangrep:                        | Tak   |
| 86.11  |                                | Steinsprut/lakksår                 | Høyre bakdør, Venstre bakdør, Høyre fordør, Høyre bakskjerm, Panser, Tak, Høyre sidekanal |
| 98.2   | Seter                          | Misfarget/skittent:                | Høyre foran, Venstre foran, Midten foran  |
| 98.3   |                                | Hull/rift gjennom setetrekk:       | Venstre foran   |
| 102.2  | Laste-/bagasjerom              | Skader i deksler/panel/vegger/gulv |   |

| Ref.Id | Opplysning                | Resultat   | Beskrivelse  |
|--------|---------------------------|--|--|
| 5.9    | Bremsebelegg              | Slitt bremsebelegg   | Høyre foran, Venstre foran   |
| 11.4   | Bremsevæskens kokepunkt   | Kokepunkt er under 180 grader. Anbefaler bremsevæskeskift. |  |
| 66.11  | Felg                      | Oksidering / oksidert felg                                 | Høyre foran, Venstre bak, Venstre foran, Høyre bak   |
| 81.9   | Frontrute                 | Noe steinsprut   |  |
| 81.10  |                           | Slitt frontrute  |  |
| 82.15  | Siderute/bakrute          | Ripe/slitasje:   | Bakrute  |
| 86.16  | Lakk / karosseri utvendig | Lakkriper:   | Høyre bakskjerm, Venstre bakdør, Høyre fordør, Høyre bakdør, Venstre bakskjerm, Venstre fordør, Bakluke                      |
| 86.17  |                           | Diverse småbulker/lakkriper                                |  |
| 86.18  |                           | Småbulker:   | Høyre sidekanal, Venstre bakdør, Venstre bakskjerm, Bakluke, Høyre bakskjerm, Venstre forskjerm, Panser, Venstre fordør, Tak |
| 86.19  |                           | Bulk(er)   | Høyre bakdør   |



5244360

| Ref.Id | Opplysning     | Resultat  | Beskrivelse   |
|--------|----------------|---|---|
| 86.24  |                | Rustangrep:   | Bakluke, Venstre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør, Venstre bakskjerm, Høyre fordør, Høyre bakskjerm, Panser, Høyre forskjerm, Venstre forskjerm |
| 86.28  |                | Varierende kvalitet på rep.lakkering                    | Høyre bakdør, Høyre fordør, Høyre bakskjerm, Venstre fordør, Bakluke, Venstre sidekanal   |
| 86.29  |                | Mangelfull oppretting/tilpasning                        | Støtfanger foran  |
| 86.30  |                | Bilen har noe penselflekking av steinsprut/riper i lakk |   |
| 87.11  | Utvendig speil | Ripe i speilhus:  | Høyre, Venstre  |
| 88.13  | Underside      | Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell             | Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran  |
| 96.5   | Dørtrekk       | Skittent/misfarget dørtrekk                             | Venstre skyvedør, Høyre skyvedør, Venstre fordør, Høyre fordør, Bakluke/-dør  |
| 97.5   | Døråpning      | Sår eller skade:  | Venstre skyvedør, Venstre fordør  |
| 97.7   |                | Rust:   | Venstre fordør, Høyre fordør, Høyre skyvedør, Venstre skyvedør  |

### Ikke utførte

| Punkt              | Årsak                    |
|--------------------|--------------------------|
| Kjøreegenskaper    | Bilen er ikke prøvekjørt |
| Girkasse (manuell) | Bilen er ikke prøvekjørt |

### Servicehistorikk

Angitte servicer er de som er oppført i serviceheftet/annen dokumentasjon funnet i bilen. Avvik i forhold til angitte serviceintervaller/retningslinjer i serviceheftet, anmerkes og fremkommer i rapporten.

### Testforhold

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b> | 5 km/t                 |
| <b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>  | -4 °C                  |
| <b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>    | Glatt;Isete;Mørkt      |
| <b>Er bilen skitten eller nediset:</b> | Nei                    |
| <b>Frist for neste EU kontroll</b>     | 08.09.2026             |
| <b>Ikke prøvekjørt pga:</b>            | Lite drivstoff / strøm |



5244360

**Prøvekjøring**

- 1 - Kjøreegenskaper |
- 2 - Unormal lyd **R**

**Generell informasjon**

- 3 - Nøkler / Utstyr **R**
- 4 - Service/ Dokum. **R**

**Bremser**

- 5 - Bremsbelegg **R**
- 6 - Bremseskiver **R**
- 8 - Parkeringsbrems **R**
- 9 - Bremsvirkning **R**
- 10 - Bremsvæsknivå ✓
- 11 - Bremsvæskens kokepunkt **O**
- 12 - Bremsørør ✓
- 13 - Bremseslanger ✓
- 14 - Bremskraftforsterker ✓
- 15 - Brems pedal ✓
- 16 - Lasteavhengig reduksjonsventil ✓

**Lys og signaler**

- 17 - Lys **R**
- 19 - Refleks ✓
- 20 - Lyd / lyssignaler ✓
- 21 - Varsellamper **R**
- 22 - Varsellamper utvidet ✓

**e-Diagnose**

- 23 - Full systemskann **R**

**Motor**

- 27 - Motor virkemåte **R**
- 28 - Utvendig tilstand motor **R**
- 29 - Oljenivå motor **R**
- 30 - Kjølevæske **R**
- 31 - Kjølevifte ✓
- 32 - Kjølesystem **R**
- 33 - Eksosanlegg ✓
- 35 - Motorfester ✓
- 36 - Drivstofftank, rør, slange ✓
- 37 - Registerreim **R**

**Drivverk**

- 38 - Clutch ✓
- 39 - Girkasse (manuell) |
- 41 - Differensial ✓
- 42 - Drivaksler ✓

**Elektriske anlegg**

- 44 - Instrument belysning ✓
- 45 - Instrumenter ✓
- 46 - Radio / Multimedia ✓
- 47 - Elektrisk vindusheis ✓
- 48 - Oppvarmet bakrute ✓
- 49 - Kupevifte ✓
- 50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) **R**
- 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) **R**
- 52 - Lyktespyler / Visker **R**
- 53 - Sentrallås **R**
- 56 - Drivrem generator **R**
- 57 - Batteri ytre tilstand ✓
- 58 - Tilstand 12 volt batteri **R**
- 59 - Tilhengerkontakt ✓

**Hjul, dekk, felg**

- 65 - Dekk **R**
- 66 - Felg **O**
- 67 - Ekstra hjulsett **R**

**Hjul, dekk, felg**

- 68 - Hjullager ✓
- 69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ✓
- 70 - Hjulcapsler/navkopper ✓

**Styring**

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
- 72 - Styresnekke, tannstang ✓
- 73 - Styrestag/ledd ✓
- 74 - Styreservo **R**



5244360

### Hjuloppheng

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 75 - Støtdempere                    | ✓ |
| 76 - Stabilisator                   | ✓ |
| 77 - Fjærer / fjærbein              | ✓ |
| 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel | R |
| 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel | ✓ |
| 80 - Travers                        | ✓ |

### Karosseri

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 81 - Frontrute                 | O |
| 82 - Siderute/bakrute          | O |
| 83 - Dør-/panseråpner          | ✓ |
| 84 - Lås                       | ✓ |
| 86 - Lakk / karosseri utvendig | R |
| 87 - Utvendig speil            | O |
| 88 - Underside                 | O |
| 89 - Understellsnummer         | ✓ |
| 90 - Tilhengerfeste            | ✓ |

### Interiør

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 91 - Dashbord / midtkonsoll | ✓ |
| 92 - Luftdyse kupé          | ✓ |
| 93 - Taktrekk               | ✓ |
| 94 - Solskjerm              | ✓ |
| 95 - Innvendig speil        | ✓ |
| 96 - Dørtrekk               | O |
| 97 - Døråpning              | O |
| 98 - Seter                  | R |
| 99 - Bilbelte               | ✓ |
| 100 - Gulvmatter/-teppe     | ✓ |
| 102 - Laste-/bagasjerom     | R |
| 103 - Interiør generelt     | ✓ |
| 104 - Varseltrekant         | ✓ |



5244360

**Måleverdier**

| Ref.Id | Punkt                           | Fråse   | Måleverdi                                   |
|--------|---------------------------------|---|---|
| 3.1    | Nøkler / Utstyr                 | Antall nøkler:  | 1 stk                                       |
| 6.1    | Bremseskiver                    |   | Ikke mulig å måle uten demontering          |
| 9.1    | Bremsevirkning                  | Bremsevirkning, VF  | 250,00                                      |
| 9.2    |                                 | Bremsevirkning, HF  | 250,00                                      |
| 9.3    |                                 | Bremsevirkning, VB  | 290,00                                      |
| 9.4    |                                 | Bremsevirkning, HB  | 390,00                                      |
| 30.1   | Kjølevæske                      | Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:           | -40 °C                                      |
| 37.1   | Registerreim                    | Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km: | 180000                                      |
| 37.2   |                                 | eller ved, måneder:   | 120   |
| 50.1   | Varmeapparat / klimaanlegg (AC) | Temperatur på luft inn i klimaanlegg                          | 22 °C                                       |
| 50.2   |                                 | Temperatur på luft ut av klimaanlegg                          | 17 °C                                       |
| 58.1   | Tilstand 12 volt batteri        |   | Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet |
| 65.1   | Dekk                            | Mønsterdybde VF   | 8,40 mm                                     |
| 65.2   |                                 | Mønsterdybde HF   | 9,40 mm                                     |
| 65.3   |                                 | Mønsterdybde VB   | 9,40 mm                                     |
| 65.4   |                                 | Mønsterdybde HB   | 9,20 mm                                     |
| 65.5   |                                 | Bilen er utrustet med:  | Vinterdekk m/pigg                           |
| 66.1   | Felg                            | Felg montert på bilen:  | Stålfelg                                    |
| 67.1   | Ekstra hjulsett                 |   | Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet |

## Bilder og vedlegg



**1. Seter**



**2. Laste-/bagasjerom**



**3. Lys**



**4. Lakk / karosseri utvendig**



**5. Lakk / karosseri utvendig**



**6. Lakk / karosseri utvendig**



**7. Lakk / karosseri utvendig**



**8. Generelt**



**9. Generelt**



**10. Generelt**



**11. Generelt**



**12. Generelt**





5244360



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5244360



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



5244360

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF AS Berger  
Bølerveien 77  
2020 Skedsmokorset  
Telefon: 91183650  
Fax:  
E-mail: kjetil.oppi@naf.no  
Website: www.naf.no



9. feb. 2025

Køretøj: Toyota Proace 2.0 D-4D Kassebil  
Motorkode: 4 WZ-FHV (RHH/DW10TED4 PF DTR)  
Produktionsår: 12-16  
Kilometerstand: 192428 (skrevet af kontrolløren)  
Registrering Nr: TF28507  
VIN: YARXURHH8DZ041588 (udlæst fra styreenhed)  
Testet: 9. feb. 2025 19:06:16

---

## Fejlkode

---

|  |                               |                         |
|--|-------------------------------|-------------------------|
| <b>OBD</b>   | <b>OBD</b>                    | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Drivlinje</b>   | <b>Motor diesel CAN</b>       | <b>2 Fejl</b>           |
| Fejlkode: P1446<br>Additivmængde<br>Afvigelse fra nominel mængde           |                               |                         |
| Fejlkode: P15B3<br>Regenereringsadditivtank<br>For lavt påfyldningsniveau. |                               |                         |
| <b>Drivlinje</b>   | <b>Motor elektro CAN</b>      | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>bremsesystem</b>  | <b>ABS/VSC</b>                | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Passiv sikkerhed</b>  | <b>SRS Airbag</b>             | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Termostyring</b>  | <b>Klimaanlæg</b>             | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Termostyring</b>  | <b>Tilskudsvarme CAN</b>      | <b>1 Fejl</b>           |
| Fejlkode: DTC 1001<br>styreenhed<br>Funktion/strømkreds med fejl.          |                               |                         |
| <b>Komfort</b>   | <b>Kombiinstrument</b>        | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Komfort</b>   | <b>BCM Body Control Modul</b> | <b>1 Fejl</b>           |
| Fejlkode: DTC 0062   |                               |                         |

CAN-bus/forbindelse til radio  
Fejl i kommunikation.

**Komfort**

**Regn-/lyssensor CAN**

**0 Fejl**

**Komfort**

**MFA CAN**

**2 Fejl**

Fejlkode: DTC 0062  
CAN-bus/forbindelse til radio  
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: DTC 08F0  
Håndfri-system  
Kommunikation forstyrret.

**Komfort**

**BSI CAN**

**1 Fejl**

Fejlkode: DTC 0062  
CAN-bus/forbindelse til radio  
Fejl i kommunikation.

**Komfort**

**Ratstammekontaktenhed CAN**

**0 Fejl**

**Tyverisikring**

**Tyverialarm CAN**

**ikke tilgængelig**

**Styretøj**

**PS CAN**

**0 Fejl**