

JEEP WRANGLER 200 HK AUTOMAT 4X4
TESTDATO: 17.02.2025
KODE: 1643469

RZ36170	121 459 KM	13.03.2014 Førstegang registrert	Diesel
----------------	-------------------	--	---------------

CHASSISNR: 1C4HJWE5XCL250243	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Varebil	FRIST FOR PKK: 31.10.2024

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)

IDENTITET	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE
EKSTERIØR	LYS
MOTOR	HJULOPPHENG/STYRING
BREMSER	GIR OG DRIVLINJE
INTERIØR	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Dører	lakk flasser	høyre foran - venstre bak
1.2 Dører	ufagmessig utført arbeid	høyre bak
1.3 Dører	flere bulker	venstre foran
1.4 Dører	hengsler defekt/slitt	venstre foran - venstre bak
1.5 Bakluke	flere bulker	
1.6 Bakluke	ripe(r)	
1.7 Skjermer	bulk	venstre foran
1.8 Støtfanger	bulk	bak
2. INTERIØR		
2.1 Varerom	deksler skadet/mangler	



1.1 Lakk flasser




1.1 Lakk flasser



1.2 Ufagmessig utført arbeid



1.3 Flere bulker



1.5 Flere bulker




1.6 Ripe(r)



1.7 Bulk



1.8 Bulk



2.1 Deksler skadet/mangler



<p>100 000 km Service / 5 år <i>458 KJØREVEKKE</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Full service <input type="checkbox"/> Kun oljeskift <input checked="" type="checkbox"/> Registerreim byttet <input checked="" type="checkbox"/> Utført rustkontroll</p> <p>RSA BIL og Traktor Drammen, 3370 VIKERSUND Tlf. 32 78 24 30 Mob. 90 87 89 00 Foretaksreg.: 989 089 169 NVA</p> <p>Km stand: <i>73174</i> Dato og sign.: <i>10/2-20</i></p>	<p>120 000 km Service / 6 år</p> <p><input type="checkbox"/> Full service <input checked="" type="checkbox"/> Kun oljeskift + filter <input type="checkbox"/> Registerreim byttet <input type="checkbox"/> Utført rustkontroll</p> <p>ROGER BAKKEN BIL Drammen Tlf. 32 27 82 24 Mob. 90 87 89 00</p> <p>Km stand: <i>103976</i> Dato og sign.: <i>[Signature]</i></p>
<p>140 000 km Service / 7 år</p> <p><input type="checkbox"/> Full service <input type="checkbox"/> Kun oljeskift <input type="checkbox"/> Registerreim byttet <input type="checkbox"/> Utført rustkontroll</p> <p>Km stand: Dato og sign.: Stempel:</p>	<p>160 000 km Service / 8 år</p> <p><input type="checkbox"/> Full service <input type="checkbox"/> Kun oljeskift <input type="checkbox"/> Registerreim byttet <input type="checkbox"/> Utført rustkontroll</p> <p>Km stand: Dato og sign.: Stempel:</p>

19/4-1920 JEEP KM = 95300

*BYTTET = REG. REIM / STRAMMEHJUL
 SKIFTET OLJE
 - - - - - FILTER
 VAFN PUMPE
 POLLENFILTER
 DIESELFILTER.*

<p>7. Dokumentasjon på vedlikehold (serviser).</p> <p>20 000 km Service / 1 år</p> <p><input type="checkbox"/> Full service <input checked="" type="checkbox"/> Kun oljeskift <input type="checkbox"/> Registerreim byttet <input checked="" type="checkbox"/> Utført rustkontroll</p> <p>RSA BIL FORUS Drammen Tlf. 32 21 88 00</p> <p>Km stand: <i>17448</i> Dato og sign.: <i>27/05-15</i></p>	<p>40 000 km Service / 2 år</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Full service <input type="checkbox"/> Kun oljeskift <input checked="" type="checkbox"/> Registerreim byttet <input checked="" type="checkbox"/> Utført rustkontroll</p> <p>RSA BIL Drammen Drammen Tlf. 32 21 88 00</p> <p>Km stand: <i>41110</i> Dato og sign.: <i>9/12-16 BG</i></p>
<p>60 000 km Service / 3 år</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Full service <input type="checkbox"/> Kun oljeskift <input checked="" type="checkbox"/> Registerreim byttet <input checked="" type="checkbox"/> Utført rustkontroll</p> <p>RSA BIL Drammen Drammen Tlf. 32 21 88 00</p> <p>Km stand: <i>55034</i> Dato og sign.: <i>9.1.19408</i></p>	<p>80 000 km Service / 4 år</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Full service <input type="checkbox"/> Kun oljeskift <input type="checkbox"/> Registerreim byttet <input type="checkbox"/> Utført rustkontroll</p> <p>RSA BIL Drammen Drammen Tlf. 32 21 88 00</p> <p>Km stand: <i>64399</i> Dato og sign.: <i>14.12.18</i></p>

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT
Nei

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 1, 2018
-----------------------------------	-------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	7	7	7	7
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	Selges uten dette dekksett			

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Nei	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
	103976

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerking

IDENTITET

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Skap/påbygg
- Speil
- Tilhengerfeste
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Rails
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Panoramatak/takluke
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR

- Avgass
- Batteri(er)
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølesystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Dieselpumpe/dyser/gløding
- Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Luftbelger
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Lasteavhengig ventil
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Bagasjeromskjuler
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Varerom
- Solblending panoramatak
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.