



5459464

NAF Bruktbiltest

Testdato
09.05.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	492248		



Kjøretøy

Bilmerke	Jaguar Land Rover Limited	Motorstørrelse	2993 cm ³
Modell	Range Rover Sport	Motoreffekt	215 kW
Type	LW	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	RK67122	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	SALWA2KF9EA306547	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	173924	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2013
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	20.09.2013
		Frist for neste EU kontroll	15.03.2025



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5459464

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.2	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er mangler	
4.3	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Kjørelengde mellom servicer er overskredet, Tid mellom servicer er overskredet
4.9		Frist for EU kontroll er overskredet	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
28.6	Utvendig tilstand motor	* Vanskelig og vurdere/kontrollere etter oljesvetting/oljelekkasje pga manglende tilgjengelighet/plastdeksler - forbehold om ukjente feil og mangler ved demontering.	
30.2	Kjølevæske	Lavt væsknivå	
36.12	Drivstofftank, rør, slange	* Beskyttelsesdeksel til drivstofftank - rust/rusthull.	
37.3	Registerreim	Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales	
45.12	Instrumenter	Ryggekamera virker ikke	
56.3	Drivrem generator	Ulyd i strammehjul / remhjul	
58.5	Tilstand 12 volt batteri	Bør lade batteri	
65.9	Dekk	Piggdekk med slitte og/eller lite pigger	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
66.8	Felg	Vesentlig ripe / hakk inn til grunnmaterialet:	Høyre bak, Høyre foran, Venstre foran
67.7	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret • Reparasjonsmetode: Skift	
86.6	Lakk / karosseri utvendig	Pyntelist løs, skadet eller mangler:	Støtfanger bak, Venstre bakkjør
86.12		Steinsprut/lakksår	Høyre sidekanal, Venstre sidekanal, Venstre fordør, Støtfanger foran, Høyre fordør
86.14		Lakkslipp/flassing	Bakluke
98.2	Seter	Misfarget/skittent:	Midten bak, Høyre foran, Venstre bak
98.3		Hull/rift gjennom setetrekk:	Midten bak, Høyre foran
98.6		* Deksel Venstre side på forsete - skadet/spekt.	
101.3	Bagasjeromstildekning	Mangler:	Rollo



5459464

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
17.29	Lys	Krakerert lykteglass	Høyre skiltlys, Venstre skiltlys, Midtre bremselys, Venstre sideblinklys
29.12	Oljenivå motor	Bilen er ikke utstyrt med peilepinne, oljenivå er ikke kontrollert	
58.9	Tilstand 12 volt batteri	Svekket batteri, kan gi kaldstartproblemer	
65.22	Dekk	Noe skjevslitt dekk	Venstre bak, Høyre foran, Høyre bak, Venstre foran
66.11	Felg	Oksidering / oksidert felg	Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran, Venstre foran
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.19		Småbulker:	Høyre fordør
86.20		Bulk(er)	Venstre bakdør
86.21		Steinsprut:	Hele karosseriet
86.31		Bilen har noe penselflekking av steinsprut/riper i lakk	
96.7	Dørtrekk	* Skinn på Venstre dørtrekk foran - slitasje	
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Høyre fordør, Høyre bakdør
98.9	Seter	* Seter generelt - riper/sår/rifter som ikke er igjennom setetrekk.	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll
Kjøreegenskaper	Bilen er ikke prøvekjørt
Girkasse (automatisk)	Bilen er ikke prøvekjørt

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	10 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	12 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	16.03.2025



5459464

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper |

Generell informasjon3 - Nøkler / Utstyr **R**4 - Service/ Dokum. **R****Bremser**

5 - Bremsbelegg ✓

6 - Bremseskiver **O**

8 - Parkeringsbrems ✓

9 - Bremsevirkning ✓

10 - Bremsevæsknivå ✓

11 - Bremsevæskens kokepunkt ✓

12 - Bremserør ✓

13 - Bremseslanger ✓

14 - Bremskraftforsterker ✓

15 - Brems pedal ✓

Lys og signaler17 - Lys **O**

19 - Refleks ✓

20 - Lyd / lyssignaler ✓

21 - Varsellamper ✓

22 - Varsellamper utvidet ✓

e-Diagnose23 - Full systemskann **R****Motor**

27 - Motor virkemåte ✓

28 - Utvendig tilstand motor **R**29 - Oljenivå motor **O**30 - Kjølevæske **R**

31 - Kjølevifte ✓

32 - Kjølesystem ✓

33 - Eksosanlegg ✓

36 - Drivstofftank, rør, slange **R**37 - Registerreim **R****Drivverk**

40 - Girkasse (automatisk) |

41 - Differensial ✓

42 - Drivaksler ✓

43 - Mellomaksel ✓

Elektriske anlegg

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter **R**

46 - Radio / Multimedia ✓

47 - Elektrisk vindusheis ✓

48 - Oppvarmet bakrute ✓

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

52 - Lyktespyler / Visker ✓

53 - Sentrallås ✓

54 - Setevarmer ✓

56 - Drivrem generator **R**

57 - Batteri ytre tilstand |

58 - Tilstand 12 volt batteri **R**

59 - Tilhengerkontakt ✓

Hjul, dekk, felg65 - Dekk **R**66 - Felg **R**67 - Ekstra hjulsett **R**

68 - Hjullager ✓

70 - Hjulcapsler/navkopper ✓

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

72 - Styresnekke, tannstang ✓

73 - Styrestag/ledd ✓

74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

75 - Støtdempere ✓

76 - Stabilisator ✓

77 - Fjærer / fjærbein ✓

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

80 - Travers ✓



5459464

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	O
97 - Døråpning	O
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	R
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5459464


Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	−40 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	182000
37.2		eller ved, måneder:	84
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	22 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	4 °C
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	4,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	4,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	3,60 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet

Bilder og vedlegg**1. Seter****2. Lakk / karosseri utvendig****3. Lakk / karosseri utvendig****4. Seter****5. Lakk / karosseri utvendig****6. Lakk / karosseri utvendig****7. Lakk / karosseri utvendig****8. Lakk / karosseri utvendig****9. Lakk / karosseri utvendig****10. Lakk / karosseri utvendig****11. Lakk / karosseri utvendig****12. Generelt**



5459464



13. Generelt




14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt




18. Generelt



19. Generelt




20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5459464



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt




32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



5459464




37. Generelt




38. Generelt




39. Generelt




40. Generelt




41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



5459464

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF Næring
Rosenholmveien 4B
1252 Oslo
Telefon: 91183650
Fax:
E-mail: Kjetil.oppi@naf.no
Website:



9. mai 2025

Køretøj: Land-Rover Range Rover Sport 3.0 SD-V6 24V (L494)
Motorkode: DT306 (AJ20D6)
Produktionsår: 13-16
Kilometerstand: 173923 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: RK67122
VIN: SALWA2KF9EA306547 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 9. mai 2025 10:43:30

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
------------	------------	---------------

Drivlinje	ECM motorstyreenhed	3 Fejl
------------------	----------------------------	---------------

Fejlkode: P050F-00
Tryk bremsekraftforstærker
For lidt vakuum.

Fejlkode: P052F-00
Opvarmningstidsstyreenhed
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: P1712-00
Drejementreduktion, tilbagemeldingssignal
Strømkreds med fejl.

bremsesystem	ABS antiblokeringsystem VDCM	1 Fejl
---------------------	-------------------------------------	---------------

Fejlkode: U0001-83
Highspeed-CAN-bus
Funktion ukorrekt.

bremsesystem	PBM styreenhed elektromekanisk parkeringsbremse CAN	ikke tilgængelig
---------------------	--	-------------------------

bremsesystem	ABS	ikke tilgængelig
---------------------	------------	-------------------------

Passiv sikkerhed	OCS sædesensor-styreenhed OBD	ikke tilgængelig
-------------------------	--------------------------------------	-------------------------

Passiv sikkerhed	SPMA selestrammer i førerside	0 Fejl
-------------------------	--------------------------------------	---------------

Passiv sikkerhed	SPMB selestrammer i passagerside	0 Fejl
Passiv sikkerhed	RCM styreenhed sikkerheds-tilbageholdelsessystem	1 Fejl
Fejlkode: B0028-13 Styring til højre sideairbag Funktion ukorrekt.		
Termostyring	RHVAC styreenhed for bageste fuldautomatiske klimaanlæg	0 Fejl
Termostyring	AHCM brændstofdrevet tilskudsvarmer CAN	ikke tilgængelig
Termostyring	HVAC styreenhed for fuldautomatisk klimaanlæg	3 Fejl
Fejlkode: B13C2-87 Følerenhed for regn/lys/solintensitet/dug Fejl i signal dugføler.		
Fejlkode: B1422-4B Sædevarme/sædeventilation VF Fejl i strømkreds/funktion.		
Fejlkode: B1424-15 Sædeblæser VF Strømkreds med fejl.		
Førerassistentsystem	SODL/BMCML modul objektregistrering til siden venstre	0 Fejl
Førerassistentsystem	SODR/BMCMR modul objektregistrering til siden højre	0 Fejl
Førerassistentsystem	IPMA billedbehandlingsmodul A	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	IPMB billedbehandlingsmodul B	3 Fejl
Fejlkode: B12BD-18 Kamera bag Funktion ukorrekt.		
Fejlkode: B12BD-31 Kamera bag Funktion ukorrekt.		
Fejlkode: B12BD-49 Kamera bag Funktion ukorrekt.		
Førerassistentsystem	GPSS hovedstyreenhed tilnærmelsessensorikke tilgængelig	
Komfort	GWM central gateway	0 Fejl

Komfort	IPC kombiinstrument-styreenhed	0 Fejl
Komfort	CCM hastigheds-reguleringsmodul	1 Fejl
Fejlkode: C1A67-97 Radarsensor foran Funktion ukorrekt.		
Komfort	BECM batteriovervågningsmodul	ikke tilgængelig
Komfort	EPIC Inverter	ikke tilgængelig
Komfort	PAM styreenhed for parkeringshjælp	0 Fejl
Komfort	DSM førersædestyreenhed	0 Fejl
Komfort	PSM passagersædestyreenhed	0 Fejl
Komfort	CRTM styreenhed drejelige benstøtter	2 Fejl
Fejlkode: B10C2-15 Oplåsningstrækkontakt BV Funktion ukorrekt.		
Fejlkode: B10CA-13 Dørhåndtagantenne bag til venstre Funktion ukorrekt.		
Komfort	RRSM bagsædestyreenhed højre	ikke tilgængelig
Komfort	RLSM bagsædestyreenhed venstre	ikke tilgængelig
Komfort	PDM passagerdørsmodul	0 Fejl
Komfort	RGTM bagklapmodul	0 Fejl
Komfort	RGTMB bagklapmodul forneden	ikke tilgængelig
Komfort	RBM trinstyreenhed	ikke tilgængelig
Komfort	HCM forlygtestyremodul	0 Fejl
Komfort	HCM B forlygtestyremodul B	ikke tilgængelig
Komfort	HUD head-up-display	ikke tilgængelig
Komfort	AUCM ventilator head-up-display	ikke tilgængelig
Komfort	BCM karosseristyreenhed	5 Fejl

Fejlkode: C1A60-93
Dæktryksensor BV
Funktion ukorrekt.

Identificeringskode for dæktryksensor
Ingen hjulidentificeringskode modtaget.

Fejlkode: C1D21-05
Dæktryksstyreenhed
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B103C-49
Forlygteenhed venstre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B103D-49
Forlygteenhed højre side
Funktion ukorrekt.

Komfort	DDM førerdørsmodul	1 Fejl
Fejlkode: B1A98-87 LIN-bus 1 Fejl i kommunikation.		
Gearkasse	TCM gearkassestyreenhed	0 Fejl
Gearkasse	TCCM fordelergear	0 Fejl
Gearkasse	RDCM differentialespærre-styreenhed bagaksel	0 Fejl
Gearkasse	GSM gearskiftestyreenhed CAN	0 Fejl
Tyverisikring	VIM startspærre	ikke tilgængelig
Tyverisikring	RFA/KVM startspærrestyreenhed	2 Fejl
Fejlkode: B10C2-15 Oplåsningstrækkontakt BV Funktion ukorrekt.		
Fejlkode: B10CA-13 Dørhåndtagantenne bag til venstre Funktion ukorrekt.		
Undervogn	ATCM styreenhed adaptiv undervognsregulering	1 Fejl
Fejlkode: C1A01-96 LED Spændingsforsyning med fejl.		
Undervogn	CHCMB styreenhed for elektronisk undervogn B	0 Fejl
Undervogn	CHCM styreenhed for elektronisk undervogn	1 Fejl

Fejlkode: U0001-81
 Highspeed-CAN-bus
 Funktion ukorrekt.

Styretøj	SASM ratvinkelsensor-styreenhed	0 Fejl
-----------------	--	---------------

Styretøj	PSCM servostyringsstyreenhed	1 Fejl
-----------------	-------------------------------------	---------------

Fejlkode: B1304-16
 Elektron. servostyring
 Funktion ukorrekt.

Infotainmentsystem	FCDIM interfacemodul	0 Fejl
---------------------------	-----------------------------	---------------

Infotainmentsystem	FCIMB interfacemodul B	0 Fejl
---------------------------	-------------------------------	---------------

Infotainmentsystem	FCIMC interfacemodul C	0 Fejl
---------------------------	-------------------------------	---------------

Infotainmentsystem	FCIM betjeningselementer foran til klimaanlæg	0 Fejl
---------------------------	--	---------------

Infotainmentsystem	TCU telematik-styreenhed	ikke tilgængelig
---------------------------	---------------------------------	-------------------------

Infotainmentsystem	AAM audioforstærker	0 Fejl
---------------------------	----------------------------	---------------

Infotainmentsystem	NAV navigationsstyreenhed	ikke tilgængelig
---------------------------	----------------------------------	-------------------------

Infotainmentsystem	NCM navigationsstyreenhed	ikke tilgængelig
---------------------------	----------------------------------	-------------------------

Infotainmentsystem	TVM tv-styreenhed	0 Fejl
---------------------------	--------------------------	---------------

Infotainmentsystem	ACM audiostyreenhed foran	0 Fejl
---------------------------	----------------------------------	---------------

Infotainmentsystem	REM audiostyreenhed bag	2 Fejl
---------------------------	--------------------------------	---------------

Fejlkode: B125E-96
 Display BV
 Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B125F-96
 Display BH
 Funktion ukorrekt.

Infotainmentsystem	SRM styremodul satellit-audioenhed	ikke tilgængelig
---------------------------	---	-------------------------

Infotainmentsystem	DABM digitalt audiosendemodul	0 Fejl
---------------------------	--------------------------------------	---------------