



5343619

# NAF Bruktbiltest

**Testdato**  
20.03.2025



## Kunde

|                            |                           |                      |                           |
|----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|
| <b>Navn</b>                | Auksjonen.no Co/Santander | <b>Kontaktperson</b> |                           |
| <b>Medlemsnummer</b>       | 95140190                  | <b>Navn</b>          | Auksjonen.no Co/Santander |
| <b>Adresse</b>             | Døvleveien 23             | <b>Telefon</b>       | 33300540                  |
| <b>Postnummer og -sted</b> | 3170 SEM                  | <b>E-post</b>        |                           |
| <b>Telefon</b>             | 33300540                  |                      |                           |
| <b>Ekstern referanse</b>   | 478548                    |                      |                           |



## Kjøretøy

|                         |                   |                                    |                      |
|-------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------|
| <b>Bilmerke</b>         | Ford              | <b>Motorstørrelse</b>              | 1496 cm <sup>3</sup> |
| <b>Modell</b>           | Focus             | <b>Motoreffekt</b>                 | 134 kW               |
| <b>Type</b>             | DEH               | <b>Aksler i drift</b>              | 1                    |
| <b>Registreringsnr.</b> | DS14506           | <b>Drivstofftype</b>               | Bensin               |
| <b>Understellsnr.</b>   | WF0NXXGCHNMC64289 | <b>Kjøretøygruppe</b>              | 101                  |
| <b>Km.stand.</b>        | 52780             | <b>Bruktimportert</b>              | Nei                  |
| <b>Farge</b>            | Grå               | <b>Registreringsår</b>             | 2022                 |
| <b>Karosseritype</b>    | Kombikupé         | <b>Registrert første gang</b>      | 10.08.2022           |
|                         |                   | <b>Frist for neste EU kontroll</b> | 09.08.2026           |



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5343619

**Testresultater**

| Ref.Id | Repareres                         | Resultat                                                                       | Beskrivelse                                                                                                     |
|--------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.11   | Kjøreegenskaper                   | * Skilter ligger hos eier, og bilen er fortsatt påregistrert - ikke prøvekjørt |                                                                                                                 |
| 4.1    | Service/ Dokum.                   | Servicedokumentasjon mangler                                                   |                                                                                                                 |
| 17.15  | Lys                               | Vann / kondens i lykt:                                                         | Venstre baklys, Venstre bremselys                                                                               |
| 17.16  |                                   | Skadet lykt:                                                                   | Høyre bremselys, Høyre baklys, Venstre baklys, Venstre bremselys                                                |
| 17.27  |                                   | * Riper i begge hovedlampene - foran.                                          |                                                                                                                 |
| 22.2   | Varsellamper utvidet              | Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser                                         |                                                                                                                 |
| 46.7   | Radio / Multimedia                | Ryggekamera har uklart bilde                                                   |                                                                                                                 |
| 67.17  | Ekstra hjulsett                   | Ekstra hjulsett mangler                                                        |                                                                                                                 |
| 69.5   | Reservehjul / dekkreparasjonssett | Nødkompressor mangler                                                          |                                                                                                                 |
| 69.7   |                                   | Dekkreparasjonssett mangler                                                    |                                                                                                                 |
| 86.3   | Lakk / karosseri utvendig         | Skadet:                                                                        | Støtfanger bak                                                                                                  |
| 86.5   |                                   | Pyntelist løs, skadet eller mangler:                                           | Venstre forskjerm, Høyre forskjerm, Høyre bakdør, Høyre bakskjerm, Støtfanger bak, Venstre fordør, Høyre fordør |
| 86.11  |                                   | Steinsprut/lakksår                                                             | Panser, Venstre forskjerm                                                                                       |
| 86.13  |                                   | Lakkslipp/flassing                                                             | Høyre sidekanal                                                                                                 |
| 88.1   | Underside                         | Skadet/løs innerskjerm:                                                        | Høyre foran                                                                                                     |
| 91.1   | Dashbord / midtkonsoll            | Hull/rift/flenge:                                                              | Dashbord                                                                                                        |
| 91.2   |                                   | Manglende/løse deler eller deksler:                                            | Midtkonsoll                                                                                                     |
| 96.1   | Dørtrekk                          | Hull/rift/flenge i dørtrekk:                                                   | Venstre fordør, Høyre fordør                                                                                    |
| 103.3  | Interiør generelt                 | Manglende/løse/skadet deler eller deksler:                                     | Høyre bak, Midtre bakerst                                                                                       |

| Ref.Id | Opplysning               | Resultat                                                | Beskrivelse         |
|--------|--------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|
| 6.16   | Bremseskiver             | Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet | Begge sider foran   |
| 6.17   |                          | Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet | Begge sider bak     |
| 23.4   | Full systemskann         | Det finnes feilkoder, se rapport                        |                     |
| 33.13  | Eksosanlegg              | Betydelig rust i eksosanlegg                            |                     |
| 41.7   | Differensial             | Oljelekkasje/ svetting:                                 | Fremre differensial |
| 58.9   | Tilstand 12 volt batteri | Svekket batteri, kan gi kaldstartproblemer              |                     |
| 66.10  | Felg                     | Ripe/slitasje på felg                                   | Høyre bak           |
| 81.9   | Frontrute                | Noe steinsprut                                          |                     |



5343619

| Ref.Id | Opplysning                | Resultat                                                | Beskrivelse                                                                               |
|--------|---------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 86.16  | Lakk / karosseri utvendig | Lakkriper:                                              | Støtfanger foran, Tak, Venstre fordør, Venstre bakdør, Venstre sidekanal, Høyre sidekanal |
| 86.17  |                           | Diverse småbulker/lakkriper                             |                                                                                           |
| 86.18  |                           | Småbulker:                                              | Høyre fordør, Venstre bakskjerm                                                           |
| 86.30  |                           | Bilen har noe penselflekking av steinsprut/riper i lakk |                                                                                           |
| 86.33  |                           | Bilen er delvis omlakkert:                              |                                                                                           |
| 87.11  | Utvendig speil            | Ripe i speilhus:                                        | Høyre                                                                                     |
| 90.10  | Tilhengerfeste            | Låsemekanisme er ikke funksjonsprøvd                    |                                                                                           |
| 91.4   | Dashbord / midtkonsoll    | Liten skade:                                            | Dashbord                                                                                  |
| 92.4   | Luftdyse kupé             | * Ligger gjenstander i fremre luftdyse - mot frontrute. |                                                                                           |
| 97.5   | Døråpning                 | Sår eller skade:                                        | Høyre fordør                                                                              |
| 97.6   |                           | Skadet deksel:                                          | Høyre bakdør                                                                              |

### Ikke utførte

| Punkt                 | Årsak                                 |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Drivaksler            | Skader/avvik som forhindrer vurdering |
| Unormal lyd           | Skader/avvik som forhindrer vurdering |
| Girkasse (automatisk) | Skader/avvik som forhindrer vurdering |
| Motor virkemåte       | Skader/avvik som forhindrer vurdering |

### Servicehistorikk

Bilen mangler servicebok

### Testforhold

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| <b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b> | 5 km/t     |
| <b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>  | 10 °C      |
| <b>Er bilen skitten eller nediset:</b> | Nei        |
| <b>Frist for neste EU kontroll</b>     | 10.08.2026 |



5343619

**Prøvekjøring**

- 1 - Kjøreegenskaper  
2 - Unormal lyd

R  
|

**Generell informasjon**

- 3 - Nøkler / Utstyr  
4 - Service/ Dokum.

✓  
R

**Bremser**

- 5 - Bremsbelegg  
6 - Bremseskiver  
8 - Parkeringsbrems  
10 - Bremsvæsknivå  
12 - Bremsørør  
13 - Bremseslanger  
14 - Bremskraftforsterker  
15 - Brems pedal

✓  
O  
✓  
✓  
✓  
✓  
✓  
✓

**Lys og signaler**

- 17 - Lys  
19 - Refleks  
20 - Lyd / lyssignaler  
21 - Varsellamper  
22 - Varsellamper utvidet

R  
✓  
✓  
✓  
R

**e-Diagnose**

- 23 - Full systemskann

O

**Motor**

- 27 - Motor virkemåte  
28 - Utvendig tilstand motor  
29 - Oljenivå motor  
30 - Kjølevæske  
31 - Kjølevifte  
32 - Kjølesystem  
33 - Eksosanlegg  
35 - Motorfester  
36 - Drivstofftank, rør, slange  
37 - Registerreim

|  
✓  
✓  
✓  
✓  
✓  
O  
✓  
✓  
✓  
✓

**Drivverk**

- 40 - Girkasse (automatisk)  
41 - Differensial  
42 - Drivaksler

|  
O  
|

**Elektriske anlegg**

- 44 - Instrument belysning  
45 - Instrumenter  
46 - Radio / Multimedia  
47 - Elektrisk vindusheis  
48 - Oppvarmet bakrute  
49 - Kupevifte  
50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)  
51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)  
52 - Lyktespyler / Visker  
53 - Sentrallås  
54 - Setevarmer  
56 - Drivrem generator  
57 - Batteri ytre tilstand  
58 - Tilstand 12 volt batteri  
59 - Tilhengerkontakt

✓  
✓  
R  
✓  
✓  
✓  
✓  
✓  
✓  
✓  
✓  
O  
✓

**Hjul, dekk, felg**

- 65 - Dekk  
66 - Felg  
67 - Ekstra hjulsett  
68 - Hjullager  
69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett  
70 - Hjulcapsler/navkopper

✓  
O  
R  
✓  
R  
✓

**Styring**

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd  
72 - Styresnekke, tannstang  
73 - Styrestag/ledd  
74 - Styreservo

✓  
✓  
✓  
✓

**Hjuloppheng**

- 75 - Støtdempere  
76 - Stabilisator  
77 - Fjærer / fjærbein  
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel  
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel  
80 - Travers

✓  
✓  
✓  
✓  
✓  
✓



5343619

**Karosseri**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 81 - Frontrute                 | O |
| 82 - Siderute/bakrute          | ✓ |
| 83 - Dør-/panseråpner          | ✓ |
| 84 - Lås                       | ✓ |
| 86 - Lakk / karosseri utvendig | R |
| 87 - Utvendig speil            | O |
| 88 - Underside                 | R |
| 89 - Understellsnummer         | ✓ |
| 90 - Tilhengerfeste            | O |

**Interiør**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 91 - Dashbord / midtkonsoll | R |
| 92 - Luftdyse kupé          | O |
| 93 - Taktrekk               | ✓ |
| 94 - Solskjerm              | ✓ |
| 95 - Innvendig speil        | ✓ |
| 96 - Dørtrekk               | R |
| 97 - Døråpning              | O |
| 98 - Seter                  | ✓ |
| 99 - Bilbelte               | ✓ |
| 100 - Gulvmatter/-teppe     | ✓ |
| 101 - Bagasjeromstildekning | ✓ |
| 102 - Laste-/bagasjerom     | ✓ |
| 103 - Interiør generelt     | R |
| 104 - Varseltrekant         | ✓ |



5343619

**Måleverdier**

| Ref.Id | Punkt                              | Fråse                                                  | Måleverdi                                      |
|--------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 3.1    | Nøkler / Utstyr                    | Antall nøkler:                                         | 2 stk                                          |
| 6.1    | Bremsekiver                        | Min. bremsekivetykkelse før utskifting<br>foran:       | 25,00 mm                                       |
| 6.2    |                                    | Bremsekivetykkelse VF                                  | 26,40 mm                                       |
| 6.3    |                                    | Bremsekivetykkelse HF                                  | 26,40 mm                                       |
| 6.4    |                                    | Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:            | 9,00 mm                                        |
| 6.5    |                                    | Bremsekivetykkelse VB                                  | 10,60 mm                                       |
| 6.6    |                                    | Bremsekivetykkelse HB                                  | 10,60 mm                                       |
| 30.1   | Kjølevæske                         | Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til<br>minus: | -40 °C                                         |
| 37.1   | Registerreim                       |                                                        | Bilen har registerkjede                        |
| 50.1   | Varmeapparat / klimaanlegg<br>(AC) | Temperatur på luft inn i klimaanlegg                   | 15 °C                                          |
| 50.2   |                                    | Temperatur på luft ut av klimaanlegg                   | 1 °C                                           |
| 58.1   | Tilstand 12 volt batteri           | Referanseverdi norm:                                   | EN                                             |
| 58.2   |                                    | Referanseverdi kaldstart-kapasitet:                    | 760 ampere                                     |
| 58.3   |                                    | Målt kaldstart-kapasitet:                              | 655 ampere                                     |
| 65.1   | Dekk                               | Mønsterdybde VF                                        | 4,50 mm                                        |
| 65.2   |                                    | Mønsterdybde HF                                        | 4,30 mm                                        |
| 65.3   |                                    | Mønsterdybde VB                                        | 5,00 mm                                        |
| 65.4   |                                    | Mønsterdybde HB                                        | 5,00 mm                                        |
| 65.5   |                                    | Bilen er utrustet med:                                 | Sommerdekk                                     |
| 66.1   | Felg                               | Felg montert på bilen:                                 | Lettmetallfelg                                 |
| 67.1   | Ekstra hjulsett                    |                                                        | Ikke målt grunnet<br>manglende tilgjengelighet |

## Bilder og vedlegg



**1. Dashbord / midtkonsoll**



**2. Dørtrekk**



**3. Dørtrekk**



**4. Dashbord / midtkonsoll**



**5. Dashbord / midtkonsoll**



**6. Luftdyse kupé**



**7. Luftdyse kupé**



**8. Underside**



**9. Lys**







**10. Lys**



**11. Lys**



**12. Lakk / karosseri utvendig**


**13. Lys****14. Lys****15. Lys****16. Lys****17. Lakk / karosseri utvendig****18. Lakk / karosseri utvendig****19. Lakk / karosseri utvendig****20. Lakk / karosseri utvendig****21. Lakk / karosseri utvendig****22. Lakk / karosseri utvendig****23. Interiør generelt****24. Interiør generelt**



**25. Lakk / karosseri utvendig**



**26. Lakk / karosseri utvendig**



**27. Generelt**



**28. Generelt**



**29. Generelt**



**30. Generelt**



**31. Generelt**



**32. Generelt**



**33. Generelt**



**34. Generelt**



**35. Generelt**



**36. Generelt**



5343619



**37. Generelt**



**38. Generelt**



**39. Generelt**



**40. Generelt**



**41. Tilstand 12 volt batteri**



**42. Generelt**



**43. Generelt**



**44. Generelt**



**45. Generelt**



**46. Generelt**



**47. Generelt**



**48. Generelt**



5343619



#### 49. Radio / Multimedia



5343619

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



# Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| <b>Reg.nr</b>    | <b>VIN</b>          |
| DS14506          | WF0NXXGCHNMC64289   |
| <b>Årsmodell</b> | <b>Merke/Modell</b> |
| 18-              | Focus 1.5 EcoBoost  |
| <b>Motorkode</b> | <b>Km</b>           |
| Y1DA             | Ukjent              |

## Utført med feil (21)

| System                                    | Feilkoder og Beskrivelse |                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Airbag ECU audio control module CAN       | U3003                    | Battery voltage—Voltage/current supply faulty                                                                                                                                                 |
| APIM accessory parts interface module CAN | U3003                    | Battery voltage—Voltage/current supply faulty                                                                                                                                                 |
| Autom. climate control HVAC OBD           | B105A<br>B1A61<br>U3003  | TEMPERATURE SENSOR FOR INTERIOR BLOWER—Function faulty.<br>Cabin temperature sensor—Function faulty.<br>Battery voltage—Voltage/current supply faulty                                         |
| BECM-B Battery monitoring ECU B           | U3003                    | Battery voltage—Voltage/current supply faulty                                                                                                                                                 |
| Driver door module CAN                    | U3003                    | Battery voltage—Voltage/current supply faulty                                                                                                                                                 |
| Electr. steering CAN                      | U3001<br>U3003           | ECU—Inadmissible cutoff<br>Battery voltage—Voltage/current supply faulty                                                                                                                      |
| IPC instrument cluster CAN                | U0420<br>U3003           | CAN bus connection to power steering ECU—Received invalid data<br>Battery voltage—Voltage/current supply faulty                                                                               |
| Lighting HCM CAN                          | B14DB<br>B14DC<br>U3003  | Actuator of adaptive light system left—Function faulty.<br>Actuator of adaptive light distribution right—Function faulty.<br>Battery voltage—Voltage/current supply faulty                    |
| Passenger door module (CAN)               | U3003                    | Battery voltage—Voltage/current supply faulty                                                                                                                                                 |
| PCM                                       | U0131<br>U0199<br>U0200  | CAN connection to power steering ECU—Communication circuit faulty<br>CAN COMMUNICATION WITH DOOR ECU A—Communication disturbed<br>CAN COMMUNICATION WITH DOOR ECU B—NO COMMUNICATION POSSIBLE |
| RCM airbag CAN                            | B1202                    | PASSENGER AIRBAG CONDITION-CONTROL-LIGHT—Fault in electric circuit                                                                                                                            |



# Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

| System     |       | Feilkoder og Beskrivelse |                                               |
|------------|-------|--------------------------|-----------------------------------------------|
| Telematics | (CAN) | U3003                    | Battery voltage—Voltage/current supply faulty |

Utført uten feil (10)

| System       | Beskrivelse                   |
|--------------|-------------------------------|
| ABS          | ABS(CAN)                      |
| Comfort      | BCMii body control module CAN |
|              | C-CM cruise control CAN       |
|              | Gateway module A CAN          |
|              | SCCM steering column module   |
|              | Trailer moduleTRM CAN         |
| OBD          |                               |
| Safety       | Image processing module (A)   |
|              | Parking assistPAM CAN         |
| Transmission | Gear shift module             |