



5574696

NAF Bruktbiltest

Testdato
26.06.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander	Kontaktperson	
Medlemsnummer	95140190	Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	504738		



Kjøretøy

Bilmerke	BMW	Motorstørrelse	1995 cm ³
Modell	320d xDrive	Motoreffekt	140 kW
Type	G3L	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	SD91784	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WBA5V7102KAH93488	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	98376	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2019
Karosseritype	Sedan	Registrert første gang	04.04.2019
		Frist for neste EU kontroll	03.04.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5574696

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Bulk (er):	Bakluke, Venstre bakdør, Høyre bakdør
86.4		Skadet:	Støtfanger bak

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
43.8	Mellomaksel	Ikke tilgjengelig for kontroll	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
81.10		Slitt frontrute	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.19		Småbulker:	Høyre fordør
86.21		Steinsprut:	Støtfanger foran, Panser
86.28		Vanskelig å vurdere fordi bilen er:	skitten

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon. Bilde er vedlagt.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	19 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	04.04.2027



5574696

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper ✓

Generell informasjon

3 - Nøkler / Utstyr ✓

4 - Service/ Dokum. O

Bremser

5 - Bremsbelegg ✓

6 - Bremseskiver ✓

8 - Parkeringsbrems ✓

9 - Bremsvirkning ✓

10 - Bremsvæsknivå ✓

Bremser

12 - Bremserør ✓

13 - Bremseslanger ✓

15 - Bremsepedal ✓

Lys og signaler

17 - Lys ✓

19 - Refleks ✓

20 - Lyd / lyssignaler ✓

21 - Varsellamper ✓

e-Diagnose

23 - Full systemskann O

Motor

26 - Avgassanalyse (Diesel) ✓

27 - Motor virkemåte ✓

28 - Utvendig tilstand motor ✓

30 - Kjølevæske ✓

32 - Kjølesystem ✓

33 - Eksosanlegg ✓

35 - Motorfester ✓

36 - Drivstofftank, rør, slange ✓

37 - Registerreim ✓

Drivverk

40 - Girkasse (automatisk) ✓

41 - Differensial ✓

42 - Drivaksler ✓

43 - Mellomaksler O

Elektriske anlegg

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter ✓

47 - Elektrisk vindusheis ✓

48 - Oppvarmet bakrute ✓

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

53 - Sentrallås ✓

54 - Setevarmer ✓

55 - Ladespenning generator ✓

56 - Drivrem generator ✓

59 - Tilhengerkontakt ✓

Hjul, dekk, felg

65 - Dekk ✓

66 - Felg ✓

67 - Ekstra hjulsett ✓

68 - Hjullager ✓

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

72 - Styresnekke, tannstang ✓

73 - Styrestag/ledd ✓

74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

75 - Støtdempere ✓

76 - Stabilisator ✓

77 - Fjærer / fjærbein ✓

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

80 - Travers ✓

Karosseri

81 - Frontrute O

82 - Siderute/bakrute ✓

83 - Dør-/panseråpner ✓

84 - Lås ✓

86 - Lakk / karosseri utvendig R

87 - Utvendig speil ✓

88 - Underside ✓

89 - Understellsnummer ✓


90 - Tilhengerfeste ✓



5574696

Interiør


91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
93 - Taktrekk	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓



5574696

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	250,00
9.2		Bremsevirkning, HF	250,00
9.3		Bremsevirkning, VB	250,00
9.4		Bremsevirkning, HB	250,00
26.1	Avgassanalyse (Diesel)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	45 °C
37.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Åpenbar kjøleeffekt
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,70 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,70 volt
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	3,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	2,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	2,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	3,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	5,00 mm
67.2		Mønsterdybde	5,00 mm
67.3		Mønsterdybde	5,00 mm
67.4		Mønsterdybde	5,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

Bilder og vedlegg**1. Generelt****2. Generelt****3. Generelt****4. Generelt****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**



5574696



13. Generelt




14. Generelt



15. Generelt




16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt




5574696



25. Generelt



26. Generelt




27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



5574696



37. Generelt




38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt




43. Generelt




44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt




47. Generelt



48. Generelt




5574696



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt



52. Generelt



53. Generelt



5574696

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



26. jun. 2025

Køretøj: BMW 320d G20 xDrive
Motorkode: B47 D20 B
Produktionsår: 18-22
Kilometerstand: 98376 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: SD91784
VIN:
Testet: 26. jun. 2025 13:04:19

Fejlkode

Drivlinje	DDE Motorstyreenhed	3 Fejl
Fejlkode: DTC CD9763 Botschaft (RQ_RPM_BAX, 45.1.2 69.3.4, FX), Timeout: Botschaft (Anforderung Drehzahl Hinterachse) von DSC ausgefallen Botschaft (RQ_RPM_BAX, 45.1.2 69.3.4, FX), Timeout: Botschaft (Anforderung Drehzahl Hinterachse) von DSC ausgefallen		
Fejlkode: DTC CD9767 Botschaft (RQ_RPM_FTAX, 45.1.2 69.3.4, FX), Timeout: Botschaft (Anforderung Drehzahl Vorderachse) von DSC ausgefallen Botschaft (RQ_RPM_FTAX, 45.1.2 69.3.4, FX), Timeout: Botschaft (Anforderung Drehzahl Vorderachse) von DSC ausgefallen		
Fejlkode: DTC 302600 styreenhed Kodning mangler/med fejl.		

Drivlinje	SCR Udstødningsefterbehandling	0 Fejl
Drivlinje	BATT batterielektronik 48 volt	ikke tilgængelig
Drivlinje	SGR generator med startfunktion 48 volt	ikke tilgængelig
Drivlinje	PCU Power Control Unit 48 volt	ikke tilgængelig
Drivlinje	PCU Styreenhed til spændingsforsyning	ikke tilgængelig
bremsesystem	DSC Elektronisk stabilitetsprogram	0 Fejl
Passiv sikkerhed	ACSM Airbagstyreenhed	0 Fejl

Termostyring	IHKA Fuldautomatisk klimaanlæg	0 Fejl
Førerassistentsystem	TR SVC 360-graders kamera	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	SWW sporskifteadvarsel	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	PMA Parkeringshjælp	1 Fejl

Fejlkode: DTC 803207
 Sensorik: Støt/hall erkannt
 Sensorik: Støt/hall erkannt

Førerassistentsystem	ACC Fjernområderadar	1 Fejl
-----------------------------	-----------------------------	---------------

Fejlkode: DTC 48215E
 Funktionsfehler - Radar/Video Fusion eingeschränkt/ausgefallen
 Funktionsfehler - Radar/Video Fusion eingeschränkt/ausgefallen

Førerassistentsystem	ASD Styreenhed til aktuator for motorslydsforstærker	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	NVE Natsynskamera	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	SRS NVL Nærområderadar VF	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	DCS Førerovertvågningskamera	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	SRS NVR Nærområderadar HF	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	HRS NL Nærområderadar VB	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	HRS NR Nærområderadar HB	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	KAFAS Kamerabaserede førerassistentsystemer	1 Fejl

Fejlkode: DTC 800ABF
 Frontkamera assistentsystemer
 Udsyn midlertidig reduceret.

Komfort	KOMBI Kombiinstrument	1 Fejl
----------------	------------------------------	---------------

Fejlkode: DTC E12C88
 Fehlerhafte CCM
 Fehlerhafte CCM

Komfort	BDC Karosseristyrenehed	1 Fejl
----------------	--------------------------------	---------------

Fejlkode: DTC 804081
 Herstellung Fahrbereitschaft: Fehlerhaft
 Herstellung Fahrbereitschaft: Fehlerhaft

Komfort	ZGM Central gateway-styrenehed	0 Fejl
----------------	---------------------------------------	---------------

Hella Gutmann Solutions GmbH

Komfort	FLE-L Forlyselektronik i venstre side	0 Fejl
Komfort	FLE-R Forlyselektronik i højre side	0 Fejl
Komfort	CON Infotainmentbetjeningsenhed	0 Fejl
Komfort	FZD Skydetagsstyreenhed	0 Fejl
Komfort	HKFM Bagklapmodul	ikke tilgængelig
Komfort	SAS Styreenhed for specialudstyr	ikke tilgængelig
Komfort	SMBF Sædestyreenhed passager	ikke tilgængelig
Komfort	SMFA Sædestyreenhed fører	ikke tilgængelig
Komfort	SPNMVL Sædepneumatikstyreenhed VF	ikke tilgængelig
Komfort	SPNMVR Sædepneumatikstyreenhed HF	ikke tilgængelig
Komfort	AHM Anhængerstyreenhed	0 Fejl
Gearkasse	EGS Gearkassestyreenhed	0 Fejl
Gearkasse	GWS Styreenhed til gearvælgerkontakt	0 Fejl
Gearkasse	VTG Fordelergearkassestyreenhed	0 Fejl
Undervogn	EARSH Antirul-stabilisering bag	ikke tilgængelig
Undervogn	EARSV Antirul-stabilisering foran	ikke tilgængelig
Undervogn	VDP Elektronisk reguleret støddæmpning	ikke tilgængelig
Undervogn	VIP Virtuel integrationsplatform	0 Fejl
Styretøj	EPS Servostyringsstyreenhed til elektrisk servostyring	0 Fejl
Infotainmentsystem	AMP Audioforstærker	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	HU-H Brugerflade	0 Fejl
Infotainmentsystem	TCB Telematikstyreenhed	3 Fejl

Fejlkode: DTC B7F343

Backup-Batterie: Before end of life

Backup-Batterie: Before end of life

Fejlkode: DTC 03178A

SIF: General Mobile Network Errors

SIF: General Mobile Network Errors

Fejlkode: DTC B7F341

Backup-Batterie: Hardware defekt

Backup-Batterie: Hardware defekt

Infotainmentsystem	VM Videomodul	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	RSE Infotainmentsystem bag	ikke tilgængelig