



5681593

NAF Bruktbiltest

Testdato
19.08.2025



Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	509572		



Kjøretøy

Bilmerke	Quattro	Motorstørrelse	4163 cm ³
Modell	AUDI RS5	Motoreffekt	331 kW
Type	B8	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	DR80405	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	WUAZZZ8T2BA903685	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	162356	Bruktimportert	Ja
Farge	Svart	Registreringsår	2011
Karosseritype	Kupé	Registrert første gang	15.06.2011
		Frist for neste EU kontroll	28.09.2023



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5681593

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.9	Kjøreegenskaper	Vibrasjoner ved bremsing	
1.11		* Under prøve kjøring skrudde bilen seg av og på å fikk feil på girkasse og drivlinje. Videre feil søk anbefales	
4.3	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
4.9		Frist for EU kontroll er overskredet	
6.8	Bremseskiver	Slitt bremseskive:	Høyre bak, Venstre bak
17.2	Lys	Virker ikke:	Høyre nærlys
17.11		Skadet lyktelass:	Høyre nærlys
17.27		* Ulovlig film på baklyktene	
22.3	Varsellamper utvidet	Varsellampe for OBD (Motorlampe) lyser	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
30.2	Kjølevæske	Lavt væsknivå	
33.12	Eksosanlegg	* Mangler lyddemper	
41.2	Differensial	Oljelekkasje:	Bakre differensial
48.1	Oppvarmet bakrute	Oppvarmet bakrute virker ikke:	
58.6	Tilstand 12 volt batteri	Bør skifte batteri!	
58.8		* Må booste for og starte bilen	
69.6	Reservehjul / dekkreparasjonssett	Dekkreparasjonssett, holdbarhetsdato har utløpt	
78.7	Opphengs- / bærearmer foraksel	* Lekkasje fra nedre bakre høyre leddearm	
83.2	Dør-/panseråpner	Feil ved panserlås.	
83.15		* H dør treffer HF skjerm ved åpning. Panser kan ikke alltid åpnes. Videre feil søk anbefales	
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Bulk (er):	Høyre forskjerm
86.4		Skadet:	Støtfanger foran, Panser
86.9		Rustangrep:	Venstre bakskjerm
86.12		Steinsprut/lakksår	Høyre forskjerm
87.10	Utvendig speil	* Feil med innfelling av speil	
98.3	Seter	Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre bak

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
5.11	Bremsebelegg	Bremseklosser bør byttes samtidig som bremseskivene	
6.15	Bremseskiver	Bremseskivetykkelse er fortsatt innenfor fabrikantens toleranser, men nærmer seg minimums tykkelse	Venstre foran, Høyre foran



5681593

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
29.12	Oljenivå motor	Bilen er ikke utstyrt med peilepinne, oljenivå er ikke kontrollert	
43.8	Mellomaksel	Ikke tilgjengelig for kontroll	
65.21	Dekk	Mønsterdybde - tillatt, men anbefales byttet: Venstre foran	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
67.27	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.19		Småbulker:	Venstre sidekanal
86.22		Små lakkblærer:	Venstre forskjerm
88.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Frist for neste EU kontroll

29.09.2023



5681593

Prøvekjøring1 - Kjøreegenskaper **R****Generell informasjon**3 - Nøkler / Utstyr **✓**4 - Service/ Dokum. **R****Bremser**5 - Bremsbelegg **O**6 - Bremseskiver **R**8 - Parkeringsbrems **✓**10 - Bremsevæsknivå **✓**12 - Bremserør **✓**13 - Bremseslanger **✓**14 - Bremskraftforsterker **✓**15 - Brems pedal **✓****Lys og signaler**17 - Lys **R**19 - Refleks **✓****Lys og signaler**20 - Lyd / lyssignaler **✓**21 - Varsellamper **✓**22 - Varsellamper utvidet **R****e-Diagnose**23 - Full systemskann **R****Motor**27 - Motor virkemåte **✓**28 - Utvendig tilstand motor **✓**29 - Oljenivå motor **O**30 - Kjølevæske **R**31 - Kjølevifte **✓**32 - Kjølesystem **✓**33 - Eksosanlegg **R**35 - Motorfester **✓**36 - Drivstofftank, rør, slange **✓**37 - Registerreim **✓****Drivverk**40 - Girkasse (automatisk) **✓**41 - Differensial **R**42 - Drivaksler **✓**43 - Mellomaksel **O****Elektriske anlegg**44 - Instrument belysning **✓**45 - Instrumenter **✓**47 - Elektrisk vindusheis **✓**48 - Oppvarmet bakrute **R**49 - Kupevifte **✓**50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) **✓**51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) **✓**52 - Lyktespyler / Visker **✓**53 - Sentrallås **✓**54 - Setevarmer **✓**55 - Ladespenning generator **✓**56 - Drivrem generator **✓**57 - Batteri ytre tilstand **✓**58 - Tilstand 12 volt batteri **R****Hjul, dekk, felg**65 - Dekk **O****Hjul, dekk, felg**66 - Felg **O**67 - Ekstra hjulsett **O**68 - Hjullager **✓**69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett **R****Styring**71 - Ratt, rattaksel, ledd **✓**72 - Styresnekke, tannstang **✓**73 - Styrestag/ledd **✓**74 - Styreservo **✓****Hjuloppheng**75 - Støtdempere **✓**76 - Stabilisator **✓**77 - Fjærer / fjærbein **✓**78 - Opphengs- / bærearmer foraksel **R**79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel **✓**80 - Travers **✓**



5681593

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	R
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	R
88 - Underside	O
89 - Understellsnummer	✓

Interiør



91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5681593

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	32,00 mm
6.2		Bremseskivetykkelse VF	32,50 mm
6.3		Bremseskivetykkelse HF	32,50 mm
6.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	20,00 mm
6.5		Bremseskivetykkelse VB	20,00 mm
6.6		Bremseskivetykkelse HB	20,00 mm
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	25 °C
37.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	22 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	8 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,20 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,60 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	3,50 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	4,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	5,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	3,00 mm
67.2		Mønsterdybde	3,00 mm
67.3		Mønsterdybde	3,00 mm
67.4		Mønsterdybde	4,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

Bilder og vedlegg**1. Generelt****2. Generelt****3. Generelt****4. Generelt****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Lys****12. Lakk / karosseri utvendig**



5681593



13. Lakk / karosseri utvendig



14. Lakk / karosseri utvendig



15. Lakk / karosseri utvendig



16. Lakk / karosseri utvendig



17. Lakk / karosseri utvendig




18. Lakk / karosseri utvendig



19. Lakk / karosseri utvendig



20. Lakk / karosseri utvendig



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Lys



5681593




25. Lys




26. Generelt




27. Generelt




28. Generelt




29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Seter



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt




37. Generelt




38. Generelt





39. Generelt



40. Generelt




41. Generelt


42. Opphengs- / bærearmer
foraksel



43. Eksosanlegg




44. Differensial



45. Differensial



46. Generelt



47. Generelt



48. Underside



5681593



49. Underside



5681593

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



19. aug. 2025

Køretøj: Audi RS5 4.2i V8 32V FSI Quattro
Motorkode: CFSA
Produktionsår: 09-15
Kilometerstand: 162350 (udlæst fra styreenhed)
Registrering Nr: DR80405
VIN: WUAZZZ8T2BA903685 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 19. aug. 2025 08:41:37

Fejlkode

OBD

OBD

4 Fejl

Fejlkode: P0420
Katalysator bank 1
Virkningsgrad under minimum.

Fejlkode: P0430
Katalysator bank 2
Virkningsgrad under minimum.

Fejlkode: P0420
Katalysator bank 1
Virkningsgrad under minimum.

Fejlkode: P0430
Katalysator bank 2
Virkningsgrad under minimum.

Drivlinje

Motorelektronik 1

7 Fejl

Fejlkode: 4629
Motorstyringsrelæ
Relæspændingsforsyning kl. 30 med fejl.

Fejlkode: 5649
Gasspjæld, styreenhed
Luftkapacitet for lav i tomgang.

Fejlkode: 4113
Knastakselpositionssensor
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 10434
Virkningsgrad kat. række 1
Hella Gutmann Solutions GmbH

Virkningsgrad under minimum.

Fejlkode: 10435

Virkningsgrad kat. række 2

Virkningsgrad under minimum.

Fejlkode: 4261

Spændingsforsyning

Underspænding registreret.

Fejlkode: 8169

Kl. 30

Afbrydelse i strømkreds .

bremsesystem

Bremseelektronik

3 Fejl

Fejlkode: 1771

Styreenhed til forlygtenivellering

Udlæs fejlkodehukommelsen.

Fejlkode: 446

Styreenhed, spændingsforsyning

Spændings-/strømforsyning lav.

Fejlkode: 1324

Styreenhed til firehjulstræk

Fejl i kommunikation.

bremsesystem

Parkeringsbremse

1 Fejl

Fejlkode: 532

Styreenhed, spændingsforsyning

Spændingsforsyning med fejl.

Passiv sikkerhed

Airbag

1 Fejl

Fejlkode: 13697280

Komponentbeskyttelse

Sikkerhedsafbrydelse aktiv.

Termostyring

Varme/klimaanlæg

4 Fejl

Fejlkode: 711

Servomotor til fodrumsspjæld, venstre

Fejl i servomotor til venstre fodrumsspjæld.

Fejlkode: 710

Servomotor for defrosterspjæld

Fejl i servomotor til defrosterspjæld.

Fejlkode: 710

Servomotor for defrosterspjæld

Fejl i servomotor til defrosterspjæld.

Fejlkode: 1206

Signal for stilstandstid

Signal med fejl.

Hella Gutmann Solutions GmbH

Termostyring	Parkerings-/tilskudsvarmer	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Vognbaneassistent (LDW)	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Radarsensor adaptiv fartpilot	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Radarsensor adaptiv fartpilot 2	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Vognbaneskiftassistent	0
Førerassistentsystem	Parkeringssensor 2	1 Fejl

Fejlkode: 457
Karosseristyrenehed
Funktion ukorrekt.

Førerassistentsystem	Bak-/360 graders kamerasystem	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Fjernlysassistent	ikke tilgængelig
Komfort	Kombiinstrument	1 Fejl

Fejlkode: 1771
Styreenhed til forlygtenivellering
Udlæs fejlkodehukommelsen.

Komfort	Central styreenhed komfort	6 Fejl
----------------	-----------------------------------	---------------

Fejlkode: 457
Karosseristyrenehed
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 3700
Styreenhed hækspoilerindstilling
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 532
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: 3700
Styreenhed hækspoilerindstilling
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 926
Spændingsforsyning vedvarende plus (kl. 30)
Spændings-/strømforsyning med fejl.

Fejlkode: 3132
Spoilerindstillings-endestopkontakt
Funktion ukorrekt.

Komfort	Gateway-elektronik 1	3 Fejl
----------------	-----------------------------	---------------

Fejlkode: 979
Lampe til højre nærlyslygte M31
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 532
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: 1771
Styreenhed til forlygtenivellering
Udlæs fejlkodehukommelsen.

Komfort	Diagnose-interface-bus	4 Fejl
----------------	-------------------------------	---------------

Fejlkode: 1771
Styreenhed til forlygtenivellering
Udlæs fejlkodehukommelsen.

Fejlkode: 3041
Dvaletilstand
Funktion aktiv.

Fejlkode: 532
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: 457
Karosseristyreenhed
Funktion ukorrekt.

Komfort	Betjeningsenhed/visningsenhed	ikke tilgængelig
----------------	--------------------------------------	-------------------------

Komfort	Førerdørselektronik	3 Fejl
----------------	----------------------------	---------------

Fejlkode: 532
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: 2111
Rudehejs-servomotor
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 2111
Rudehejs-servomotor
Funktion ukorrekt.

Komfort	Passagerdørselektronik	1 Fejl
----------------	-------------------------------	---------------

Fejlkode: 532
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændingsforsyning med fejl.

Komfort	Bagklapselektronik	ikke tilgængelig
----------------	---------------------------	-------------------------

Komfort	Lygtenivellering	8 Fejl
----------------	-------------------------	---------------

Fejlkode: 446
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændings-/strømforsyning lav.

Fejlkode: 1535
Servomotor lysbredderegulering højre side
Fejl i aktiveringsstrømkreds.

Fejlkode: 2628
Sensor drejemodulposition højre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 2071
Lokal data-bus
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 2234
Effektmodul forlygte højre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 2234
Effektmodul forlygte højre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 778
Ratvinkelføler
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 2630
Sensor drejemodulposition højre side
Strømkreds med fejl.

Komfort	Anhængerfunktion	ikke tilgængelig
----------------	-------------------------	-------------------------

Komfort	Sædejustering fører	1 Fejl
----------------	----------------------------	---------------

Fejlkode: 446
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændings-/strømforsyning lav.

Komfort	Sædejustering passager	0
----------------	-------------------------------	----------

Komfort	Telefon-/mobilforberedelse	ikke tilgængelig
----------------	-----------------------------------	-------------------------

Komfort	Specialfunktion	ikke tilgængelig
----------------	------------------------	-------------------------

Komfort	Aktuator for karosseristøj	ikke tilgængelig
----------------	-----------------------------------	-------------------------

Komfort	Motorlydssimulator	ikke tilgængelig
----------------	---------------------------	-------------------------

Gearkasse	Gearelektronik	2 Fejl
------------------	-----------------------	---------------

Fejlkode: 8030
Køleolieventil
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: 13686
Gearolietemperaturføler 2

Uplausibelt signal.

Gearkasse	Firhjulselektronik	1 Fejl
------------------	---------------------------	---------------

Fejlkode: 253
Funktionsbegrænsning
Funktion begrænset grundet underspænding.

Tyverisikring	Adgangs-/startrettigheder	4 Fejl
----------------------	----------------------------------	---------------

Fejlkode: 3283
Antenne adgangs- og startberettigelse venstre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 1330
Central styreenhed komfort
Central styreenhed komfort

Fejlkode: 446
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændings-/strømforsyning lav.

Fejlkode: 2812
Ratstammelåsning
Strømkreds med fejl.

Undervogn	Hjuldæmpningselektronik	ikke tilgængelig
------------------	--------------------------------	-------------------------

Styretøj	aktiv styring	ikke tilgængelig
-----------------	----------------------	-------------------------

Styretøj	Servostyring	ikke tilgængelig
-----------------	---------------------	-------------------------

Styretøj	Styreenhed til ratstamme	2 Fejl
-----------------	---------------------------------	---------------

Fejlkode: 446
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændings-/strømforsyning lav.

Fejlkode: 532
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændingsforsyning med fejl.

Infotainmentsystem	Medioplayer 1	ikke tilgængelig
---------------------------	----------------------	-------------------------

Infotainmentsystem	Medioplayer 2	ikke tilgængelig
---------------------------	----------------------	-------------------------

Infotainmentsystem	Radiotuner	0
---------------------------	-------------------	----------

Infotainmentsystem	Medioplayer 3	ikke tilgængelig
---------------------------	----------------------	-------------------------

Infotainmentsystem	Informationselektronik	1 Fejl
---------------------------	-------------------------------	---------------

Fejlkode: 3367
Forsyningsspænding skærm
Funktion ukorrekt.

Infotainmentsystem	Radiotuner digital	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Navigation	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Sound-system	0
Infotainmentsystem	Tv-tuner	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Sprogstyring	ikke tilgængelig
Dæktryksovervågning	Dæktryksovervågning	ikke tilgængelig