



5616608

NAF Bruktbiltest

Testdato
17.07.2025



Kunde

Navn Auksjonen.no C/O Toyota
Kredittbank GMBH

Medlemsnummer 14713531

Adresse Døvleveien 23

Postnummer og -sted - 3170 SEM

Telefon 22222222

Ekstern referanse 501662

Kontaktperson

Navn Auksjonen.no C/O Toyota
Kredittbank GMBH

Telefon 22222222

E-post



Kjøretøy

| | | | |
|-------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------|
| Bilmerke | Toyota | Motorstørrelse | 1997 cm ³ |
| Modell | PROACE | Motoreffekt | 106 kW |
| Type | V | Aksler i drift | 1 |
| Registreringsnr. | SE12024 | Drivstofftype | Diesel |
| Understellsnr. | YARVFEHS7GZ249799 | Kjøretøygruppe | 315 |
| Km.stand. | 47102 | Bruktimportert | Nei |
| Farge | Hvit | Registreringsår | 2023 |
| Karosseritype | Integrert førerhus | Registrert første gang | 29.06.2023 |
| | | Frist for neste EU kontroll | 28.06.2027 |



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5616608

Testresultater

| Ref.Id | Repareres | Resultat | Beskrivelse |
|--------|---------------------------|--|--|
| 4.5 | Service/ Dokum. | Det er ikke avmerket noen servicer i serviceheftet | |
| 23.1 | Full systemskann | Det finnes feilkoder, se rapport | |
| 23.2 | | Diagnoseavlesing ligger i testrapport | |
| 86.3 | Lakk / karosseri utvendig | Lakkriper: | Støtfanger foran, Høyre bakskjerm |
| 97.1 | Døråpning | Sår eller skade: | Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør |

| Ref.Id | Opplysning | Resultat | Beskrivelse |
|--------|-----------------------------------|---|-------------|
| 6.16 | Bremseeskiver | Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet | |
| 23.6 | Full systemskann | Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen | |
| 54.5 | Setevarmer | Funksjon av setevarmer ikke kontrollert pga for høy temperatur i luften | |
| 60.7 | Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer | Ikke funksjonsprøvd | |
| 81.9 | Frontrute | Noe steinsprut | |
| 98.7 | Seter | Ett eller flere seter har varetrekk. Originaltrekk ikke kontrollert. | |
| 102.8 | Laste-/bagasjerom | Lasterom har spesialinnredning | |

Servicehistorikk

Det er ikke avmerket noen servicer i servicehefte

Testforhold

| | |
|--|------------------|
| Maks hastighet ved prøvekjøring | 60 km/t |
| Utetemperatur ved prøvekjøring | 25 °C |
| Føreforhold ved prøvekjøring | Tørt |
| Bilen ble prøvekjørt: | Driftsvarm motor |
| Er bilen skitten eller nediset: | Nei |
| Frist for neste EU kontroll | 29.06.2027 |



5616608

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper ✓

Generell informasjon

3 - Nøkler / Utstyr ✓

4 - Service/ Dokum. R

Bremser

5 - Bremsbelegg ✓

6 - Bremseskiver O

8 - Parkeringsbrems ✓

9 - Bremsvirkning ✓

10 - Bremsvæsknivå ✓

12 - Bremsørør ✓

13 - Bremseslanger ✓

14 - Bremskraftforsterker ✓

15 - Brems pedal ✓

Lys og signaler

17 - Lys ✓

19 - Refleks ✓

20 - Lyd / lyssignaler ✓

21 - Varsellamper ✓

22 - Varsellamper utvidet ✓

e-Diagnose

23 - Full systemskann R

Motor

27 - Motor virkemåte ✓

28 - Utvendig tilstand motor ✓

29 - Oljenivå motor ✓

30 - Kjølevæske ✓

31 - Kjølevifte ✓

32 - Kjølesystem ✓

33 - Eksosanlegg ✓

35 - Motorfester ✓

36 - Drivstofftank, rør, slange ✓

37 - Registerreim ✓

Drivverk

40 - Girkasse (automatisk) ✓

41 - Differensial ✓

42 - Drivaksler ✓

Elektriske anlegg

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter ✓

47 - Elektrisk vindusheis ✓

48 - Oppvarmet bakrute ✓

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

53 - Sentrallås ✓

54 - Setevarmer O

55 - Ladespenning generator ✓

56 - Drivrem generator ✓

57 - Batteri ytre tilstand ✓

58 - Tilstand 12 volt batteri ✓

59 - Tilhengerkontakt ✓

60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer O

Hjul, dekk, felg

65 - Dekk ✓

66 - Felg ✓

67 - Ekstra hjulsett ✓

68 - Hjullager ✓

69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ✓

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

72 - Styresnekke, tannstang ✓

73 - Styrestag/ledd ✓

74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

75 - Støtdempere ✓

76 - Stabilisator ✓

77 - Fjærer / fjærbein ✓

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

80 - Travers ✓



5616608

Karosseri

| | |
|--------------------------------|---|
| 81 - Frontrute | ○ |
| 82 - Siderute/bakrute | ✓ |
| 83 - Dør-/panseråpner | ✓ |
| 84 - Lås | ✓ |
| 86 - Lakk / karosseri utvendig | R |
| 87 - Utvendig speil | ✓ |
| 88 - Underside | ✓ |
| 89 - Understellsnummer | ✓ |
| 90 - Tilhengerfeste | ✓ |

Interiør

| | |
|-----------------------------|---|
| 91 - Dashbord / midtkonsoll | ✓ |
| 94 - Solskjerm | ✓ |
| 95 - Innvendig speil | ✓ |
| 97 - Døråpning | R |
| 98 - Seter | ○ |
| 99 - Bilbelte | ✓ |
| 102 - Laste-/bagasjerom | ○ |
| 103 - Interiør generelt | ✓ |



5616608

Måleverdier

| Ref.Id | Punkt | Fråse | Måleverdi |
|--------|---------------------------------|---|---------------------|
| 3.1 | Nøkler / Utstyr | Antall nøkler: | 2 stk |
| 6.1 | Bremseskiver | | Kontrollert visuelt |
| 9.1 | Bremsevirkning | Bremsevirkning, VF | 220,00 |
| 9.2 | | Bremsevirkning, HF | 220,00 |
| 9.3 | | Bremsevirkning, VB | 170,00 |
| 9.4 | | Bremsevirkning, HB | 170,00 |
| 30.1 | Kjølevæske | Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus: | 40 °C |
| 37.1 | Registerreim | Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km: | 150000 |
| 37.2 | | eller ved, måneder: | 120 |
| 50.1 | Varmeapparat / klimaanlegg (AC) | Temperatur på luft inn i klimaanlegg | 23 °C |
| 50.2 | | Temperatur på luft ut av klimaanlegg | 8 °C |
| 55.1 | Ladespenning generator | Ladespenning med last (V) | 15,20 volt |
| 55.2 | | Ladespenning uten last (V) | 15,20 volt |
| 58.1 | Tilstand 12 volt batteri | Referanseverdi norm: | EN |
| 58.2 | | Referanseverdi kaldstart-kapasitet: | 760 ampere |
| 58.3 | | Målt kaldstart-kapasitet: | 742 ampere |
| 65.1 | Dekk | Mønsterdybde VF | 6,00 mm |
| 65.2 | | Mønsterdybde HF | 6,00 mm |
| 65.3 | | Mønsterdybde VB | 7,00 mm |
| 65.4 | | Mønsterdybde HB | 7,00 mm |
| 65.5 | | Bilen er utrustet med: | Sommerdekk |
| 66.1 | Felg | Felg montert på bilen: | Lettmetallfelg |
| 67.1 | Ekstra hjulsett | Mønsterdybde | 7,00 mm |
| 67.2 | | Mønsterdybde | 7,00 mm |
| 67.3 | | Mønsterdybde | 6,50 mm |
| 67.4 | | Mønsterdybde | 6,50 mm |
| 67.5 | | Ekstra hjulsett er utrustet med: | Piggfrie vinterdekk |
| 67.6 | | Felg på ekstra hjulsett: | Stålfelg |

Bilder og vedlegg**1. Generelt****2. Generelt****3. Generelt****4. Generelt****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**



5616608



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5616608



25. Generelt



26. Generelt




27. Generelt



28. Generelt




29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



5616608

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

Fejlkode: B1400-64
CAN-bus
Spændingsforsyning med fejl.

Termostyring **Tilskudsvarme CAN** **1 Fejl**

Fejlkode: DTC 2C07
Overopvarmning
for mange overopvarmninger i rækkefølge

Termostyring **Klimaanlægsbetjeningsenhed bag** **ikke tilgængelig**

Termostyring **Klimaanlæg bag** **ikke tilgængelig**

Termostyring **Klimaanlæg** **0 Fejl**

Førerassistentsystem **Multifunktionskamera** **ikke tilgængelig**

Førerassistentsystem **Parkeringsassistent** **12 Fejl**

Fejlkode: B1244-97
Parkeringssensor bag til venstre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1221-35
Parkeringssensor foran til venstre indvendig
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1250-92
Parkeringssensor foran til venstre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1250-35
Parkeringssensor foran til venstre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1251-92
Parkeringssensor foran til højre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1223-35
Parkeringssensor BV indvendig
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1227-35
Parkeringssensor bag til højre indvendig
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1224-35
Parkeringssensor bag til venstre udvendigt
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1228-35
Parkeringssensor bag til højre udvendigt
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1244-92
Parkeringssensor bag til venstre side

Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1244-35
Parkeringsensor bag til venstre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1245-92
Parkeringsensor bag til højre side
Funktion ukorrekt.

| | | |
|----------------|---------------------------|---------------|
| Komfort | Central styreenhed | 6 Fejl |
|----------------|---------------------------|---------------|

Fejlkode: B173D
nøgle
Fejlagtig registrering.

Fejlkode: B11F0
Nærlys
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1715
Dørlås-berøringskontakt FH
Tilstand ikke plausibel.

Fejlkode: B1805
startermotor
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1825
Olieniveaukontrol
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1003
Fjernkodning af styreenhed
Fjernkodning ukorrekt (BEMÆRK: Denne fejl kan være en fantomfejl).

| | | |
|----------------|-------------------------|-------------------------|
| Komfort | Motorskifteenhed | ikke tilgængelig |
|----------------|-------------------------|-------------------------|

| | | |
|----------------|---------------------------|---------------|
| Komfort | Anhængerstyreenhed | 0 Fejl |
|----------------|---------------------------|---------------|

| | | |
|----------------|------------------------|---------------|
| Komfort | Kombiinstrument | 0 Fejl |
|----------------|------------------------|---------------|

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Komfort | Multifunktionsskærm | ikke tilgængelig |
|----------------|----------------------------|-------------------------|

| | | |
|----------------|-----------------------------------|---------------|
| Komfort | Multifunktions-touchscreen | 0 Fejl |
|----------------|-----------------------------------|---------------|

| | | |
|----------------|------------------------|---------------|
| Komfort | Ratkontaktmodul | 3 Fejl |
|----------------|------------------------|---------------|

Fejlkode: B1836-00
Transponderantenne
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1836-12
Transponderantenne
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1835-00
Radiofjernbetjening

Signal/funktion med fejl.

| | | |
|--|---|-------------------------|
| Komfort | Ratbetjeningsknapper | ikke tilgængelig |
| Komfort | Multiplex-betjeningsenhed | 0 Fejl |
| Komfort | Regn-/lyssensor | 0 Fejl |
| Komfort | Spændingsbevaring | ikke tilgængelig |
| Komfort | Beskyttelse og styring af strømforsyningen | ikke tilgængelig |
| Komfort | Køretøjsafstandsassistent | ikke tilgængelig |
| Komfort | HUD head-up-display | ikke tilgængelig |
| Komfort | Elektronisk tændingslås | ikke tilgængelig |
| Komfort | Skydedør højre | ikke tilgængelig |
| Komfort | Skydedør venstre | ikke tilgængelig |
| Komfort | Sikkerhedsselevisning | ikke tilgængelig |
| Gearkasse | Automatgearkasse-betjening | ikke tilgængelig |
| Gearkasse | TC gearkassestyring | 0 Fejl |
| Tyverisikring | alarmhorn | ikke tilgængelig |
| Tyverisikring | TD tyverialarm | ikke tilgængelig |
| Styretøj | Hydraulisk servostyring | 0 Fejl |
| Infotainmentsystem | Servicemodul | ikke tilgængelig |
| Infotainmentsystem | Navigation | 2 Fejl |
| Fejlkode: B1560 USB-tilslutning 4 Funktion ukorrekt. | | |
| Fejlkode: B1538 GPS-modul Funktion ukorrekt. | | |
| Infotainmentsystem | Radio | ikke tilgængelig |