



5583746

NAF Bruktbiltest

Testdato
02.07.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	505300		



Kjøretøy

Bilmerke	MG	Motorstørrelse	cm ³
Modell	ZS EV	Motoreffekt	105 kW
Type	ZS1	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EB63950	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	LSJW74094LZ036672	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	41913	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2020
Karosseritype	Kombikupé	Registrert første gang	24.08.2020
		Frist for neste EU kontroll	19.06.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5583746

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.6	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er virker ikke	
4.3	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet
86.5	Lakk / karosseri utvendig	Skadet av forurensing/fugleskitt eller lignende:	Venstre bakdør

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.19		Småbulker:	Venstre fordør, Høyre bakdør
86.21		Steinsprut:	Støtfanger foran, Panser, Høyre bakskjerm, Støtfanger bak

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	21 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	20.06.2026



5583746

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper ✓

Generell informasjon

3 - Nøkler / Utstyr R

4 - Service/ Dokum. R

Bremser

5 - Bremsbelegg ✓

6 - Bremseskiver ✓

8 - Parkeringsbrems ✓

Bremser

9 - Bremsvirkning ✓

10 - Bremsvæsknivå ✓

12 - Bremserør ✓

13 - Bremseslanger ✓

15 - Brems pedal ✓

Lys og signaler

17 - Lys ✓

19 - Refleks ✓

20 - Lyd / lyssignaler ✓

21 - Varsellamper ✓

e-Diagnose

23 - Full systemskann O

Motor

27 - Motor virkemåte ✓

28 - Utvendig tilstand motor ✓

30 - Kjølevæske ✓

32 - Kjølesystem ✓

35 - Motorfester ✓

Drivverk

40 - Girkasse (automatisk) ✓

42 - Drivaksler ✓

Elektriske anlegg

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter ✓

47 - Elektrisk vindusheis ✓

48 - Oppvarmet bakrute ✓

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

53 - Sentrallås ✓

54 - Setevarmer ✓

55 - Ladespenning generator ✓

57 - Batteri ytre tilstand ✓

58 - Tilstand 12 volt batteri ✓

61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓

62 - Ladekabel elbil/hybrid ✓

63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓

64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓

Hjul, dekk, felg

65 - Dekk ✓

66 - Felg ✓

67 - Ekstra hjulsett ✓

68 - Hjullager ✓

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

72 - Styresnekke, tannstang ✓

73 - Styrestag/ledd ✓

74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

75 - Støtdempere ✓

76 - Stabilisator ✓

77 - Fjærer / fjærbein ✓

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

80 - Travers ✓



5583746

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓

Interiør


91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
93 - Taktrekk	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓



5583746

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frase	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	200,00
9.2		Bremsevirkning, HF	200,00
9.3		Bremsevirkning, VB	150,00
9.4		Bremsevirkning, HB	150,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Åpenbar kjøleeffekt
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,20 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,20 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	CCA
58.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	570 ampere
58.3		Målt kaldstart-kapasitet:	679 ampere
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	6,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	5,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	6,00 mm
67.2		Mønsterdybde	6,00 mm
67.3		Mønsterdybde	6,00 mm
67.4		Mønsterdybde	7,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

Bilder og vedlegg**1. Generelt****2. Generelt****3. Generelt****4. Generelt****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**



5583746



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt




17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5583746



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt




30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt




36. Generelt



5583746



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt




44. Generelt




45. Generelt



46. Generelt




47. Generelt




48. Generelt



5583746




49. Generelt




50. Generelt



51. Generelt



52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt



5583746

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



2. jul. 2025

Køretøj: MG Motors MG ZS EV
Motorkode: TZ204XS1481
Produktionsår: 20-21
Kilometerstand: 41913 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: EB63950
VIN: LSJW74094LZ036672 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 2. jul. 2025 07:46:20

Fejlkode

Drivlinje	VCU Motorstyreenhed	6 Fejl
-----------	---------------------	--------

Fejlkode: P1B4200
Plug-in-ladesystem
Isoleringsfejl i højspændingsstrømkreds.

Fejlkode: P1B0700
Drivebatteristyrenehed
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P1B4000
Information ladestyring højspændingsbatteri
Maksimal afladningsstrøm reduceret (overophedning trin 1).

Fejlkode: P1B7886
Adaptiv fartpilot
System spærret pga. manglende data fra frontkameraet.

Fejlkode: P1B7929
ESP
System spærret pga. manglende data fra infotainmentstyreenheden.

Fejlkode: P1B1E86
CAN-bus-forbindelse til frontkamera
Signal mangler/med fejl.

Drivlinje	TC Eldrivmotor	0 Fejl
-----------	----------------	--------

Drivlinje	BMS batterimanagement-system	0 Fejl
-----------	------------------------------	--------

Drivlinje	OBC højspændingsbatteri-oplader	ikke tilgængelig
-----------	---------------------------------	------------------

Drivlinje	DC-DC-konverter	1 Fejl
-----------	-----------------	--------

Fejlkode: P1DA100
Højspændingsside
Spænding for lav.

bremsesystem	SCS Elektronisk stabilitetsprogram	1 Fejl
---------------------	---	---------------

Fejlkode: U041781
CAN-bus-forbindelse med styreenhed for elektromekanisk parkeringsbremse
CAN-meddelelse stelnummer mangler/er ukorrekt.

bremsesystem	EPB Parkeringsbremse	1 Fejl
---------------------	-----------------------------	---------------

Fejlkode: U041681
CAN-bus-forbindelse til ABS/ESP-styreenhed
CAN-meddelelse "Data elektronisk stabilitetsprogram" mangler.

Passiv sikkerhed	SDM airbag	0 Fejl
-------------------------	-------------------	---------------

Passiv sikkerhed	TBOX Telematiksystem	0 Fejl
-------------------------	-----------------------------	---------------

Termostyring	HVAC Varme/klimaanlæg	0 Fejl
---------------------	------------------------------	---------------

Førerassistentsystem	FVCM Frontkamarasystem	2 Fejl
-----------------------------	-------------------------------	---------------

Fejlkode: U042081
CAN-bus-forbindelse med servostyringssenhed
Modtaget ugyldige data.

Fejlkode: U130B81
CAN-forbindelse mellem frontkamera og frontradar
Uplausibelt signal.

Førerassistentsystem	FDR Radar adaptiv fartpilot	5 Fejl
-----------------------------	------------------------------------	---------------

Fejlkode: B19C181
Frontkollisionsadvarsel med bremseindgreb
Deaktiveret pga. modtagelse af ugyldige data.

Fejlkode: B19C281
Frontkollisionsadvarsel med bremseindgreb
Deaktiveret pga. modtagelse af ugyldige data.

Fejlkode: B19C381
Adaptiv fartpilot
Deaktiveret pga. modtagelse af ugyldige data.

Fejlkode: B19C481
Frontkollisionsadvarsel med bremseindgreb
Deaktiveret, da elektronisk stabilitetsprogram ikke understøttes.

Fejlkode: B19C897
Radarsensor foran
Sensor blind.

Førerassistentsystem	RDA Vognbaneskiftassistent	2 Fejl
-----------------------------	-----------------------------------	---------------

Fejlkode: U200004
styreenhed
Fejl i hardware.

Fejlkode: B19B087
Master-slave-kommunikation
Funktion ukorrekt.

Komfort	GW Gateway	1 Fejl
----------------	-------------------	---------------

Fejlkode: U012787
CAN-bus-forbindelse til styreenhed for dæktryksovervågning
Kommunikation forstyrret.

Komfort	BCM Køretøjets net	1 Fejl
----------------	---------------------------	---------------

Fejlkode: U010F87
CAN-forbindelse fra varme-/klimaanlægsstyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Komfort	IPK Kombiinstrument	1 Fejl
----------------	----------------------------	---------------

Fejlkode: U012787
CAN-bus-forbindelse til styreenhed for dæktryksovervågning
Kommunikation forstyrret.

Komfort	EVCC Kommunikationsinterface elkøretøjer	4 Fejl
----------------	---	---------------

Fejlkode: P1FF41E
Overvågning højspændings-el-net-isolering
Modstandsværdi uden for tilladt område.

Fejlkode: P1FF61E
Overvågning højspændings-el-net-isolering
Modstandsværdi uden for tilladt område.

Fejlkode: U111187
Styreenhed til højspændingsbatteri
Kommunikation med systemkomponenter mangler/forkert.

Fejlkode: U200004
styreenhed
Fejl i hardware.

Gearkasse	SCU Gearkasseelektronik	0 Fejl
------------------	--------------------------------	---------------

Tyverisikring	PEPS Interface adgangs- og startsystem	0 Fejl
----------------------	---	---------------

Styretøj	EPS Servostyring	0 Fejl
-----------------	-------------------------	---------------

Styretøj	ESCL Elektron. ratstammelåsning	0 Fejl
-----------------	--	---------------

Infotainmentsystem	FICM Informationselektronik	3 Fejl
---------------------------	------------------------------------	---------------

Hella Gutmann Solutions GmbH

Fejlkode: B1A6113
Radioantenne 1
Afbrydelse /kortslutning i strømkredsen.

Fejlkode: B1A6312
Audiosignaludgang fra radiomodtager
Kortslutning til plus.

Fejlkode: B1A6313
Audiosignaludgang fra radiomodtager
Afbrydelse i strømkreds .

Dæktryksovervågning TPMS dæktryksovervågning 8 Fejl

Fejlkode: C1A0216
Dæktryksensor FV
Utilstrækkelig ladetilstand batteri.

Fejlkode: C1A0231
Dæktryksensor FV
Signal med fejl.

Fejlkode: C1A0316
Dæktryksensor FH
Utilstrækkelig ladetilstand batteri.

Fejlkode: C1A0331
Dæktryksensor FH
Signal med fejl.

Fejlkode: C1A0416
Dæktryksensor BH
Utilstrækkelig ladetilstand batteri.

Fejlkode: C1A0431
Dæktryksensor BH
Signal med fejl.

Fejlkode: C1A0516
Dæktryksensor BV
Utilstrækkelig ladetilstand batteri.

Fejlkode: C1A0531
Dæktryksensor BV
Signal med fejl.