



5444956

NAF Bruktbiltest

Testdato
05.05.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	490242		



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	1968 cm ³
Modell	Crafter	Motoreffekt	120 kW
Type	2FJE2	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	CH13711	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WV1ZZZ2FZG7012555	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	173281	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2016
Karosseritype	Separat førerhus	Registrert første gang	27.12.2016
		Frist for neste EU kontroll	02.07.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5444956

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
2.6	Unormal lyd	Ulyd fra hjuloppheng foran	
2.8		Ulyd fra motor	
3.6	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er virker ikke	
4.1	Service/ Dokum.	Servicedokumentasjon mangler	
17.1	Lys	Virker ikke:	Høyre baklys
17.15		Vann / kondens i lykt:	Høyre sideblinklys
17.16		Skadet lykt:	Venstre nærlys, Høyre nærlys, Venstre baklys
27.2	Motor virkemåte	Støy / ulyd forkant av motor	
28.1	Utvendig tilstand motor	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
39.1	Girkasse (manuell)	Svak synkronisering:	Revers, 1. gir, 2. gir, 3. gir, 4. gir, 5. gir, 6. gir
39.5		Vanskelig å få i	Revers, 1. gir, 2. gir, 3. gir, 4. gir, 5. gir, 6. gir
45.17	Instrumenter	* - Skadet multimedia panel.	
58.6	Tilstand 12 volt batteri	Bør skifte batteri!	
65.6	Dekk	Dekk er skjevlitt:	Venstre foran, Høyre foran
67.7	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
73.2	Styrestag/ledd	Slakk i styreledd:	Venstre ytre foran, Høyre ytre foran
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret • Reparasjonsmetode: Reparasjon	
83.15	Dør-/panseråpner	* - Mangler panser støtte.	
86.4	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Hele karosseriet
91.1	Dashbord / midtkonsoll	Hull/rift/flenge:	Dashbord
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Høyre fordør
98.3	Seter	Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre foran, Høyre foran
98.6		* - Mangler deksel til regulering av sete.	
102.6	Laste-/bagasjerom	* - Ikke kontrollert av NAF.	
103.3	Interiør generelt	Manglende/løse/skadet deler eller deksler:	Venstre foran, Høyre foran, Midten foran
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.16	Service/ Dokum.	* * Batteri defekt, Ulyd motor og girkasse. Nedsatt test. * Må boostes.	
86.28	Lakk / karosseri utvendig	Vanskelig å vurdere fordi bilen er:	Foliert

Ikke utførte



5444956

Punkt**Årsak**

Kjøreegenskaper

Skader/avvik som forhindrer vurdering

Varmeapparat / klimaanlegg (AC)

Skader/avvik som forhindrer vurdering

Servicehistorikk

Bilen mangler servicebok

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	11 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	03.07.2026



5444956

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper |
2 - Unormal lyd **R**

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr **R**
4 - Service/ Dokum. **R**

Bremser

- 5 - Bremsbelegg ✓

Bremser

- 6 - Bremseskiver ✓
8 - Parkeringsbrems ✓
10 - Bremsvæsknivå ✓
12 - Bremserør ✓
13 - Bremseslanger ✓
15 - Brems pedal ✓

Lys og signaler

- 17 - Lys **R**
19 - Refleks ✓
20 - Lyd / lyssignaler ✓
21 - Varsellamper ✓

Motor

- 26 - Avgassanalyse (Diesel) ✓
27 - Motor virkemåte **R**
28 - Utvendig tilstand motor **R**
29 - Oljenivå motor ✓
30 - Kjølevæske ✓
32 - Kjølesystem ✓
33 - Eksosanlegg ✓
35 - Motorfester ✓
36 - Drivstofftank, rør, slange ✓
37 - Registerreim ✓

Drivverk

- 38 - Clutch ✓
39 - Girkasse (manuell) **R**
41 - Differensial ✓
42 - Drivaksler ✓
43 - Mellomaksler ✓

Elektriske anlegg

- 44 - Instrument belysning ✓
45 - Instrumenter **R**
47 - Elektrisk vindusheis ✓
49 - Kupevifte ✓
50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) |
53 - Sentrallås ✓
54 - Setevarmer ✓
56 - Drivrem generator ✓
57 - Batteri ytre tilstand ✓
58 - Tilstand 12 volt batteri **R**

Hjul, dekk, felg

- 65 - Dekk **R**
66 - Felg ✓
67 - Ekstra hjulsett **R**
68 - Hjullager ✓

Styring


- 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
72 - Styresnekke, tannstang ✓
73 - Styrestag/ledd **R**
74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

- 75 - Støtdempere ✓
76 - Stabilisator ✓
77 - Fjærer / fjærbein ✓
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
80 - Travers ✓

Karosseri

- 81 - Frontrute **R**
82 - Siderute/bakrute ✓
83 - Dør-/panseråpner **R**
84 - Lås ✓
86 - Lakk / karosseri utvendig **R**
87 - Utvendig speil ✓
88 - Underside ✓
89 - Understellsnummer ✓



5444956

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll

R

93 - Taktrekk

✓

96 - Dørtrekk

✓

97 - Døråpning

R

98 - Seter

R

99 - Bilbelte

✓

100 - Gulvmatter/-teppe

✓

102 - Laste-/bagasjerom

R

103 - Interiør generelt



R



5444956

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremseskiver		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
26.1	Avgassanalyse (Diesel)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	50 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	210000
37.2		eller ved, måneder:	0
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Skader/avvik som forhindrer vurdering
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke målt pga. skader/avvik som forhindrer måling
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	3,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	3,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	3,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	3,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Stålfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet


Bilder og vedlegg**1. Generelt****2. Generelt****3. Generelt****4. Generelt****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**




5444956



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt




16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5444956



25. Generelt




26. Generelt



27. Generelt




28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt




31. Generelt



32. Generelt




33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



5444956



37. Generelt



38. Generelt



5444956

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.