



5517478

# NAF Bruktbiltest

**Testdato**  
03.06.2025

## Kunde

|                            |                 |                      |                 |
|----------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| <b>Navn</b>                | Auksjonen.no As | <b>Kontaktperson</b> |                 |
| <b>Medlemsnummer</b>       | 94448735        | <b>Navn</b>          | Auksjonen.no As |
| <b>Adresse</b>             | Døvleveien 23   | <b>Telefon</b>       | 33300540        |
| <b>Postnummer og -sted</b> | 3170 SEM        | <b>E-post</b>        |                 |
| <b>Telefon</b>             | 33300540        |                      |                 |
| <b>Ekstern referanse</b>   | 498780          |                      |                 |



## Kjøretøy

|                         |                   |                                    |                 |
|-------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------|
| <b>Bilmerke</b>         | Mercedes-Benz     | <b>Motorstørrelse</b>              | cm <sup>3</sup> |
| <b>Modell</b>           | EQC 400 4MATIC    | <b>Motoreffekt</b>                 | 300 kW          |
| <b>Type</b>             | 204 X             | <b>Aksler i drift</b>              | 2               |
| <b>Registreringsnr.</b> | EB35593           | <b>Drivstofftype</b>               | Elektrisk       |
| <b>Understellsnr.</b>   | W1K2938901F005395 | <b>Kjøretøygruppe</b>              | 101             |
| <b>Km.stand.</b>        | 94435             | <b>Bruktimportert</b>              | Nei             |
| <b>Farge</b>            | Sølv              | <b>Registreringsår</b>             | 2020            |
| <b>Karosseritype</b>    | Stasjonsvogn      | <b>Registrert første gang</b>      | 30.03.2020      |
|                         |                   | <b>Frist for neste EU kontroll</b> | 29.03.2026      |



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5517478

## Testresultater

| Ref.Id | Repareres | Resultat                                                                                                                        | Beskrivelse |
|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 81.2   | Frontrute | En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret <ul style="list-style-type: none"><li>Reparasjonsmetode: Skift</li></ul> |             |

| Ref.Id | Opplysning                | Resultat                                                                                              | Beskrivelse                                        |
|--------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 4.13   | Service/ Dokum.           | Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF                                        |                                                    |
| 6.16   | Bremseskiver              | Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet                                               | Begge sider foran                                  |
| 6.17   |                           | Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet                                               | Begge sider bak                                    |
| 23.6   | Full systemskann          | Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen |                                                    |
| 28.10  | Utvendig tilstand motor   | Skadet / løst deksel under motor                                                                      |                                                    |
| 65.22  | Dekk                      | Noe skjevslitt dekk                                                                                   | Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran |
| 67.30  | Ekstra hjulsett           | Dekk har lite mønsterdybde, tillatt men anbefales byttet:                                             | 2 dekk                                             |
| 86.35  | Lakk / karosseri utvendig | * Diverse små steinsprut/lakksår/lakkriper                                                            |                                                    |

## Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

## Testforhold

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| <b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b> | 60 km/t    |
| <b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>  | 11 °C      |
| <b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>    | Tørt       |
| <b>Er bilen skitten eller nediset:</b> | Nei        |
| <b>Frist for neste EU kontroll</b>     | 30.03.2026 |



5517478

**Prøvekjøring**

1 - Kjøreegenskaper ✓

**Generell informasjon**

3 - Nøkler / Utstyr ✓

4 - Service/ Dokum. 0

**Bremser**

5 - Bremsbelegg ✓

6 - Bremseskiver 0

8 - Parkeringsbrems ✓

10 - Bremsevæsknivå ✓

12 - Bremserør ✓

13 - Bremseslanger ✓

14 - Bremskraftforsterker ✓

15 - Bremsedal ✓

**Lys og signaler**

17 - Lys ✓

19 - Refleks ✓

20 - Lyd / lyssignaler ✓

21 - Varsellamper ✓

22 - Varsellamper utvidet ✓

**e-Diagnose**

23 - Full systemskann 0

**Motor**

27 - Motor virkemåte ✓

28 - Utvendig tilstand motor 0

**Drivverk**

40 - Girkasse (automatisk) ✓

42 - Drivaksler ✓

**Elektriske anlegg**

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter ✓

46 - Radio / Multimedia ✓

47 - Elektrisk vindusheis ✓

48 - Oppvarmet bakrute ✓

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmerapparat / klimaanlegg (AC) ✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

53 - Sentrallås ✓

54 - Setevarmer ✓

55 - Ladespenning generator ✓

58 - Tilstand 12 volt batteri ✓

59 - Tilhengerkontakt ✓

61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓

62 - Ladekabel elbil/hybrid ✓

63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓

64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓

**Hjul, dekk, felg**

65 - Dekk 0

66 - Felg ✓

67 - Ekstra hjulsett 0

68 - Hjullager ✓

**Styring**

71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

72 - Styresnekke, tannstang ✓

73 - Styrestag/ledd ✓

74 - Styreservo ✓

**Hjuloppheng**

75 - Støtdempere ✓

76 - Stabilisator ✓

77 - Fjærer / fjærbein ✓

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

80 - Travers ✓



5517478

**Karosseri**

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| 81 - Frontrute                 | <b>R</b> |
| 82 - Siderute/bakrute          | ✓        |
| 83 - Dør-/panseråpner          | ✓        |
| 84 - Lås                       | ✓        |
| 86 - Lakk / karosseri utvendig | <b>O</b> |
| 87 - Utvendig speil            | ✓        |
| 88 - Underside                 | ✓        |
| 89 - Understellsnummer         | ✓        |
| 90 - Tilhengerfeste            | ✓        |

**Interiør**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 91 - Dashbord / midtkonsoll | ✓ |
| 92 - Luftdyse kupé          | ✓ |
| 93 - Taktrekk               | ✓ |
| 94 - Solskjerm              | ✓ |
| 95 - Innvendig speil        | ✓ |
| 96 - Dørtrekk               | ✓ |
| 97 - Døråpning              | ✓ |
| 98 - Seter                  | ✓ |
| 99 - Bilbelte               | ✓ |
| 100 - Gulvmatter/-teppe     | ✓ |
| 101 - Bagasjeromstildekning | ✓ |
| 102 - Laste-/bagasjerom     | ✓ |
| 103 - Interiør generelt     | ✓ |
| 104 - Varseltrekant         | ✓ |



5517478

**Måleverdier**

| Ref.Id | Punkt                           | Fråse                                | Måleverdi                          |
|--------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 3.1    | Nøkler / Utstyr                 | Antall nøkler:                       | 2 stk                              |
| 6.1    | Bremseskiver                    |                                      | Kontrollert visuelt                |
| 50.1   | Varmeapparat / klimaanlegg (AC) | Temperatur på luft inn i klimaanlegg | 20 °C                              |
| 50.2   |                                 | Temperatur på luft ut av klimaanlegg | 5 °C                               |
| 55.1   | Ladespenning generator          | Ladespenning med last (V)            | 13,30 volt                         |
| 55.2   |                                 | Ladespenning uten last (V)           | 14,50 volt                         |
| 58.1   | Tilstand 12 volt batteri        |                                      | Ikke mulig å måle uten demontering |
| 62.1   | Ladekabel elbil/hybrid          | Antall ladekabler i bilen:           | 1 stk                              |
| 65.1   | Dekk                            | Mønsterdybde VF                      | 4,50 mm                            |
| 65.2   |                                 | Mønsterdybde HF                      | 4,50 mm                            |
| 65.3   |                                 | Mønsterdybde VB                      | 5,50 mm                            |
| 65.4   |                                 | Mønsterdybde HB                      | 6,00 mm                            |
| 65.5   |                                 | Bilen er utrustet med:               | Sommerdekk                         |
| 66.1   | Felg                            | Felg montert på bilen:               | Lettmetallfelg                     |
| 67.1   | Ekstra hjulsett                 | Mønsterdybde                         | 4,50 mm                            |
| 67.2   |                                 | Mønsterdybde                         | 5,00 mm                            |
| 67.3   |                                 | Mønsterdybde                         | 7,00 mm                            |
| 67.4   |                                 | Mønsterdybde                         | 7,00 mm                            |
| 67.5   |                                 | Ekstra hjulsett er utrustet med:     | Piggfrie vinterdekk                |
| 67.6   |                                 | Felg på ekstra hjulsett:             | Lettmetallfelg                     |




## Bilder og vedlegg



**1. Generelt**



**2. Generelt**



**3. Generelt**



**4. Generelt**



**5. Generelt**



**6. Generelt**



**7. Generelt**




**8. Generelt**




**9. Generelt**



**10. Generelt**



**11. Generelt**



**12. Generelt**





5517478



13. Generelt




14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt




17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt






5517478



25. Generelt




26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt




32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt





5517478

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM  
Døvleveien 23  
3170 SEM  
Telefon:  
Fax:  
E-mail:  
Website:



3. jun. 2025

Køretøj: Mercedes EQC 400 (N293) 4Matic  
Motorkode: 780.998  
Produktionsår: 19-  
Kilometerstand: 94435 (skrevet af kontrolløren)  
Registrering Nr: EB 35593  
VIN: W1K2938901F005395 (skrevet af kontrolløren)  
Testet: 3. jun. 2025 07:51:41

---

Fejlkode

---

|                  |                        |               |
|------------------|------------------------|---------------|
| <b>Drivlinje</b> | <b>PTCU: Drivlinje</b> | <b>2 Fejl</b> |
|------------------|------------------------|---------------|

Fejlkode: U109087  
CAN-bus til telematik-styreenhed  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: P078064

|                  |                                |               |
|------------------|--------------------------------|---------------|
| <b>Drivlinje</b> | <b>SG-EM: Effektelektronik</b> | <b>0 Fejl</b> |
|------------------|--------------------------------|---------------|

|                  |                                        |               |
|------------------|----------------------------------------|---------------|
| <b>Drivlinje</b> | <b>Jævnstrøm-ladeforbindelsesenhed</b> | <b>1 Fejl</b> |
|------------------|----------------------------------------|---------------|

Fejlkode: P161400  
styreenhed  
Styreenhedsreset udført.

|                  |                            |               |
|------------------|----------------------------|---------------|
| <b>Drivlinje</b> | <b>DDW DC-DC-konverter</b> | <b>0 Fejl</b> |
|------------------|----------------------------|---------------|

|                  |                                       |               |
|------------------|---------------------------------------|---------------|
| <b>Drivlinje</b> | <b>SG-LG Oplader tio batteripakke</b> | <b>0 Fejl</b> |
|------------------|---------------------------------------|---------------|

|                  |                                |                         |
|------------------|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Drivlinje</b> | <b>SOGE motorlydssimulator</b> | <b>ikke tilgængelig</b> |
|------------------|--------------------------------|-------------------------|

|                  |                                          |               |
|------------------|------------------------------------------|---------------|
| <b>Drivlinje</b> | <b>BMS Batterimanagementsystem N82/2</b> | <b>0 Fejl</b> |
|------------------|------------------------------------------|---------------|

|                  |                                          |               |
|------------------|------------------------------------------|---------------|
| <b>Drivlinje</b> | <b>BMS Batterimanagementsystem N82/3</b> | <b>1 Fejl</b> |
|------------------|------------------------------------------|---------------|

Fejlkode: P142A00

|                  |                                          |               |
|------------------|------------------------------------------|---------------|
| <b>Drivlinje</b> | <b>BMS Batterimanagementsystem N82/4</b> | <b>1 Fejl</b> |
|------------------|------------------------------------------|---------------|

Fejlkode: U300100

|                             |                                               |                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| <b>bremsesystem</b>         | <b>ESP: elektronisk stabiliseringsprogram</b> | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Passiv sikkerhed</b>     | <b>SRS: Supplemental Restraint System</b>     | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Passiv sikkerhed</b>     | <b>RevGus VL Reversibel selestrammer VF</b>   | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Passiv sikkerhed</b>     | <b>RevGus VR Reversibel selestrammer HF</b>   | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Termostyring</b>         | <b>KLA Klimaanlæg</b>                         | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Førerassistentsystem</b> | <b>Højre bagradarsensor</b>                   | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Førerassistentsystem</b> | <b>Venstre bagradarsensor</b>                 | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Førerassistentsystem</b> | <b>ABA: Aktiv bremseassistent</b>             | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Førerassistentsystem</b> | <b>Aktiv fartpilot</b>                        | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Førerassistentsystem</b> | <b>Aktiv fartpilot/bremseassistent</b>        | <b>1 Fejl</b>           |

Fejlkode: B1FFCFF  
Navigationssoftware  
Forkert eller ugyldigt.

|                             |                                  |               |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------|
| <b>Førerassistentsystem</b> | <b>MFK: Multifunktionskamera</b> | <b>1 Fejl</b> |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------|

Fejlkode: B228700  
Multifunktionskamera  
Kalibreringskørsel ikke afsluttet korrekt.

|                             |                                           |               |
|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------|
| <b>Førerassistentsystem</b> | <b>PARK: Parkeringshjælp</b>              | <b>0 Fejl</b> |
| <b>Førerassistentsystem</b> | <b>KAR Kamera med udvidet virkelighed</b> | <b>2 Fejl</b> |

Fejlkode: U016887  
CAN-busforbindelse til elektronisk tændingslås  
Manglende meddelelse

Fejlkode: U142686  
CAN-bus-forbindelse til audiostyremodul/infotainmentsystem  
Signal mangler/med fejl.

|                             |                            |                         |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| <b>Førerassistentsystem</b> | <b>RFK: Bakkamera</b>      | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Komfort</b>              | <b>KI: Kombiinstrument</b> | <b>1 Fejl</b>           |

Fejlkode: P1C5C00  
Batteri-afladningssikring  
Sikkerhedsafbrydelse aktiv.

|                |                                        |               |
|----------------|----------------------------------------|---------------|
| <b>Komfort</b> | <b>SAM (karosseristyrenehed) fører</b> | <b>1 Fejl</b> |
|----------------|----------------------------------------|---------------|



Fejlkode: P060A05  
styreenhed  
Oovervågning fejlbehæftet pga. en programmeringsfejl.

|                |                                           |               |
|----------------|-------------------------------------------|---------------|
| <b>Komfort</b> | <b>SAM hinten Karosseristyreenhed bag</b> | <b>0 Fejl</b> |
| <b>Komfort</b> | <b>AML Stemningsbelysning</b>             | <b>0 Fejl</b> |
| <b>Komfort</b> | <b>AHE: Anhængerregistrering</b>          | <b>0 Fejl</b> |
| <b>Komfort</b> | <b>TSG VL Dørstyreenhed VF</b>            | <b>0 Fejl</b> |
| <b>Komfort</b> | <b>TSG VR Dørstyreenhed HF</b>            | <b>1 Fejl</b> |

Fejlkode: B1DFB13  
Elektrisk indklappeligt sidespejl  
Styrestrømkreds, afbrydelse.

|                |                                                  |                         |
|----------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Komfort</b> | <b>TSG HL Dørstyreenhed VB</b>                   | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Komfort</b> | <b>TSG HR Dørstyreenhed HB</b>                   | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Komfort</b> | <b>GES Bevægelsesstyringssensor</b>              | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Komfort</b> | <b>MKS-VL: Multikontursæde foran til venstre</b> | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Komfort</b> | <b>MKS-VR: Multikontursæde foran til højre</b>   | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Komfort</b> | <b>CS Car Sharing</b>                            | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Komfort</b> | <b>Head-up-display</b>                           | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Komfort</b> | <b>PSD: Panoramatag</b>                          | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Komfort</b> | <b>SG-SW-L Styreenhed forlygte til venstre</b>   | <b>2 Fejl</b>           |

Fejlkode: B1FEF62  
LVDS/HSV-L-datakabel  
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: B1FEF88  
LVDS/HSV-L-datakabel  
Bus koblet fra.

|                |                                              |               |
|----------------|----------------------------------------------|---------------|
| <b>Komfort</b> | <b>SG-SW-R Styreenhed forlygte til højre</b> | <b>0 Fejl</b> |
| <b>Komfort</b> | <b>HKS: Bagklapstyring</b>                   | <b>0 Fejl</b> |
| <b>Komfort</b> | <b>ESE indstilling førersæde</b>             | <b>0 Fejl</b> |
| <b>Komfort</b> | <b>ESE indstilling passagersæde</b>          | <b>0 Fejl</b> |
| <b>Komfort</b> | <b>KG 2 CAN OBD</b>                          | <b>0 Fejl</b> |

|                  |                                           |               |
|------------------|-------------------------------------------|---------------|
| <b>Komfort</b>   | <b>DBE: Øvre karosseristyreenhed</b>      | <b>0 Fejl</b> |
| <b>Komfort</b>   | <b>EZS: Elektr. tændingslås</b>           | <b>0 Fejl</b> |
| <b>Komfort</b>   | <b>TPAD: Touchpad</b>                     | <b>0 Fejl</b> |
| <b>Undervogn</b> | <b>ELC: Elektronisk undervognskontrol</b> | <b>0 Fejl</b> |
| <b>Styretøj</b>  | <b>MRM OBD</b>                            | <b>1 Fejl</b> |

Fejlkode: P172A02

Gearvælger

Der foreligger ingen signalændring.

|                 |                                |               |
|-----------------|--------------------------------|---------------|
| <b>Styretøj</b> | <b>LRE Ratstammeelektronik</b> | <b>0 Fejl</b> |
| <b>Styretøj</b> | <b>Elektr. servostyring</b>    | <b>1 Fejl</b> |

Fejlkode: B210F00

Spændingsforsyning kl. 30

Spændingsforsyning med fejl.

|                           |                |               |
|---------------------------|----------------|---------------|
| <b>Infotainmentsystem</b> | <b>ZAN OBD</b> | <b>1 Fejl</b> |
|---------------------------|----------------|---------------|

Fejlkode: B1E7C00

Touchscreen infotainmentsystem

Funktion ukorrekt.

|                           |                         |               |
|---------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>Infotainmentsystem</b> | <b>Telematik HERMES</b> | <b>1 Fejl</b> |
|---------------------------|-------------------------|---------------|

Fejlkode: U103888

Diagnose-CAN-bus

CAN-bus slået fra.

|                           |                                |                         |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Infotainmentsystem</b> | <b>MTAS Mobiltelefonholder</b> | <b>ikke tilgængelig</b> |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|

|                           |                  |                         |
|---------------------------|------------------|-------------------------|
| <b>Infotainmentsystem</b> | <b>Lydsystem</b> | <b>ikke tilgængelig</b> |
|---------------------------|------------------|-------------------------|

|                           |                       |               |
|---------------------------|-----------------------|---------------|
| <b>Infotainmentsystem</b> | <b>MBUX Head Unit</b> | <b>1 Fejl</b> |
|---------------------------|-----------------------|---------------|

Fejlkode: B1E7B00

Infotainmentdisplay

Billede fra bakkamera eller parkeringshjælp mangler/er ukorrekt.

|                           |                                      |                         |
|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| <b>Infotainmentsystem</b> | <b>ZBE: Centralt betjeningspanel</b> | <b>ikke tilgængelig</b> |
|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------|

|                            |                |               |
|----------------------------|----------------|---------------|
| <b>Dæktryksovervågning</b> | <b>RDK OBD</b> | <b>0 Fejl</b> |
|----------------------------|----------------|---------------|