



5487022

# NAF Bruktbiltest

**Testdato**  
20.05.2025

## Kunde

|                            |                 |                      |                 |
|----------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| <b>Navn</b>                | Auksjonen.no As | <b>Kontaktperson</b> |                 |
| <b>Medlemsnummer</b>       | 94448735        | <b>Navn</b>          | Auksjonen.no As |
| <b>Adresse</b>             | Døvleveien 23   | <b>Telefon</b>       | 33300540        |
| <b>Postnummer og -sted</b> | 3170 SEM        | <b>E-post</b>        |                 |
| <b>Telefon</b>             | 33300540        |                      |                 |
| <b>Ekstern referanse</b>   | 493560          |                      |                 |



## Kjøretøy

|                         |                   |                                    |                 |
|-------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------|
| <b>Bilmerke</b>         | SKODA             | <b>Motorstørrelse</b>              | cm <sup>3</sup> |
| <b>Modell</b>           | ENYAQ 80X         | <b>Motoreffekt</b>                 | kW              |
| <b>Type</b>             | NY                | <b>Aksler i drift</b>              | 2               |
| <b>Registreringsnr.</b> | ED33928           | <b>Drivstofftype</b>               | Elektrisk       |
| <b>Understellsnr.</b>   | TMBLE9NY6NF024616 | <b>Kjøretøygruppe</b>              | 101             |
| <b>Km.stand.</b>        | 182071            | <b>Bruktimportert</b>              | Nei             |
| <b>Farge</b>            | Svart             | <b>Registreringsår</b>             | 2022            |
| <b>Karosseritype</b>    | Stasjonsvogn      | <b>Registrert første gang</b>      | 06.01.2022      |
|                         |                   | <b>Frist for neste EU kontroll</b> | 05.01.2025      |



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5487022

## Testresultater

| Ref.Id | Repareres                 | Resultat                                                                                       | Beskrivelse            |
|--------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1.11   | Kjøreegenskaper           | * Ikke prøve kjøret grunnet kun pigg dekker                                                    |                        |
| 4.9    | Service/ Dokum.           | Frist for EU kontroll er overskredet                                                           |                        |
| 23.1   | Full systemskann          | Det finnes feilkoder, se rapport                                                               |                        |
| 67.7   | Ekstra hjulsett           | Ekstra hjulsett mangler                                                                        |                        |
| 81.4   | Frontrute                 | Sprekk i frontrute: <ul style="list-style-type: none"><li>• Reparasjonsmetode: Skift</li></ul> |                        |
| 86.4   | Lakk / karosseri utvendig | Skadet:                                                                                        | Panser, Venstre fordør |
| 86.12  |                           | Steinsprut/lakksår                                                                             | Panser                 |
| 91.3   | Dashbord / midtkonsoll    | * Div taxi utstyr                                                                              |                        |

| Ref.Id | Opplysning       | Resultat                                                                                              | Beskrivelse |
|--------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 4.13   | Service/ Dokum.  | Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF                                        |             |
| 23.6   | Full systemskann | Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen |             |

## Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

## Testforhold

|                                        |                                |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Er bilen skitten eller nediset:</b> | Nei                            |
| <b>Frist for neste EU kontroll</b>     | 06.01.2025                     |
| <b>Ikke prøvekjørt pga:</b>            | Dekk ikke i forhold til sesong |



5487022

**Prøvekjøring**

1 - Kjøreegenskaper

**R****Generell informasjon**

3 - Nøkler / Utstyr

✓

4 - Service/ Dokum.

**R****Bremser**

5 - Bremsbelegg

✓

6 - Bremseskiver

✓

8 - Parkeringsbrems

✓

9 - Bremsevirkning

✓

10 - Bremsevæsknivå

✓

12 - Bremsørør

✓

13 - Bremseslanger

✓

14 - Bremskraftforsterker

✓

15 - Bremsedal

✓

**Lys og signaler**

17 - Lys

✓

19 - Refleks

✓

20 - Lyd / lyssignaler

✓

21 - Varsellamper

✓

22 - Varsellamper utvidet

✓

**e-Diagnose**

23 - Full systemskann

**R****Motor**

30 - Kjølevæske

✓

31 - Kjølevifte

✓

32 - Kjølesystem

✓

35 - Motorfester

✓

**Drivverk**

40 - Girkasse (automatisk)

✓

41 - Differensial

✓

42 - Drivaksler

✓

**Elektriske anlegg**

44 - Instrument belysning

✓

45 - Instrumenter

✓

47 - Elektrisk vindusheis

✓

48 - Oppvarmet bakrute

✓

49 - Kupevifte

✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)

✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)

✓

53 - Sentrallås

✓

54 - Setevarmer

✓

55 - Ladespenning generator

✓

59 - Tilhengerkontakt

✓

61 - Ladekontakt elbil/hybrid

✓

62 - Ladekabel elbil/hybrid

✓

63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid

✓

64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid

✓

**Hjul, dekk, felg**

65 - Dekk

✓

**Hjul, dekk, felg**

66 - Felg

✓

67 - Ekstra hjulsett

**R**

68 - Hjullager

✓

**Styring**

71 - Ratt, rattaksel, ledd

✓

72 - Styresnekke, tannstang

✓

73 - Styrestag/ledd

✓

74 - Styreservo

✓

**Hjuloppheng**

75 - Støtdempere

✓

76 - Stabilisator

✓

77 - Fjærer / fjærbein

✓

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel

✓

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel

✓

80 - Travers

✓



5487022

**Karosseri**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 81 - Frontrute                 | R |
| 82 - Siderute/bakrute          | ✓ |
| 83 - Dør-/panseråpner          | ✓ |
| 84 - Lås                       | ✓ |
| 85 - Takluke/Panoramatak       | ✓ |
| 86 - Lakk / karosseri utvendig | R |
| 87 - Utvendig speil            | ✓ |
| 88 - Underside                 | ✓ |
| 89 - Understellsnummer         | ✓ |
| 90 - Tilhengerfeste            | ✓ |

**Interiør**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 91 - Dashbord / midtkonsoll | R |
| 93 - Taktrekk               | ✓ |
| 94 - Solskjerm              | ✓ |
| 95 - Innvendig speil        | ✓ |
| 96 - Dørtrekk               | ✓ |
| 97 - Døråpning              | ✓ |
| 98 - Seter                  | ✓ |
| 99 - Bilbelte               | ✓ |
| 101 - Bagasjeromstildekning | ✓ |
| 102 - Laste-/bagasjerom     | ✓ |
| 103 - Interiør generelt     | ✓ |
| 104 - Varseltrekant         | ✓ |



5487022

**Måleverdier**

| Ref.Id | Punkt                           | Fråse                                               | Måleverdi                                   |
|--------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 3.1    | Nøkler / Utstyr                 | Antall nøkler:                                      | 2 stk                                       |
| 6.1    | Bremsekiver                     |                                                     | Kontrollert visuelt                         |
| 9.1    | Bremsevirkning                  | Bremsevirkning, VF                                  | 200,00                                      |
| 9.2    |                                 | Bremsevirkning, HF                                  | 200,00                                      |
| 9.3    |                                 | Bremsevirkning, VB                                  | 180,00                                      |
| 9.4    |                                 | Bremsevirkning, HB                                  | 180,00                                      |
| 30.1   | Kjølevæske                      | Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus: | 35 °C                                       |
| 50.1   | Varmeapparat / klimaanlegg (AC) | Temperatur på luft inn i klimaanlegg                | 18 °C                                       |
| 50.2   |                                 | Temperatur på luft ut av klimaanlegg                | 8 °C                                        |
| 55.1   | Ladespenning generator          | Ladespenning med last (V)                           | 14,50 volt                                  |
| 55.2   |                                 | Ladespenning uten last (V)                          | 14,50 volt                                  |
| 62.1   | Ladekabel elbil/hybrid          | Antall ladekabler i bilen:                          | 1 stk                                       |
| 65.1   | Dekk                            | Mønsterdybde VF                                     | 8,50 mm                                     |
| 65.2   |                                 | Mønsterdybde HF                                     | 8,50 mm                                     |
| 65.3   |                                 | Mønsterdybde VB                                     | 7,50 mm                                     |
| 65.4   |                                 | Mønsterdybde HB                                     | 7,50 mm                                     |
| 65.5   |                                 | Bilen er utrustet med:                              | Vinterdekk m/pigg                           |
| 66.1   | Felg                            | Felg montert på bilen:                              | Lettmetallfelg                              |
| 67.1   | Ekstra hjulsett                 |                                                     | Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet |

## Bilder og vedlegg




1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt




5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt




12. Generelt



5487022



**13. Generelt**



**14. Generelt**



**15. Generelt**



**16. Generelt**



**17. Generelt**



**18. Generelt**




**19. Generelt**




**20. Generelt**



**21. Generelt**



**22. Generelt**




**23. Generelt**



**24. Generelt**



5487022




**25. Generelt**




**26. Generelt**



**27. Generelt**



**28. Generelt**



**29. Generelt**



**30. Generelt**



5487022

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM  
Døvleveien 23  
3170 SEM  
Telefon:  
Fax:  
E-mail:  
Website:



20. mai 2025

Køretøj: Skoda Enyaq 80x IV Coupe  
Motorkode: EBRA  
Produktionsår: 21-24  
Kilometerstand: 182071 (skrevet af kontrolløren)  
Registrering Nr: ED33928  
VIN: TMBLE9NY6NF024616 (udlæst fra styreenhed)  
Testet: 20. mai 2025 13:58:29

---

Fejlkode

---

**Drivlinje** **Motorelektronik 1** **0! Fejl**

**Drivlinje** **Elektromotor 1** **1 Fejl**

Fejlkode: 41756  
Databus  
Meddelelse ukorrekt.

**Drivlinje** **Elektrisk drift 2** **5 Fejl**

Fejlkode: 42175  
Eldrivmotor-effektelektronik  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 42209  
CAN-bus-forbindelse til ABS/ESP-styreenhed  
Modtaget ugyldige data.

Fejlkode: 42124  
Mellemkredskondensator  
aflades ikke

Fejlkode: 42117  
Spændingsforsyning kl. 15  
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 42330  
Hjulfølere  
Hjulhastigheder indbyrdes uplausible.

**Drivlinje** **Hybridbatteristyring** **1 Fejl**

Fejlkode: 42532  
Eldriftsbatterisystem  
Fejl i kommunikation med applikationsserver.

|                  |                                  |                |
|------------------|----------------------------------|----------------|
| <b>Drivlinje</b> | <b>Højspændings-batterilader</b> | <b>0! Fejl</b> |
|------------------|----------------------------------|----------------|

|                     |                         |               |
|---------------------|-------------------------|---------------|
| <b>bremsesystem</b> | <b>Bremseelektronik</b> | <b>6 Fejl</b> |
|---------------------|-------------------------|---------------|

Fejlkode: 393465  
Elektrisk parkeringsbremse  
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 331489  
Rulleprøvestandsmode  
Funktion aktiv.

Fejlkode: 16401  
Dæktrykadvarsel  
Advarselsmeddelelse aktiv.

Fejlkode: 16390  
Dæktryksovervågningssystem  
Signal med fejl.

Fejlkode: 196736  
Hjulføler FV  
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 196784  
Hjulføler FV  
Uplausibelt signal.

|                     |                                |               |
|---------------------|--------------------------------|---------------|
| <b>bremsesystem</b> | <b>Bremsekraftforstærkning</b> | <b>3 Fejl</b> |
|---------------------|--------------------------------|---------------|

Fejlkode: 2101602  
CAN-forbindelse fra bremsesystemstyreenhed  
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 2101678  
Parkeringsbremse-servomotor til højre  
Mekanisk defekt

Fejlkode: 2101681  
Rulleprøvestandsmode  
Funktion aktiv.

|                         |               |                |
|-------------------------|---------------|----------------|
| <b>Passiv sikkerhed</b> | <b>Airbag</b> | <b>0! Fejl</b> |
|-------------------------|---------------|----------------|

|                         |                                         |                |
|-------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| <b>Passiv sikkerhed</b> | <b>Nødopkaldssystem/telematiksystem</b> | <b>0! Fejl</b> |
|-------------------------|-----------------------------------------|----------------|

|                     |                         |                |
|---------------------|-------------------------|----------------|
| <b>Termostyring</b> | <b>Varme/klimaanlæg</b> | <b>0! Fejl</b> |
|---------------------|-------------------------|----------------|

|                             |                          |                |
|-----------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>Førerassistentsystem</b> | <b>Frontkamarasystem</b> | <b>0! Fejl</b> |
|-----------------------------|--------------------------|----------------|

|                             |                                      |                |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------|
| <b>Førerassistentsystem</b> | <b>Radarsensor adaptiv fartpilot</b> | <b>0! Fejl</b> |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------|

|                             |                               |                |
|-----------------------------|-------------------------------|----------------|
| <b>Førerassistentsystem</b> | <b>Vognbaneskiftassistent</b> | <b>0! Fejl</b> |
|-----------------------------|-------------------------------|----------------|

|                             |                                      |                |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------|
| <b>Førerassistentsystem</b> | <b>Parkeringsensor</b>               | <b>0! Fejl</b> |
| <b>Førerassistentsystem</b> | <b>Bak-/360 graders kamerasystem</b> | <b>0 Fejl</b>  |
| <b>Komfort</b>              | <b>Diagnose-interface-bus</b>        | <b>0! Fejl</b> |
| <b>Komfort</b>              | <b>Gateway-elektronik 1</b>          | <b>0! Fejl</b> |
| <b>Komfort</b>              | <b>Spændingstransformer 12 V</b>     | <b>4 Fejl</b>  |

Fejlkode: 98

CAN-bus-forbindelse med batteriovervågningsmodul  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 99

CAN-bus-forbindelse med batteriovervågningsmodul  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 100

CAN-bus-forbindelse med batteriovervågningsmodul  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 110

CAN-bus-forbindelse til motorstyreenhed  
ingen kommunikation

|                |                                               |                         |
|----------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Komfort</b> | <b>Visningsenhed førerdisplay</b>             | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Komfort</b> | <b>Head up-display</b>                        | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Komfort</b> | <b>Lysstyring venstre 2</b>                   | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Komfort</b> | <b>Lysstyring højre 2</b>                     | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Komfort</b> | <b>Førerdørselektronik</b>                    | <b>0! Fejl</b>          |
| <b>Komfort</b> | <b>Passagerdørselektronik</b>                 | <b>0! Fejl</b>          |
| <b>Komfort</b> | <b>Dørelektronik førerside bag</b>            | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Komfort</b> | <b>Dørelektronik passagerside bag</b>         | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Komfort</b> | <b>Sædejustering fører</b>                    | <b>0! Fejl</b>          |
| <b>Komfort</b> | <b>Sædejustering passager</b>                 | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Komfort</b> | <b>Skydetag</b>                               | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Komfort</b> | <b>Skydetagsstyreenhed 2</b>                  | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Komfort</b> | <b>Bagklapselektronik</b>                     | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Komfort</b> | <b>Anhængerfunktion</b>                       | <b>0! Fejl</b>          |
| <b>Komfort</b> | <b>Applikationsserver 1 system 1 Adaptive</b> | <b>0! Fejl</b>          |

|                    |                                            |                  |
|--------------------|--------------------------------------------|------------------|
| Komfort            | Applikationsserver 1 system 2 Java         | 0 Fejl           |
| Komfort            | Applikationsserver 3 system 1 Infotainment | 0 Fejl           |
| Komfort            | Motorlydssimulator                         | 0 Fejl           |
| Komfort            | Software Cluster Embedded 1                | 0! Fejl          |
| Komfort            | Software-Cluster Housekeeping 1            | 0 Fejl           |
| Komfort            | Antennemodul                               | ikke tilgængelig |
| Komfort            | Oplader 1 til mobile terminaler            | ikke tilgængelig |
| Tyverisikring      | Interface adgangs- og startsystem          | 0! Fejl          |
| Tyverisikring      | Styreenhed til tyverisikring VF            | 0 Fejl           |
| Tyverisikring      | Styreenhed til tyverisikring HF            | 0 Fejl           |
| Tyverisikring      | Styreenhed til tyverisikring VB            | 0 Fejl           |
| Tyverisikring      | Styreenhed til tyverisikring HB (8121)     | 0 Fejl           |
| Tyverisikring      | Styreenhed til tyverisikring kabine        | ikke tilgængelig |
| Undervogn          | Hjuldæmpningselektronik                    | ikke tilgængelig |
| Styretøj           | Elektron. ratstammelåsning                 | 0! Fejl          |
| Styretøj           | Servostyring                               | 0! Fejl          |
| Infotainmentsystem | Informationselektronik                     | 0! Fejl          |
| Infotainmentsystem | Sound-system                               | ikke tilgængelig |