



5485168

NAF Bruktbiltest

Testdato
20.05.2025

Kunde

Navn Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer 95140190
Adresse Døvleveien 23
Postnummer og -sted 3170 SEM
Telefon 33300540
Ekstern referanse 494085

Kontaktperson

Navn Auksjonen.no Co/Santander
Telefon 33300540
E-post



Kjøretøy

Bilmerke OPEL
Modell ASTRA SPORTS TOURER
Type P-J/SW
Registreringsnr. HJ92687
Understellsnr. W0LPD8EA4C8027161
Km.stand. 178953
Farge Grå
Karosseritype Flerbruksbil

Motorstørrelse cm³
Motoreffekt kW
Aksler i drift 0
Drivstofftype Diesel
Kjøretøygruppe 101
Bruktimportert Nei
Registreringsår 2013
Registrert første gang 03.06.2013
Frist for neste EU kontroll 13.08.2023



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5485168

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
2.8	Unormal lyd	Ulyd fra motor	
2.9		Ulyd i drivverk	
3.2	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er mangler	
4.3	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Kjørelengde mellom servicer er overskredet, Tid mellom servicer er overskredet
4.8		Aktivert serviceindikator	
6.10	Bremseskiver	Rust på bremseskive:	Venstre bak, Høyre bak
17.1	Lys	Virker ikke:	Venstre skiltlys, Høyre skiltlys
17.12		Kraketert lykteglass	Høyre baklys
17.27		* - Varsler feil på ADL til lys.	
21.17	Varsellamper	* - Diverse varsellamper i bilen.	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
27.1	Motor virkemåte	Banke-/ulyder i motor	
27.16		* - Lokk til spylervæske.	
33.6	Eksosanlegg	Løst varmedeksel:	Bakre eksospotte
50.6	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Ingen kjøling (kan være på grunn av lav utetemperatur)	
54.2	Setevarmer	Setevarme virker ikke:	Høyre foran, Venstre foran
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Bulk (er):	Venstre forskjerm
86.8		Rust / korrosjon i innvendig kant:	Høyre fordør, Venstre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør
86.10		Rust/rusthull:	Panser, Bakluke, Tak, Venstre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm, Høyre forskjerm, Venstre sidekanal, Høyre sidekanal, Venstre forskjerm, Høyre fordør
97.3	Døråpning	Rust:	Venstre fordør
98.2	Seter	Misfarget/skittent:	Midten bak, Høyre foran, Høyre bak, Venstre bak, Venstre foran
101.3	Bagasjeromstildekning	Mangler:	Hattehylle, Rollo
103.1	Interiør generelt	Forurensing og/eller ubehagelig lukt	
103.2		Rens utover normal vask og klargjøring	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
--------	------------	----------	-------------



5485168

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
12.7	Bremserør	Rust på bremserør, bør rengjøres og rustbeskyttes	Begge sider bak
17.29	Lys	Krakerlert lykteglass	Venstre nærlys, Høyre nærlys
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
28.7	Utvendig tilstand motor	Oljesvetting	
28.9		Motorvask anbefales	
33.13	Eksosanlegg	Betydelig rust i eksosanlegg	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
67.27	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	
80.8	Travers	* - Betydelig rust i travers foran.	
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Støtfanger bak
86.18		Diverse småbulker/lakkriper	
86.21		Steinsprut:	Støtfanger foran
88.12	Underside	Rustangrep i vognbunn / understell	Foran, Bak, Midten

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Kjøreegenskaper	Bilen er ikke i forsvarlig stand

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Frist for neste EU kontroll

14.08.2023

Ikke prøvekjørt pga:

Alvorlig feil



5485168

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper |
2 - Unormal lyd R

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr R
4 - Service/ Dokum. R

Bremser

- 5 - Bremsbelegg ✓
6 - Bremseskiver R
8 - Parkeringsbrems ✓

Bremser

- 10 - Bremsvæsknivå ✓
12 - Bremserør O
13 - Bremseslanger ✓
15 - Bremsedal ✓

Lys og signaler

- 17 - Lys R
19 - Refleks ✓
20 - Lyd / lyssignaler ✓
21 - Varsellamper R

e-Diagnose

- 23 - Full systemskann R

Motor

- 26 - Avgassanalyse (Diesel) ✓
27 - Motor virkemåte R
28 - Utvendig tilstand motor O
29 - Oljenivå motor ✓
30 - Kjølevæske ✓
32 - Kjølesystem ✓
33 - Eksosanlegg R
35 - Motorfester ✓
36 - Drivstofftank, rør, slange ✓
37 - Registerreim ✓

Drivverk

- 38 - Clutch ✓
39 - Girkasse (manuell) ✓
42 - Drivaksler ✓

Elektriske anlegg

- 44 - Instrument belysning ✓
45 - Instrumenter ✓
47 - Elektrisk vindusheis ✓
48 - Oppvarmet bakrute ✓
49 - Kupevifte ✓
50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) R
51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
53 - Sentrallås ✓
54 - Setevarmer R
55 - Ladespenning generator ✓
56 - Drivrem generator ✓

Hjul, dekk, felg

- 65 - Dekk ✓
66 - Felg O
67 - Ekstra hjulsett O
68 - Hjullager ✓

Styring

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
72 - Styresnekke, tannstang ✓
73 - Styrestag/ledd ✓
74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

- 75 - Støtdempere ✓
76 - Stabilisator ✓
77 - Fjærer / fjærbein ✓
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
80 - Travers O

Karosseri

- 81 - Frontrute ✓
82 - Siderute/bakrute ✓
83 - Dør-/panseråpner ✓
84 - Lås ✓
86 - Lakk / karosseri utvendig R
87 - Utvendig speil ✓
88 - Underside O
89 - Understellsnummer ✓



5485168

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
93 - Taktrekk	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	R
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	R
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	R



5485168


Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
26.1	Avgassanalyse (Diesel)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
37.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	24 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	25 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,30 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,30 volt
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	6,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	6,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	6,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	4,00 mm
67.2		Mønsterdybde	4,00 mm
67.3		Mønsterdybde	6,00 mm
67.4		Mønsterdybde	6,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5485168

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt




6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt




5485168



13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt




17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt




21. Generelt



22. Generelt




23. Generelt



24. Generelt



5485168




25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt




30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt




33. Generelt



34. Generelt




35. Generelt



36. Generelt



5485168




37. Generelt




38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt




43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt




48. Generelt



5485168




49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt




52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt



55. Generelt



56. Generelt



57. Generelt



5485168

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



20. mai 2025

Køretøj: Opel/Vauxhall Astra-J 1.3 16V CDTI Sports Tourer
Motorkode: A 13 DTE (LSF)
Produktionsår: 10-16
Kilometerstand: 178953 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: HJ92687
VIN: W0LPD8EA4C8027161 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 20. mai 2025 09:03:08

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
Drivlinje	Dieselmotor	5 Fejl
Fejlkode: P2458 Partikelfilter Regenereringsvarighed forkert.		
Fejlkode: P0671 Gløderør cyl. 1 Strømkreds med fejl.		
Fejlkode: P0672 Gløderør cyl. 2 Strømkreds med fejl.		
Fejlkode: P0513 Startspærre Forkert startspærrekode/nøgle		
Fejlkode: P003A Ladetryksregulering A uden for tilladt område		
Drivlinje	Brændstofpumpe	ikke tilgængelig
Drivlinje	Brændstofpumpe-styring	ikke tilgængelig
bremsesystem	ABS/ESP	2 Fejl
Fejlkode: C0800 styreenhed Funktion/strømkreds med fejl.		

Fejlkode: C0800
styreenhed
Funktion/strømkreds med fejl.

bremsesystem	Flerakseaccelerationsmodul	0 Fejl
---------------------	-----------------------------------	---------------

bremsesystem	Parkeringsbremse	2 Fejl
---------------------	-------------------------	---------------

Fejlkode: C0800
styreenhed
Funktion/strømkreds med fejl.

Fejlkode: C0561
Parkeringsbremsestyreenhed
Modtaget ugyldige data.

Passiv sikkerhed	Airbag	0 Fejl
-------------------------	---------------	---------------

Termostyring	Varme/klimaanlæg	0 Fejl
---------------------	-------------------------	---------------

Førerassistentsystem	parkeringsensor	10 Fejl
-----------------------------	------------------------	----------------

Fejlkode: B0967
Parkeringssensorkontakt
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B0961
Parkeringssensor BH udvendig
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B0956
Parkeringssensor FH indvendig
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B0957
Parkeringssensor FH udvendig
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B0955
Parkeringssensor FV indvendig
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B0960
Parkeringssensor BH i midten
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B0959
Parkeringssensor BV i midten
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B0958
Parkeringssensor BV udvendig
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U0073
Kommunikation via Lowspeed-CAN-bus
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: B1325
styreenhed
Funktion/strømkreds med fejl.

Førerassistentsystem	Frontkamarasystem	0 Fejl
Førerassistentsystem	Adaptiv fartpilot	ikke tilgængelig
Komfort	Kombiinstrument	2 Fejl

Fejlkode: B1325
styreenhed
Funktion/strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1325
styreenhed
Funktion/strømkreds med fejl.

Komfort	Karosseristyreenhed	26 Fejl
----------------	----------------------------	----------------

Fejlkode: B1405
Parkeringsensorstyreenhed
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1480
Styreenhed batteriovervågning
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1529
Sensorreferencespænding kreds 5
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B257B
Lyskontakt
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B3006
Motorhelmskontakt
åben under kørsel

Fejlkode: B3110
Transpondernøgle 2
Batterispænding for lav.

Fejlkode: B3265
Oplåsning af bagagerum
Fejl i udgangsstrømkredsen.

Fejlkode: B3806
Fjernlys-overhalingsblink-kontakt
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B3811
Aktivering relæ bagrudevaskeanlæg
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B3883
Nummerpladelys
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B3938
Servomotor, tankklaplåsning
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B3938
Servomotor, tankklaplåsning
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: C0277
Bremsepedalpotentiometer
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: C0890
Følerreferencespænding kreds 3
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B151D
styreenhed
Forsyningsspænding med fejl.

Fejlkode: U0078
Kommunikation via Lowspeed-CAN-bus
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0100
Kommunikation med motorstyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0121
CAN-bus-forbindelse til ABS-styreenhed
ingen kommunikation

Fejlkode: U0128
CAN-bus-forbindelse til styreenhed til parkeringsbremse
ingen kommunikation

Fejlkode: U1515
Styreenhed 5 til LIN-bus 1
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1516
Styreenhed 6 til LIN-bus 1
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U151A
Styreenhed 10 til LIN-bus 1
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1530
LIN-bus 3
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1538
Styreenhed 8 til LIN-bus 3
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1540
LIN-bus 4
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1544
Hella Gutmann Solutions GmbH

Styreenhed 4 til LIN-bus 4
Fejl i kommunikation.

Komfort	Sædevarme	3 Fejl
----------------	------------------	---------------

Fejlkode: U0140
CAN-bus-forbindelse til karosseristyreenhed
ingen kommunikation

Fejlkode: B1325
styreenhed
Funktion/strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2430
Passagersædeopvarmning
Strømkreds med fejl.

Komfort	Forlygte	2 Fejl
----------------	-----------------	---------------

Fejlkode: B1325
styreenhed
Funktion/strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2590
Blinklys til venstre
Strømkreds med fejl.

Komfort	Anhængermodul	ikke tilgængelig
----------------	----------------------	-------------------------

Komfort	Telematics	ikke tilgængelig
----------------	-------------------	-------------------------

Gearkasse	automatgear	ikke tilgængelig
------------------	--------------------	-------------------------

Tyverisikring	Tyverialarm	1 Fejl
----------------------	--------------------	---------------

Fejlkode: U0020
Lowspeed-CAN-bus
Funktion ukorrekt.

Undervogn	Undervogn	ikke tilgængelig
------------------	------------------	-------------------------

Styretøj	Ratvinkelføler	0 Fejl
-----------------	-----------------------	---------------

Styretøj	Servostyring	1 Fejl
-----------------	---------------------	---------------

Fejlkode: C0800
styreenhed
Funktion/strømkreds med fejl.

Infotainmentsystem	radio	1 Fejl
---------------------------	--------------	---------------

Fejlkode: U0020
Lowspeed-CAN-bus
Funktion ukorrekt.

Infotainmentsystem	Digital radiomodtager	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Interfacemodul multimediaspiller	1 Fejl
Fejlkode: B1325 styreenhed Funktion/strømkreds med fejl.		
Infotainmentsystem	Mobiltelefon	1 Fejl
Fejlkode: B1325 styreenhed Funktion/strømkreds med fejl.		