

VX43951 - 2017 Skoda Superb Stasjonsvogn

Km.stand	213 876	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	
Ant. nøkler	0	Antirustgaranti	Ja	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff	Diesel	Heftelser	Nei	Siste service, dato	10.03.2025
Farge	Svart	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	206 572
Egenvekt	1605	Medfølger sommerdekk	Ja	PKK utført	20.01.2025
Effekt	190	Medfølger vinterdekk	Ja	Servicehefte/servicer fulgt	Ja
Chassisnr.	TMBLJ9NP6J7538926	Tilhengerfeste	Ja	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	28.11.2017	Er prøvekjørt	Ja	Utskrift dato	13.08.2025

FORKLARING:  = I orden  = Defekt - = Ikke testet

Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4		Nøkler

Eksteriør

2.1		Lakk
2.2		Antirustbehandling/under bil
2.3		Panser
2.4		Kanaler
2.5		Dører/bakluke
2.6		Låser/tyverisikring
2.7		Skjermer
2.8		Støtfanger/grill
2.9		Sensorer/parkeringsensor
2.10		Tak/Takluke/Panoramatak
2.11		Cabriolet/Hardtop
2.12		Speil
2.13		Elektronisk forb. til tilhenger
2.14		Rust
2.15		Frontvindu/vinduer
2.16		Vinduspussere/-spyler
2.17		Dekk/reservehjul
2.18		Felger
2.19		Hjulmuttere/-bolter
2.20		Avtagbar tilhengerkule
2.21		Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1		Lysfunksjon foran
3.2		Lysfunksjon bak
3.3		Markeringslys
3.4		Retningslys
3.5		Nødsignallys
3.6		Parkeringslys
3.7		Refleks
3.8		Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1		Dashbord
4.2		Instrumenter og brytere
4.3		Midtkonsoll/midtarmlene
4.4		Dørtrekk
4.5		Seter
4.6		Taktrekk
4.7		Tepper/bekledning
4.8		Bagasjeromskjuler
4.9		Vindusheiser
4.10		Bilbelte
4.11		Airbager
4.12		Varme/AC/Klima
4.13		Signalhorn/Lydsignal
4.14		Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15		Navigasjon
4.16		Refleksvest
4.17		Varseltrekant
4.18		Skillevegg varerom

Motor

5.1		Avlesning av feilkoder
5.2		Batteri
5.3		Tenningsanlegg
5.4		Drivstoffanlegg
5.5		Dynamo/lading
5.6		Eksosanlegg
5.7		Elektroniske styresystemer
5.8		Kjølesystem/vannpumpe
5.9		Motorfester/demper
5.10		Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11		Service
5.12		Start/arbeidslyd
5.13		Trekraft
5.14		Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15		Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurensing)

Gir og drivlinje

7.1		Girkassefunksjon
7.2		Differensial funksjon
7.3		Clutch/kobling
7.4		System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring

8.1		Ratt/styringsmekanisme
8.2		Ledd
8.3		Retningstabilitet/selvopprettig
8.4		Aksler
8.5		For-/bakstilling
8.6		Fjærer/luftbelger
8.7		Stabilisatorstag
8.8		Hjullager

Brems


9.1		Bremsefunksjon/ABS
9.2		Pedal/vandring
9.3		Parkeringsbrems betjening
9.4		Bremsekraftforsterker
9.5		Lasteavhengig ventil
9.6		Bremsebelegg
9.7		Tromler/Skiver
9.8		Rør/slanger
9.9		Lekkasjer
9.10		Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

Noe utvendig bruksslitasje på lakk iht. alder og kilometerstand. Ikke funnet bevis på bytte av registerreim. Skal byttes på 210 000

Dato: 13.08.2025 Signatur selger

Dato: 13.08.2025 Signatur kunde



KOMMENTARER

2.1 Eksteriør - Lakk - Oversiktsbilder

5.11 Motor - Service - Serviceoversikt

BILDER



2.1 Oversiktsbilder



2.1 Oversiktsbilder



2.1 Oversiktsbilder



2.1 Oversiktsbilder

13:40 | G

Kontroll | Trilok | Volkswagen AG erWin Onlin | X | erWin Online | Skoda Auto | X | Electronic Service Informa | X | Sjekk frist for EU-kontroll | X | +

skoda.erwin-store.com/erwin/rp/Retail/FreeDSPView/ShowDSP

Home page / Digital Service Schedule (TML/ANPL/TSBROS, SUP/COM GIL/AR T014012/0AA, 2016, 1V155X, DPCA, 5YK, vms)

Print language: en-GB (UK-English) | Digital Service Schedule

Date of delivery: 2017-11-28

	Entry	Type of service	Dealership	Date of performing operations	Mileage/km	Complete record
Service record		Flexible oil change service	ND008200	2020-03-11	206572 km	
Service record		Inspection	ND008200	2024-08-17	196058 km	
Service record		Inspection with Oil change (flexible)	ND008200	2020-01-16	170201 km	
Service record		Inspection	ND008200	2022-09-18	161830 km	
Service record		Inspection with Oil change (flexible)	ND008200	2021-08-24	144439 km	
Service record		Inspection with Oil change (flexible)	ND008200	2020-06-10	115901 km	
Service record		Inspection with Oil change (flexible)	ND008200	2019-08-08	86529 km	
Service record		Inspection with Oil change (flexible)	ND008200	2019-02-14	59648 km	
Service record		Inspection with Oil change (flexible)	ND008200	2018-06-20	29605 km	
Workshop remark		Workshop remark	ND008200	2018-02-15	11265 km	

Print

Service record (M7) | Information warranty | Electronic record

No open maintenance list found for the vehicle.

Create maintenance table

5.11 Serviceoversikt

PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD

Prøvekjørt	Føreforhold	Maks hastighet	Unormal lyd
Ja	Tørt	80 km/t	Nei

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	5	5	5	5	Uke 14, 2024
Vinterdekk	7	7	7	7	Uke 28, 2024
Bremseklosser	60%	60%	100%	100%	