



5508746

NAF Bruktbiltest

Testdato
28.05.2025



Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	498220		



Kjøretøy

Bilmerke	Volvo	Motorstørrelse	2400 cm ³
Modell	V60 Twin Engine	Motoreffekt	120 kW
Type	G	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	BT36796	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	YV1GWBH0G1307887	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	260702	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2015
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	17.12.2015
		Frist for neste EU kontroll	18.03.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5508746

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.3	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
17.15	Lys	Vann / kondens i lykt:	Midtre bremselys
17.27		* - Feil på nivågiver. Varsler i bilen.	
60.5	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	* - Varsler feil på dieselvarmer.	
66.7	Felg	Vesentlig oksidering/rust	Venstre foran, Høyre bak
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Støtfanger foran, Støtfanger bak
86.7		Lakkblærer	Venstre fordør
86.10		Rust/rusthull:	Venstre forskjerm, Venstre fordør, Høyre fordør, Høyre bakdør, Tak
86.12		Steinsprut/lakksår	Tak
90.2	Tilhengerfeste	Avtagbar kule mangler	
96.1	Dørtrekk	Hull/rift/flenge i dørtrekk:	Venstre bakdør

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
29.12	Oljenivå motor	Bilen er ikke utstyrt med peilepinne, oljenivå er ikke kontrollert	
66.11	Felg	Oksidering / oksidert felg	Venstre bak, Høyre foran
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.21		Steinsprut:	Støtfanger foran
86.22		Små lakkblærer:	Høyre forskjerm

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	21 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	19.03.2027



5508746

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper ✓

Generell informasjon

3 - Nøkler / Utstyr ✓

4 - Service/ Dokum. R

Bremser

5 - Bremsbelegg ✓

6 - Bremseskiver ✓

8 - Parkeringsbrems ✓

9 - Bremsvirkning ✓

10 - Bremsvæsknivå ✓

12 - Bremsørør ✓

13 - Bremseslanger ✓

15 - Brems pedal ✓

Lys og signaler

17 - Lys R

Lys og signaler

19 - Refleks ✓

20 - Lyd / lyssignaler ✓

21 - Varsellamper ✓

e-Diagnose

23 - Full systemskann O

Motor

26 - Avgassanalyse (Diesel) ✓

27 - Motor virkemåte ✓

28 - Utvendig tilstand motor ✓

29 - Oljenivå motor O

30 - Kjølevæske ✓

32 - Kjølesystem ✓

33 - Eksosanlegg ✓

35 - Motorfester ✓

36 - Drivstofftank, rør, slange ✓

37 - Registerreim ✓

Drivverk

40 - Girkasse (automatisk) ✓

41 - Differensial ✓

42 - Drivaksler ✓

Elektriske anlegg

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter ✓

47 - Elektrisk vindusheis ✓

48 - Oppvarmet bakrute ✓

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

53 - Sentrallås ✓

54 - Setevarmer ✓

55 - Ladespenning generator ✓

56 - Drivrem generator ✓

57 - Batteri ytre tilstand ✓

59 - Tilhengerkontakt ✓

60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer R

61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓

62 - Ladekabel elbil/hybrid ✓

63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓

64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓

Hjul, dekk, felg

65 - Dekk ✓

66 - Felg R

67 - Ekstra hjulsett ✓

68 - Hjullager ✓

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

72 - Styresnekke, tannstang ✓

73 - Styrestag/ledd ✓

74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

75 - Støtdempere ✓

76 - Stabilisator ✓

77 - Fjærer / fjærbein ✓

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

80 - Travers ✓



5508746

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	R

Interiør



91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
93 - Taktrekk	✓
96 - Dørtrekk	R
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓



5508746

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	250,00
9.2		Bremsevirkning, HF	250,00
9.3		Bremsevirkning, VB	200,00
9.4		Bremsevirkning, HB	200,00
26.1	Avgassanalyse (Diesel)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	180000
37.2		eller ved, måneder:	120
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Åpenbar kjøleeffekt
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,20 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,20 volt
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	4,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	4,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	4,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	4,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	5,00 mm
67.2		Mønsterdybde	5,00 mm
67.3		Mønsterdybde	4,00 mm
67.4		Mønsterdybde	4,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

Bilder og vedlegg**1. Generelt****2. Generelt****3. Generelt****4. Generelt****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**



5508746



13. Generelt




14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt




20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5508746



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt




28. Generelt




29. Generelt




30. Generelt



31. Generelt




32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



5508746




37. Generelt




38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt




45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



5508746




49. Generelt



50. Generelt




51. Generelt




52. Generelt




53. Generelt




54. Generelt



55. Generelt



56. Generelt



57. Generelt



58. Generelt



5508746

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



28. mai 2025

Køretøj: Volvo V60 D5 2.4 20V CDI Plug-In Hybrid AWD
Motorkode: D 5244 T17 (D 87 PHEV)
Produktionsår: 15-
Kilometerstand: 260702 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: BT36796
VIN: YV1GWBH0G1307887 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 28. mai 2025 14:08:19

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
------------	------------	---------------

Drivlinje	Dieselmotor	1 Fejl
------------------	--------------------	---------------

Fejlkode: P1572
Bremselyskontakt
Strømkreds med fejl.

Drivlinje	ACCM – Elektrisk A/C-kompressor	0 Fejl
------------------	--	---------------

Drivlinje	BECM batteriovervågningsmodul	1 Fejl
------------------	--------------------------------------	---------------

Fejlkode: C1057
Højvoltskøretøjsnet-isolering
Advarsel 1 isoleringsfejl

Drivlinje	DCDC = DC/DC Convert Control Module	0 Fejl
------------------	--	---------------

Drivlinje	ESM motorlydssimulator	ikke tilgængelig
------------------	-------------------------------	-------------------------

Drivlinje	IEM Eldrivmotor bagaksel	1 Fejl
------------------	---------------------------------	---------------

Fejlkode: P161A
CAN-forbindelse fra startspærrestyreenhed
Meddelelse ukorrekt.

Drivlinje	IGM inverter	0 Fejl
------------------	---------------------	---------------

Drivlinje	OBC højspændingsbatteri-oplader	0 Fejl
------------------	--	---------------

bremsesystem	ABS BCM	3 Fejl
---------------------	----------------	---------------

Fejlkode: C100A
Bremspedalspositionsgeber
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: C1011
Bremsetryksimulator-trykføler
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: C1A99
Trykføler
Funktion ukorrekt.

bremsesystem	PBM parkeringsbremse	0 Fejl
---------------------	-----------------------------	---------------

bremsesystem	SAS Ratvinkelgeber	0 Fejl
---------------------	---------------------------	---------------

Passiv sikkerhed	SRS Airbag	0 Fejl
-------------------------	-------------------	---------------

Termostyring	CCM klimaanlægsstyring	0 Fejl
---------------------	-------------------------------	---------------

Termostyring	CPM tilskudsvarmer	2 Fejl
---------------------	---------------------------	---------------

Fejlkode: B1D33
Flammeafbrydelse under normal drift
gentaget flammeafbrydelse i varmedrift

Fejlkode: B1D34
Parkeringsvarmer/tilskudsvarmer
Låsning som beskyttelse mod forstyrrelser aktiv.

Førerassistentsystem	Kollisionshastighedsmodul	1 Fejl
-----------------------------	----------------------------------	---------------

Fejlkode: U0415
CAN-forbindelse fra bremsesystemstyreenhed
Modtaget ugyldige data.

Komfort	CEM centralelektronikmodul	8 Fejl
----------------	-----------------------------------	---------------

Fejlkode: B103C
Forlygteenhed venstre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B103D
Forlygteenhed højre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1044
Køretøjsniveausensor bagaksel
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B10EA
PTC-tilskudsvarme
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B110B

Centrallås-servomotor passagerside bag
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U0198
CAN-bus-forbindelse til telematik-styreenhed
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U0400
CAN-bus
Modtaget ugyldige data.

Fejlkode: U0433
CAN-bus/forbindelse til styreenhed for præventiv kollisionsbeskyttelse
Modtaget ugyldige data.

Komfort	Nøgleløst	1 Fejl
----------------	------------------	---------------

Fejlkode: U201F
CAN-kommunikation med fjernbetjeningsmodtagemodul
Budskab mangler.

Komfort	Kombiinstrument	0 Fejl
----------------	------------------------	---------------

Komfort	Førerdersmodul	0 Fejl
----------------	-----------------------	---------------

Komfort	Passagerdersmodul	0 Fejl
----------------	--------------------------	---------------

Komfort	elektr. sædejustering	0 Fejl
----------------	------------------------------	---------------

Komfort	Overvågning for	1 Fejl
----------------	------------------------	---------------

Fejlkode: U0415
CAN-forbindelse fra bremsesystemstyreenhed
Modtaget ugyldige data.

Komfort	HCM belysning	8 Fejl
----------------	----------------------	---------------

Fejlkode: B103C
Forlygteenhed venstre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B103D
Forlygteenhed højre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1044
Køretøjsniveausensor bagaksel
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B10EA
PTC-tilskudsvarme
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B110B
Centrallås-servomotor passagerside bag
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U0198
CAN-bus-forbindelse til telematik-styreenhed
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U0400
CAN-bus
Modtaget ugyldige data.

Fejlkode: U0433
CAN-bus/forbindelse til styreenhed for præventiv kollisionsbeskyttelse
Modtaget ugyldige data.

Komfort	PAM parkeringshjælp	0 Fejl
Komfort	PAC bakkamera	0 Fejl
Komfort	Anhængermodul	0 Fejl
Gearkasse	Gearkasse	0 Fejl
Gearkasse	DEM differentiale-elektronikmodul	ikke tilgængelig
Undervogn	aktivt chassis	ikke tilgængelig
Styretøj	Elektr. servostyring	1 Fejl

Fejlkode: U3003
Batterispænding
Spændings-/strømforsyning med fejl.

Infotainmentsystem	Betjeningspanel ICM	0 Fejl
Infotainmentsystem	IAM audiomodul	ikke tilgængelig