



5586543

NAF Bruktbiltest

Testdato
04.07.2025



Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	504378		



Kjøretøy

Bilmerke	BMW	Motorstørrelse	1995 cm ³
Modell	118D	Motoreffekt	90 kW
Type	187	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	PD17714	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WBAUG310X0PU44147	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	207681	Bruktimportert	Nei
Farge	Brun	Registreringsår	2005
Karosseritype	Kombikupé	Registrert første gang	23.12.2005
		Frist for neste EU kontroll	17.06.2021



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5586543

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
2.9	Unormal lyd	Ulyd i drivverk	
2.13		* Ulyd inne i bilen. Videre feil søk anbefales	
3.3	Nøkler / Utstyr	Bilnøkkel(er) mangler	
4.3	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
4.9		Frist for EU kontroll er overskredet	
8.2	Parkeringsbrems	Svak bremsevirkning:	
13.3	Bremseslanger	Sprekker i bremseslange / corden er synlig	Venstre bak, Høyre bak
17.2	Lys	Virker ikke:	Høyre skiltlys
17.4		Feil farge:	Venstre baklys, Høyre baklys
20.1	Lyd / lyssignaler	Feil ved horn	
21.1	Varsellamper	Varsellampe for ABS lyser	
21.3		Varsellampe for SRS (airbag) lyser	
21.11		Varsellampe for parkeringsbrems lyser	
21.17		* Varsellampe for setebelte lyser	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
33.6	Eksosanlegg	Løst varmedeksel:	Midtre eksosrør
51.3	Vindusvisker, spyler (foran/bak)	Vindusspyler virker ikke:	Bakrute
51.6		Vindusvisker virker ikke	Bakrute
54.2	Setevarmer	Setevarme virker ikke:	Høyre foran
58.8	Tilstand 12 volt batteri	* Bil må startes med booster. Bør skifte batteri	
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
72.2	Styresnekke, tannstang	Ulyd/slag	
72.3		Defekt tannstangmansjett:	Høyre side
72.5		Oljelekkasje, tannstang:	Høyre side
78.1	Opphengs- / bærearmer foraksel	Slakk i opphengskule:	Bakre venstre nedre
79.7	Opphengs- / bærearmer bakaksel	* Ikke tilstrekkelig festet til aksel, Venstre, Bakre, Nedre	
80.6	Travers	Rustskade i travers:	Midten bak
80.7		* Rusthull i travers MB	
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret • Reparasjonsmetode: Reparasjon	
83.2	Dør-/panseråpner	Feil ved panserlås.	



5586543

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
83.15		* Bakluke kan ikke åpnes. Lager lyd ved bruk av nøkkel men låser seg ikke opp. Videre feil søk anbefales	
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Bulk (er):	Venstre bakskjerm
86.6		Pyntelist løs, skadet eller mangler:	Høyre fordør
86.7		Lakkblerer	Venstre forskjerm, Høyre forskjerm, Venstre bakdør
86.8		Rust / korrosjon i innvendig kant:	Venstre bakdør, Høyre fordør
86.9		Rustangrep:	Panser
86.16		* Mangler deksel til tauekrok foran	
87.2	Utvendig speil	Skade på speilglass:	Venstre side
88.2	Underside	Skadet/løst plastdeksel:	Midten foran
88.7		Skade på jekkfeste:	Fremre del av høyre sidekanal
103.4	Interiør generelt	* Lukter drivstoff inne i bilen	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
1.16	Kjøreegenskaper	* Ikke prøvekjørt grunnet ulyd i servo og kan ikke lukke panseret. Redusert test	
3.18	Nøkler / Utstyr	* Nøkkel sitter fast i tenningen grunnet tap av strøm	
6.16	Bremsekiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
10.3	Bremsevæsknivå	Bremsevæskebeholder ikke tilgjengelig for kontroll	
12.7	Bremserør	Rust på bremserør, bør rengjøres og rustbeskyttes	
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
43.8	Mellomaksel	Ikke tilgjengelig for kontroll	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
88.12	Underside	Rustangrep i vognbunn / understell	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Sentrallås	Skader/avvik som forhindrer vurdering



5586543

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Frist for neste EU kontroll

18.06.2021

Ikke prøvekjørt pga:

Alvorlig feil



5586543

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper **O**
2 - Unormal lyd **R**

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr **R**
4 - Service/ Dokum. **R**

Bremser

- 5 - Bremsbelegg **✓**
6 - Bremseskiver **O**
8 - Parkeringsbrems **R**
10 - Bremsvæsknivå **O**
12 - Bremsørør **O**
13 - Bremseslanger **R**

Lys og signaler

- 17 - Lys **R**
19 - Refleks **✓**
20 - Lyd / lyssignaler **R**
21 - Varsellamper **R**
22 - Varsellamper utvidet **✓**

e-Diagnose

- 23 - Full systemskann **R**

Motor

- 28 - Utvendig tilstand motor **✓**
29 - Oljenivå motor **✓**
30 - Kjølevæske **✓**
31 - Kjølevifte **✓**
32 - Kjølesystem **✓**
33 - Eksosanlegg **R**
35 - Motorfester **✓**
36 - Drivstofftank, rør, slange **✓**
37 - Registerreim **✓**

Drivverk

- 39 - Girkasse (manuell) **✓**
41 - Differensial **✓**
42 - Drivaksler **✓**
43 - Mellomaksel **O**

Elektriske anlegg

- 44 - Instrument belysning **✓**
45 - Instrumenter **✓**
47 - Elektrisk vindusheis **✓**
48 - Oppvarmet bakrute **✓**
49 - Kupevifte **✓**
50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) **✓**
51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) **R**
52 - Lyktespyler / Visker **✓**
53 - Sentrallås **|**
54 - Setevarmer **R**
55 - Ladespenning generator **✓**
56 - Drivrem generator **✓**
58 - Tilstand 12 volt batteri **R**

Hjul, dekk, felg

- 65 - Dekk **✓**
66 - Felg **O**
67 - Ekstra hjulsett **R**
68 - Hjullager **✓**

Styring

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd **✓**
72 - Styresnekke, tannstang **R**
73 - Styrestag/ledd **✓**
74 - Styreservo **✓**

Hjuloppheng

- 75 - Støtdempere **✓**
76 - Stabilisator **✓**
77 - Fjærer / fjærbein **✓**
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel **R**
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel **R**
80 - Travers **R**

Karosseri

- 81 - Frontrute **R**
82 - Siderute/bakrute **✓**
83 - Dør-/panseråpner **R**
85 - Takluke/Panoramatak **✓**
86 - Lakk / karosseri utvendig **R**
87 - Utvendig speil **R**
88 - Underside **R**
89 - Understellsnummer **✓**



5586543

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	R



5586543

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	50 °C
37.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	23 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	8 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	13,70 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,10 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	3,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	3,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet

Bilder og vedlegg




1. Generelt



2. Generelt




3. Generelt




4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt




7. Generelt




8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5586543



13. Generelt




14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Lakk / karosseri utvendig



21. Lakk / karosseri utvendig



22. Lakk / karosseri utvendig



23. Lakk / karosseri utvendig




24. Lakk / karosseri utvendig



25. Lakk / karosseri utvendig



26. Lakk / karosseri utvendig



27. Lakk / karosseri utvendig



28. Frontrute



29. Lakk / karosseri utvendig




30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt










34. Generelt




35. Generelt




36. Generelt


**37. Generelt****38. Generelt****39. Styresnekke, tannstang****40. Eksosanlegg****41. Travers****42. Travers****43. Travers****44. Opphengs- / bærearmer
bakaksel****45. Underside****46. Underside****47. Bremserør****48. Bremserør**




49. Bremseslanger




50. Bremseslanger



51. Generelt




52. Generelt




53. Underside



54. Underside



55. Underside



56. Styresnekke, tannstang



57. Utvendig speil



5586543

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



4. jul. 2025

Køretøj: BMW 118d E87
Motorkode: M47 D20 TU (20 4 D4)
Produktionsår: 03-07
Kilometerstand: 207681 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: PD17714
VIN: WBAUG310X0PU44147 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 4. jul. 2025 08:00:23

Fejlkode

OBD

OBD

0 Fejl

Drivlinje

DDE Motorstyreenhed

12 Fejl

Fejlkode: DTC 449A
Aktuator for ladetryksregulering
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 4212
Gløderør cyl. 1
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: DTC 4222
Gløderør cyl. 2
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: DTC 4232
Gløderør cyl. 3
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: DTC 4242
Gløderør cyl. 4
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: DTC 49F2
CAN-bus/forbindelse til ABS/antispin-system
Hjulhastighed ikke tilgængelig.

Fejlkode: DTC 3F77
MAP-regulering/MAP-føler
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 41AB
Ladetryksensor
Funktion ukorrekt.

Hella Gutmann Solutions GmbH

Fejlkode: DTC 4A27
Batterisensor
Kommunikation/signal uplausibelt.

Fejlkode: DTC 49E7
Gasspjældsstill
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 4121
Hovedrelæ
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 4501
EGR-system
Gennemløbsmængde med fejl.

Drivlinje	EKPS Brændstofpumpestyreenhed	1 Fejl
------------------	--------------------------------------	---------------

Fejlkode: DTC CED4
CAN-bus/diagnosekabel fra motorstyreenhed
Manglende meddelelse

bremsesystem	DSC Elektronisk stabilitetsprogram	6 Fejl
---------------------	---	---------------

Fejlkode: DTC 94BD
Ratvinkelføler
Intern fejl.

Fejlkode: DTC 5E43
Ratvinkelføler
Tilpasning med fejl.

Fejlkode: DTC 5E38
Rotationshastighedssensor
Uplausibelt signal.

Fejlkode: DTC 5DF7
Spændingsforsyning
Spændingsforsyning for høj.

Fejlkode: DTC D373
CAN-bus/forbindelse til ratstammekontakt
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: DTC 5DC1
Hjulføler BH
Uplausibelt signal.

Passiv sikkerhed	AB Airbag	3 Fejl
-------------------------	------------------	---------------

Fejlkode: DTC 93B2
Tændkreds til batteriets pluspolsseparation 1
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 9408
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændings-/strømforsyning lav.

Fejlkode: DTC 93D0
Spændingsforsyning
Spændingsforsyning med fejl.

Passiv sikkerhed	Nødopkaldssystem OBD	ikke tilgængelig
-------------------------	-----------------------------	-------------------------

Termostyring	IHKA Fuldautomatisk klimaanlæg	1 Fejl
---------------------	---------------------------------------	---------------

Fejlkode: DTC 9C6C
Kontaktcenter midterkonsol
Fejl i forsyningsspænding (12 V).

Termostyring	SHZH brændstofdrevet fyr/tilskudsvarme	ikke tilgængelig
---------------------	---	-------------------------

Førerassistentsystem	FLA Fjernlysstyreenhed	ikke tilgængelig
-----------------------------	-------------------------------	-------------------------

Førerassistentsystem	PDC parkeringshjælp	ikke tilgængelig
-----------------------------	----------------------------	-------------------------

Komfort	KOMBI Kombiinstrument	1 Fejl
----------------	------------------------------	---------------

Fejlkode: DTC A3B2
CAN-forbindelse med startspærre/tyverialarm
Meddelelse ukorrekt.

Komfort	JBE Karosseristyreenhed 2	4 Fejl
----------------	----------------------------------	---------------

Fejlkode: DTC A6D1
kølevandscirkulationspumpe
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC C90B
CAN-bus drev
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: DTC C914
CAN-bus/forbindelse til styreenhed til klimaanlæg/ratstamme
Signal mangler/med fejl.

Fejlkode: DTC A6E1
Passagersædeopvarmning
Funktion ukorrekt.

Komfort	FRM Karosseristyreenhed foran	2 Fejl
----------------	--------------------------------------	---------------

Fejlkode: DTC 9CB6
Lysbredderegulering
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 9CC6
Passagerspejloppvarmning
Komponent defekt.

Komfort	CID Infotainmentdisplay	ikke tilgængelig
----------------	--------------------------------	-------------------------

Komfort	CA Nøglefrit adgangssystem	ikke tilgængelig
Komfort	RLSS Regn-/lys-/solsensor	ikke tilgængelig
Komfort	CON Infotainmentbetjeningsenhed	ikke tilgængelig
Komfort	SHD Skyde-/vippetagstyreenhed	ikke tilgængelig
Komfort	FZD Skydetagsstyreenhed	1 Fejl

Fejlkode: DTC A671
Skydetagskontakt
Funktion ukorrekt.

Komfort	AHM Anhængerstyreenhed	ikke tilgængelig
Komfort	SMFA Sædestyreenhed fører	ikke tilgængelig
Komfort	SMBF Sædestyreenhed passager	ikke tilgængelig
Komfort	SZL kontaktcenter ratstamme	ikke tilgængelig
Gearkasse	EGS Gearkassestyreenhed	ikke tilgængelig
Gearkasse	GWS Styreenhed til gearvælgerkontakt	ikke tilgængelig
Tyverisikring	DWA tyverialarm	ikke tilgængelig
Tyverisikring	CAS Startspærrestyreenhed	3 Fejl

Fejlkode: DTC A0B2
Spændingsforsyning kl. 30/30L
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: DTC A0B5
Hastighedsgiver
Signal med fejl.

Fejlkode: DTC A118
Hastighedsgiver
Signal med fejl.

Tyverisikring	SINE Tyverialarm	ikke tilgængelig
Styretøj	EPS Servostyringsstyreenhed til elektrisk servostyring	ikke tilgængelig
Styretøj	AL aktiv servostyring	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Audioforstærker OBD	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Antenneforstærker OBD	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	NAV Navigationssystem	ikke tilgængelig

Infotainmentsystem Fejlkode: DTC E1D2 styreenhed Frakobling pga. overtemperatur	Brugerflade OBD	1 Fejl
Infotainmentsystem	Audio-gateway OBD	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Håndfri anordning OBD	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	iPod-interface	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	SBX Telefonstyreenhed	ikke tilgængelig
Dæktryksovervågning	RDC Dæktryksstyreenhed	ikke tilgængelig