

VH28494 - 2011 Nissan Qashqai 1.5 DCI Tekna Kombi (5-dørs)

Km.stand	186 968	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	26.11.2017
Ant. nøkler	2	Antirustgaranti	Nei	Reg.reim skiftet, km	117 803
Drivstoff	Diesel	Heftelser	Nei	Siste service, dato	26.11.2017
Farge	Brun	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	117 803
Egenvekt	1320	Medfølger sommerdekk	Ja	PKK utført	29.12.1899
Effekt	110	Medfølger vinterdekk	Nei	Servicehefte/servicer fulgt	Ja / Nei
Chassisnr.	SJNFCAJ10U2196664	Tilhengerfeste		Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	13.01.2011	Er prøvekjørt	Nei	Utskrift dato	17.07.2025

FORKLARING:  = I orden  = Defekt - = Ikke testet

Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4		Nøkler

Eksteriør

2.1		Lakk
2.2		Antirustbehandling/under bil
2.3		Panser
2.4		Kanaler
2.5		Dører/bakluke
2.6		Låser/tyverisikring
2.7		Skjermer
2.8		Støtfanger/grill
2.9		Sensorer/parkeringssensor
2.10		Tak/Takluke/Panoramatak
2.11		Cabriolet/Hardtop
2.12		Speil
2.13		Elektronisk forb. til tilhenger
2.14		Rust
2.15		Frontvindu/vinduer
2.16		Vinduspussere/-spyler
2.17		Dekk/reservehjul
2.18		Felger
2.19		Hjulmuttere/-bolter
2.20		Avtagbar tilhengerkule
2.21		Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1		Lysfunksjon foran
3.2		Lysfunksjon bak
3.3		Markeringslys
3.4		Retningslys
3.5		Nødsignallys
3.6		Parkeringslys
3.7		Refleks
3.8		Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1		Dashbord
4.2		Instrumenter og brytere
4.3		Midtkonsoll/midtarmlene
4.4		Dørtrekk
4.5		Seter
4.6		Taktrekk
4.7		Tepper/bekledning
4.8		Bagasjeromskjuler
4.9		Vindusheiser
4.10		Bilbelte
4.11		Airbager
4.12		Varme/AC/Klima
4.13		Signalhorn/Lydsignal
4.14		Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15		Navigasjon
4.16		Refleksvest
4.17		Varseltrekant
4.18		Skillevegg varerom

Motor

5.1		Avlesning av feilkoder
5.2		Batteri
5.3		Tenningsanlegg
5.4		Drivstoffanlegg
5.5		Dynamo/lading
5.6		Eksosanlegg
5.7		Elektroniske styresystemer
5.8		Kjølesystem/vannpumpe
5.9		Motorfester/demper
5.10		Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11		Service
5.12		Start/arbeidslyd
5.13		Trekraft
5.14		Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15		Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurensning)

Gir og drivlinje

7.1		Girkassefunksjon
7.2		Differensial funksjon
7.3		Clutch/kobling
7.4		System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring


8.1		Ratt/styringsmekanisme
8.2		Ledd
8.3		Retningstabilitet/selvopprettig
8.4		Aksler
8.5		For-/bakstilling
8.6		Fjærer/luftbelger
8.7		Stabilisatorstag
8.8		Hjullager

Bremses

9.1		Bremsefunksjon/ABS
9.2		Pedal/vandring
9.3		Parkeringsbrems betjening
9.4		Bremsekraftforsterker
9.5		Lasteavhengig ventil
9.6		Bremsebelegg
9.7		Tromler/Skiver
9.8		Rør/slanger
9.9		Lekkasjer
9.10		Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

Normal bruks slitasje ift alder

Dato: 17.07.2025
Signatur selgerDato: 17.07.2025
Signatur kunde

KOMMENTARER

- 2.1 Eksteriør - Lakk - Oversiktsbilder av bilen
- 2.1 Eksteriør - Lakk - Noen små striper og steinsprut rundt om, ikke unormalt for alder
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Skade høyre bakdør
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Bulket venstre bakdør
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Skade høyre fordør
- 2.8 Eksteriør - Støtfanger/grill - Bakfanger, en del slitasje innsteg til bagasjerom
- 3.1 Utvendig lys - Lysfunksjon foran - Knust lykt bagasjeluke
- 4.7 Interiør og instrumenter - Teppet/bekledning - Lukter veldig røyk i bil
- 5.10 Motor - Oljeforbruk/Røykutvikling - Svetting ved turbo
- 5.11 Motor - Service - Morken multireim
- 5.11 Motor - Service - Service dokumentasjon
- 8.5 Hjuloppheng og styring - For-/bakstilling - Slakke ytre styreledd venstre foran

BILDER



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



5.10 Svetting ved turbo



2.8 Bakfanger, en del slitasje innsteg til bagasjerom



2.5 Skade høyre bakdør



2.1 Noen små striper og steinsprut rundt om, ikke unormalt for alder



2.1 Noen små striper og steinsprut rundt om, ikke unormalt for alder


BILDER




2.5 Skade høyre fordør



3.1 Knust lykt bagasjeluke



5.11 Service dokumentasjon



5.11 Service dokumentasjon

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	6.5	6.5	6.5	6.5	Uke 43, 2023
Vinterdekk	0	0	0	0	
Bremseklosser	80%	80%	75%	75%	