



5244818

NAF Bruktbiltest

Testdato
10.02.2025



Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander	Kontaktperson	
Medlemsnummer	95140190	Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	tony@auksjonen.no
Telefon	33300540		
E-post	tony@auksjonen.no		
Ekstern referanse	469400		



Kjøretøy

Bilmerke	Volvo	Motorstørrelse	2400 cm ³
Modell	XC60	Motoreffekt	120 kW
Type	D	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	BR87438	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	YV1DZ8046A2080508	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	178953	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2009
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	10.11.2009
		Frist for neste EU kontroll	30.10.2025



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5244818

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
17.12	Lys	Krakerert lykteglass	Venstre parklys, Høyre parklys
17.13		Matte/slitte glass:	Venstre nærlys, Høyre nærlys
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
27.16	Motor virkemåte	* Bilen er tungstartet ved kaldstart - feilsøk for nærmere kontroll.	
28.1	Utvendig tilstand motor	Oljekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
30.2	Kjølevæske	Lavt væsknivå	
37.3	Registerreim	Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales	
67.7	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde under 1,6mm for sommerdekk og 3,0mm for vinterdekk:	2 dekk
79.5	Opphengs- / bærearmer bakaksel	Slitt foring / løsnet i vulkanisering:	Fremre venstre nedre
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret • Reparasjonsmetode: Reparasjon	
84.6	Lås	* Elektrisk bakluke - virker ikke.	
86.11	Lakk / karosseri utvendig	Steinsprut/lakksår	Høyre sidekanal, Støtfanger bak
96.1	Dørtrekk	Hull/rift/flenge i dørtrekk:	Høyre bakdør, Høyre fordør, Venstre fordør
98.3	Seter	Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre foran
101.3	Bagasjeromstildekning	Mangler:	Rollo

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.15	Bremsekiver	Bremsekivetykkelse er fortsatt innenfor fabrikantens toleranser, men nærmer seg minimums tykkelse	Venstre foran, Høyre foran
6.16		Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
17.29	Lys	Krakerert lykteglass	Venstre sideblinklys, Høyre sideblinklys, Midtre bremselys, Venstre baklys, Høyre baklys



5244818

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
29.12	Oljenivå motor	Bilen er ikke utstyrt med peilepinne, oljenivå er ikke kontrollert	
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran, Venstre foran
67.27	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	4 felger
67.28		Dekk er noe skjevslitt	4 dekk
72.12	Styresnekke, tannstang	* Påbegynt en liten slakk i tannstangen - feilsøk for nærmere kontroll.	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
82.15	Siderute/bakrute	Ripe/slitasje:	Bakrute
86.16	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Høyre sidekanal, Støtfanger bak, Venstre bakskjerm, Venstre bakdør, Høyre fordør, Høyre bakskjerm, Høyre bakdør, Venstre fordør
86.17		Diverse småbulker/lakkriper	
86.18		Småbulker:	Høyre bakskjerm
86.19		Bulk(er)	Tak
86.20		Steinsprut:	Hele karosseriet
86.24		Rustangrep:	Tak, Venstre bakskjerm, Venstre bakdør, Høyre bakskjerm
86.30		Bilen har noe penselflekkning av steinsprut/riper i lakk	
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Høyre fordør

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll
Tilstand 12 volt batteri	Ikke tilgjengelig for kontroll

Servicehistorikk

Angitte servicer er de som er oppført i serviceheftet/annen dokumentasjon funnet i bilen. Avvik i forhold til angitte serviceintervaller/retningslinjer i serviceheftet, anmerkes og fremkommer i rapporten.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	-7 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Glatt/Isete
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	31.10.2025



5244818

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper ✓
- 2 - Unormal lyd ✓

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr ✓
- 4 - Service/ Dokum. ✓

Bremser

- 5 - Bremsbelegg ✓
- 6 - Bremseskiver O
- 8 - Parkeringsbrems ✓
- 9 - Bremsvirkning ✓
- 10 - Bremsvæsknivå ✓
- 11 - Bremsvæskens kokepunkt ✓
- 12 - Bremserør ✓
- 13 - Bremseslanger ✓
- 14 - Bremskraftforsterker ✓
- 15 - Brems pedal ✓

Lys og signaler

- 17 - Lys R
- 19 - Refleks ✓
- 20 - Lyd / lyssignaler ✓
- 21 - Varsellamper ✓
- 22 - Varsellamper utvidet ✓

e-Diagnose

- 23 - Full systemskann R

Motor

- 27 - Motor virkemåte R
- 28 - Utvendig tilstand motor R
- 29 - Oljenivå motor O
- 30 - Kjølevæske R
- 31 - Kjølevifte ✓
- 32 - Kjølesystem ✓
- 33 - Eksosanlegg ✓
- 35 - Motorfester ✓
- 36 - Drivstofftank, rør, slange ✓
- 37 - Registerreim R

Drivverk

- 40 - Girkasse (automatisk) ✓
- 41 - Differensial ✓
- 42 - Drivaksler ✓
- 43 - Mellomaksel ✓

Elektriske anlegg

- 44 - Instrument belysning ✓
- 45 - Instrumenter ✓
- 46 - Radio / Multimedia ✓
- 47 - Elektrisk vindusheis ✓
- 48 - Oppvarmet bakrute ✓
- 49 - Kupevifte ✓
- 50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
- 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
- 52 - Lyktespyler / Visker ✓
- 53 - Sentrallås ✓
- 54 - Setevarmer ✓
- 56 - Drivrem generator ✓
- 57 - Batteri ytre tilstand |
- 58 - Tilstand 12 volt batteri |
- 59 - Tilhengerkontakt ✓
- 60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer O

Hjul, dekk, felg

- 65 - Dekk ✓
- 66 - Felg O
- 67 - Ekstra hjulsett R
- 68 - Hjullager ✓
- 70 - Hjulcapsler/navkopper ✓

Styring

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
- 72 - Styresnekke, tannstang O
- 73 - Styrestag/ledd ✓
- 74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

- 75 - Støtdempere ✓
- 76 - Stabilisator ✓
- 77 - Fjærer / fjærbein ✓
- 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
- 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel R
- 80 - Travers ✓



5244818

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	O
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	R
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	R
97 - Døråpning	O
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	R
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5244818

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	26,00 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	26,40 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	26,40 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	19,00 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	21,30 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	21,30 mm
9.1	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	-45 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	180000
37.2		eller ved, måneder:	120
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	22 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	5 °C
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke tilgjengelig for kontroll
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,70 mm
65.2		Mønsterdybde HF	7,30 mm
65.3		Mønsterdybde VB	7,30 mm
65.4		Mønsterdybde HB	7,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	1,50 mm
67.2		Mønsterdybde	1,10 mm
67.3		Mønsterdybde	2,00 mm
67.4		Mønsterdybde	2,80 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

Bilder og vedlegg



1. Dørtrekk



2. Dørtrekk



3. Dørtrekk



4. Seter




5. Lys



6. Lakk / karosseri utvendig



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5244818



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5244818



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt




30. Generelt




31. Generelt




32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt




35. Generelt



36. Generelt



5244818



37. Generelt



38. Generelt



5244818

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF AS Berger
Bølerveien 77
2020 Skedsmokorset
Telefon: 91183650
Fax:
E-mail: kjetil.oppi@naf.no
Website: www.naf.no



10. feb. 2025

Køretøj: Volvo XC60 D3 2.4 20V CDI
Motorkode: D 5244 T5
Produktionsår: 07-12
Kilometerstand: 178952 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: BR87438
VIN: YV1DZ8046A2080508 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 10. feb. 2025 08:35:31

Fejlkode

OBD **OBD** **0 Fejl**

Drivlinje **Dieselmotor** **7 Fejl**

Fejlkode: P1552
Indsprøjtningdyse 2
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P245A
EGR-køler-bypassventil række 1
Afbrydelse i strømkreds .

Fejlkode: P2084
Udstødningstemperaturføler række 1 sensor 2
Signal med fejl.

Fejlkode: P0546
Udstødningstemperaturføler 1 række 1
Strømkreds fejler/signal for højt.

Fejlkode: P0580
Fartpilot
Multifunktionsindgangssignal A for lavt.

Fejlkode: P0850
Parkerings-/neutralkontakt
Indgangsstrømkreds med fejl.

Fejlkode: P1608
Motorstyringsenhed
Funktion ukorrekt.

bremsesystem **ABS BCM** **1 Fejl**

Fejlkode: U3003
Batterispænding
Spænding med fejl.

bremsesystem

PBM parkeringsbremse

3 Fejl

Fejlkode: U0422
Centralelektronik-modul
Modtaget ugyldige data.

Fejlkode: U3000
styreenhed
Funktion/strømkreds med fejl.

Fejlkode: U3006
styreenhed
Indgangsstrømkreds A med fejl.

bremsesystem

SAS Ratvinkelgiver

0 Fejl

Passiv sikkerhed

SRS Airbag

1 Fejl

Fejlkode: U3003
Batterispænding
Strømkreds med fejl.

Termostyring

CCM klimaanlægsstyring

6 Fejl

Fejlkode: B102E
Luftkvalitetsføler
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1081
Servomotor for venstre temperaturstyringsspjæld
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1082
Servomotor for højre temperaturstyringsspjæld
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1083
Servomotor for recirkulationsspjæld
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1085
Servomotor for defrosterspjæld
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1086
Servomotor for luftfordelingspjæld
Funktion ukorrekt.

Termostyring

CPM tilskudsvarmer

1 Fejl

Fejlkode: B1D31
Tilskudsvarmer
Hella Gutmann Solutions GmbH

for tidlig flammeregistrering

Førerassistentsystem **Kollisionshastighedsmodul** **0 Fejl**

Komfort **CEM centralelektronikmodul** **9 Fejl**

Fejlkode: B1026
Ratstammelåsning-aktivering
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1108
Servomotor centrallås førerdør
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1109
Servomotor for centrallås passagerdør
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B110A
Centrallås-servomotor førerside bag
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B110B
Centrallås-servomotor passagerside bag
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1D17
Alarmsirene
Intern fejl.

Fejlkode: B1D39
Bagrudeviskermotor
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: U201F
CAN-kommunikation med fjernbetjeningsmodtagemodul
Budskab mangler.

Fejlkode: U3008
styreenhed
Fejl i masseforsyning A.

Komfort **Kombiinstrument** **4 Fejl**

Fejlkode: B1B69
Ledningsnetsspænding
Spændingsværdien ligger uden for det tilladte område.

Fejlkode: U0151
CAN-bus/forbindelse til airbagstyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0156
CAN-bus-forbindelse til infotainmentstyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0159
CAN-bus-forbindelse til styreenhed for parkeringshjælp
Kommunikation forstyrret.

Komfort	Nøgleløst	ikke tilgængelig
Komfort	Førerdersmodul	3 Fejl
<p>Fejlkode: B1165 Døradvarselampe førerside Funktion ukorrekt.</p> <p>Fejlkode: B118E Rudehejs foran til venstre Funktion ukorrekt.</p> <p>Fejlkode: B1190 Rudehejs bag til venstre Funktion ukorrekt.</p>		
Komfort	Passagerdersmodul	3 Fejl
<p>Fejlkode: B1164 Sidespejlvarme til højre Spændingsforsyning afbrudt.</p> <p>Fejlkode: B118F Rudehejs foran til højre Funktion ukorrekt.</p> <p>Fejlkode: B1191 Rudehejs bag til højre Funktion ukorrekt.</p>		
Komfort	elektr. sædejustering	0 Fejl
Komfort	Overvågning for	1 Fejl
<p>Fejlkode: C1A67 Radarsensor foran Funktion ukorrekt.</p>		
Komfort	HCM belysning	0 Fejl
Komfort	POT bagklapmodul	5 Fejl
<p>Fejlkode: P0945 Hydraulikpumperelæ Afbrydelse i strømkreds .</p> <p>Fejlkode: C1022 Bagklap-låsesensor 2 Fejl i tilbagemeldningssignal-strømkreds.</p> <p>Fejlkode: B1220 Proportionalventil automatisk bagklap Strømkreds med fejl.</p> <p>Fejlkode: U3003</p>		

Batterispænding
Spænding med fejl.

Fejlkode: U3003
Batterispænding
Spænding med fejl.

Komfort **PAM parkeringshjælp** **0 Fejl**

Komfort **PAC bakkamera** **1 Fejl**

Fejlkode: B12BD
Kamera bag
Funktion ukorrekt.

Komfort **Hækkamera LCD HLDF** **1 Fejl**

Fejlkode: U0422
Centralelektronik-modul
Modtaget ugyldige data.

Komfort **Anhængermodul** **ikke tilgængelig**

Komfort **SODL sidehindringsregistrering til venstre** **ikke tilgængelig**

Komfort **SODR sidehindringsregistrering til højre** **ikke tilgængelig**

Gearkasse **Gearkasse** **0 Fejl**

Gearkasse **DEM differentiale-elektronikmodul** **0 Fejl**

Undervogn **aktivt chassis** **ikke tilgængelig**

Styretøj **Elektr. servostyring** **ikke tilgængelig**

Infotainmentsystem **Betjeningspanel ICM** **0 Fejl**

Infotainmentsystem **IAM audiomodul** **ikke tilgængelig**