



5439636

NAF Tilstandssjekk

Testdato
09.05.2025



Kunde

Navn	Panther Auto AS	Kontaktperson	
Medlemsnummer	50000415	Navn	Panther Auto AS
Adresse	Stranden 91	Telefon	99111999
Postnummer og -sted	0250 OSLO	E-post	hei@panther.no
Telefon	99111999		
E-post	hei@panther.no		



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	1390 cm ³
Modell	SCIROCCO	Motoreffekt	90 kW
Type	13	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	VX35885	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	WVWZZZ13Z9V039166	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	139340	Bruktimportert	Nei
Farge	Rød	Registreringsår	2010
Karosseritype	Kupé	Registrert første gang	12.10.2010
		Frist for neste EU kontroll	09.07.2026



Informasjon

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet iht. definerte kontrollpunkter. Punkter som ikke er angitt i testen er ikke kontrollert.

NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet.

NB! Merk spesielt at karosseri, interiør og lakk ikke er vurdert.

Bremser og hjuloppheng vurderes etter regelverk for PKK

NAF Tilstandssjekk utført på oppdrag fra selger. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og selger.



5439636

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
2.6	Unormal lyd	Ulyd fra hjuloppheng foran	
3.5	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er mangler	
11.1	Lys	Virker ikke:	Høyre nærlys, Høyre blinklys bak
11.15		Vann / kondens i lykt:	Venstre tåkelys
11.16		Skadet lykt:	Venstre baklys, Høyre baklys
15.3	Varsellamper utvidet	Varsellampe for OBD (Motorlampe) lyser	
15.8		* Varsler for feil på lys.	
16.1	Feilkodeutlesing	Det finnes feilkoder, se rapport	
16.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
17.1	Utvendig tilstand motor	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
19.2	Eksosanlegg	Lekkasje:	Midtre eksosrør
31.8	Felg	Vesentlig ripe / hakk inn til grunnmaterialet:	Venstre foran, Høyre foran
32.18	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
40.1	Fjærer / fjærbein	Brudd:	Venstre foran, Høyre foran
43.7	Travers	* Svekket travers bak.	
45.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret • Reparasjonsmetode: Reparasjon	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
1.16	Kjøreegenskaper	* Noe vibrasjon i bil ved prøvekjøring.	
5.16	Bremseeskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
5.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
11.29	Lys	Kraketert lyktglass	Venstre nærlys, Høyre nærlys
20.14	Avgassanalyse (Bensin)	Feil avgassverdier grunnet eksoslekkasje	
22.10	Drivaksler	* Svetter på mansjett, venstre ytre. * Svetter ved indre drivledd, begge sider.	
29.16	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Skade / tæring i radiatorregister. Funksjon god på testetidspunktet	
31.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Venstre bak, Høyre bak
41.8	Opphengs- / bærearmer foraksel	* Slitte foringer, bakre venstre, bakre høyre.	
42.8	Opphengs- / bærearmer bakaksel	* Slitte foringer, fremre høyre, fremre venstre.	
44.12	Underside	Rustangrep i vognbunn / understell	



5439636

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
44.14		Mangelfull antirustbehandling:	

Servicehistorikk

Dette er de servicer som er anmerket i serviceheftet ved testetidspunktet.

Dato	Km.stand
11.03.2020	78188

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	9 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Frist for neste EU kontroll	10.07.2026



5439636

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper
2 - Unormal lyd

O
R

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr

R

Bremser

- 4 - Bremsevirkning
5 - Bremseskiver
6 - Bremsesleigg
8 - Bremseslanger
9 - Bremsesør
10 - Parkeringsbrems

✓
O
✓
✓
✓
✓

Lys og signaler

- 11 - Lys
13 - Refleks
14 - Varsellamper
15 - Varsellamper utvidet

R
✓
✓
R

e-Diagnose

- 16 - Feilkodeutlesing

R

Motor

- 17 - Utvendig tilstand motor
18 - Motor virkemåte
19 - Eksosanlegg
20 - Avgassanalyse (Bensin)

R
✓
R
O

Drivverk

- 22 - Drivaksler
26 - Clutch
27 - Girkasse (manuell)

O
✓
✓

Elektriske anlegg

- 29 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)

O

Hjul, dekk, felg

- 30 - Dekk
31 - Felg
32 - Ekstra hjulsett
33 - Hjullager

✓
R
R
✓

Styring

- 34 - Ratt, rattaksel, ledd
35 - Styreservo
36 - Styrestag/ledd
37 - Styresnekke, tannstang

✓
✓
✓
✓

Hjuloppheng

- 38 - Støtdempere
39 - Stabilisator
40 - Fjærer / fjærbein
41 - Opphengs- / bærearmer foraksel
42 - Opphengs- / bærearmer bakaksel
43 - Travers

✓
✓
R
O
O
R

Karosseri

- 44 - Underside
45 - Frontrute




O
R



5439636

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
4.1	Bremsevirking	Bremsevirking, VF	280,00
4.2		Bremsevirking, HF	270,00
4.3		Bremsevirking, VB	150,00
4.4		Bremsevirking, HB	150,00
5.1	Bremseskiver	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	22,00 mm
5.2		Bremseskivetykkelse VF	24,40 mm
5.3		Bremseskivetykkelse HF	24,10 mm
5.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	8,00 mm
5.5		Bremseskivetykkelse VB	10,10 mm
5.6		Bremseskivetykkelse HB	10,10 mm
20.1	Avgassanalyse (Bensin)	CO	0,01 %
20.2		CO2	15,30 %
20.3		HC	3,00 ppm
20.4		O2	0,01 %
20.5		CO ved forhøyet tomgang	0,01 %
20.6		Lambda ved forhøyet tomgang	1,00
29.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
29.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	1 °C
30.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,00 mm
30.2		Mønsterdybde HF	5,00 mm
30.3		Mønsterdybde VB	4,00 mm
30.4		Mønsterdybde HB	3,00 mm
30.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
31.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
32.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet

Bilder og vedlegg**1. Felg****2. Felg****3. Frontrute****4. Generelt****5. Varsellamper utvidet****6. Lys****7. Lys****8. Lys****9. Generelt**




5439636




10. Travers



11. Underside




12. Underside



13. Utvendig tilstand motor



14. Eksosanlegg




15. Fjærer / fjærbein




16. Fjærer / fjærbein




17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt




21. Generelt




5439636




22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt




30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



5439636

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikke utført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

Feilkodeutlesing blir utført kun for kunder som har avtale om dette. Hvis utlesing er utført vil kontrollpunktet «Feilkodeutlesing» stå på testrapporten og feilkoderapporten vil inngå i testrapporten.

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret vi benytter. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
VX35885	WVWZZZ13Z9V039166
Årsmodell	Merke/Modell
08-12	Scirocco 1.4i 16V TSI BlueMotion
Motorkode	Km
CAXA	139 348

Utført med feil (39)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
A/C/heater	P0016	Camshaft/crankshaft position bank 1 sensor A — Ratio implausible
	1274	BACK-PRESSURE FLAP MOTOR — FAULT IN ACTUATOR FOR AIR FLOW FLAP
Airbag	532	ECU voltage supply — Faulty power supply
Brake electronics	668	Voltage supply B positive — Voltage/current supply faulty
Central comfort module	1331	Door ECU driver side — Function faulty.
	1332	Door ECU passenger side — Function faulty.
	332	CONTROL FEED TANK CAP — Function faulty.
	532	ECU voltage supply — Faulty power supply
	955	KEY 1 — Adaptation limit exceeded
Diagn. interface bus	1331	Door ECU driver side — Function faulty.
	1332	Door ECU passenger side — Function faulty.
Driver door electronics	1332	Door ECU passenger side — Function faulty.
	1811	Driver door ECU — Faulty power supply
	1816	DOOR HANDLE SWITCH OUTSIDE IN DRIVER DOOR — Function faulty.
	928	LOCK UNIT FOR DRIVER C/LOCKING-F220 — LOCK UNIT FOR DRIVER C/LOCKING-F220
Engine electronics I	P0016	Camshaft/crankshaft position bank 1 sensor A — Ratio implausible
	P0562	System voltage — Voltage too low
Instrument cluster	446	ECU voltage supply — Voltage supply/power supply low
	532	ECU voltage supply — Faulty power supply
Passenger door electronics	1812	Door ECU passenger side — Faulty power supply
	933	DRIVE FOR PASSENGER POWER WINDOW-V148 — DRIVE FOR PASSENGER POWER WINDOW-V148



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Radio tuner	3138	AUXILIARY INPUT (AUX) — Function faulty.
	446	ECU voltage supply — Voltage supply/power supply low
	871	FR BASS SPEAKER - R23 — Function faulty.
Steering column module	446	ECU voltage supply — Voltage supply/power supply low
	447	ECU voltage supply — Voltage/power supply too high
	532	ECU voltage supply — Faulty power supply
Vehicle electrics 1	1331	Door ECU driver side — Function faulty.
	1332	Door ECU passenger side — Function faulty.
	1505	LAMP FOR TURN SIGNAL RR — Function faulty.
	153	WINDSCREEN WIPER MOTOR DRIVER SIDE — Function faulty.
	154	WINDSCREEN WIPER MOTOR PASSENGER SIDE — Function faulty.
	2383	WINDSCREEN WIPER — FAULTY POWER SUPPLY CIRCUIT!
	2385	SENSOR FOR RAIN-/LIGHT RECOGNITION — Faulty power supply
	446	ECU voltage supply — Voltage supply/power supply low
	532	ECU voltage supply — Faulty power supply
	988	BULB FOR RIGHT BRAKE LIGHT M10 — Function faulty.

Utført uten feil (0)

Ingen uten feil funnet