



5323057

# NAF Verdivurdering

Testdato  
13.03.2025



## Kunde

|                            |                 |                      |                 |
|----------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| <b>Navn</b>                | Auksjonen.no As | <b>Kontaktperson</b> |                 |
| <b>Medlemsnummer</b>       | 94448735        | <b>Navn</b>          | Auksjonen.no As |
| <b>Adresse</b>             | Døvlevei 23     | <b>Telefon</b>       | 33300540        |
| <b>Postnummer og -sted</b> | 3170 SEM        | <b>E-post</b>        |                 |
| <b>Telefon</b>             | 33300540        |                      |                 |
| <b>Ekstern referanse</b>   | 474890          |                      |                 |



## Kjøretøy

|                         |                   |                                    |                 |
|-------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------|
| <b>Bilmerke</b>         | Tesla             | <b>Motorstørrelse</b>              | cm <sup>3</sup> |
| <b>Modell</b>           | MODEL S           | <b>Motoreffekt</b>                 | 69 kW           |
| <b>Type</b>             | 002               | <b>Aksler i drift</b>              | 1               |
| <b>Registreringsnr.</b> | EL25325           | <b>Drivstofftype</b>               | Elektrisk       |
| <b>Understellsnr.</b>   | 5YJSA2CP5DFP15339 | <b>Kjøretøygruppe</b>              | 101             |
| <b>Km.stand.</b>        | 156805            | <b>Bruktimportert</b>              | Nei             |
| <b>Farge</b>            | Svart             | <b>Registreringsår</b>             | 2013            |
| <b>Karosseritype</b>    | Kombikupé         | <b>Registrert første gang</b>      | 11.09.2013      |
|                         |                   | <b>Frist for neste EU kontroll</b> | 19.06.2023      |



## Informasjon

NAFs Verdivurdering benyttes ved forskjellige situasjoner hvor det er viktig å fastsette en så riktig verdi som mulig på den aktuelle bilen.

Produktet retter seg inn mot namsmenn, finansierings- og leasingsselskaper samt skilsmisse- og arveoppgjør o.l. Verdivurderingen bygger på en begrenset teknisk undersøkelse av bilen. Rapporten må derfor ikke forveksles med en ordinær NAF-test.

På grunn av relativt raske svingninger i markedet har verdivurderingen begrenset varighet, vanligvis maksimalt 3 måneder med tilnærmet samme kilometerstand og ingen alvorlige hendelser i mellomtiden. Prisen baserer seg på undersøkelser gjennom etablerte databaser, bilforhandlere og/eller nettannonser.

Priser på skader/feil baserer seg på NAF sine rutiner og priser. Prisene blir deretter avskrevet i en tabell som tar hensyn til bilens utgangsverdi og alder. I tillegg vurderes innvirkning av undefinerbare feil.

Verdivurdering av bil under 3500 kg registrert totalvekt og 30 år utføres på det sted oppdragsgiver ønsker og i den tilstand bilen fremstilles.

Er vurderingen foretatt utenfor et NAF Senter skal dette fremkomme klart i rapporten.



5323057

## Testresultater

| Ref.Id | Repareres                | Resultat                                                                                                                                                                                                   | Beskrivelse                                        |
|--------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1.11   | Kjøreegenskaper          | * Motor starter ikke. Ukjent årsak/tilstand. Punkter i test er kun visuelt kontrollert ikke funksjonstestet. Redusert test                                                                                 |                                                    |
| 3.8    | Service/ Dokum.          | Frist for EU kontroll er overskredet                                                                                                                                                                       |                                                    |
| 6.10   | Bremsekiver              | Rust på bremseskive:                                                                                                                                                                                       | Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran |
| 45.1   | Ladekontakt elbil/hybrid | Lokk/beskyttelse for ladekontakt skadet/virker ikke                                                                                                                                                        |                                                    |
| 58.5   | Fjærer / fjærbein        | Luftbelg lekker:                                                                                                                                                                                           |                                                    |
| 62.4   | Frontrute                | Sprekk i frontrute: <ul style="list-style-type: none"><li>• Reparasjonsmetode: Skift</li></ul>                                                                                                             |                                                    |
| 70.3   | Karosseri generelt       | Mindre lakkskader, utbedres med penselflekking                                                                                                                                                             |                                                    |
| 83.11  | Venstre speil            | * Innfelling av speil fungerer ikke                                                                                                                                                                        |                                                    |
| 86.2   | Venstre kanal            | Bulk(er) uten lakkskade                                                                                                                                                                                    | Skifte ulakkert del                                |
| 100.9  | Panser                   | Steinsprut ned til grunnmaterialet                                                                                                                                                                         |                                                    |
| 107.1  | Udefinerbare feil        | Feil og mangler hvor omfang av rep. er ukjent Motor starter ikke. Ingen reaksjon ved bruk av nøkkel eller dørhåndtak. Ukjent årsak/tilstand. Ekstra kostnader kan forekomme grunnet ukjente skader og feil |                                                    |

| Ref.Id | Opplysning             | Resultat                                                                | Beskrivelse                  |
|--------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 3.12   | Service/ Dokum.        | Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF          |                              |
| 5.11   | Bremsebelegg           | Bremseklosser bør byttes samtidig som bremseskivene                     |                              |
| 13.29  | Lys                    | Kraketert lykteglass                                                    | Venstre baklys, Høyre baklys |
| 44.6   | Ladekabel elbil/hybrid | * Ukjent om bilen har ladekabel, grunnet kan ikke sjekke interiør/frunk |                              |
| 49.10  | Felg                   | Ripe/slitasje på felg                                                   |                              |
| 51.29  | Ekstra hjulsett        | Ikke tilgjengelig for kontroll                                          |                              |
| 70.8   | Karosseri generelt     | * Diverse små bulker/lakk riper                                         |                              |
| 78.6   | Interiør generelt      | * Kan ikke vurdere interiør grunnet feil med bil. Redusert inspeksjon   |                              |



5323057

## Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon

## Kunde- og testforhold

Kundens representant/bilbruker har kun innlevert bilen, og ikke vært tilstede ved besiktigelsen.

|                                                    |                                                                         |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Forhold ved besiktigelse utenfor NAF senter</b> | Kaldt lokale;Redusert belysning;Uten full testetrustning;Uten løftebukk |
| <b>Forhold interiør</b>                            | Full av løsøre                                                          |
| <b>Frist for neste EU kontroll</b>                 | 20.06.2023                                                              |
| <b>Ikke prøvekjørt pga:</b>                        | Alvorlig feil;Ikke kjørbare;Starter ikke                                |
| <b>Er testen utført på NAF Senteret?</b>           | Nei                                                                     |



5323057

**Prøvekjøring**1 - Kjøreegenskaper **R****Generell informasjon**3 - Service/ Dokum. **R**4 - Nøkler / Utstyr **✓****Bremser**5 - Bremsbelegg **O**6 - Bremseskiver **R****Lys og signaler**13 - Lys **O**15 - Refleks **✓****Elektriske anlegg**44 - Ladekabel elbil/hybrid **O**45 - Ladekontakt elbil/hybrid **R****Hjul, dekk, felg**48 - Dekk **✓**49 - Felg **O**51 - Ekstra hjulsett **O****Hjuloppheng**58 - Fjærer / fjærbein **R****Karosseri**62 - Frontrute **R****Karosseri**63 - Siderute/bakrute **✓**68 - Understellsnummer **✓**70 - Karosseri generelt **R****Interiør**71 - Dashbord / midtkonsoll **✓**72 - Taktrekk **✓**73 - Dørtrekk **✓**74 - Seter **✓**77 - Bagasjeromstildekning **✓**78 - Interiør generelt **O****Støtfangere**79 - Støtfanger foran **✓**80 - Støtfanger bak **✓****Sone 1 (venstre side)**81 - Venstre forskjerm **✓**82 - Venstre fordør **✓**83 - Venstre speil **R**84 - Venstre bakdør **✓**85 - Venstre bakskjerm **✓**86 - Venstre kanal **R**87 - Venstre utvendig synlig A-stolpe/takvange **✓****Sone 2 (høyre side)**90 - Høyre forskjerm **✓**91 - Høyre fordør **✓**92 - Høyre speil **✓**93 - Høyre bakdør **✓**94 - Høyre bakskjerm **✓**95 - Høyre kanal **✓**96 - Høyre utvendig synlig A-stolpe/takvange **✓****Sone 3 (grill, panser, tak, bakluke)**99 - Grill **✓**100 - Panser **R**101 - Tak **✓**102 - Takluke **✓**103 - Bakluke **✓****Annet**107 - Udefinerbare feil **R**



5323057

**Måleverdier**

| <b>Ref.Id</b> | <b>Punkt</b>           | <b>Fråse</b>                     | <b>Måleverdi</b>    |
|---------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 4.1           | Nøkler / Utstyr        | Antall nøkler:                   | 2 stk               |
| 6.1           | Bremseskiver           |                                  | Kontrollert visuelt |
| 44.1          | Ladekabel elbil/hybrid | Antall ladekabler i bilen:       | 0 stk               |
| 48.1          | Dekk                   | Mønsterdybde VF                  | Kontrollert visuelt |
| 48.2          |                        | Mønsterdybde HF                  | Kontrollert visuelt |
| 48.3          |                        | Mønsterdybde VB                  | Kontrollert visuelt |
| 48.4          |                        | Mønsterdybde HB                  | Kontrollert visuelt |
| 48.5          |                        | Bilen er utrustet med:           | Piggfrie vinterdekk |
| 49.1          | Felg                   | Felg montert på bilen:           | Lettmetallfelg      |
| 51.1          | Ekstra hjulsett        | Mønsterdybde                     | Kontrollert visuelt |
| 51.2          |                        | Mønsterdybde                     | Kontrollert visuelt |
| 51.3          |                        | Mønsterdybde                     | Kontrollert visuelt |
| 51.4          |                        | Mønsterdybde                     | Kontrollert visuelt |
| 51.5          |                        | Ekstra hjulsett er utrustet med: | Sommerdekk          |
| 51.6          |                        | Felg på ekstra hjulsett:         | Lettmetallfelg      |

**Bilder og vedlegg****1. Generelt****2. Generelt****3. Generelt****4. Generelt****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Frontrute



17. Generelt



18. Generelt



19. Panser



20. Venstre kanal



21. Ladekontakt elbil/hybrid



22. Karosseri generelt



23. Generelt



24. Generelt

**25. Generelt****26. Generelt****27. Generelt****28. Generelt****29. Generelt****30. Generelt****31. Generelt****32. Generelt****33. Generelt****34. Generelt****35. Ladekontakt elbil/hybrid****36. Karosseri generelt**





5323057



37. Lys



38. Lys



39. Lys



40. Lys



41. Generelt



5323057

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført, Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.