



5487181

NAF Verdivurdering

Testdato
20.05.2025



Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	491049		



Kjøretøy

Bilmerke	FORD	Motorstørrelse	cm ³
Modell	Transit	Motoreffekt	kW
Type	FCD	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	SD96705	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WF0EXXTTRELE14585	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	154938	Bruktimportert	Nei
Farge	Rød	Registreringsår	2020
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	24.11.2020
		Frist for neste EU kontroll	23.11.2024



Informasjon

NAFs Verdivurdering benyttes ved forskjellige situasjoner hvor det er viktig å fastsette en så riktig verdi som mulig på den aktuelle bilen.

Produktet retter seg inn mot namsmenn, finansierings- og leasingselskaper samt skilsmisse- og arveoppgjør o.l. Verdivurderingen bygger på en begrenset teknisk undersøkelse av bilen. Rapporten må derfor ikke forveksles med en ordinær NAF-test.

På grunn av relativt raske svingninger i markedet har verdivurderingen begrenset varighet, vanligvis maksimalt 3 måneder med tilnærmet samme kilometerstand og ingen alvorlige hendelser i mellomtiden. Prisen baserer seg på undersøkelser gjennom etablerte databaser, bilforhandlere og/eller nettannonser.

Priser på skader/feil baserer seg på NAF sine rutiner og priser. Prisene blir deretter avskrevet i en tabell som tar hensyn til bilens utgangsverdi og alder. I tillegg vurderes innvirkning av udefinerte feil.

Verdivurdering av bil under 3500 kg registrert totalvekt og 30 år utføres på det sted oppdragsgiver ønsker og i den tilstand bilen fremstilles.

Er vurderingen foretatt utenfor et NAF Senter skal dette fremkomme klart i rapporten.



5487181

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* * Motor starter ikke. Ukjent årsak/tilstand. Punkter i test er kun visuelt kontrollert ikke funksjonstestet. Redusert test	
3.9	Service/ Dokum.	Frist for EU kontroll er overskredet	
13.11	Lys	Skadet lyktelass:	Høyre sideblinklys
22.16	Motor virkemåte	* * Motor starter ikke. Ukjent årsak/tilstand. Punkter i test er kun visuelt kontrollert ikke funksjonstestet. Redusert test	
28.1	Drivstofftank, rør, slange	Tanklokk mangler	
48.8	Dekk	Piggdekk med vesentlig avvik (over 50%) i antall pigger:	Venstre bak, Høyre bak
51.7	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
63.12	Siderute/bakrute	* - Opplyst av kunde at vindusheis venstre foran ikke virker, Ikke kontrollert av NAF.	
64.11	Dør-/panseråpner	Slitt / skade på gummlist:	Venstre foran
67.1	Underside	Skadet/løs innerskjerm:	Venstre foran, Høyre foran
70.1	Karosseri generelt	Oppstartskostnader for lakkering	
70.3		Mindre lakkskader, utbedres med penselflekking	Venstre forskjerm
74.2	Seter	Misfarget/skittent:	Høyre foran, Midten foran
74.3		Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre foran
84.1	Venstre bakdør	Bulk(er) med lakkskade	Rette og lakkere
85.1	Venstre bakskjerm	Bulk(er) med lakkskade	Rette og lakkere
90.5	Høyre forskjerm	Ripe ned til grunnmaterialet	Flekklakkere
93.2	Høyre bakdør	Bulk(er) uten lakkskade	Rette og lakkere
94.1	Høyre bakskjerm	Bulk(er) med lakkskade	Rette og lakkere
100.5	Panser	Ripe ned til grunnmaterialet	Lakkere
101.13	Tak	* - Skade på takside og rust foran , ikke kontrollert hele tak.	
103.13	Bakluke	* - Bulker bagasjeromsluke , ikke kontrollert hele bagasjeromsluke.	
107.1	Udefinerbare feil	Feil og mangler hvor omfang av rep. er ukjent Feil og mangler hvor omfang av rep. er ukjent Motor starter ikke. Ukjent årsak/tilstand.	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
3.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
4.18	Nøkler / Utstyr	* * Ikke funksjonstestet nøkkler da det ikke er strøm på bilen.	
13.29	Lys	Kraketert lyktelass	Venstre sideblinklys



5487181

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
62.9	Frontrute	Noe steinsprut	
79.14	Støtfanger foran	Normal slitasje	
79.15		Ripe som kan rubbes/poleres bort	
82.16	Venstre fordør	Enkeltskader (steinsprut o.l.) som ikke går gjennom lakk ned til grunnmaterialet (maks 5mm diam.)	
91.14	Høyre fordør	Ripe som kan rubbes/poleres bort	
91.17		Bulk(er) opp til 25mm personbil / 35mm varebil uten lakkskade inn til grunnmateriale	
104.20	Døråpning	Forventet bruksslitasje:	

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Kunde- og testforhold

Kundens representant/bilbruker har kun innlevert bilen, og ikke vært tilstede ved besiktigelsen.

Forhold ved besiktigelse utenfor NAF senter Kaldt lokale;Redusert belysning;Uten full testeutrustning;Uten løftebukk

Frist for neste EU kontroll 24.11.2024

Ikke prøvekjørt pga: Starter ikke

Er testen utført på NAF Senteret? Nei



5487181


Prøvekjøring1 - Kjøreegenskaper **R****Generell informasjon**3 - Service/ Dokum. **R**4 - Nøkler / Utstyr **O****Lys og signaler**13 - Lys **R****Motor**22 - Motor virkemåte **R**23 - Utvendig tilstand motor **✓**28 - Drivstofftank, rør, slange **R****Hjul, dekk, felg**48 - Dekk **R**49 - Felg **✓**51 - Ekstra hjulsett **R****Karosseri**62 - Frontrute **O****Karosseri**63 - Siderute/bakrute **R**64 - Dør-/panseråpner **R**67 - Underside **R**70 - Karosseri generelt **R****Interiør**71 - Dashbord / midtkonsoll **✓**73 - Dørtrekk **✓**74 - Seter **R**75 - Bilbelte **✓****Støtfangere**79 - Støtfanger foran **O****Sone 1 (venstre side)**81 - Venstre forskjerm **✓**82 - Venstre fordør **O**83 - Venstre speil **✓**84 - Venstre bakdør **R**85 - Venstre bakskjerm **R**86 - Venstre kanal **✓**87 - Venstre utvendig synlig A-stolpe/takvange **✓****Sone 2 (høyre side)**90 - Høyre forskjerm **R**91 - Høyre fordør **O**92 - Høyre speil **✓**93 - Høyre bakdør **R**94 - Høyre bakskjerm **R**95 - Høyre kanal **✓**96 - Høyre utvendig synlig A-stolpe/takvange **✓****Sone 3 (grill, panser, tak, bakluke)**100 - Panser **R**101 - Tak **R**103 - Bakluke **R****Sone 5 (entre, lasterom)**104 - Døråpning **O**105 - Lasterom **✓****Annet**107 - Udefinerbare feil **R**



5487181

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
4.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
48.1	Dekk		Kontrollert visuelt
49.1	Felg	Felg montert på bilen:	Stålfelg
51.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet

Bilder og vedlegg**1. Generelt****2. Generelt****3. Generelt****4. Generelt****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**




5487181



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt




16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt




19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt




23. Generelt



24. Generelt



5487181




25. Generelt




26. Generelt




27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt




30. Generelt




31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



5487181

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.