



5303696

NAF Bruktbiltest

Testdato
05.03.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	473322		



Kjøretøy

Bilmerke	Mercedes-Benz	Motorstørrelse	2143 cm ³
Modell	Vito	Motoreffekt	140 kW
Type	639/5	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	KB50398	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	W1V44760313699707	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	52619	Bruktimportert	Nei
Farge	Sølv	Registreringsår	2020
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	22.01.2020
		Frist for neste EU kontroll	05.02.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5303696

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.5	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er mangler	
21.7	Varsellamper	Varsellampe for bremsesystemet lyser	
22.8	Varsellamper utvidet	* Varsellampe for panser ikke i lås.	
51.12	Vindusvisker, spylar (foran/bak)	* Mangler vindusvisker bak.	
66.8	Felg	Vesentlig ripe / hakk inn til grunnmaterialet:	Høyre foran
86.2	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Støtfanger foran
86.3		Skadet:	Høyre forskjerm, Bakluke, Høyre bakkdør, Høyre bakskjerm, Støtfanger bak, Høyre fordør
86.13		Lakkslipp/flassing	Venstre sidekanal
88.1	Underside	Skadet/løs innerskjerm:	Høyre foran
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
1.16	Kjøreegenskaper	* Noe vibrasjoner ved bremsing.	
2.24	Unormal lyd	* Noe u lyd fra motor ved gasspådrag, anbefaler nærmere kontroll.	
3.16	Nøkler / Utstyr	Bilen er utstyrt med lastestativ	
4.12	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
6.16	Bremsekiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
17.29	Lys	Kraketert lykteglass	Venstre baklys, Høyre baklys
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
28.10	Utvendig tilstand motor	Skadet / løst deksel under motor	
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
65.20	Dekk	Piggdekk med slitte og/eller lite pigger	Venstre foran, Høyre bak, Høyre foran, Venstre bak
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Venstre bak
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.19		Bulk(er)	Tak
86.21		Små lakkblærer:	Venstre sidekanal
86.23		Rust / korrosjon i innvendig kant:	Venstre fordør, Høyre fordør



5303696

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
86.34		* Diverse steinsprut/lakksår.	
88.15	Underside	* Liten jekkeskade, høyre kanal.	
102.8	Laste-/bagasjerom	Lasterom har spesialinnredning	
102.9		* Forventet bruksslitasje.	

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	8 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt;Vått
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	06.02.2026



5303696

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper **O**
2 - Unormal lyd **O**

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr **R**
4 - Service/ Dokum. **O**

Bremser

- 5 - Bremsbelegg **✓**
6 - Bremseskiver **O**
8 - Parkeringsbrems **✓**
10 - Bremsvæsknivå **✓**
12 - Bremsørør **✓**
13 - Bremseslanger **✓**
14 - Bremskraftforsterker **✓**
15 - Bremsedal **✓**

Lys og signaler

- 17 - Lys **O**
19 - Refleks **✓**
20 - Lyd / lyssignaler **✓**
21 - Varsellamper **R**
22 - Varsellamper utvidet **R**

e-Diagnose

- 23 - Full systemskann **O**

Motor

- 27 - Motor virkemåte **✓**
28 - Utvendig tilstand motor **O**
29 - Oljenivå motor **✓**
30 - Kjølevæske **✓**
31 - Kjølevifte **✓**
32 - Kjølesystem **✓**
33 - Eksosanlegg **✓**
35 - Motorfester **✓**
36 - Drivstofftank, rør, slange **✓**
37 - Registerreim **✓**

Drivverk

- 40 - Girkasse (automatisk) **✓**
41 - Differensial **✓**
42 - Drivaksler **✓**
43 - Mellomaksel **✓**

Elektriske anlegg

- 44 - Instrument belysning **✓**
45 - Instrumenter **✓**
46 - Radio / Multimedia **✓**
47 - Elektrisk vindusheis **✓**
48 - Oppvarmet bakrute **✓**
49 - Kupevifte **✓**
50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) **✓**
51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) **R**
53 - Sentrallås **✓**
54 - Setevarmer **✓**
55 - Ladespenning generator **✓**
56 - Drivrem generator **✓**
58 - Tilstand 12 volt batteri **✓**
59 - Tilhengerkontakt **✓**
60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer **O**

Hjul, dekk, felg

- 65 - Dekk **O**

Hjul, dekk, felg

- 66 - Felg **R**
67 - Ekstra hjulsett **✓**
68 - Hjullager **✓**

Styring

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd **✓**
72 - Styresnekke, tannstang **✓**
73 - Styrestag/ledd **✓**
74 - Styreservo **✓**

Hjuloppheng

- 75 - Støtdempere **✓**
76 - Stabilisator **✓**
77 - Fjærer / fjærbein **✓**
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel **✓**
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel **✓**
80 - Travers **✓**



5303696

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	R
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	O
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5303696

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
37.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	3 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,70 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,90 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	6,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	6,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	6,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	6,00 mm
67.2		Mønsterdybde	6,00 mm
67.3		Mønsterdybde	6,00 mm
67.4		Mønsterdybde	6,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Stålfelg

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5303696



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt




21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5303696



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt



52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt



55. Generelt



56. Generelt



57. Generelt



58. Generelt



59. Generelt



60. Generelt



5303696



61. Generelt



62. Generelt



5303696

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



5. mar. 2025

Køretøj: Mercedes Vito 114 CDI (W447) Kassebil BlueTEC
Motorkode: OM 651.950
Produktionsår: 14-
Kilometerstand: 52619 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: KB50398
VIN: W1V44760313699707 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 5. mar. 2025 11:24:05

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
Drivlinje	Dieselmotor	1 Fejl
Fejlkode: U144F00 Brændstofstand For lavt påfyldningsniveau.		
Drivlinje	FSCU UDS OBD	0 Fejl
Drivlinje	SCR: Udstødningsgasreduktion	0 Fejl
Drivlinje	PTCU: Drivlinje	ikke tilgængelig
bremsesystem	ESP: elektronisk stabiliseringsprogram	11 Fejl
Fejlkode: C037100 CAN-bus/forbindelse til motorstyreenhed CAN-signal "Gearkasse" mangler/er ukorrekt.		
Fejlkode: C06A100 CAN-bus/forbindelse til motorstyreenhed CAN-signal gearkassestyreenhed mangler/er ukorrekt.		
Fejlkode: C084100 CAN-bus/forbindelse til elektronisk tændingslås CAN-signal "Vækning af klemme 15" mangler/er ukorrekt.		
Fejlkode: C03A600 CAN-bus/forbindelse til motorstyreenhed Meddelelse værdi gaspedal fejlbehæftet.		

Fejlkode: C03A200

Hella Gutmann Solutions GmbH

CAN-bus/forbindelse til motorstyreenhed
Motoromdrejningssignal med fejl.

Fejlkode: C03A300
CAN-bus/forbindelse til motorstyreenhed
CAN-signal "Motorkørselsstatus" mangler/er ukorrekt.

Fejlkode: C038200
CAN-bus/forbindelse til motorstyreenhed
Drejningsmomentsignal mangler/er fejlagtigt.

Fejlkode: C038400
CAN-bus/forbindelse til motorstyreenhed
Drejningsmomentsignal mangler/er fejlagtigt.

Fejlkode: C039200
CAN-bus/forbindelse til motorstyreenhed
Drejningsmomentsignal mangler/er fejlagtigt.

Fejlkode: C066300
CAN-bus/forbindelse til central gateway
CAN-signal "Indgående opkald" mangler/er ukorrekt.

Fejlkode: C074D00

bremsesystem **EFB OBD** **ikke tilgængelig**

Passiv sikkerhed **SRS Airbagstyreenhed** **1 Fejl**

Fejlkode: B210313
Spændingsforsyning kl. 15R
Strømkreds med fejl.

Passiv sikkerhed **RevGus VL Reversibel selestrammer VF** **ikke tilgængelig**

Passiv sikkerhed **RevGus VR Reversibel selestrammer HF** **ikke tilgængelig**

Termostyring **KLA Klimaanlæg** **2 Fejl**

Fejlkode: B1A9A04
Komfortvarmer
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U144F00
Brændstofstand
For lavt påfyldningsniveau.

Førerassistentsystem **ABA: Aktiv bremseassistent** **ikke tilgængelig**

Førerassistentsystem **Aktiv fartpilot** **ikke tilgængelig**

Førerassistentsystem **Aktiv fartpilot/bremseassistent** **ikke tilgængelig**

Førerassistentsystem **Venstre bagradarsensor** **ikke tilgængelig**

Førerassistentsystem **Højre bagradarsensor** **ikke tilgængelig**

Førerassistentsystem RFK: Bakkamera 4 Fejl

Fejlkode: U014287
CAN-bus-forbindelse med karosseristyreenhed bag
CAN-meddelelse mangler.

Fejlkode: U014787
CAN-bus-forbindelse til infotainmentstyreenhed
CAN-meddelelse mangler.

Fejlkode: U015587
CAN-bus-forbindelse til kombiinstrument
CAN-meddelelse mangler.

Fejlkode: U11A287
CAN-bus/forbindelse til kameratildækningsstyreenhed
Funktion ukorrekt.

Førerassistentsystem MFK: Multifunktionskamera 0 Fejl

Førerassistentsystem KAB: Kameratildækning 2 Fejl

Fejlkode: U016887
CAN-busforbindelse til elektronisk tændingslås
Manglende meddelelse

Fejlkode: U026487
CAN-kommunikation med RFK (bakkamera)
Kommunikation forstyrret.

Førerassistentsystem PARK: Parkeringshjælp ikke tilgængelig

Førerassistentsystem 360°-kamera ikke tilgængelig

Komfort EZS: Elektr. tændingslås 2 Fejl

Fejlkode: U103888
Diagnose-CAN-bus
CAN-bus slået fra.

Fejlkode: U00192A
Kabine, CAN-bus
Signal med fejl.

Komfort KI: Kombiinstrument 0 Fejl

**Komfort SAM (signalregistrerings- +
aktiveringsmodul) 5 Fejl**

Fejlkode: B11C11B
Ekstrabatteri
Elektrisk fejl / for høj modstand.

Fejlkode: B17FC16
Positionslus
Spændingsforsyning for lav.

Fejlkode: B181E64
Motorhjælmskontakt
Uplausibelt signal.

Fejlkode: B23267B
Sprinklervand-niveausensor
For lavt påfyldningsniveau.

Fejlkode: B23B313
Slitageføler for bremsebelægning HF
Afbrydelse i strømkreds .

Komfort **SG-SW-L Styreenhed forlygte til venstre** **0 Fejl**

Komfort **SG-SW-R Styreenhed forlygte til højre** **0 Fejl**

Komfort **TSG (dørstyreenhed) FV UDS OBD** **1 Fejl**

Fejlkode: U016887
CAN-busforbindelse til elektronisk tændingslås
Manglende meddelelse

Komfort **TSG (dørstyreenhed) FH UDS OBD** **1 Fejl**

Fejlkode: U016887
CAN-busforbindelse til elektronisk tændingslås
Manglende meddelelse

Komfort **DBE dig. OBD** **ikke tilgængelig**

Komfort **TPAD: Touchpad** **ikke tilgængelig**

Komfort **HMI-GW** **ikke tilgængelig**

Komfort **OLU: Onboard Logic Unit** **ikke tilgængelig**

Komfort **AHE: Anhængerregistrering** **4 Fejl**

Fejlkode: B164213
Blinker bag til venstre
Afbrydelse i strømkreds .

Fejlkode: B164613
Blinker bag til højre
Afbrydelse i strømkreds .

Fejlkode: B166E13
Anhængerbaglygte højre side
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B285512
Tågebaglygte venstre side
Afbrydelse/kortslutning til plus

Komfort **Venstre bagsæde massagefunktion** **ikke tilgængelig**

Komfort	Højre bagsæde massagefunktion	ikke tilgængelig
Komfort	Klimasæder til bagsæde i sæderække 2 venstre side	ikke tilgængelig
Komfort	Klimasæder til bagsæde i sæderække 1 venstre side	ikke tilgængelig
Komfort	Klimasæder til bagsæde i sæderække 1 højre side	ikke tilgængelig
Komfort	ESE Elektrisk sædejustering med sædehukommelse, fører	ikke tilgængelig
Komfort	STR: Elektrisk skydedør i højre side	ikke tilgængelig
Komfort	STL: Elektrisk skydedør i venstre side	ikke tilgængelig
Komfort	PSD: Panoramataag	ikke tilgængelig
Komfort	PSM: Programmerbart specialmodul	ikke tilgængelig
Komfort	Fartskriver	ikke tilgængelig
Komfort	HGW brugerinterface CAN-bus	ikke tilgængelig
Gearkasse	ISM CAN OBD	4 Fejl

Fejlkode: U010187
CAN-bus-forbindelse til gearkassestyreenhed
CAN-meddelelse mangler.

Fejlkode: U015531
CAN-bus-forbindelse til kombiinstrument
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U010031
CAN-bus/forbindelse til motorstyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U010029
CAN-bus/forbindelse til motorstyreenhed
Signal ugyldigt.

Gearkasse	VGS: Fuldt integreret gearstyring	4 Fejl
------------------	------------------------------------------	---------------

Fejlkode: U010187
CAN-bus-forbindelse til gearkassestyreenhed
CAN-meddelelse mangler.

Fejlkode: U015531
CAN-bus-forbindelse til kombiinstrument
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U010031
CAN-bus/forbindelse til motorstyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U010029
CAN-bus/forbindelse til motorstyreenhed
Signal ugyldigt.

Gearkasse	Gearkasse	0 Fejl
Tyverisikring	EDW: Tyverialarm	ikke tilgængelig
Styretøj	MRM OBD	0 Fejl
Styretøj	Elektr. servostyring	1 Fejl

Fejlkode: B210F00
Spændingsforsyning kl. 30
Spændingsforsyning med fejl.

Infotainmentsystem	MBAC: Mercedes-Benz Advanced Control	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	ZBE: Centralt betjeningspanel	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Telematik HERMES	1 Fejl

Fejlkode: U103888
Diagnose-CAN-bus
CAN-bus slået fra.

Infotainmentsystem	Radio/navigation	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	ZAN OBD	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	MTAS Mobiltelefonholder	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	E-Call GLONASS (Rusland)	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Tel Styreenhed telefon	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	TB5 TV-tuner	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Sound OBD	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	MBUX Head Unit	ikke tilgængelig
Dæktryksovervågning	RDK OBD	ikke tilgængelig