

EH81184 - 2024 Peugeot 3008 Offroad

Km.stand	11 402	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	Har ikke
Ant. nøkler	2	Antirustgaranti	Ja	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff		Heftelser	Nei	Siste service, dato	
Farge	Blå	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	
Egenvekt	2165	Medfølger sommerdekk	Ja	PKK utført	
Effekt	0	Medfølger vinterdekk	Nei	Servicehefte/servicer fulgt	Ja /
Chassisnr.	VR3KCZKZ0RS069643	Tilhengerfeste	Ja	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	22.07.2024	Er prøvekjørt	Nei	Utskrift dato	14.05.2025

FORKLARING: = I orden = Defekt - = Ikke testet


Identitet		Interiør og instrumenter		Miljø	
1.1	Understellsnr.	4.1	Dashbord	6.1	Støy
1.2	Kjennemerke	4.2	Instrumenter og brytere	6.2	Avgass
1.3	Dokumentasjon/godkjenninger	4.3	Midtkonsoll/midtarmlene	6.3	Lekkasjer (forurensing)
1.4	Nøkler	4.4	Dørtrekk	Gir og drivlinje	
Eksteriør		4.5	Seter	7.1	Girkassefunksjon
2.1	Lakk	4.6	Taktrekk	7.2	Differensial funksjon
2.2	Antirustbehandling/under bil	4.7	Tepper/bekledning	7.3	Clutch/kobling
2.3	Panser	4.8	Bagasjeromskjuler	7.4	System for stabilitet (ESP)
2.4	Kanaler	4.9	Vindusheiser	Hjuloppheng og styring	
2.5	Dører/bakluke	4.10	Bilbelte	8.1	Ratt/styringsmekanisme
2.6	Låser/tyverisikring	4.11	Airbager	8.2	Ledd
2.7	Skjermer	4.12	Varmer/AC/Klima	8.3	Retningstabilitet/selvopprettig
2.8	Støtfanger/grill	4.13	Signalhorn/Lydsignal	8.4	Aksler
2.9	Sensorer/parkeringssensor	4.14	Radio/CD/audio/iPod/USB	8.5	For-/bakstilling
2.10	Tak/Takluke/Panoramatak	4.15	Navigasjon	8.6	Fjærer/luftbelger
2.11	Cabriolet/Hardtop	4.16	Refleksvest	8.7	Stabilisatorstag
2.12	Speil	4.17	Varseltrekant	8.8	Hjullager
2.13	Elektronisk forb. til tilhenger	4.18	Skillevegg varerom	Bremses	
2.14	Rust	Motor		9.1	Bremsfunksjon/ABS
2.15	Frontvindu/vinduer	5.1	Avlesning av feilkoder	9.2	Pedal/vandring
2.16	Vinduspussere/-spyler	5.2	Batteri	9.3	Parkeringsbrems betjening
2.17	Dekk/reservehjul	5.3	Tenningsanlegg	9.4	Bremskraftforsterker
2.18	Felger	5.4	Drivstoffanlegg	9.5	Lasteavhengig ventil
2.19	Hjulmuttere/-bolter	5.5	Dynamo/lading	9.6	Bremsbelegg
2.20	Avtagbar tilhengerkule	5.6	Eksosanlegg	9.7	Tromler/Skiver
2.21	Tilhengerfeste	5.7	Elektroniske styresystemer	9.8	Rør/slanger
Utvendig lys		5.8	Kjølesystem/vannpumpe	9.9	Lekkasjer
3.1	Lysfunksjon foran	5.9	Motorfester/demper	9.10	Bremsvæske
3.2	Lysfunksjon bak	5.10	Oljeforbruk/Røykutvikling		
3.3	Markeringslys	5.11	Service		
3.4	Retningslys	5.12	Start/arbeidslyd		
3.5	Nødsignallys	5.13	Trekkraft		
3.6	Parkeringslys	5.14	Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor		
3.7	Refleks	5.15	Dieselpumpe/dyser/gløding		
3.8	Andre lys				

GENERELL BESKRIVELSE

Bilen har normal bruksslitasje ift. alder

Dato: 14.05.2025
Signatur selger

Dato: 14.05.2025
Signatur kunde



KOMMENTARER

2.1 Eksteriør - Lakk - Oversiktsbilder av bilen

BILDER



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	6	6	6	6	Uke 11, 2024
Vinterdekk	0	0	0	0	
Bremseklosser	90%	90%	90%	90%	