



5518451

NAF Bruktbiltest

Testdato
03.06.2025



Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	498772		



Kjøretøy

Bilmerke	Seat	Motorstørrelse	0 cm ³
Modell	MII	Motoreffekt	61 kW
Type	AA	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EC59002	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	VSSZZAAZMD508821	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	41833	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2021
Karosseritype	Kombikupé	Registrert første gang	01.06.2021
		Frist for neste EU kontroll	31.05.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5518451

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
2.6	Unormal lyd	Ulyd fra hjuloppheng foran	
3.2	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er mangler	
7.4	Bremsetromler	Demonter tromler for nærmere kontroll:	Høyre bak, Venstre bak
58.5	Tilstand 12 volt batteri	Bør lade batteri	
66.8	Felg	Vesentlig ripe / hakk inn til grunnmaterialet:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre foran, Høyre bak
76.2	Stabilisator	Slakk i ledd til stabilisatorstag:	Venstre foran, Høyre foran
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Støtfanger bak
86.12		Steinsprut/lakksår	Støtfanger foran, Høyre bakdør, Høyre bakskjerm
87.9	Utvendig speil	Ripe i speilhus:	Høyre
97.3	Døråpning	Rust:	Venstre fordør
98.2	Seter	Misfarget/skittent:	Venstre bak
104.2	Varseltrekant	Mangler.	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
4.14		Serviceindikator varsler snarlig service	
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Panser, Tak, Høyre bakdør, Høyre bakskjerm
86.19		Småbulker:	Høyre forskjerm, Høyre bakskjerm
86.20		Bulk(er)	Venstre bakskjerm
86.21		Steinsprut:	Panser, Tak, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm
87.11	Utvendig speil	Ripe i speilhus:	Venstre

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	14 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	01.06.2027



5518451

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper ✓
2 - Unormal lyd R

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr R
4 - Service/ Dokum. O

Bremser

- 5 - Bremsbelegg ✓
6 - Bremseskiver O
7 - Bremsetromler R
8 - Parkeringsbrems ✓
9 - Bremsvirkning ✓
10 - Bremsvæsknivå ✓
11 - Bremsvæskens kokepunkt ✓
12 - Bremserør ✓
13 - Bremseslanger ✓
14 - Bremskraftforsterker ✓
15 - Bremsedal ✓

Lys og signaler

- 17 - Lys ✓
19 - Refleks ✓
20 - Lyd / lyssignaler ✓
21 - Varsellamper ✓
22 - Varsellamper utvidet ✓

e-Diagnose

- 23 - Full systemskann O

Motor

- 30 - Kjølevæske ✓
31 - Kjølevifte ✓
32 - Kjølesystem ✓
35 - Motorfester ✓

Drivverk

- 40 - Girkasse (automatisk) ✓
41 - Differensial ✓
42 - Drivaksler ✓

Elektriske anlegg

- 44 - Instrument belysning ✓
45 - Instrumenter ✓
46 - Radio / Multimedia ✓
47 - Elektrisk vindusheis ✓
48 - Oppvarmet bakrute ✓
49 - Kupevifte ✓
50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
53 - Sentrallås ✓
54 - Setevarmer ✓
57 - Batteri ytre tilstand ✓
58 - Tilstand 12 volt batteri R
61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓
62 - Ladekabel elbil/hybrid ✓
63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓
64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓

Hjul, dekk, felg

- 65 - Dekk ✓
66 - Felg R

Hjul, dekk, felg

- 67 - Ekstra hjulsett R
68 - Hjullager ✓
70 - Hjulcapsler/navkopper ✓

Styring

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
72 - Styresnekke, tannstang ✓
73 - Styrestag/ledd ✓
74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

- 75 - Støtdempere ✓
76 - Stabilisator R
77 - Fjærer / fjærbein ✓
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
80 - Travers ✓



5518451

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	R
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓

Interiør


91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	R
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	R



5518451

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	–50 °C
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	22 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	5 °C
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	4,70 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,50 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,60 mm
65.4		Mønsterdybde HB	6,30 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	7,00 mm
67.2		Mønsterdybde	7,30 mm
67.3		Mønsterdybde	6,60 mm
67.4		Mønsterdybde	6,30 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

Bilder og vedlegg**1. Utvendig speil****2. Lakk / karosseri utvendig****3. Seter****4. Døråpning****5. Lakk / karosseri utvendig****6. Lakk / karosseri utvendig****7. Lakk / karosseri utvendig****8. Lakk / karosseri utvendig****9. Felg****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**



5518451



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5518451



25. Generelt



26. Generelt




27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



5518451

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
EC59002	VSSZZAAZMD508821
Årsmodell	Merke/Modell
19-23	Mii electric
Motorkode	Km
EBMA	41 832

Utført med feil (70)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
A/C/heater	1272	CENTRAL FLAP POSITIONING MOTOR — FAULT IN ACTUATOR FOR CENTRAL FLAP
	1274	BACK-PRESSURE FLAP MOTOR — FAULT IN ACTUATOR FOR AIR FLOW FLAP
	2071	Local data bus — Communication disturbed
	4070	Blower controller 1 — Function faulty.
	4072	A/C compressor — High-voltage voltage supply faulty
	4084	Voltage supply terminal 30g — Fault in electric circuit
	446	ECU voltage supply — Voltage supply/power supply low
	532	ECU voltage supply — Faulty power supply
	538	Reference voltage — Reference voltage faulty
Airbag	U140000	Functional restriction — Function restricted due to undervoltage
Brake boost	C113404	BRAKE INDICATOR LIGHT — Function faulty.
	C118229	Voltage supply of sensor B — Signal implausible
	U101100	Voltage supply — Voltage too low
	U140000	Functional restriction — Function restricted due to undervoltage
	U300100	ECU — Inadmissible cutoff
Brake electronics	C114602	Tire pressure monitoring system — Signal faulty
	U101100	Voltage supply — Voltage too low
Electric drive 1	P056200	Voltage supply — Undervoltage registered
	P0A1B00	Electric drive power electronics — Function faulty.
	P0AF800	High-voltage battery module — Voltage implausible
	U010000	CAN bus connection to engine ECU — No communication
	U011100	CAN bus connection to battery monitoring ECU — Communication disturbed
	U300100	ECU — Inadmissible cutoff
Emergency call system/telematics system	U101100	Voltage supply — Voltage too low
	U140000	Functional restriction — Function restricted due to undervoltage
Engine electronics I	P068A00	Main relay — Relay opens too early.
	U041100	CAN bus connection to electric drive power electronics — Signal implausible
	U101600	CAN bus connection from brake system ECU — Signal implausible



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
	U101700	ABS system — Read out trouble code memory.
	U350100	ECU voltage supply 1 — Voltage too low
Front camera system	U101100	Voltage supply — Voltage too low
	U140000	Functional restriction — Function restricted due to undervoltage
High-voltage battery charge management	P30DF00	Vehicle electrical system battery — Balancing charge though high-voltage battery module faulty
	P30E000	Vehicle electrical system battery — Balancing charge though high-voltage battery module faulty
	P33E100	High-voltage charge terminal 1 — Fault in electric circuit
	P33E800	Plug locking mechanism of high-voltage charge terminal 1 — Mechanical fault
	P33F400	Electric drive/vehicle electrical system battery charger — Read out trouble code memory.
	U101100	Voltage supply — Voltage too low
High-voltage battery charger	P33DE00	High-voltage battery module — Nominal current request too high
	U101100	Voltage supply — Voltage too low
	U140000	Functional restriction — Function restricted due to undervoltage
Information electronics	U101100	Voltage supply — Voltage too low
	U140000	Functional restriction — Function restricted due to undervoltage
Instrument cluster	U101100	Voltage supply — Voltage too low
	U140000	Functional restriction — Function restricted due to undervoltage
Parking assist system 2	U101100	Voltage supply — Voltage too low
	U140000	Functional restriction — Function restricted due to undervoltage
Vehicle electrics 1	4194	Functional restriction — Function restricted due to undervoltage
	446	ECU voltage supply — Voltage supply/power supply low
	532	ECU voltage supply — Faulty power supply

Utført uten feil (0)

Ingen uten feil funnet