



5685320

NAF Bruktbiltest

Testdato
19.08.2025



Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	514020		



Kjøretøy

Bilmerke	Toyota	Motorstørrelse	1798 cm ³
Modell	AVENSIS	Motoreffekt	108 kW
Type	T27	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	RK86309	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	SB1EG76L60E101594	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	97103	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2015
Karosseritype	Flerbruksbil	Registrert første gang	24.02.2015
		Frist for neste EU kontroll	01.10.2025



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5685320

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.3	Kjøreegenskaper	Trekker til venstre ved bremsing	
4.3	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet
5.3	Bremsebelegg	Slitt bremsebelegg	Venstre bak, Høyre bak
21.1	Varsellamper	Varsellampe for ABS lyser	
21.11		Varsellampe for parkeringsbrems lyser	
22.3	Varsellamper utvidet	Varsellampe for OBD (Motorlampe) lyser	
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
86.4	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Støtfanger foran, Støtfanger bak, Høyre bakskjerm
86.10		Rust/rusthull:	Høyre forskjerm, Venstre bakskjerm

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
2.16	Unormal lyd	Ulyd fra motor.	
6.20	Bremseskiver	* - Varmegang i flere bremseskiver anbefaler å bytte ved skift av klosser.	
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Høyre bakskjerm, Venstre bakskjerm
86.18		Diverse småbulker/lakkriper	
86.19		Småbulker:	Bakluke, Høyre fordør, Høyre bakdør, Venstre bakskjerm
86.21		Steinsprut:	Panser, Høyre bakskjerm
88.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	Bak, Midten foran, Midten

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	19 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	02.10.2025



5685320

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper
2 - Unormal lyd

R
O

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr
4 - Service/ Dokum.

✓
R

Bremser

- 5 - Bremsbelegg
6 - Bremseskiver
8 - Parkeringsbrems
9 - Bremsevirkning
10 - Bremsvæsknivå
12 - Bremserør
13 - Bremseslanger
15 - Brems pedal

R
O
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Lys og signaler

- 17 - Lys
19 - Refleks
20 - Lyd / lyssignaler
21 - Varsellamper
22 - Varsellamper utvidet

✓
✓
✓
R
R

e-Diagnose

- 23 - Full systemskann

O

Motor

- 25 - Avgassanalyse (Bensin)
27 - Motor virkemåte
28 - Utvendig tilstand motor
29 - Oljenivå motor
30 - Kjølervæske
32 - Kjølesystem
33 - Eksosanlegg
35 - Motorfester
36 - Drivstofftank, rør, slange
37 - Registerreim

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Drivverk

- 40 - Girkasse (automatisk)
42 - Drivaksler

✓
✓

Elektriske anlegg

- 44 - Instrument belysning
45 - Instrumenter
47 - Elektrisk vindusheis
48 - Oppvarmet bakrute
49 - Kupevifte
50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)
51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)
53 - Sentrallås
54 - Setevarmer
55 - Ladespenning generator
56 - Drivrem generator
57 - Batteri ytre tilstand
58 - Tilstand 12 volt batteri

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Hjul, dekk, felg

- 65 - Dekk
66 - Felg
67 - Ekstra hjulsett
68 - Hjullager

✓
O
R
✓

Styring

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd
72 - Styresnekke, tannstang
73 - Styrestag/ledd
74 - Styreservo

✓
✓
✓
✓

Hjuloppheng

- 75 - Støtdempere
76 - Stabilisator
77 - Fjærer / fjærbein
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel
80 - Travers

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Karosseri

- 81 - Frontrute
82 - Siderute/bakrute
83 - Dør-/panseråpner
84 - Lås
86 - Lakk / karosseri utvendig
87 - Utvendig speil
88 - Underside
89 - Understellsnummer

O
✓
✓
✓
R
✓
O
✓



5685320

Interiør




91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
93 - Taktrekk	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓



5685320

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	200,00
9.2		Bremsevirkning, HF	200,00
9.3		Bremsevirkning, VB	150,00
9.4		Bremsevirkning, HB	150,00
25.1	Avgassanalyse (Bensin)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	45 °C
37.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Åpenbar kjøleeffekt
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	13,70 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	13,70 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	CCA
58.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	360 ampere
58.3		Målt kaldstart-kapasitet:	282 ampere
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	3,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	3,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	3,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	3,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet

Bilder og vedlegg**1. Generelt****2. Generelt****3. Generelt****4. Generelt****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**



5685320



13. Generelt




14. Generelt



15. Generelt




16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt




21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5685320



25. Generelt



26. Generelt




27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt




32. Generelt




33. Generelt



34. Generelt




35. Generelt



36. Generelt



5685320



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt




40. Generelt




41. Generelt




42. Generelt




43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt




48. Generelt



5685320



49. Generelt



50. Generelt



5685320

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
RK86309	SB1EG76L60E101594
Årsmodell	Merke/Modell
09-15	Avensis 1.8i 16V VM-i SW
Motorkode	Km
2ZR-FAE	97 103

Utført med feil (19)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
ABS/VSC	P1750	ABS control unit — Function faulty.
	C1201	Engine management — Function faulty.
Cruise control	P1604	Startup procedure — Starting procedure aborted.
	P1750	ABS control unit — Function faulty.
Cruise control	P1604	Startup procedure — Starting procedure aborted.
	P1750	ABS control unit — Function faulty.
CVT	P1604	Startup procedure — Starting procedure aborted.
	P1750	ABS control unit — Function faulty.
Engine and ECT	P1604	Startup procedure — Starting procedure aborted.
	P1750	ABS control unit — Function faulty.
Parking brake module	C1201	Engine management — Function faulty.

Utført uten feil (16)

System	Beskrivelse
Air conditioning	Air conditioning
Airbag	SRS airbag
Anti-theft device	Entry Start
Audio/Video	Navigation
Comfort	Adaptive driving light
	BCM Body Control Module



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Beskrivelse

Driver door module

E+S keyless entry and start

Instrument cluster

Master Switch

Power module 1

Power module 2

PSC = Electronic ignition switch

Engine

Charge control

SC Start control

Steering

EMPS = Electro-Mechanical Power Steering