



5548966

NAF Bruktbiltest

Testdato
16.06.2025



Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	500747		



Kjøretøy

Bilmerke	Renault	Motorstørrelse	cm ³
Modell	ZOE	Motoreffekt	100 kW
Type	AG	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EC30606	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	VF1AG000566177292	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	47092	Bruktimportert	Nei
Farge	Sølv	Registreringsår	2021
Karosseritype	Kombikupé	Registrert første gang	19.02.2021
		Frist for neste EU kontroll	18.02.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5548966

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
62.3	Ladekabel elbil/hybrid	Ladekabel skadet	
67.23	Ekstra hjulsett	Vesentlig ripe(r) inn til grunnmaterialet på felg:	3 felger
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Venstre fordør, Støtfanger bak
86.4		Skadet:	Høyre forskjerm, Støtfanger foran, Bakluke, Høyre fordør, Høyre bakdør
101.1	Bagasjeromstildekning	Skade:	Hattehulle

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Venstre foran
67.27	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	1 felg
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.19		Småbulker:	Venstre bakdør

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	23 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	19.02.2027



5548966

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper ✓

Generell informasjon

3 - Nøkler / Utstyr ✓

4 - Service/ Dokum. ✓

Bremser

5 - Bremsbelegg ✓

6 - Bremseskiver ✓

Bremser

8 - Parkeringsbrems ✓

9 - Bremsvirkning ✓

10 - Bremsvæsknivå ✓

12 - Bremserør ✓

13 - Bremseslanger ✓

15 - Brems pedal ✓

Lys og signaler

17 - Lys ✓

19 - Refleks ✓

20 - Lyd / lyssignaler ✓

21 - Varsellamper ✓

e-Diagnose

23 - Full systemskann O

Motor

27 - Motor virkemåte ✓

28 - Utvendig tilstand motor ✓

30 - Kjølevæske ✓

32 - Kjølesystem ✓

35 - Motorfester ✓

Drivverk

40 - Girkasse (automatisk) ✓

42 - Drivaksler ✓

Elektriske anlegg

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter ✓

47 - Elektrisk vindusheis ✓

48 - Oppvarmet bakrute ✓

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

53 - Sentrallås ✓

54 - Setevarmer ✓

55 - Ladespenning generator ✓

57 - Batteri ytre tilstand ✓

61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓

62 - Ladekabel elbil/hybrid R

63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓

64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓

Hjul, dekk, felg

65 - Dekk ✓

66 - Felg O

67 - Ekstra hjulsett R

68 - Hjullager ✓

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

72 - Styresnekke, tannstang ✓

73 - Styrestag/ledd ✓

74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

75 - Støtdempere ✓

76 - Stabilisator ✓

77 - Fjærer / fjærbein ✓

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

80 - Travers ✓



5548966

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
93 - Taktrekk	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	R
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓



5548966


Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremsekiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	210,00
9.2		Bremsevirkning, HF	210,00
9.3		Bremsevirkning, VB	150,00
9.4		Bremsevirkning, HB	150,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Åpenbar kjøleeffekt
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	13,50 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	13,50 volt
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	4,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	4,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	4,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	4,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	5,00 mm
67.2		Mønsterdybde	5,00 mm
67.3		Mønsterdybde	5,00 mm
67.4		Mønsterdybde	5,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

Bilder og vedlegg**1. Generelt****2. Generelt****3. Generelt****4. Generelt****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**




5548966



13. Generelt




14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt




20. Generelt




21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5548966




25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt




30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt




36. Generelt




5548966




37. Generelt



38. Generelt




39. Generelt



40. Generelt




41. Generelt




42. Generelt




43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



5548966

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



16. jun. 2025

Køretøj: Renault Zoe R135
Motorkode: 5AQ-605 (5AQ-60)
Produktionsår: 19-
Kilometerstand: 47092 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: EC30606
VIN: VF1AG000566177292 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 16. jun. 2025 13:45:19

Fejlkode

Drivlinje	Elektro EVC CAN	8 Fejl
-----------	-----------------	--------

Fejlkode: DTC 065711
POWER RELAY CONTROL CIRCUIT
POWER RELAY CONTROL CIRCUIT

Fejlkode: DTC 160563
Ladeapparat eldrivmotor-/gatewaybatteri
Kommunikation med ekstern lader indeholder fejl.

Fejlkode: DTC 15A613
Registrering "Eldrifsbatteri-ladestik tilsluttet"
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: DTC 15A029
Eldrivmotor
Effekt med fejl.

Fejlkode: DTC 15A731
Pilotleder (ladegrænseflade)
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: DTC 159E29
Højspændingsstrømkreds
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: DTC 163D01
Ladestikbelysning
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 160472
Stiklåsning højspændings-ladetilslutning
Funktion ukorrekt.

Drivlinje	Elektro BCB CAN	1 Fejl
------------------	------------------------	---------------

Fejlkode: DTC 069094
Ladestander
Spænding/ladning med fejl.

Drivlinje	Elektro PEB CAN	4 Fejl
------------------	------------------------	---------------

Fejlkode: DTC 082019
Eldrivmotor
Magnetiseringskreds fejlbehæftet.

Fejlkode: DTC 086162
styreenhed
Styreenhed defekt.

Fejlkode: DTC 0852F2
Jævnstrømsomformer
Funktion/område med fejl.

Fejlkode: DTC 080C96
Inverter
Funktion ukorrekt.

Drivlinje	Højspændingsbatteri-management (BMS) CAN	1 Fejl
------------------	---	---------------

Fejlkode: DTC 1B2081
Jævnstrømsladekontaktor
Styrestrømkreds fejler.

Drivlinje	Batterimanagementsystem - sikkerhedssystem CAN	0 Fejl
------------------	---	---------------

Drivlinje	CCS-ladestyreenhed	1 Fejl
------------------	---------------------------	---------------

Fejlkode: DTC AB1D87
Ladestyring højspændingsbatteri
Funktion ukorrekt.

bremsesystem	ABS/ESP CAN	2 Fejl
---------------------	--------------------	---------------

Fejlkode: DTC 505D7B
Bremsetrykgiver
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC E14E87
CAN-forbindelse med kombiinstrument-styreenhed
ingen kommunikation

bremsesystem	Bremsekraftforstærker	1 Fejl
---------------------	------------------------------	---------------

Fejlkode: DTC 58F902
Elektromekanisk bremskraftforstærker/bremsekraftforstærker-styreenhed
Funktion ukorrekt.

bremsesystem	Parkeringsbremse CAN	3 Fejl
Fejlkode: DTC 500264 Kontrollampe aut. parkeringsbremse Funktion ukorrekt.		
Fejlkode: DTC 501586 CAN-bus/forbindelse til karosseristyreenhed Kommunikation forstyrret.		
Fejlkode: DTC 503268 Elektrisk parkeringsbremse Hjulbevægelse konstateret ved aktiveret parkeringsbremse.		
bremsesystem	Ratvinkelgiverstyreenhed	0 Fejl
Passiv sikkerhed	Airbag CAN	0 Fejl
Termostyring	Klimaanlæg	3 Fejl
Fejlkode: DTC A4A514 Luftkvalitetsføler Funktion ukorrekt.		
Fejlkode: DTC A4F414 Ratvarme Strømkreds med fejl.		
Fejlkode: DTC A4C009 Kølemiddeltryk Tryk med fejl.		
Førerassistentsystem	Akustisk fodgængeradvarselssystem	0 Fejl
Førerassistentsystem	Frontkamera CAN	5 Fejl
Fejlkode: DTC 650B86 CAN-bus/forbindelse til servostyringssenhed ingen kommunikation		
Fejlkode: DTC 650C87 CAN-forbindelse med motorstyreenhed Modtaget ugyldige data.		
Fejlkode: DTC 650D87 Frontkameramodul Signal/funktion med fejl.		
Fejlkode: DTC 651287 CAN-bus-forbindelse til gearkassestyreenhed ingen kommunikation		
Fejlkode: DTC 651487 CAN-bus-forbindelse med radarsensorenhed CAN-meddelelse mangler.		

Førerassistentsystem	Parkeringsensor CAN	6 Fejl
-----------------------------	----------------------------	---------------

Fejlkode: DTC A72397
Parkeringsensor BH udvendig
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC A72997
Parkeringsensor FV udvendig
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC A72A97
Parkeringsensor FV indvendig
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC A72B97
Parkeringsensor FH indvendig
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC A72C97
Parkeringsensor FH udvendig
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC A74787
CAN-bus/forbindelse til motorstyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Førerassistentsystem	Radar CAN	0 Fejl
-----------------------------	------------------	---------------

Komfort	UCH CAN	11 Fejl
----------------	----------------	----------------

Fejlkode: DTC 574421
Dæktryksensor BV
Dæktryk for lavt.

Fejlkode: DTC AC2123
Selelåskontakt førerside
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: DTC AC7112
Indstigningsbelysning
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: DTC DC0008
Regn-/lyssensor
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: DTC 57117B
Dæktrykssensor 1
Dæktryk for lavt.

Fejlkode: DTC 57127B
Dæktryksføler 2
Dæktryk for lavt.

Fejlkode: DTC 57137B
Dæktryksføler 3
Dæktryk for lavt.

Fejlkode: DTC 57147B

Dæktryksføler 4
Dæktryk for lavt.

Fejlkode: DTC 574121
Dæktryksensor FV
Dæktryk for lavt.

Fejlkode: DTC 574221
Dæktryksensor FH
Dæktryk for lavt.

Fejlkode: DTC 574321
Dæktryksensor BH
Dæktryk for lavt.

Komfort	UPC CAN	1 Fejl
----------------	----------------	---------------

Fejlkode: DTC 920F16
Generator
Spænding/ladning med fejl.

Komfort	Instrumentbræt CAN	3 Fejl
----------------	---------------------------	---------------

Fejlkode: DTC 94037B
Sensor for bremsevæskestand
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: DTC 940815
Advarselslampe for sikkerhedssele
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: DTC 941015
Triptæller
Funktion ukorrekt.

Komfort	Keyless-Entry-and-Drive-modul CAN	1 Fejl
----------------	--	---------------

Fejlkode: DTC E15B87
CAN-bus/forbindelse til sikrings- og betjeningsenhed
Kommunikation forstyrret.

Komfort	Styreenhed interfaces for ekstra enheder OBD	ikke tilgængelig
----------------	---	-------------------------

Tyverisikring	CAN-gateway	0 Fejl
----------------------	--------------------	---------------

Styretøj	Servostyring CAN	1 Fejl
-----------------	-------------------------	---------------

Fejlkode: DTC 561764
Sporassistent
Funktion ukorrekt.

Infotainmentsystem	Multimedieinterface CAN	1 Fejl
---------------------------	--------------------------------	---------------

Fejlkode: DTC 9F3273

Touchscreen
Funktion ukorrekt.

Infotainmentsystem	Navigation	0 Fejl
Infotainmentsystem	Audioforstærker OBD	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Telematiksysteem	6 Fejl

Fejlkode: DTC AE1706
Telematik-styreenhed
Programmering mangler/er forkert.

Fejlkode: DTC AE2306
Telefonmodul (GSM)
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: DTC AE16F0
Telematik-styreenhed
Kommunikationsprotokol fejlbehæftet.

Fejlkode: DTC AE2209
SIM-kort
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC AE17F0
Telematik-styreenhed
Programmering mangler/er forkert.

Fejlkode: DTC AE138F
USB-forbindelse til telematik-styreenhed
Fejl i kommunikation.

Infotainmentsystem	Mobiltelefon-induktionsladesystem	0 Fejl
---------------------------	--	---------------