

EF86607 - 2023 Skoda Enyaq Offroad

Km.stand	49 544	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	Har ikke
Ant. nøkler	2	Antirustgaranti	Nei	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff	Strøm	Heftelser	Nei	Siste service, dato	30.01.2025
Farge	Svart	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	
Egenvekt	2248	Medfølger sommerdekk	Ja	PKK utført	
Effekt	109	Medfølger vinterdekk	Ja	Servicehefte/servicer fulgt	Ja
Chassisnr.	TMBLE9NY0PF029720	Tilhengerfeste	Ja	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	15.06.2023	Er prøvekjørt	Ja	Utskrift dato	19.08.2025

FORKLARING: = I orden = Defekt - = Ikke testet

Identitet		
1.1	✓	Understellsnr.
1.2	✓	Kjennemerke
1.3	✓	Dokumentasjon/godkjenninger
1.4	✓	Nøkler
Eksteriør		
2.1	✓	Lakk
2.2	✓	Antirustbehandling/under bil
2.3	✓	Panser
2.4	✓	Kanaler
2.5	✓	Dører/bakluke
2.6	✓	Låser/tyverisikring
2.7	✓	Skjermer
2.8	✓	Støtfanger/grill
2.9	✓	Sensorer/parkeringssensor
2.10	✓	Tak/Takluke/Panoramatak
2.11	✓	Cabriolet/Hardtop
2.12	✓	Speil
2.13	✓	Elektronisk forb. til tilhenger
2.14	✓	Rust
2.15	✓	Frontvindu/vinduer
2.16	✓	Vinduspussere/-spyler
2.17	✓	Dekk/reservehjul
2.18	✓	Felger
2.19	✓	Hjulmuttere/-bolter
2.20	✓	Avtagbar tilhengerkule
2.21	✓	Tilhengerfeste
Utvendig lys		
3.1	✓	Lysfunksjon foran
3.2	✓	Lysfunksjon bak
3.3	✓	Markeringslys
3.4	✓	Retningslys
3.5	✓	Nødsignallys
3.6	✓	Parkeringslys
3.7	✓	Refleks
3.8	✓	Andre lys

Interiør og instrumenter		
4.1	✓	Dashbord
4.2	✓	Instrumenter og brytere
4.3	✓	Midtkonsoll/midtarmlene
4.4	✓	Dørtrekk
4.5	✓	Seter
4.6	✓	Taktrekk
4.7	✓	Tepper/bekledning
4.8	✓	Bagasjeromskjuler
4.9	✓	Vindusheiser
4.10	✓	Bilbelte
4.11	✓	Airbager
4.12	✓	Varme/AC/Klima
4.13	✓	Signalhorn/Lydsignal
4.14	✓	Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15	✓	Navigasjon
4.16	✓	Refleksvest
4.17	✓	Varseltrekant
4.18	✓	Skillevegg varerom
Motor		
5.1	✓	Avlesning av feilkoder
5.2	✓	Batteri
5.3	✓	Tenningsanlegg
5.4	✓	Drivstoffanlegg
5.5	✓	Dynamo/lading
5.6	✓	Eksosanlegg
5.7	✓	Elektroniske styresystemer
5.8	✓	Kjølesystem/vannpumpe
5.9	✓	Motorfester/demper
5.10	✓	Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11	✓	Service
5.12	✓	Start/arbeidslyd
5.13	✓	Trekraft
5.14	✓	Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15	✓	Dieselpumpe/dyser/gløding


Miljø		
6.1	✓	Støy
6.2	✓	Avgass
6.3	✓	Lekkasjer (forurensing)
Gir og drivlinje		
7.1	✓	Girkassefunksjon
7.2	✓	Differensial funksjon
7.3	✓	Clutch/kobling
7.4	✓	System for stabilitet (ESP)
Hjuloppheng og styring		
8.1	✓	Ratt/styringsmekanisme
8.2	✓	Ledd
8.3	✓	Retningstabilitet/selvopprettig
8.4	✓	Aksler
8.5	✓	For-/bakstilling
8.6	✓	Fjærer/luftbelger
8.7	✓	Stabilisatorstag
8.8	✓	Hjullager
Brems		
9.1	✓	Bremsefunksjon/ABS
9.2	✓	Pedal/vandring
9.3	✓	Parkeringsbrems betjening
9.4	✓	Bremsekraftforsterker
9.5	✓	Lastependig ventil
9.6	✓	Bremsebelegg
9.7	✓	Tromler/Skiver
9.8	✓	Rør/slanger
9.9	✓	Lekkasjer
9.10	✓	Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

Bra bil for alder

Dato: 19.08.2025
Signatur selger

Dato: 19.08.2025
Signatur kunde



KOMMENTARER

2.1 Eksteriør - Lakk - Oversiktsbilder av bilen

2.7 Eksteriør - Skjermer - Noen bruksmerker på bakfanger

BILDER



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.7 Noen bruksmerker på bakfanger



2.7 Noen bruksmerker på bakfanger

PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD

Prøvekjørt	Føreforhold	Maks hastighet	Unormal lyd
Ja	Tørt	80 km/t	Nei

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	5	5	3	3	Uke 30, 2024
Vinterdekk	6	6	6	6	Uke 38, 2022
Bremseklosser	70%	70%	80%	80%	