



5570936

NAF Bruktbiltest

Testdato
26.06.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	502675		



Kjøretøy

Bilmerke	Nilsson	Motorstørrelse	1969 cm ³
Modell	XC 90 AMBULANCE	Motoreffekt	173 kW
Type	L	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	KZ65277	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	YV1LC68BCJ1217826	Kjøretøygruppe	106
Km.stand.	257014	Bruktimportert	Nei
Farge	Gul	Registreringsår	2018
		Registrert første gang	15.03.2018
		Frist for neste EU kontroll	19.06.2025



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5570936

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
2.6	Unormal lyd	Ulyd fra hjuloppheng foran	
4.3	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet
17.12	Lys	Krakerert lyktglass	Høyre blinklys bak, Venstre baklys
17.27		* Ettermontert blålys i H speil funker ikke/skadet	
23.2	Full systemskann	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
37.3	Registerreim	Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales	
45.12	Instrumenter	Ryggekamera virker ikke	
54.2	Setevarmer	Setevarme virker ikke:	Venstre foran
83.1	Dør-/panseråpner	Skade på utvendig døråpner:	Høyre fordør
86.16	Lakk / karosseri utvendig	* Deksel til tauekrok bak mangler	
87.10	Utvendig speil	* Innfelling av H speil funker ikke ordentlig	
103.4	Interiør generelt	* Diverse utstyr/skader etter utrykningskjøretøy	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
1.16	Kjøreegenskaper	* Noe vibrasjon ved bremsing	
6.16	Bremsekiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
10.3	Bremsevæsknivå	Bremsevæskebeholder ikke tilgjengelig for kontroll	
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
28.7	Utvendig tilstand motor	Oljesvetting	
29.12	Oljenivå motor	Bilen er ikke utstyrt med peilepinne, oljenivå er ikke kontrollert	
40.16	Girkasse (automatisk)	Liten oljelekkasje	
43.9	Mellomaksel	* Gummiskive har begynt og løsne	
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
67.27	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.28		Vanskelig å vurdere fordi bilen er:	Foliert



5570936

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
88.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
102.8	Laste-/bagasjerom	Lasterom har spesialinnredning	
102.9		* Påbygg er ikke funksjonsprøvd	

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	17 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Frist for neste EU kontroll	20.06.2025



5570936

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper **O**
2 - Unormal lyd **R**

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr **✓**
4 - Service/ Dokum. **R**

Bremser

- 5 - Bremsbelegg **✓**
6 - Bremseskiver **O**
8 - Parkeringsbrems **✓**
10 - Bremsevæsknivå **O**
12 - Bremsørør **✓**
13 - Bremseslanger **✓**
14 - Bremskraftforsterker **✓**
15 - Brems pedal **✓**

Lys og signaler

- 17 - Lys **R**
19 - Refleks **✓**
20 - Lyd / lyssignaler **✓**
21 - Varsellamper **✓**
22 - Varsellamper utvidet **✓**

e-Diagnose

- 23 - Full systemskann **R**

Motor

- 27 - Motor virkemåte **✓**
28 - Utvendig tilstand motor **O**
29 - Oljenivå motor **O**
31 - Kjølevifte **✓**
32 - Kjølesystem **✓**
33 - Eksosanlegg **✓**
35 - Motorfester **✓**
36 - Drivstofftank, rør, slange **✓**
37 - Registerreim **R**

Drivverk

- 40 - Girkasse (automatisk) **O**
41 - Differensial **✓**
42 - Drivaksler **✓**
43 - Mellomaksel **O**

Elektriske anlegg

- 44 - Instrument belysning **✓**
45 - Instrumenter **R**
47 - Elektrisk vindusheis **✓**
49 - Kupevifte **✓**
50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) **✓**
51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) **✓**
52 - Lyktespyler / Visker **✓**
53 - Sentrallås **✓**
54 - Setevarmer **R**
55 - Ladespenning generator **✓**
56 - Drivrem generator **✓**
60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer **O**

Hjul, dekk, felg

- 65 - Dekk **✓**
66 - Felg **O**
67 - Ekstra hjulsett **O**
68 - Hjullager **✓**

Styring

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd **✓**
72 - Styresnekke, tannstang **✓**
73 - Styrestag/ledd **✓**
74 - Styreservo **✓**

Hjuloppheng

- 75 - Støtdempere **✓**
76 - Stabilisator **✓**
77 - Fjærer / fjærbein **✓**
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel **✓**
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel **✓**
80 - Travers **✓**

Karosseri

- 81 - Frontrute **O**
82 - Siderute/bakrute **✓**
83 - Dør-/panseråpner **R**
86 - Lakk / karosseri utvendig **R**
87 - Utvendig speil **R**
88 - Underside **O**
89 - Understellsnummer **✓**



5570936

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	O
103 - Interiør generelt	R
104 - Varseltrekant	✓



5570936

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	3 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	27,50 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	29,10 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	29,10 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	17,50 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	18,80 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	18,80 mm
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	150000
37.2		eller ved, måneder:	120
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	23 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	14 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,50 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,90 volt
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	7,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	7,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	7,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	9,00 mm
67.2		Mønsterdybde	9,00 mm
67.3		Mønsterdybde	9,00 mm
67.4		Mønsterdybde	9,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5570936

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt




11. Generelt



12. Generelt



5570936



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt




16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5570936




25. Lys



26. Lys



27. Lakk / karosseri utvendig




28. Lakk / karosseri utvendig



29. Lakk / karosseri utvendig



30. Lakk / karosseri utvendig



31. Lakk / karosseri utvendig



32. Lys



33. Interiør generelt



34. Interiør generelt



35. Interiør generelt




36. Interiør generelt



5570936




37. Interiør generelt



38. Interiør generelt



39. Dør-/panseråpner




40. Generelt



41. Generelt




42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt




45. Generelt



46. Mellomaksel



47. Underside




48. Underside



5570936



49. Generelt



50. Generelt



51. Utvendig tilstand motor



52. Girkasse (automatisk)



53. Generelt



5570936

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



25. jun. 2025

Køretøj: Volvo XC90 D5 2.0 16V CDI AWD
Motorkode: D 4204 T23
Produktionsår: 16-19
Kilometerstand: 257014 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: KZ65277
VIN: YV1LC68BCJ1217826 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 25. jun. 2025 09:34:33

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
Drivlinje	Dieselmotor	ikke tilgængelig
Drivlinje	NRCM Styreenhed Nox-reduktion	ikke tilgængelig
Drivlinje	BECM batteriovervågningsmodul	ikke tilgængelig
bremsesystem	SAS Ratvinkelgiver	0 Fejl
bremsesystem	ABS BCM	0 Fejl
bremsesystem	VDDM ABS/ESP-styreenhed	0 Fejl
Passiv sikkerhed	SRS Airbag	0 Fejl
Passiv sikkerhed	RML sikkerhedssele VF	0 Fejl
Passiv sikkerhed	RMR sikkerhedssele HF	0 Fejl
Termostyring	CCM klimaanlægsstyring	2 Fejl

Fejlkode: B1A69
Luftfugtighedsføler
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U2E03
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændings-/strømforsyning høj.

Førerassistentsystem	ASDM styreenhed aktiv radar- og	3 Fejl
-----------------------------	--	---------------

kameraovervågning

Fejlkode: U0140
CAN-kommunikation med ledningsnet-styreenheden
Ingen kommunikation mulig.

Fejlkode: U1015
CAN-bus-forbindelse til infotainmentstyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U2C69
Signalledning til andre systemstyreenheder
Ugyldigt signal registreret.

Førerassistentsystem	FLC 2 Frontkamera	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	FLR Styreenhed forreste radar	ikke tilgængelig
Komfort	DIM kombiinstrument	0 Fejl
Komfort	CEM centralelektronikmodul	8 Fejl

Fejlkode: B10A6
Ekstrabatteri
Spænding med fejl.

Fejlkode: B14BA
Tankklaplåsning
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B14BB
Tankklaplåsning
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B14DA
Antenne højre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B14EC
Bagagerumslåsning
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B14F8
Dørhåndtagskontakt bag, passagerside
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: U1022
Hvilestrømsovervågning
Hvilestrøm for høj, ingen netværkskommunikation ønsket.

Fejlkode: U201F
CAN-kommunikation med fjernbetjeningsmodtagemodul
Budskab mangler.

Komfort	DDM førerdørsmodul	5 Fejl
----------------	---------------------------	---------------

Fejlkode: B101C
Udvendig dørgrebsbelysnings-LED foran

Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B102D
Udvendig dørgrebsbelysnings-LED bagved
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1091
Servomotor til rudehejs bag
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1091
Servomotor til rudehejs bag
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B12FF
Belysning dørbetjeningsenhed bagved
Funktion ukorrekt.

Komfort	PDM passagerdørsmodul	5 Fejl
----------------	------------------------------	---------------

Fejlkode: B101C
Udvendig dørgrebsbelysnings-LED foran
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B102D
Udvendig dørgrebsbelysnings-LED bagved
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1091
Servomotor til rudehejs bag
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1091
Servomotor til rudehejs bag
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B12FF
Belysning dørbetjeningsenhed bagved
Funktion ukorrekt.

Komfort	PSMD førersædemodul	ikke tilgængelig
----------------	----------------------------	-------------------------

Komfort	PSMP passagersædestyreenhed	ikke tilgængelig
----------------	------------------------------------	-------------------------

Komfort	SODL sidehindringsregistrering til venstre	ikke tilgængelig
----------------	---	-------------------------

Komfort	SODR sidehindringsregistrering til højre	ikke tilgængelig
----------------	---	-------------------------

Komfort	SCL ratlås-servomotor	1 Fejl
----------------	------------------------------	---------------

Fejlkode: B1026
Ratstammelåsning-aktivering
Funktion ukorrekt.

Komfort	VCM styreenhed køretøjskommunikation	0 Fejl
----------------	---	---------------

Komfort	OHC kontrolpanel i loft	ikke tilgængelig
----------------	--------------------------------	-------------------------

Komfort	PAM parkeringshjælp	1 Fejl
Fejlkode: U2E05 Parkeringsensor Funktion begrænset.		
Komfort	POT bagklapmodul	3 Fejl
Fejlkode: B111F Servomotor el. bagklaplif Funktion ukorrekt.		
Fejlkode: B1187 Servomotor el. bagklaplif Funktion ukorrekt.		
Fejlkode: B13C6 Bagklap-servomotor 2 Funktion ukorrekt.		
Komfort	TEM telematikstyreenhed	ikke tilgængelig
Komfort	WAM 360 graders kamerasystem	ikke tilgængelig
Komfort	BECM batteriovervågningsmodul	ikke tilgængelig
Komfort	Anhængermodul	ikke tilgængelig
Komfort	HCML Forlygtestyreenhed til venstre	ikke tilgængelig
Komfort	HCMR Forlygtestyreenhed til højre	ikke tilgængelig
Gearkasse	Gearkasse	1 Fejl
Fejlkode: P0817 Startspærresignal Afbrydelse i strømkreds .		
Gearkasse	DEM differentiale-elektronikmodul	0 Fejl
Undervogn	aktivt chassis	ikke tilgængelig
Styretøj	Elektr. servostyring	0 Fejl
Infotainmentsystem	Audiomodul	1 Fejl
Fejlkode: B1A04 Højtaler 4 Funktion ukorrekt.		
Infotainmentsystem	Infotainment	5 Fejl
Fejlkode: B1192 DAB-antenne		

Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1252
USB-tilslutning
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1300
Display midterkonsol
Afbrydelse /kortslutning i strømkredsen.

Fejlkode: B1D55
Antenneforstærker 2
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U2E03
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændings-/strømforsyning høj.

Infotainmentsystem

TVM tv-styreenhed

ikke tilgængelig