



5581230

# NAF Bruktbiltest

**Testdato**  
30.06.2025

## Kunde

|                            |                 |                      |                 |
|----------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| <b>Navn</b>                | Auksjonen.no As | <b>Kontaktperson</b> |                 |
| <b>Medlemsnummer</b>       | 94448735        | <b>Navn</b>          | Auksjonen.no As |
| <b>Adresse</b>             | Døvleveien 23   | <b>Telefon</b>       | 33300540        |
| <b>Postnummer og -sted</b> | 3170 SEM        | <b>E-post</b>        |                 |
| <b>Telefon</b>             | 33300540        |                      |                 |
| <b>Ekstern referanse</b>   | 503450          |                      |                 |



## Kjøretøy

|                         |                   |                                    |                      |
|-------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------|
| <b>Bilmerke</b>         | Peugeot           | <b>Motorstørrelse</b>              | 1560 cm <sup>3</sup> |
| <b>Modell</b>           | 508               | <b>Motoreffekt</b>                 | 84 kW                |
| <b>Type</b>             | 8                 | <b>Aksler i drift</b>              | 1                    |
| <b>Registreringsnr.</b> | UN34396           | <b>Drivstofftype</b>               | Diesel               |
| <b>Understellsnr.</b>   | VF38E9HD8CL074637 | <b>Kjøretøygruppe</b>              | 101                  |
| <b>Km.stand.</b>        | 158050            | <b>Bruktimportert</b>              | Nei                  |
| <b>Farge</b>            | Brun              | <b>Registreringsår</b>             | 2013                 |
| <b>Karosseritype</b>    | Stasjonsvogn      | <b>Registrert første gang</b>      | 24.09.2013           |
|                         |                   | <b>Frist for neste EU kontroll</b> | 25.03.2027           |



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5581230

**Testresultater**

| Ref.Id | Repareres                       | Resultat                                                         | Beskrivelse                                                                              |
|--------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.6    | Nøkler / Utstyr                 | Nøkkel/er virker ikke                                            |                                                                                          |
| 4.3    | Service/ Dokum.                 | Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt                    | Tid mellom servicer er overskredet                                                       |
| 17.12  | Lys                             | Krakerert lykteglass                                             | Venstre baklys                                                                           |
| 50.6   | Varmeapparat / klimaanlegg (AC) | Ingen kjøling (kan være på grunn av lav utetemperatur)           |                                                                                          |
| 67.9   | Ekstra hjulsett                 | Mønsterdybde under 1,6mm for sommerdekk og 3,0mm for vinterdekk: | 1 dekk                                                                                   |
| 72.5   | Styresnekke, tannstang          | Oljelekkasje, tannstang:                                         | Venstre side                                                                             |
| 86.1   | Lakk / karosseri utvendig       | Bulk (er):                                                       | Høyre baksjerm, Panser, Bakluke, Høyre fordør, Høyre bakdør, Støtfanger bak              |
| 86.3   |                                 | Lakkriper:                                                       | Panser, Bakluke, Støtfanger bak                                                          |
| 86.4   |                                 | Skadet:                                                          | Venstre sidekanal, Høyre sidekanal                                                       |
| 86.10  |                                 | Rust/rusthull:                                                   | Venstre forskjerm, Høyre forskjerm, Venstre baksjerm, Høyre sidekanal, Venstre sidekanal |
| 88.11  | Underside                       | * - Væskelekkasje under bilen må videre feilsøkes.               |                                                                                          |
| 97.1   | Døråpning                       | Sår eller skade:                                                 | Venstre fordør, Høyre bakdør                                                             |

| Ref.Id | Opplysning                | Resultat                                                                                              | Beskrivelse                  |
|--------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 2.14   | Unormal lyd               | Ulyd fra hjuloppheng foran                                                                            |                              |
| 2.16   |                           | Ulyd fra motor.                                                                                       |                              |
| 23.4   | Full systemskann          | Det finnes feilkoder, se rapport                                                                      |                              |
| 23.6   |                           | Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen |                              |
| 28.7   | Utvendig tilstand motor   | Oljesvetting                                                                                          |                              |
| 28.9   |                           | Motorvask anbefales                                                                                   |                              |
| 37.5   | Registerreim              | Det foreligger dokumentasjon i servicehefte på at registerreim er byttet iht oppgitt intervall        |                              |
| 66.10  | Felg                      | Ripe/slitasje på felg                                                                                 |                              |
| 81.9   | Frontrute                 | Noe steinsprut                                                                                        |                              |
| 86.18  | Lakk / karosseri utvendig | Diverse småbulker/lakkriper                                                                           |                              |
| 97.5   | Døråpning                 | Sår eller skade:                                                                                      | Høyre fordør, Venstre bakdør |



5581230

## Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

## Testforhold

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| <b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b> | 60 km/t          |
| <b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>  | 21 °C            |
| <b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>    | Tørt             |
| <b>Bilen ble prøvekjørt:</b>           | Driftsvarm motor |
| <b>Er bilen skitten eller nediset:</b> | Nei              |
| <b>Frist for neste EU kontroll</b>     | 26.03.2027       |



5581230

**Prøvekjøring**

- 1 - Kjøreegenskaper ✓  
2 - Unormal lyd O

**Generell informasjon**

- 3 - Nøkler / Utstyr R  
4 - Service/ Dokum. R

**Bremser**

- 5 - Bremsbelegg ✓  
6 - Bremseskiver ✓  
8 - Parkeringsbrems ✓

**Bremser**

- 9 - Bremsvirkning ✓  
10 - Bremsvæsknivå ✓  
12 - Bremserør ✓  
13 - Bremseslanger ✓  
15 - Bremsedal ✓

**Lys og signaler**

- 17 - Lys R  
19 - Refleks ✓  
20 - Lyd / lyssignaler ✓  
21 - Varsellamper ✓

**e-Diagnose**

- 23 - Full systemskann O

**Motor**

- 26 - Avgassanalyse (Diesel) ✓  
27 - Motor virkemåte ✓  
28 - Utvendig tilstand motor O  
29 - Oljenivå motor ✓  
30 - Kjølevæske ✓  
32 - Kjølesystem ✓  
33 - Eksosanlegg ✓  
35 - Motorfester ✓  
36 - Drivstofftank, rør, slange ✓  
37 - Registerreim O

**Drivverk**

- 40 - Girkasse (automatisk) ✓  
42 - Drivaksler ✓

**Elektriske anlegg**

- 44 - Instrument belysning ✓  
45 - Instrumenter ✓  
47 - Elektrisk vindusheis ✓  
48 - Oppvarmet bakrute ✓  
49 - Kupevifte ✓  
50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) R  
51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓  
53 - Sentrallås ✓  
54 - Setevarmer ✓  
55 - Ladespenning generator ✓  
56 - Drivrem generator ✓

**Hjul, dekk, felg**

- 65 - Dekk ✓  
66 - Felg O  
67 - Ekstra hjulsett R  
68 - Hjullager ✓

**Styring**

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓  
72 - Styresnekke, tannstang R  
73 - Styrestag/ledd ✓  
74 - Styreservo ✓

**Hjuloppheng**

- 75 - Støtdempere ✓  
76 - Stabilisator ✓  
77 - Fjærer / fjærbein ✓  
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓  
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓  
80 - Travers ✓

**Karosseri**

- 81 - Frontrute O  
82 - Siderute/bakrute ✓  
83 - Dør-/panseråpner ✓  
84 - Lås ✓  
85 - Takluke/Panoramatak ✓  
86 - Lakk / karosseri utvendig R  
87 - Utvendig speil ✓  
88 - Underside R  
89 - Understellsnummer ✓



5581230

## Interiør




|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 91 - Dashbord / midtkonsoll | ✓ |
| 93 - Taktrekk               | ✓ |
| 96 - Dørtrekk               | ✓ |
| 97 - Døråpning              | R |
| 98 - Seter                  | ✓ |
| 99 - Bilbelte               | ✓ |
| 100 - Gulvmatter/-teppe     | ✓ |
| 101 - Bagasjeromstildekning | ✓ |
| 102 - Laste-/bagasjerom     | ✓ |
| 103 - Interiør generelt     | ✓ |



5581230

**Måleverdier**

| Ref.Id | Punkt                           | Fråse                                                         | Måleverdi                          |
|--------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 3.1    | Nøkler / Utstyr                 | Antall nøkler:                                                | 2 stk                              |
| 6.1    | Bremseskiver                    |                                                               | Kontrollert visuelt                |
| 9.1    | Bremsevirkning                  | Bremsevirkning, VF                                            | 250,00                             |
| 9.2    |                                 | Bremsevirkning, HF                                            | 250,00                             |
| 9.3    |                                 | Bremsevirkning, VB                                            | 150,00                             |
| 9.4    |                                 | Bremsevirkning, HB                                            | 150,00                             |
| 26.1   | Avgassanalyse (Diesel)          |                                                               | Euro 5 eller høyere uten feilkoder |
| 30.1   | Kjølevæske                      | Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:           | 50 °C                              |
| 37.1   | Registerreim                    | Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km: | 175000                             |
| 37.2   |                                 | eller ved, måneder:                                           | 60                                 |
| 50.1   | Varmeapparat / klimaanlegg (AC) | Temperatur på luft inn i klimaanlegg                          | 23 °C                              |
| 50.2   |                                 | Temperatur på luft ut av klimaanlegg                          | 24 °C                              |
| 55.1   | Ladespenning generator          | Ladespenning med last (V)                                     | 14,50 volt                         |
| 55.2   |                                 | Ladespenning uten last (V)                                    | 14,50 volt                         |
| 65.1   | Dekk                            | Mønsterdybde VF                                               | 4,00 mm                            |
| 65.2   |                                 | Mønsterdybde HF                                               | 4,00 mm                            |
| 65.3   |                                 | Mønsterdybde VB                                               | 4,00 mm                            |
| 65.4   |                                 | Mønsterdybde HB                                               | 4,00 mm                            |
| 65.5   |                                 | Bilen er utrustet med:                                        | Sommerdekk                         |
| 66.1   | Felg                            | Felg montert på bilen:                                        | Lettmetallfelg                     |
| 67.1   | Ekstra hjulsett                 | Mønsterdybde                                                  | 3,00 mm                            |
| 67.2   |                                 | Mønsterdybde                                                  | 3,00 mm                            |
| 67.3   |                                 | Mønsterdybde                                                  | 3,00 mm                            |
| 67.4   |                                 | Mønsterdybde                                                  | 2,00 mm                            |
| 67.5   |                                 | Ekstra hjulsett er utrustet med:                              | Piggfrie vinterdekk                |
| 67.6   |                                 | Felg på ekstra hjulsett:                                      | Lettmetallfelg                     |

**Bilder og vedlegg****1. Generelt****2. Generelt****3. Generelt****4. Generelt****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**



5581230



**13. Generelt**




**14. Generelt**



**15. Generelt**



**16. Generelt**




**17. Generelt**



**18. Generelt**




**19. Generelt**



**20. Generelt**




**21. Generelt**



**22. Generelt**




**23. Generelt**




**24. Generelt**



5581230



**25. Generelt**




**26. Generelt**



**27. Generelt**



**28. Generelt**



**29. Generelt**



**30. Generelt**




**31. Generelt**



**32. Generelt**



**33. Generelt**



**34. Generelt**



**35. Generelt**



**36. Generelt**



5581230



**37. Generelt**



**38. Generelt**




**39. Generelt**



**40. Generelt**



**41. Generelt**




**42. Generelt**




**43. Generelt**



**44. Generelt**




**45. Generelt**



**46. Generelt**




**47. Generelt**




**48. Generelt**



5581230




49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt



52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt



55. Generelt



5581230

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM  
Døvleveien 23  
3170 SEM  
Telefon:  
Fax:  
E-mail:  
Website:



30. jun. 2025

Køretøj: Peugeot 508 1.6 8V HDi 115 Break, SW  
Motorkode: 9HL (DV6C)  
Produktionsår: 12-15  
Kilometerstand: 158050 (skrevet af kontrolløren)  
Registrering Nr: UN34396  
VIN: VF38E9HD8CL074637 (udlæst fra styreenhed)  
Testet: 30. jun. 2025 12:21:12

---

Fejlkode

---

**OBD**

**OBD**

**0 Fejl**

**Drivlinje**

**Siemens SID 807**

**11 Fejl**

Fejlkode: P1AA2  
Startergenerator-effektelektronik  
Intern fejl: Funktion/strømkreds fejlbehæftet.

Fejlkode: P1490  
Partikelfilter  
Askeindhold for højt.

Fejlkode: U1133  
LIN-bus  
Generatorsignal fejl.

Fejlkode: U1134  
LIN-bus  
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1400  
LIN-bus  
Generatorsignal fejl.

Fejlkode: P0685  
Motor-/drivstrengsspændingsforsyning, relæ  
Afbrydelse styrestrømkreds

Fejlkode: U1218  
CAN-bus/forbindelse til karosseristyreenhed  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1218  
CAN-bus/forbindelse til karosseristyreenhed  
Kommunikation forstyrret.

Hella Gutmann Solutions GmbH

Fejlkode: U1218  
CAN-bus/forbindelse til karosseristyreenhed  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1218  
CAN-bus/forbindelse til karosseristyreenhed  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1218  
CAN-bus/forbindelse til karosseristyreenhed  
Kommunikation forstyrret.

|                         |                                            |                         |
|-------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Drivlinje</b>        | <b>Ekstern additivstyreenhed</b>           | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>bremsesystem</b>     | <b>ABS/ESP Bosch 8.1 OBD</b>               | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>bremsesystem</b>     | <b>Parkeringsbremse</b>                    | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Passiv sikkerhed</b> | <b>Airbag CAN</b>                          | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Passiv sikkerhed</b> | <b>Servicemodul (automatisk nødopkald)</b> | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Termostyring</b>     | <b>Klimaanlæg CAN</b>                      | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Termostyring</b>     | <b>Tilskudsvarmer</b>                      | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Komfort</b>          | <b>Central styreenhed BSI CAN</b>          | <b>15 Fejl</b>          |

Fejlkode: U1F0E  
CAN-bus  
Fejl i el-ledning.

Fejlkode: B1003  
Fjernkodning af styreenhed  
Fjernkodning ukorrekt (BEMÆRK: Denne fejl kan være en fantomfejl).

Fejlkode: U1F00  
Diagnosticeringsmodul  
Fejl ikke optaget i fejlrapporten.

Fejlkode: B173F  
nøgle  
Fejlagtig registrering.

Fejlkode: B152B  
Tast >On/off< radio  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1163  
Nummerpladelys  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1715  
Dørlås-berøringskontakt FH  
Tilstand ikke plausibel.

Fejlkode: B1716  
Dørlås-berøringskontakt FV

Tilstand ikke plausibel.

Fejlkode: B1704  
Bagklaplås  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B170D  
Børnesikring  
Tilstand ikke plausibel.

Fejlkode: B1204  
Funktionsdisplay i kombiinstrument  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1818  
Olieniveaukontrol  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U1F3E  
CAN-bus til telematik-styreenhed  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1F27  
Betjeningsenhed/infodisplay til infotainment  
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1F4B  
Forlygtestyreenhed  
Fejl i kommunikation.

|                |                          |               |
|----------------|--------------------------|---------------|
| <b>Komfort</b> | <b>Dørmodul</b>          | <b>0 Fejl</b> |
| <b>Komfort</b> | <b>Forlygtejustering</b> | <b>0 Fejl</b> |
| <b>Komfort</b> | <b>Fjernlysassistent</b> | <b>4 Fejl</b> |

Fejlkode: U1F00  
Diagnosticeringsmodul  
Fejl ikke optaget i fejlrapporten.

Fejlkode: U1802  
Kørselshastighedssignal  
Signal med fejl.

Fejlkode: U1806  
CAN-bus/forbindelse til ABS/antispin-system  
Kommunikation/signal uplausibelt.

Fejlkode: B11A3  
Multifunktionskamera  
Funktion ukorrekt.

|                |                               |                         |
|----------------|-------------------------------|-------------------------|
| <b>Komfort</b> | <b>Regn-/lyssensor CAN</b>    | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Komfort</b> | <b>Kombiinstrument CAN</b>    | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Komfort</b> | <b>Kombiinstrument-Matrix</b> | <b>0 Fejl</b>           |

|                |                        |               |
|----------------|------------------------|---------------|
| <b>Komfort</b> | <b>Ratkontaktmodul</b> | <b>1 Fejl</b> |
|----------------|------------------------|---------------|

Fejlkode: B1836-00  
Transponderantenne  
Funktion ukorrekt.

|                |                            |               |
|----------------|----------------------------|---------------|
| <b>Komfort</b> | <b>Parkeringsensor CAN</b> | <b>8 Fejl</b> |
|----------------|----------------------------|---------------|

Fejlkode: B1227-12  
Parkeringsensor bag til højre indvendig  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1229-11  
Parkeringsensorer  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1227-14  
Parkeringsensor bag til højre indvendig  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1223-14  
Parkeringsensor BV indvendig  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1223-12  
Parkeringsensor BV indvendig  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1223-95  
Parkeringsensor BV indvendig  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1228-62  
Parkeringsensor bag til højre udvendigt  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1227-95  
Parkeringsensor bag til højre indvendig  
Funktion ukorrekt.

|                |                        |               |
|----------------|------------------------|---------------|
| <b>Komfort</b> | <b>Head-up-display</b> | <b>0 Fejl</b> |
|----------------|------------------------|---------------|

|                |                      |                         |
|----------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Komfort</b> | <b>Vinduesvisker</b> | <b>ikke tilgængelig</b> |
|----------------|----------------------|-------------------------|

|                |                             |               |
|----------------|-----------------------------|---------------|
| <b>Komfort</b> | <b>Motorskitteenhed BSM</b> | <b>7 Fejl</b> |
|----------------|-----------------------------|---------------|

Fejlkode: B1137-15  
Nærlys højre side  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1138-15  
Nærlys venstre side  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1140-15  
Tågelygte venstre side  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B113F-15  
Hella Gutmann Solutions GmbH

Tågelygte højre side  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1300-13  
Aktivering af klimaanlæggets kompressor  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1301-13  
Klimakompressor  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: U1F00-00  
Diagnosticeringsmodul  
Fejl ikke optaget i fejlrapporten.

|                |                          |               |
|----------------|--------------------------|---------------|
| <b>Komfort</b> | <b>Ratbetjeningsknap</b> | <b>1 Fejl</b> |
|----------------|--------------------------|---------------|

Fejlkode: B10FA-13  
Multifunktionstaste - rat til højre  
Afbrydelse /kortslutning i strømkredsen.

|                |                          |                |
|----------------|--------------------------|----------------|
| <b>Komfort</b> | <b>Adgang uden nøgle</b> | <b>11 Fejl</b> |
|----------------|--------------------------|----------------|

Fejlkode: U1F00  
Diagnosticeringsmodul  
Fejl ikke optaget i fejlrapporten.

Fejlkode: B1723  
Dørhåndtagsensor foran til venstre  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1727  
Dørhåndtagsensor foran til venstre  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1727  
Dørhåndtagsensor foran til venstre  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1724  
Dørhåndtagsensor foran til højre  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1735  
Dørhåndtagsensor foran til højre  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1728  
Dørhåndtagsensor foran til højre  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1728  
Dørhåndtagsensor foran til højre  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1736  
Dørhåndtagsensor bag til venstre  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1726  
Dørhåndtagsensor bag til højre  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1737  
Dørhåndtagsensor bag til højre  
Funktion ukorrekt.

|                |                                  |                         |
|----------------|----------------------------------|-------------------------|
| <b>Komfort</b> | <b>Læser elektron. nøgle LCE</b> | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Komfort</b> | <b>Elektron. tændingslås AVE</b> | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Komfort</b> | <b>Førersæde-styreenhed</b>      | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Komfort</b> | <b>Multiplex-betjeningsenhed</b> | <b>1 Fejl</b>           |

Fejlkode: B1531-07  
Fjernbetjening  
Funktion ukorrekt.

|                           |                                        |                         |
|---------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| <b>Komfort</b>            | <b>elektr. aktiveret bagklap</b>       | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Komfort</b>            | <b>elektron. dæmpningskontrol BEBA</b> | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Komfort</b>            | <b>Anhængerstyreenhed (BSG)</b>        | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Komfort</b>            | <b>Multifunktionsskærm</b>             | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Komfort</b>            | <b>Spændingsbevaring</b>               | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Komfort</b>            | <b>AFS forlygter med kurvelys</b>      | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Gearkasse</b>          | <b>automatgear</b>                     | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Tyverisikring</b>      | <b>Tyverialarm</b>                     | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Styretøj</b>           | <b>Servostyring</b>                    | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Infotainmentsystem</b> | <b>Telematik CAN</b>                   | <b>4 Fejl</b>           |

Fejlkode: DTC 094E  
Udgang til højttaler, forrest højre  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 094F  
Udgang til højttaler, forrest venstre  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 0950  
Udgang til højttaler, bagest højre  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 0951  
Udgang til højttaler, bagest venstre  
Funktion ukorrekt.

|                            |                                |                         |
|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Infotainmentsystem</b>  | <b>Bilradio</b>                | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Infotainmentsystem</b>  | <b>Audioforstærker</b>         | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Infotainmentsystem</b>  | <b>Cd-afspiller</b>            | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Dæktryksovervågning</b> | <b>Dæktryksovervågning CAN</b> | <b>ikke tilgængelig</b> |