



5487179

NAF Verdivurdering

Testdato
20.05.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	492488		



Kjøretøy

Bilmerke	KIA	Motorstørrelse	cm ³
Modell	SOUL	Motoreffekt	kW
Type	PSEV	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EK52287	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	KNAJX81EFJ7023776	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	110247	Bruktimportert	Ja
Farge	Hvit	Registreringsår	2017
Karosseritype	Kombikupé	Registrert første gang	03.08.2017
		Frist for neste EU kontroll	19.10.2025



Informasjon

NAFs Verdivurdering benyttes ved forskjellige situasjoner hvor det er viktig å fastsette en så riktig verdi som mulig på den aktuelle bilen.

Produktet retter seg inn mot namsmenn, finansierings- og leasingselskaper samt skilsmisse- og arveoppgjør o.l. Verdivurderingen bygger på en begrenset teknisk undersøkelse av bilen. Rapporten må derfor ikke forveksles med en ordinær NAF-test.

På grunn av relativt raske svingninger i markedet har verdivurderingen begrenset varighet, vanligvis maksimalt 3 måneder med tilnærmet samme kilometerstand og ingen alvorlige hendelser i mellomtiden. Prisen baserer seg på undersøkelser gjennom etablerte databaser, bilforhandlere og/eller nettannonser.

Priser på skader/feil baserer seg på NAF sine rutiner og priser. Prisene blir deretter avskrevet i en tabell som tar hensyn til bilens utgangsverdi og alder. I tillegg vurderes innvirkning av udefinerbare feil.

Verdivurdering av bil under 3500 kg registrert totalvekt og 30 år utføres på det sted oppdragsgiver ønsker og i den tilstand bilen fremstilles.

Er vurderingen foretatt utenfor et NAF Senter skal dette fremkomme klart i rapporten.



5487179

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Motor starter ikke. defekt hovedbatteri, ukjent årsak/tilstand. Bil tom for strøm. Punkter i test er kun visuelt kontrollert ikke funksjonstestet. Redusert test.	
3.3	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
4.2	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er mangler	
6.10	Bremseskiver	Rust på bremseskive:	Venstre foran, Høyre foran
45.6	Ladekontakt elbil/hybrid	* Ikke kontrollert grunnet ikke strøm på bil.	
51.7	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
70.1	Karosseri generelt	Oppstartskostnader for lakkering	
70.5		* Diverse mindre lakkskader, utbedres med penselflekking	
79.5	Støtfanger foran	Ripe ned til grunnmaterialet	Flekklakkere
81.9	Venstre forskjerm	Steinsprut ned til grunnmaterialet	
93.8	Høyre bakdør	Lakkbære med hull/sprekk	Flekklakkere
100.9	Panser	Steinsprut ned til grunnmaterialet	Lakkere
103.8	Bakluke	Lakkbære med hull/sprekk	Flekklakkere
104.1	Døråpning	Bulk(er) med lakkskade, VF	Rette og lakkere
104.4		Bulk(er) med lakkskade, HB	Rette og lakkere
107.1	Udefinerbare feil	Feil og mangler hvor omfang av rep. er ukjent Motor starter ikke, defekt hovedbatteri, ukjent årsak/tilstand.	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
5.11	Bremsebelegg	Bremseklosser bør byttes samtidig som bremseskivene	Venstre foran, Høyre foran
6.17	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
49.12	Felg	Påbegynnende oksidering:	Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran, Venstre foran
52.9	Ratt, rattaksel, ledd	* Noe slitt rattpolstring	
62.9	Frontrute	Noe steinsprut	
64.22	Dør-/panseråpner	* Bagasjeluke er ikke funksjonstestet grunnet ikke strøm på bil.	
66.12	Takluke/Panoramatak	* Ikke funksjonsprøvd pga ikke strøm på bil	
74.9	Seter	* Noe slitasje/skitt på seter	
75.13	Bilbelte	* Noe mugg/skitne belter	
105.17	Lasterom	* Ikke kontrollert grunnet ikke strøm på bil	



5487179

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Kunde- og testforhold

Kundens representant/bilbruker har kun innlevert bilen, og ikke vært tilstede ved besiktigelsen.

Er bilen skitten eller nediset: Nei

Forhold ved Kaldt lokale; Redusert

besiktigelse utenfor belysning; Uten full

NAF senter testetrustning; Uten løftebukk

Frist for neste EU 20.10.2025

kontroll

Ikke prøvekjørt pga: Starter ikke

Er testen utført på Nei

NAF Senteret?



5487179



Prøvekjøring1 - Kjøreegenskaper **R****Generell informasjon**3 - Service/ Dokum. **R**4 - Nøkler / Utstyr **R****Bremser**5 - Bremsbelegg **O**6 - Bremseskiver **R**12 - Bremsedal **✓****Lys og signaler**15 - Refleks **✓****Motor**23 - Utvendig tilstand motor **✓****Elektriske anlegg**45 - Ladekontakt elbil/hybrid **R****Hjul, dekk, felg**48 - Dekk **✓**49 - Felg **O**51 - Ekstra hjulsett **R****Styring**52 - Ratt, rattaksel, ledd **O****Karosseri**62 - Frontrute **O**63 - Siderute/bakrute **✓**64 - Dør-/panseråpner **O**66 - Takluke/Panoramatak **O**68 - Understellsnummer **✓**70 - Karosseri generelt **R****Interiør**71 - Dashbord / midtkonsoll **✓**72 - Taktrekk **✓**73 - Dørtrekk **✓**74 - Seter **O**75 - Bilbelte **O**76 - Gulvmatter/-teppe **✓**78 - Interiør generelt **✓****Støtfangere**79 - Støtfanger foran **R**80 - Støtfanger bak **✓****Sone 1 (venstre side)**81 - Venstre forskjerm **R**82 - Venstre fordør **✓**83 - Venstre speil **✓**84 - Venstre bakdør **✓**85 - Venstre bakskjerm **✓**87 - Venstre utvendig synlig A-stolpe/takvange **✓****Sone 2 (høyre side)**90 - Høyre forskjerm **✓**91 - Høyre fordør **✓**92 - Høyre speil **✓**93 - Høyre bakdør **R**94 - Høyre bakskjerm **✓**96 - Høyre utvendig synlig A-stolpe/takvange **✓****Sone 3 (grill, panser, tak, bakluke)**99 - Grill **✓**100 - Panser **R**101 - Tak **✓**102 - Takluke **✓**103 - Bakluke **R****Sone 5 (entre, lasterom)**104 - Døråpning **R**105 - Lasterom **O****Annet**107 - Udefinerbare feil **R**



5487179


Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
4.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
48.1	Dekk		Kontrollert visuelt
49.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
51.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet


Bilder og vedlegg**1. Generelt****2. Generelt****3. Generelt****4. Generelt****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**




5487179



13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt




20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt




23. Generelt




24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt




27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt




33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



5487179



37. Generelt




38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



5487179

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.