



5177681

NAF Bruktbiltest

Testdato
16.01.2025

Kunde

Navn Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer 95140190
Adresse Døvleveien 23
Postnummer og -sted 3170 SEM
Telefon 33300540
Ekstern referanse 457950

Kontaktperson

Navn Auksjonen.no Co/Santander
Telefon 33300540
E-post



Kjøretøy

Bilmerke Audi
Modell A6 Avant
Type 4G
Registreringsnr. BE25675
Understellsnr. WAUZZZ4GXFN091876
Km.stand. 120809
Farge Grå
Karosseritype Stasjonsvogn

Motorstørrelse 2967 cm³
Motoreffekt 240 kW
Aksler i drift 2
Drivstofftype Diesel
Kjøretøygruppe 101
Bruktimportert Ja
Registreringsår 2015
Registrert første gang 12.05.2015
Frist for neste EU kontroll 09.08.2024



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5177681

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.5	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er mangler	
4.3	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
4.8		Frist for EU kontroll er overskredet	
4.9		* Sist kjente KmStand: 10.08.2022 - 120.809 km.	
6.10	Bremseskiver	Rust på bremseskive:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
17.27	Lys	* Frontlykter og baklykter - mangler	
27.16	Motor virkemåte	* Får ikke startet/kontrollert motor pga nøkler mangler - ukjent tilstand på motor.	
28.1	Utvendig tilstand motor	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
30.2	Kjølevæske	Lavt væsknivå	
32.6	Kjølesystem	Lavt kjølevæsknivå	
45.17	Instrumenter	* Multimedia system/skjerm/system - mangler.	
50.14	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	* Klimaanlegg-/system - mangler.	
66.9	Felg	* Dårlig lakking på sommerfelger.	
67.17	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
70.4	Hjulkapsler/navkopper	Navkopp er skadet eller mangler, skift: 4 navkopper	
77.10	Fjærer / fjærbein	* Luftfjæring ligger nedpå - ukjent om luftfjæringen virker.	
86.2	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Høyre forskjerm, Bakluke, Høyre fordør, Høyre bakdør, Høyre bakskjerm, Støtfanger bak
86.15		* Vanskelig og kontrollere utvendig karosseri pga skittent bil, vann og snø - forbehold om ukjente feil og mangler.	
87.10	Utvendig speil	* Ukjent om innfelling av speil eller speilvarme virker.	
91.2	Dashbord / midtkonsoll	Manglende/løse deler eller deksler:	Dashbord, Midtkonsoll
92.3	Luftdyse kupé	* Luftdyser - mangler	
96.3	Dørtrekk	* Dørtrekk - mangler	
98.6	Seter	* passajersete og baksetene - mangler.	
99.2	Bilbelte	Belte mangler:	Midten bak
99.3		Slitt / skadet belte:	Høyre foran
101.3	Bagasjeromstildekning	Mangler:	Rollo



5177681

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
102.6	Laste-/bagasjerom	* Dekslar/avtagbar gulv - mangler	
103.3	Interiør generelt	Manglende/løse/skadet deler eller deksler:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran, Midten foran, Midten bak, Venstre side bakerst, Midtre bakerst, Høyre side bakerst
103.4		* Verditrekk for manglende interiør/deler i kuppen.	
104.2	Varseltrekant	Mangler.	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
17.32	Lys	* Ikke kontrollert lys-/system pga nøkler mangler.	
29.12	Oljenivå motor	Bilen er ikke utstyrt med peilepinne, oljenivå er ikke kontrollert	
87.11	Utvendig speil	Ripe i speilhus:	Venstre, Høyre
103.6	Interiør generelt	* Vann/fukt i bilen pga indre baklykter mangler - kan forekomme skader/fukt-/vannskader inni bilen.	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Bremserør	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Bremsekraftforsterker	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Bremsepedal	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Lyd / lyssignaler	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Motorfester	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Elektrisk vindusheis	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Oppvarmet bakrute	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Kupevifte	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Sentrallås	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll
Ratt, rattaksel, ledd	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Styreservo	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Travers	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Drivaksler	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Styrestag/ledd	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Opphengs- / bærearmer foraksel	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Opphengs- / bærearmer bakaksel	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Varsellamper	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Instrument belysning	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Tilstand 12 volt batteri	Ikke tilgjengelig for kontroll



5177681

Punkt	Årsak
Lyktespyler / Visker	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Kjøreegenskaper	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Unormal lyd	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Takluke/Panoramatak	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Parkeringsbrems	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Bremsevirkning	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Eksosanlegg	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Girkasse (automatisk)	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Differensial	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Mellomaksel	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Vindusvisker, spyler (foran/bak)	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Hjullager	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Støtdempere	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Stabilisator	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Frontrute	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Underside	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Setevarmer	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Lås	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Varsellamper utvidet	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Styresnekke, tannstang	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Bremseslanger	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Full systemskann	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Radio / Multimedia	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Drivstofftank, rør, slange	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Lasteavhengig reduksjonsventil	Skader/avvik som forhindrer vurdering

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	0 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	2 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Glatt;Isete;Vått
Er bilen skitten eller nediset:	Ja
Frist for neste EU kontroll	10.08.2024
Ikke prøvekjørt pga:	Ikke kjørbare; Starter ikke



5177681

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper
- 2 - Unormal lyd

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr
- 4 - Service/ Dokum.

Bremser

- 5 - Bremsbelegg
- 6 - Bremseskiver
- 8 - Parkeringsbrems
- 9 - Bremsvirkning
- 10 - Bremsvæsknivå
- 11 - Bremsvæskens kokepunkt
- 12 - Bremserør
- 13 - Bremseslanger
- 14 - Bremskraftforsterker
- 15 - Brems pedal
- 16 - Lasteavhengig reduksjonsventil

Lys og signaler

- 17 - Lys
- 19 - Refleks
- 20 - Lyd / lyssignaler
- 21 - Varsellamper
- 22 - Varsellamper utvidet

e-Diagnose

- 23 - Full systemskann

Motor

- 27 - Motor virkemåte
- 28 - Utvendig tilstand motor
- 29 - Oljenivå motor
- 30 - Kjølevæske
- 31 - Kjølevifte
- 32 - Kjølesystem
- 33 - Eksosanlegg
- 35 - Motorfester
- 36 - Drivstofftank, rør, slange
- 37 - Registerreim

Drivverk

- 40 - Girkasse (automatisk)
- 41 - Differensial
- 42 - Drivaksler
- 43 - Mellomaksel

Elektriske anlegg

- 44 - Instrument belysning
- 45 - Instrumenter
- 46 - Radio / Multimedia
- 47 - Elektrisk vindusheis
- 48 - Oppvarmet bakrute
- 49 - Kupevifte
- 50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)
- 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)
- 52 - Lyktespyler / Visker
- 53 - Sentrallås
- 54 - Setevarmer
- 56 - Drivrem generator
- 57 - Batteri ytre tilstand
- 58 - Tilstand 12 volt batteri

Hjul, dekk, felg

- 65 - Dekk
- 66 - Felg
- 67 - Ekstra hjulsett
- 68 - Hjullager
- 70 - Hjul kapsler/navkopper

Styring

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd
- 72 - Styresnekke, tannstang
- 73 - Styrestag/ledd
- 74 - Styreservo

Hjuloppheng

- 75 - Støtdempere
- 76 - Stabilisator
- 77 - Fjærer / fjærbein
- 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel
- 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel
- 80 - Travers



5177681

Karosseri

81 - Frontrute	
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	
85 - Takluke/Panoramatak	
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	R
88 - Underside	
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	R
92 - Luftdyse kupé	R
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	R
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	R
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	R
102 - Laste-/bagasjerom	R
103 - Interiør generelt	R
104 - Varseltrekant	R



5177681


Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frase	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	0 stk
6.1	Bremseskiver		Målepunkt ikke aktuelt på gjeldende kjøretøy
9.1	Bremsevirkning		Skader/avvik som forhindrer vurdering
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	−45 °C
37.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke tilgjengelig for kontroll
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	4,60 mm
65.2		Mønsterdybde HF	4,20 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	5,80 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet

Bilder og vedlegg



1. Bilbelte



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5177681



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



5177681

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.